

(9月12日10時00分時点)

【前回報告からの変更箇所は、赤字下線部分となります】

商工労働部関係施設の被害状況

■本庁関係

- ・エルおおさか
 - 一時的に停電発生 ⇒ 復旧済
- ・クリエイションコア東大阪
 - 雨漏り（執務室南側窓、女子トイレ、展示場西側搬入口、展示場南側壁）
⇒ 一部補修済：現在雨漏り無
 - 倒木4本 （撤去済。抜根は未実施）
 - 倒木1本（新たに発見、撤去済。抜根は未実施）

■出先機関

- ・マイドームおおさか
 - 外壁のタイルの一部が落下
- ・計量検定所
 - 強風による大阪生駒線歩道上の案内板の傾き
- ・大阪産業技術研究所 和泉センター
 - 職員駐車場に駐車していた車の後部ガラス破損
 - 第2実験棟2F、通路ドアガラス破損
 - 第5実験棟裏側の樹木が根元から傾き
 - 所内裏側（職員駐車場付近）の複数の倒木
 - 北側未利用地の北側 フェンス近くの複数の倒木
- ・大阪産業技術研究所 森之宮センター
 - 多目的運動場のプレハブ倉庫の倒壊
 - 応用研究棟の窓側外に設置したプラスチック板の破損
 - 一部樹木の枝の損傷
 - 正面玄関の扉に風雨が一部侵入
- ・東大阪高等職業技術専門学校
 - 正門の門扉倒れ ⇒ 応急措置済
 - 喫煙場所の庇破損
 - 1階廊下の雨漏り
 - 屋上設置の機械CAD教室空調室外機が転倒
 - 人材開発センターの看板落下
 - 隣接会社の看板が倒れてグラウンドネットが破損
- ・南大阪校高等職業技術専門学校

1階 本館の倉庫の床が水浸し

複数の部屋で雨漏りを確認

3階 情報通信科のパソコン室のコンピュータ等が雨吹き込みによる濡れ

実習棟の多目的室天井ボードが二箇所変形、天井の水漏れ

屋外設置の給湯器化粧カバー外れ

電気主任技術科の空調機器のコントローラー伝送異常

人材開発センターにおいて水漏れ

・障害者職業能力開発校

教室上部（CAD技術科）のかさ木が脱落して落下

エキスパンションジョイントのカバーの脱落

・芦原高等職業技術専門校

停電発生 ⇒ 復旧済

・北大阪高等職業技術専門校

西側フェンスでゆがみ ⇒ 応急措置済

正門付近のソーラー・風力発電電灯の風車の異音

南棟実習場ひさし部分からの雨漏り

・夕陽丘校

消火用補給水槽天板がない

6階の和室、601号の冷暖房が使用不可能

3階ホールの空気清浄機が使用不可能

エントランスホール（建物内）で雨漏り

■その他施設

・上汐会館

家内労働センター所有の物置が破損

天井からの水漏れ（台風の影響によるものかは不明）

・港湾教育訓練センター

4階部分ガラス破損

掲示板ガラス破損（ポリテク所有分）

揚荷装置運転台屋根破損（ポリテク所有分）

・オオサカサンパレス

正面入口近くの窓ガラスが破損

駐車場周辺の木が転倒

設備機器（冷却塔にあるカバー）が転倒