

台風21号接近の影響による府税事務所の被害状況【第9報】(9/12 09:30 現在)

■ 泉南府民センター（岸和田市野田町3丁目13-2）

- 府民センター外壁工事の足場囲いが暴風により倒壊

【施設被害の状況】

飛ばされた足場囲いにより、執務室の窓ガラス（2枚）が割れ、破片が執務室に飛散。
飛ばされた足場囲いが市道に落下。

⇒_エントランス及び崩落部分撤去完了。

崩落を免れた足場について、撤去完了。

- 本館 窓ガラス7か所破損、自動ドアガラス破損、車庫重量シャッター破損、足場撤去により、工事スペースがむき出しとなり雨流入、執務室に雨漏りが多発している。
- 別館 窓ガラス4か所破損、屋上防水シート及びネットフェンス破損、2階出入口ひさし破損、雨漏り1か所
- 降雨に備え、6日午後に屋上防水シート及び窓ガラス破損個所の養生済み。
- 敷地内街灯1本破損
- 7日 23:00に通電（ただし、システムサーバー回線※が切断されており通信できない状態。（※事業者 K-opt）
空調正常に稼働も多目的ホールは稼働しておらず。（保守業者に確認依頼中。）
- 11日 16:45 システムサーバー回線復旧。システム稼働確認。

■ 大阪自動車税事務所 なにわ分室（住之江区南港東3-1-14）

- 事務所 停電継続中。（架線切断のため、復旧めどたたず。）
但し、隣接する陸運事務所は通電しているため、ケーブルを引き通電。
システムサーバーも稼働。
- 大阪自動車本所及び寝屋川分室から職員派遣済。（5日3人、6日4人、7日4人）
- 正面玄関の亚克力製のひさしが暴風により飛散。
- 架線を切断した樹木の撤去については、7日夜に完了。
- 7日（金）中に、電線復旧工事開始予定（関電確認）
⇒7日（金）15時過ぎ、通電。

■ 大阪自動車税事務所 和泉分室（和泉市上代町）

- 暴風により窓ガラス 5枚破損
- 2階サッシガラス11枚破損（ベニア板で緊急対応）、ブラインド5個破損
- 分室表示板破損、網戸落下破損2枚、テレビアンテナ歪み
- 電気供給復旧（6日 15:40 大自本室から連絡。）

■ **北河内府民センター**（枚方市大垣内町2-15-1）

- 地域の停電は解消も、事務所 停電中（自家発電機で対応）
⇒停電復旧。システムサーバも復旧。
- ガラス破損（西側塔屋1枚、2F倉庫1枚）
- 冷却塔枠破損、屋上雨樋1か所破損、網戸1枚脱落、雨漏り数か所

■ **泉北府税事務所**（堺市堺区中安井町3-4-1）

- 駐車場出口案内板の倒壊・カーポート屋根の内1枚飛散
- 3階換気扇外カバー破損
- 東側シャッターボックス破損

■ **なにわ南府税事務所**（天王寺区伶人町2-7）

- 隣家のトタン板が風で飛び、駐車場に落下。事務所中庭の低木が折れた。

■ **三島府民センター**（茨木市中穂積1-3-43）

- 4階窓ガラス、3枚破損。共用スペースの部分であり、職員に被害なし。

■ **豊能府民センター**（池田市城南1-1-1）

- 合同庁舎屋上のパラペットの笠木3枚落下、1枚めくれ。
落下した3枚は撤去、残りは風が収まり次第、撤去の予定

■ **南河内府民センター**（富田林市寿町2-6-1）

- 一部雨漏り

■ **なにわ北府税事務所**（北区西天満3-5-24）

- 2階窓ガラス1枚破損。
- 3階窓ガラス2枚破損。

■ **中河内府税事務所**（東大阪市御厨栄町4-1-16）

- 屋上冷却塔の囲い（一面の約半分）が暴風で飛ばされる。飛ばされた断片は回収済み。
 - 3階空調の屋上設置の室外機4台の土台がすべてずれる。
- 以上について、保守業者に点検を依頼中。