

【総務部】

9月19日 15時00分現在

<庁舎状況>

【咲洲庁舎】

- 人的被害なし
- EVが復旧、運行中。
(展望台のEV2基のうち、1基は復旧、運行中。1基は部品調達次第、復旧予定。)
- 1階 フェスパ北側 窓ガラス2枚破損
⇒9月4日ブルーシートにて応急対応済、9月11日コンクリートパネルでの応急対応済
- 1階(タイムズ側) 環境保全課倉庫ガラス破損
⇒9月4日倉庫内物品移動完了、9月7日フェンスバリケード設置
- 1階 防災センター前外装材一部(高さ約7m部)破損
⇒落下防止のため応急対応
- 空調用冷水ポンプ停止
⇒9月4日22時復旧
- 19階 統計課会議室外部側窓ガラス一部破損(二重ガラスの外側)
⇒応急対応予定
- フェスパ保安用発電機の扉飛散、発電機の内部水損
⇒扉部はブルーシートにて応急対応済、発電機内部はメーカーで点検調査中。
- 53階 外壁一部破損、ゴンドラ制御盤変形

※咲洲庁舎屋外

- 隣接駐車場から10数台の乗用車が横転して、敷地内に数台進入。
⇒敷地に倒れ込んだフェンスは駐車場管理者が撤去済、敷地内残車両なし
- 正面玄関両側 樹木倒壊(複数本)
⇒撤去予定

【大手前(本館、別館、新別館等)】

- 人的被害なし
- 敷地内樹木の損壊
(倒木1か所(旧職員会館敷地)
(幹折れ2か所(旧職員会館敷地、公館敷地))
⇒撤去予定

<庁内ネットワーク状況>

本庁(大手前・咲洲庁舎状況)…ネットワークは正常に稼働しています。
出先機関等…建物損壊の1か所以外については全て復旧済みです。

※地方公共団体の庁内LANを相互に接続するネットワーク(LGWAN)が不通になっている市町村はありません(すべて正常稼働済)