

## 【環境農林水産部】

〔府有施設など〕

### § 大阪府中央卸売市場（市場機能・取引面には支障なし）

- ①青果棟と水産棟にかかる大屋根シートが約 3mに渡り破損、同大屋根骨組みも損傷
- ②青果棟屋根部分損傷 ⇒ 大果事務所の屋根部分のため、事務所内に雨漏り多発
- ③青果棟水産棟渡り廊下の窓ガラス破損
- ④管理棟：内窓水漏れ、踊り場部分の天井損傷、
- ⑤市場北門：警備ボックス倒壊
- ⑥室外機等の破損、⑦コンポスト跡地のフェンス損壊、⑧水産棟の屋上部分損傷

### § 大阪府漁港管理事務所

- ◆停電継続中及び復帰見込みがないため、咲洲庁舎にて情報収集。

### § 堺第 7 - 3 区

- ◆建物等への被害が発生しているようだが詳細は調査中。

### § 大阪府立花の文化園

- ◆9月4日（火）は休園日。人的被害はなし。
- ◆建物等の施設には、大きな被害はない。（花の工房のトタンが一部損壊）
- ◆高木が数本、倒木した。
- ◆被害状況の調査、片付けにより、9月5日は閉園する。

### § 大阪府立動物愛護管理センター

- ◆建物等への被害はなし。敷地内先般については調査中。

### § 府民の森の被害（2箇所）

- ◆東大阪市：なるかわ園地（なるかわ園地は閉園）
  - ・らくらく登山道沿いの斜面の倒木（1箇所）
    - ⇒ センターハウスとなるかわ谷ハイキングコース合流地点までの間で通行止め  
(前回の斜面崩壊地の手前での倒木であり、現在も通行止めの区間)
- ◆八尾市：みずのみ自動車道（みずのみ自動車道は通行止め）
  - ・みずのみ自動車道沿いの斜面の倒木（1箇所）
    - ⇒ 全線で通行止めの措置、明日(9/5)、園地職員による倒木処理後に通行止を解除

S 漁港（漁業協同組合）

	組合名	区分	漁港内の被害状況
漁業協同組合	大阪府漁連		停電、詳細確認中
	大阪市		プレハブ倒壊、棧橋破損
	大阪住吉		確認中
	堺市沿岸	漁港	確認中
	堺市	漁港	とれとれ市場冠水により使用不可、倉庫破損
	堺市出島	漁港	倉庫破損(シャッター)
	堺市浜寺	漁港	倉庫破損(シャッター)、冠水
	高石市	漁港	倉庫倒壊、浸水
	泉大津		事務所破損(壁面)
	忠岡		倉庫2棟倒壊、漁船2隻乗り上げ
	春木		施設水没
	岸和田市	漁港	市場及び倉庫屋根破損、製氷機破損
	北中通	漁港	倉庫破損、製氷機屋根破損
	泉佐野	漁港	BBQ施設破損、電柱倒壊
	田尻	漁港	BBQ施設破損、旧組合事務所屋根破損
	岡田浦	漁港	詳細確認中
	樽井		倉庫破損(シャッター)、フェンス倒壊
	尾崎		倉庫及びシャッター破損
	西鳥取	漁港	被害なし 事務所前の道路まで浸水
	下荘	漁港	倉庫破損(屋根)、冷蔵施設(シャッター)
	淡輪	漁港	荷捌き場破損(シャッター)、倉庫破損
	深日	漁港	製氷機破損(シャッター)、停電
	谷川		詳細確認中
	小島	漁港	看板及び防犯カメラ被害。電線切断。
	鯉巾着網	漁港	荷捌き場破損(シャッター)、製氷機破損
	(参考)漁港管理事務所		停電
(参考)栽培センター		屋根ガラス破損	

§ 漁港（内水面漁協ほか）

組合名		区分	漁港内の被害状況
内水面漁協	芥川		詳細確認中
	尺代		詳細確認中
	止々呂美		詳細確認中
	能勢		詳細確認中
	東能勢		詳細確認中
	安威川上流		詳細確認中
業種組合	小島養殖生産組合		倉庫破損(シャッター)、停電

〔その他〕

§ 農地・農業用施設

- ◆農道倒木による通行止：泉南市 1箇所
- ◆農業用水路の護岸崩落：八尾市 1箇所

§ 廃棄物処理施設の被害

設置主体名	施設名	稼働状況	人的・物的被害及び復旧の状況等
岸和田市 貝塚市清掃 施設組合	岸和田市貝塚市清掃施設組合 焼却処理施設	稼働中	建物の屋根が大破
	岸和田市貝塚市清掃施設組合 リサイクルプラザ	閉鎖中	建物の屋根・シャッター等が大破
柏羽藤環境 事業組合	柏羽藤クリーンセンター	稼働中	管理棟と工場棟を結ぶ渡り廊下の 壁が剥がれ落ちる。管理棟にて雨漏 り。(焼却場稼働には影響なし)
高槻市	高槻市クリーンセンター (第一工場)	稼働中	第一工場入口扉のガラス破損
大阪市・ 八尾市・ 松原市環境 施設組合	鶴見工場	稼働中(1、2 号炉共)	ごみピットトップライト破損
	西淀工場	稼働中(1、2 号炉共)	屋上トップライト破損、扉破損
	東淀工場	停止中(1、2 号炉共)	復水器ファン回転数制御不能によ り2炉共運転停止中
	北港処分地	停止中	電柱倒壊による断線に伴う停電

**S (地独) 大阪府立環境農林水産総合研究所 (人的被害なし)**

◆羽曳野サイト

- ・倒木が多数発生 (正門から車が通行できない状況)
- ・敷地内圃場の東系統及び井戸用の揚水ポンプが停電
- ・施設内全ての上水道が断水。

◆岬サイト

- ・停電が散発的に発生したが随時復旧。
- ・ボイラーの火災報知器が作動 (発火はしていない: 原因不明)
- ・屋根が台風20号の被害箇所に加えて2か所以上が飛散。
- ・展示コーナーに水が吹き込んで床がビショビショ。

◆寝屋川サイト

- ・停電発生。現在まで電話が不通。