


大阪府管理河川における ダイオキシン類により汚染された底質の浄化対策の経過について

汚染範囲の確認

- ◆H14.7.22 ダイオキシン類に係る底質環境基準(表層で150pg-TEQ/g)の設定
 - ・環境部局による常時監視において、環境基準値の超過が見られた。
- ◆H16～18 環境基準値超過が見られる河川において、汚染範囲調査を実施(次頁)
 - ・神崎川及び古川において、表層で1,000pg-TEQ/gを超えるエリアを確認
 - ・また、神崎川においては、表層では1,000pg-TEQ/g未満(最大210pg-TEQ/g)であるが、2m以浅の層の一部に3,000pg-TEQ/gを超える濃度の汚染があるエリアも確認。



神崎川・古川の、底質表層の濃度が高いエリアより、順次、浄化対策を実施することとした。

対策の検討・実施

- ◆H14.7 「河川及び港湾の底質浄化対策検討委員会」を設置
- ◆H17.10 「大阪府管理河川の底質浄化対策の実施に係る小委員会」を設置
- ◆H24.11 「大阪府河川及び港湾の底質浄化審議会」を設置
- <神崎川>
- ◆H17～23 工法を確定させるため、試験施工及びモニタリングを実施
 - ・表層部分を浚渫除去し、清浄な砂で覆砂を行う。
(汚染が深い層にも及んでいるため、全量の掘削除去は行わない)
 - ・覆砂厚については、当初は100cmで試験施工を行ったが、再度70cmで試験施工を行った結果、施工2年後においても効果が持続されていることが確認された。
⇒覆砂厚は70cmとすることで確定。
 - ・汚染底質については、150～1,000pg-TEQ/gは海面埋立処分場(通称フェニックス)で、1,000～3,000pg-TEQ/gは管理型処分場で、それぞれ最終処分。

- ◆H23～27 表層で高濃度汚染が確認されている範囲の対策を実施し、完了。

- ◆H26～27 糸田川合流部左岸の0～1m層で確認された3,000pg-TEQ/g超の汚染
(2,3,7,8-TeCDDの割合が高い特異的な汚染)範囲を確定し、優先的に対策することを決定。

- ◆H28 3,000pg-TEQ/g超の汚染が確認されている範囲の対策を実施予定。

再度汚染範囲調査を実施し、現在の汚染状況を把握予定。 今回審議事項

<古川>

- ◆H20～22 工法を確定させるため、試験施工及びモニタリングを実施

【工法の概要】

- ・全量を掘削除去する。(汚染が1m程度以浅に限られているため)
- ・除去後の河床が計画河床を下回る場合は、埋戻し。


- ◆H22～

確定した工法により、順次、対策を実施中。


大阪府管理河川底質のダイオキシン類による汚染状況(調査:H16~18年度)

単位:pg-TEQ / g
※環境基準:150pg-TEQ / g


神崎川
(糸田川合流点左岸付近)



神崎川
(糸田川合流点左岸付近を除く)



古川



○:環境調査結果
平成18年度の常時監視結果
□:汚染範囲調査結果
平成16~18年度の調査結果
赤:環境基準を超過 青:環境基準を達成