

修正箇所	委員会当日配付資料(修正前)	HP掲載資料(修正後)	修正理由
流域の概要			
P.1 1.1	約6.9km	約7.1km	記入誤り
P.45 6.3 表	(治水項目、現時点の状況欄) 橋梁がる。	橋梁がある	脱字
整備の目標			
P.2 2.	実績降雨引き伸ばし日雨量	実績降雨引き伸ばし日雨量	脱字(他箇所と表記統一)
P.9 表	戸の内	戸ノ内	表記統一
P.25 表2.6	(調節量)345m ³ /s	445m ³ /s	記入誤り
表2.6下1行目	640m ³ /s	650m ³ /s	記入誤り
表2.6下2行目	650m ³ /s	640m ³ /s	記入誤り
P.27 図-2.17	図下注釈不明瞭	(注釈表示)	印刷時脱落
P.30 図-6.1凡例	神崎川下流ロック	神崎川下流ブロック	印刷時文字重複
P.31 (2)2行目	JR下東海道線	JR東海道線下	記入誤り
図-6.2	中島川 図中 現況河床高	(現況河床高図修正)	現況河床高図化誤り
P.32 (3)図-6.3	中島川 図中 現況河床高	(現況河床高図修正)	同上
図-6.3凡例	現況河道、流域洪水処理なしの水位	現況河道1/200、計画高水流量の水位	記入誤り
P.33 右表	約0.7km	約0.5km	記入誤り
同表	耐震補強 概要説明文	(P.38説明文(修正後)を記入)	記入誤り
P.34 ①	①	(1)	目次に合わせて修正
右図	中島川 図中 現況河床高	(現況河床高図修正)	現況河床高図化誤り
P.38 ②	②	(2)	目次に合わせて修正
	3行目、国道2号線	国道43号線	記入誤り
	5行目、耐震性能調査指針(案)	耐震性能照査指針(案)	記入誤り