


参考資料-1

擁壁
点検報告書等の様式

目 次

1. 管理台帳(構造物一覧表).....	1
1-1 管理台帳(擁壁 位置図).....	2
1-2 管理台帳(擁壁 箇所別調書).....	3
1-3 管理台帳(擁壁 構造物点検カルテ).....	4
1-4 定期点検報告書(箇所別表).....	5
1-5 定期点検報告書(展開図).....	6
1-6 定期点検報告書(平面図、写真位置図).....	7
1-7 定期点検報告書(状況写真).....	8
1-8 簡易点検報告書.....	9
2. 定期点検報告書(総括表).....	10


1-1 管理台帳(擁壁 位置図)



1-2 管理台帳(擁壁 箇所別調書)

1-2 管理台帳(擁壁 箇所別調書)

管理機関名		出先機関名	
管理No	121	路線名	中央環状線
構造物名	擁壁	構造物	RC
距離標	(自)	寸法	上・下
	(高さ) 7.5m	(延長) 0.03km	
kp	(至)	kp	(幅)
座標	北緯 34° 47' 57"	東経	135° 26' 28"



1-3 管理台帳(擁壁 構造物点検カルテ)

1-3 管理台帳 (擁壁 構造物点検カルテ)

管理機関名	出先機関名
管理No	擁壁
路線名	121
中央環状線	上・下
RC	構造
距離標 (延長)	0.03km
距離標 (白)	7.5m
kp (至)	kp (幅)
所在地	座標
	北緯 34° 47' 57"
	東経 135° 26' 28"

1. 点検(損傷)履歴

年月日	点検の種類	損傷の有・無	判定区分	損傷内容備考	(損傷の進行度、周辺状況等)
H21.8.14	近接目視有		B	前面への傾斜	擁壁背面は交通量大、経過観察が必要

2. 補修履歴

年月日	補修の種類	損傷内容	判定区分	補修内容備考	(工法・数量等)

1-4 定期点検報告書(箇所別表)

1-4 定期点検報告書(箇所別表)

点検年月日	
点検者	所属
	氏名

頁 ー ー

管理No	121	路線名	中央環状線	上・下		距離標	(自)	kp	(至)	kp	所在地	
構造物名	擁壁	構造	RC	寸法	(延長) 0.03km	(高さ) 7.5m	(幅)				座標	北緯 34° 47' 57" 東経 135° 26' 28"

前回点検時		今回点検時							
No	損傷内容判定区分備考	(損傷内容を具体的に記入)		No	損傷内容	損傷区分	写真	判定区分	備考 (損傷内容を具体的に記入)
1				1	前面への傾斜	4	16		背面道路の防護柵に衝突の跡あり
2				2					
3				3					
4				4					
5				5					
6				6					
7				7					
8				8					
9				9					
10				10					

判定区分	一般的状況	
	AA	緊急に対応が必要な場合
A	損傷、変状が著しく、緊急に対応が必要だが、緊急補修を要しない場合	
B	損傷、変状があり、機能低下が見られ補修が必要であるが、緊急補修を要しない場合	
S	損傷、変状はあるが機能低下が見られず、損傷の進行状態を継続的に観察する必要がある場合	

番号	損傷内容
1	ひび割れ、角落ち
2	剥離(うき)
3	鉄筋の露出・腐食
4	沈下・移動・倒れ
5	巨地の異常
6	洗掘
7	湧水、湧水(水抜きパイプ状態)
8	ゆるみ、はらみ
9	遊離石灰
10	漏水
11	その他


1-5 定期点検報告書(展開図)

1-5 定期点検報告書(展開図)

点検年月日	
点検者	
所属	
氏名	

頁	一
---	---

管理No	121	路線名	中央環状線	上・下		距離標	(白)	kp	(至)	kp	所在地	
構造物名	擁壁	構造	RC	寸法	(延長)	0.03km	(高さ)	7.5m	(幅)		座標	北緯 34° 47' 57" 東経 135° 26' 28"




1-6 定期点検報告書(平面図、写真位置図)

1-6 定期点検報告書(平面図、写真位置図)

点検年月日	
点検者	
所属	
氏名	

頁	一
---	---

管理No	121	路線名	中央環状線	上・下		距離標	(自)	kp	(至)	kp	所在地	
構造物名	擁壁	構造	RC	寸法		(延長)	0.03km	(高さ)	7.5m	(幅)		座標
												北緯 34° 47' 57"
												東経 135° 26' 28"





1-7 定期点検報告書(状況写真)

1-7 定期点検報告書(状況写真)

点検年月日	
点検者	
所属	
氏名	

管理No	121	路線名	中央環状線	上・下		距離標		(白)	kp	(至)	kp	所在地	
構造物名	構擁壁	構造	RC	寸法		(延長)	0.03km	(高さ)	7.5m	(幅)		座標	北緯 34° 47' 57" 東経 135° 26' 28"

●状況写真

写真No	1	写真No	2
			
(スケッチ・コメント)	(スケッチ・コメント)	(スケッチ・コメント)	

1-8 簡易点検報告書

1-8 簡易点検報告書

頁	—
---	---

管理No	121	路線名	中央線状線	上・下	距離標	(自)	kp	(至)	kp	所在地	座標	北緯	34° 47' 57"	東経	135° 26' 28"	
構造物名	擁壁	構造	RC	寸法	(延長) 0.03km	(高さ) 7.5m	(幅)									
点検年月日																
点検の方法																
点検者氏名																
点検内容		ひび割れ、角落ち														
		剥離(うき)														
		鉄筋の露出・腐食														
		沈下、移動、倒れ														
		目地の異常														
		洗屈														
		排水、湧水(水抜きパイプ状態)														
		ゆるみ、はらみ														
		遊離石灰														
		漏水														
		その他														
判定																
備考																

