

安全対策が必要な自然公園内の森林管理施設の状況

危険性が高く、直ちに安全対策を実施する必要がある施設整備について、森林環境税を充当して実施する。

■ 自然公園施設の耐用年数越え施設数

- ・ 全324施設のうち、**179施設（55%）が耐用年数を超過（R4年度末）**
- ・ 5年後（R9年度末）には、全324施設のうち、255施設（79%）が、20年後（R24年度末）には291施設（90%）が耐用年数を超過



道路法面上部の危険な状況



管理車道の路肩部が洗堀され崩落
(カラーコーン等を設置中)



道路法面からの落石状況



歩道の路肩部が崩落（路線全体を閉鎖中）



梁柱が腐朽しており、構造自体に影響がある便所