

まいど通報システム通報一覧

令和6年5月1日～令和6年5月31日 受付分

大阪府への 通報件数	府管理施設に 関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	その他
		25	16	8	5	3	

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中	・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず	・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

・本システムで頂いた通報のうち、大阪府が管理する施設に関するものを掲載しています。
 ・「その他」は、大阪府以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたもののなどの件数です。

受信日	事務所	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
R6.5.2	池田	道路施設 路面の不具合	豊中市箕輪二丁目7	車道 その他 騒音	対応完了	
R6.5.12	鳳	道路施設 その他の不具合	住之江区南加賀屋1-1-117	構造物 園路 設備不良・不全	対応完了	
R6.5.16	岸和田	道路施設 路面の不具合	阪南市具掛45-1	車道 舗装 陥没(穴)	対応完了	
R6.5.17	枚方	府営公園 その他の不具合	深北緑地	水関連設備 その他(水関連設備) その他	対応完了	
R6.5.17	茨木	道路施設 路面の不具合	高槻市大学町3-1	歩道等 舗装 段差	対応完了	
R6.5.17	茨木	道路施設 路面の不具合	吹田市内本町2丁目19-20	歩道等 視覚障害者ブロック クラック・ひび割れ	対応予定	
R6.5.20	西大阪	河川施設 フェンス等施設の不具合	大阪市中央区谷町1丁目2 天満橋駅	付属施設 その他 落書き・汚れ	対応完了	
R6.5.20	西大阪	河川施設 その他施設の不具合	大阪市中央区谷町1丁目2 天満橋駅	付属施設 その他 亀裂・剥離	対応予定	
R6.5.20	西大阪	河川施設 その他施設の不具合	大阪市福島区野田4丁目2-48	堤防・護岸・河道 法面、壁面 亀裂・剥離	対応完了	
R6.5.21	茨木	道路施設 路面の不具合	吹田市江坂町5丁目15	歩道等 その他 クラック・ひび割れ	経過観察	
R6.5.21	茨木	道路施設 路面の不具合	吹田市泉町5-1-43	排水構造物 側溝 クラック・ひび割れ	経過観察	
R6.5.21	茨木	道路施設 路面の不具合	吹田市出口町27	歩道等 視覚障害者ブロック 破損	対応予定	

R6.5.22	富田林	道路施設	路面の不具合	富田林市甲田一丁目10	車道	舗装	クラック・ひび割れ	対応完了	
R6.5.22	岸和田	道路施設	側溝等の不具合	岸和田市阿間河滝町3他	排水構造物	側溝	草繁殖	対応予定	
R6.5.30	茨木	道路施設	その他の不具合	吹田市円山町5-25	路肩	その他	草繁殖	対応予定	
R6.5.30	西大阪	河川施設	フェンス等施設の不具合	大阪市北区中之島2丁目1	付属施設	その他	落書き・汚れ	経過観察	