

## 令和6年度 河川施設点検結果について

<地域> 泉南地域（岸和田市、貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町）

<点検結果> 要注意箇所、緊急対応実施箇所はありませんでした

※「要注意箇所」：河川や砂防施設に損傷が見られ、そのまま放置しておくとならば人家等に影響を及ぼす可能性がある箇所

※「緊急対応実施箇所」：「要注意箇所」の内、特に損傷が著しい箇所は「緊急対応実施箇所」とし、次期出水期までに応急的な対応を完了し、その後更に必要な対策を実施する必要がある箇所

<実施期間> 令和6年11月18日～25日

<実施河川> 牛滝川、春木川、津田川、住吉川、雨山川、佐野川、見出川、田尻川、檜井川、新家川、  
金熊寺川、番川、茶屋川、東川、西川、大川（16河川・48.8km）

<点検者数> 65名（岸和田土木52名、市町11名、河川室2名）