

4 - 4 河川底質調査結果

(平成15年度)

水域名	河川名	測定地点	含水率 (%)	総水銀 (mg/kg)	P C B (mg/kg)
淀川	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	40.3	0.05	<0.01
神崎川	神崎川	新三国橋	51.8	0.73	0.27
	左門殿川	辰巳橋	34.4	0.79	0.31
	安威川	新京阪橋	21.2	0.08	<0.01
	大正川	安威川合流直前	29.6	0.10	<0.01
	箕面川	府県境	17.3	<0.01	<0.01
	余野川	猪名川合流直前	18.1	<0.01	<0.01
	田尻川	兵庫県界	20.5	<0.01	<0.01
	一庫・大路次川	兵庫県界	21.6	<0.01	<0.01
寝屋川	寝屋川	住道大橋	19.4	0.01	0.01
	恩智川	住道新橋	61.9	0.12	0.25
大和川	千早川	石川合流直前	22.4	0.06	<0.01
	天見川	新喜多橋	22.7	0.01	<0.01
	石見川	新高野橋	13.6	0.01	<0.01
	飛鳥川	円明橋	32.6	0.04	<0.01
	梅川	石川合流直前	18.9	<0.01	<0.01
	佐備川	大伴橋	19.9	<0.01	<0.01
	東除川	明治小橋	17.0	0.01	<0.01
	西除川	狭山池合流直前	16.6	0.01	<0.01
泉州 諸河川	大津川	大津川橋	19.5	0.02	<0.01
	津田川	昭代橋	27.3	0.02	<0.01
	近木川	近木川橋	16.9	0.02	<0.01
	見出川	見出橋	16.4	0.01	<0.01
	佐野川	昭平橋	18.6	0.01	<0.01
	檜井川	檜井川橋	19.7	0.01	<0.01
	男里川	男里川橋	16.5	0.01	<0.01
	番川	田身輪橋	21.1	0.03	0.01
	大川	昭南橋	20.0	0.04	<0.01
	東川	一軒屋橋	18.2	0.01	<0.01
	西川	こうや橋	17.8	0.01	<0.01