



幹の太さを測っています。



損傷個所を確認します。



根本部分の確認をしています。



貫入抵抗測定器で空洞がないか調査します。