

令和6年7月26日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

○特記事項あり

電子レンジ、電気掃除機（自走式）、リチウム電池内蔵充電器、ACアダプター（ノートパソコン用）（「ノートパソコン」として公表）に関する事故（リコール対象製品）について

（詳細は次頁以降参照。）

1. ガス機器・石油機器に関する事故  
該当案件なし
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因が疑われる事故 7件  
（うち換気扇（トイレ用）1件、電子レンジ1件、  
マルチタップ（USB充電ポート付）1件、電気ホットプレート1件、  
電気掃除機（自走式）1件、リチウム電池内蔵充電器1件、ノートパソコン1件）
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因か否かが特定できていない事故 15件  
（うちパワーコンディショナ（太陽光発電システム用）1件、  
ヘアドライヤー1件、靴（ルームシューズ）1件、  
リチウム電池内蔵充電器3件、エアコン（室外機）1件、ノートパソコン1件、  
ポータブル電源（リチウムイオン）1件、ポータブルDVDプレーヤー1件、  
電動車いす（ハンドル形）1件、接続ケーブル（太陽光発電システム用）1件、  
焙煎機（コーヒー豆用）2件、携帯電話機（スマートフォン）1件）
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において、審議を予定している案件  
該当案件なし

1. ～ 4. の詳細は別紙のとおりです。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません（管理番号：A202100981、A202300686、A202300801、A202300952を除く。）。

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

(1) 株式会社千石が輸入し、岩谷産業株式会社が販売した電子レンジについて  
(管理番号：A202300686)

### ①事象について

株式会社千石（法人番号：5140001076302）が輸入し、岩谷産業株式会社が販売した電子レンジを使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していました。

調査の結果、当該製品は、ドアの開閉を検知するスイッチの接点部が接触不良になり、異常発熱して出火したものと推定されますが、接触不良が生じた原因の特定には至りませんでした。

### ②再発防止策について

販売事業者である岩谷産業株式会社は、当該製品を含む対象機種について、2003年（平成15年）9月2日から複数回、新聞社告を掲載するとともにテレビCM放送で注意喚起を行い、現在は対象製品について、回収を実施しています。

### ③対象製品：機種、製造番号、製造期間、対象台数

| 機種      | 製造番号        | 製造期間        | 対象台数   |
|---------|-------------|-------------|--------|
| IM-574  | 70301～90220 | 1997年～1999年 | 30,590 |
| IM-574S | 80110～90117 | 1998年～1999年 | 6,017  |
| IM-575  | 80903～01015 | 1998年～2000年 | 48,224 |
| IM-575S | 90207～00325 | 1999年～2000年 | 2,820  |
| 合 計     |             |             | 87,651 |

2003年（平成15年）9月2日からリコール（回収・返金）を実施  
回収率：14.5%（2024年7月18日時点）

### <リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです。

| 年度     | 事故件数 | 被害状況 | 年度     | 事故件数 | 被害状況 |
|--------|------|------|--------|------|------|
| 2024年度 | 1    | 火災   | 2016年度 | 2    | 火災   |
| 2023年度 | 1    | 火災   | 2015年度 | 2    | 火災   |
| 2022年度 | 1    | 火災   | 2014年度 | 4    | 火災   |
| 2021年度 | 0    | —    | 2013年度 | 4    | 火災   |
| 2020年度 | 3    | 火災   | 2012年度 | 3    | 火災   |
| 2019年度 | 3    | 火災   | 2011年度 | 3    | 火災   |
| 2018年度 | 0    | —    | 2010年度 | 9    | 火災   |
| 2017年度 | 5    | 火災   |        |      |      |

<対象製品の外観及び確認方法>

IM-574 / IM-574 S



機種名 IM-574  
または  
IM-574S  
と表示されています

製造時期ラベルで対象製造年をご確認下さい

<表示例>

98製

7月-12月期

IM-575 / IM-575 S



機種名 IM-575  
または  
IM-575S  
と表示されています

製造時期ラベルで対象製造年をご確認下さい

<表示例>

98製

7月-12月期

④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び返金を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

岩谷産業株式会社

電話番号：0120(00)9930

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ウェブサイト：[https://www.iwatani.co.jp/jpn/important/2003/jpn\\_topinfo\\_detail\\_8.html](https://www.iwatani.co.jp/jpn/important/2003/jpn_topinfo_detail_8.html)

(2) アンカー・ジャパン株式会社が輸入した電気掃除機（自走式）について  
(管理番号：A202400375)

①事象について

アンカー・ジャパン株式会社（法人番号：8010001151445）が輸入した電気掃除機（自走式）を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（回収・交換）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、バッテリーの不具合により、発火に至るおそれがあることから、事故の再発防止を図るため、2023年（令和5年）8月22日にウェブサイトへの情報掲載を行い、対象製品について回収及び交換を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202400375）の事故の原因が、上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：商品名、型番、販売期間、対象台数

| 商品名   | 型番             | 販売期間                         | 対象台数      |
|---|----------------|------------------------------|-----------|
| Eufy RoboVac 15C（ブラック）                          | T2120          | 2023年4月1日<br>～<br>2023年8月21日 | 9,588     |
| Eufy RoboVac G30                                | T2250          |                              |           |
| Eufy RoboVac G30 Hybrid                         | T2253          |                              |           |
| Eufy Clean G40 Hybrid                           | T2256          |                              |           |
| Eufy Clean G40+                                 | T2272          |                              |           |
| Eufy Clean G40 Hybrid+                          | T2273          |                              |           |
| Eufy RoboVac X8 Hybrid                          | T2261          |                              |           |
| Eufy Clean X9 Pro<br>with Auto-Clean Station    | T2320          |                              |           |
| Eufy RoboVac 交換用バッテリー<br>（X8 / X9 Pro 以外）       | T2908          |                              |           |
| Eufy Clean 交換用バッテリー<br>（X9 Pro 用）               | T2908          |                              |           |
| Eufy RoboVac 交換用バッテリー<br>（X8 シリーズ用）             | T2937          | （対象拡大分）<br>（対象拡大分）           | （対象拡大分）   |
| Eufy RoboVac 15C（ホワイト）<br>（販売期間及び対象シリアルナンバーの追加） | T2120<br>T2250 |                              |           |
| Eufy RoboVac G30（対象にホワイトを追加）                    |                |                              |           |
|   |                |                              | 合計：11,725 |

2023年（令和5年）8月22日からリコール（回収・交換）を実施  
 回収率：70.0%（2024年7月25日時点）

### <リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による 2023 年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第 35 条第 1 項の規定に基づき重大製品事故の報告を受けたものです。

| 年度     | 事故件数 | 被害状況 |
|--------|------|------|
| 2024年度 | 5    | 火災   |
| 2023年度 | 10   | 火災   |

※当該事故（管理番号：A202400375）は含まない。

### <対象製品の外観及び確認方法>

2023 年 4 月 1 日から 2023 年 8 月 21 日（Eufy RoboVac 15C ホワイト、Eufy RoboVac G30 ホワイトは 2023 年 4 月 1 日から 2023 年 10 月 15 日）の期間に購入されたロボット掃除機または交換用バッテリーのうち、対象のシリアルナンバーのもの。

※対象のシリアルナンバーかどうかの確認は下記 URL のシリアルナンバー入力ボックスにて御確認ください。

<https://www.ankerjapan.com/pages/robovac-support>



Eufy RoboVac 15C  
カラー：ホワイト、ブラック



Eufy Clean G40 Hybrid+  
カラー：ブラック



Eufy RoboVac G30  
カラー：ホワイト、ブラック



Eufy RoboVac X8 Hybrid  
カラー：ブラック、ホワイト



Eufy RoboVac G30 Hybrid  
カラー：ブラック  
※ホワイトは対象外



Eufy Clean X9 Pro with Auto-Clean Station  
カラー：ブラック



Eufy Clean G40 Hybrid  
カラー：ブラック



Eufy RoboVac 交換用バッテリー (X8 / X9 Pro以外)

Eufy Clean交換用バッテリー (X9 Pro用) ※2個入り



Eufy Clean G40+  
カラー：ブラック




Eufy RoboVac 交換用バッテリー (X8 シリーズ用)

【シリアルナンバーの記載場所】

・ロボット掃除機

製品本体底面のシール左下記載の「SN：」の後、Aから始まる16桁のシリアルナンバーをご確認ください。



・交換用バッテリー

QRコードの下に記載されているAから始まる16桁のシリアルナンバーをご確認ください。



④ユーザーへの注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び交換を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

【問合せ先】

アンカー・ジャパン株式会社 特設窓口

電話番号：0120(253)004

受付時間：9時～17時（土・日・祝日・事業者休日を除く。）

ウェブサイト：<https://www.ankerjapan.com/blogs/news/429>

（対象拡大後（10月16日））

<https://www.ankerjapan.com/blogs/news/435>

<https://www.ankerjapan.com/pages/robovac-support>

※WEB専用窓口からも申込みいただけます。

(3) ティ・アール・エイ株式会社が輸入したリチウム電池内蔵充電器について  
(管理番号：A202400377)

①事象について

ティ・アール・エイ株式会社（法人番号：5120001084736）が輸入したリチウム電池内蔵充電器を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負いました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（回収・返金）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、バッテリー本体を充電中に発火する可能性があることから、事故の再発防止を図るため、2023年（令和5年）6月15日にウェブサイトへの情報掲載を行い、対象製品について回収及び返金を実施しています。

③対象製品：商品名、JANコード、型番、販売期間、対象台数

| 商品名                  | JANコード   | 型番      | 販売期間                           | 対象台数   |
|----------------------|--|---------|--------------------------------|--------|
| cheero Flat 10000mAh | 4589481021231<br>4589481021217<br>4589481021224<br>4589481021200 | CHE-112 | 2019年12月15日<br>～<br>2021年8月23日 | 39,300 |

2023年（令和5年）6月15日からリコール（回収・返金）を実施

回収率：9.3%（2024年7月25日時点）

<リコール対象製品での事故件数>

対象製品におけるリコール対象の内容による2019年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき重大製品事故の報告を受けたものです。

| 年度     | 事故件数 | 被害状況 | 年度     | 事故件数 | 被害状況 |
|--------|------|------|--------|------|------|
| 2024年度 | 2    | 火災   | 2021年度 | 2    | 火災   |
| 2023年度 | 4    | 火災   | 2020年度 | 0    | —    |
| 2022年度 | 5    | 火災   | 2019年度 | 0    | —    |

※当該事故（管理番号：A202400377）は含まない。

## <対象製品の外観及び確認方法>



### ④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う回収及び返金を受けていない方は、直ちに使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

#### 【問合せ先】

ティ・アール・エイ株式会社 受付窓口

電話番号：0120(083)703

受付時間：9時～12時、13時～17時

(土・日・祝日・事業者指定休日を除く。)

ウェブサイト：<https://cheero.shop/blogs/information/flat>

<https://cheero.net/flat-support>

※WEB専用窓口からお申し込みいただけます。



(4) 株式会社東芝（現 Dynabook株式会社）が輸入したACアダプター（ノートパソコン用）（「ノートパソコン」として公表）について

（管理番号：A202400379）

①事象について

株式会社東芝（現 Dynabook株式会社（法人番号：8010601034867））が輸入したノートパソコンを充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

②当該製品のリコール（無償交換）について

同社は、当該製品を含む対象製品（下記③）について、製造上の不具合により、DCプラグ部の絶縁性能が低下し、異常発熱して発火に至るおそれがあることから、事故の再発防止を図るため、2018年（平成30年）6月22日及び2024年（令和6年）2月21日にウェブサイトへ情報掲載を行い、対象ACアダプターをお持ちの方に対し、無償交換を実施しています。

なお、今般報告のあった当該製品（管理番号：A202400379）の事故の原因が、上記のリコール事象によるものかどうかは現時点では不明です。

③対象製品：製品名、型番（部品番号）、製造期間、対象台数

| 製品名            | 型番（部品番号）     | 製造期間                     | 対象台数    |
|----------------|--------------|--------------------------|---------|
| パソコン用 AC アダプター | G71C0009S114 | 2008年4月<br>～<br>2012年12月 | 19,343  |
|                | G71C0009S214 |                          | 33,052  |
|                | G71C0009S414 |                          | 14,501  |
|                | G71C0009S112 |                          | 130,508 |
|                | G71C0009S212 |                          | 181,621 |
|                | G71C0009S412 |                          | 3,899   |
|                | G71C0009S110 |                          | 336,579 |
|                | G71C0009S210 |                          | 600,348 |
|                | G71C0009S410 |                          | 27,265  |
|                | G71C0009T110 |                          | 175,681 |
|                | G71C0009T112 |                          | 160,276 |
|                | G71C0009T114 |                          | 31,849  |
|                | G71C0009T116 |                          | 60,402  |
|                | G71C0009T210 |                          | 292,357 |
|                | G71C000DX110 |                          | 10,698  |
|                | G71C000DX410 |                          | 98,105  |
|                | G71C000F7110 |                          | 71,754  |
|                | G71C000BY110 |                          | 10,384  |
|                | G71C000DH110 |                          | 42,277  |
|                | G71C000DH410 |                          | 159,402 |
| G71C000DM110   | 65,711       |                          |         |
| G71C000DM410   | 294,587      |                          |         |
| G71C000AE110   | 76,231       |                          |         |
| G71C000AE210   | 164,928      |                          |         |

|    |              |  |           |
|----|--------------|--|-----------|
|    | G71C000AE410 |  | 1,873     |
|    | G71C000AE112 |  | 26,666    |
|    | G71C000AE212 |  | 535,844   |
|    | G71C000AE412 |  | 5,225     |
|    | G71C000DP110 |  | 271,892   |
|    | G71C000DP410 |  | 71,287    |
|    | G71C000AR110 |  | 18,967    |
|    | G71C000AR210 |  | 375,910   |
|    | G71C000AR310 |  | 95,857    |
|    | G71C000AR410 |  | 41,170    |
|    | G71C0009T212 |  | 116,108   |
|    | PA1750-04    |  | 359,941   |
| 合計 |              |  | 4,982,498 |

2018年（平成30年）6月22日からリコール（無償交換）を実施  
回収率：19.2%（2024年6月30日時点）

<リコール対象製品での事故件数>


対象製品におけるリコール対象の内容による2010年度以降の事故（原因調査中を含む。）の件数は、次のとおりです。これらは、消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告を受けたものです（「ノートパソコン」、「デスクトップパソコン」又は「ACアダプター（ノートパソコン用）」として公表しています。）。

| 年度     | 事故件数 | 被害状況 | 年度     | 事故件数 | 被害状況 |
|--------|------|------|--------|------|------|
| 2024年度 | 4    | 火災   | 2016年度 | 4    | 火災   |
| 2023年度 | 6    | 火災   | 2015年度 | 1    | 火災   |
| 2022年度 | 0    | —    | 2014年度 | 0    | —    |
| 2021年度 | 2    | 火災   | 2013年度 | 0    | —    |
| 2020年度 | 3    | 火災   | 2012年度 | 0    | —    |
| 2019年度 | 8    | 火災   | 2011年度 | 0    | —    |
| 2018年度 | 8    | 火災   | 2010年度 | 0    | —    |
| 2017年度 | 4    | 火災   |        |      |      |

※当該事故（管理番号：A202400379）は含まない。

## <対象製品の外観及び確認方法>

### (1) 対象製品の外観



### (2) 対象製品の確認方法



対象のACアダプター型番（部品番号）とシリアル番号は、以下のURLから確認できます。

<https://acadaptercheck.dynabook.com/AdapterUpdate/ManualCheck?region=TJPN&lang=ja&country=JP>

交換用に提供するACアダプターは、交換前のものとは比べて、プラグ形状が異なり、L字型となっています。



#### ④使用者への注意喚起

対象製品をお持ちで、まだ事業者の行う無償交換を受けていない方は、直ちにパソコン本体及びコンセントからACアダプターを外して使用を中止し、速やかに下記問合せ先まで御連絡ください。

#### 【問合せ先】

Dynabook株式会社「dynabook ACアダプター交換窓口」

電話番号：0120(008)772

受付時間：9時～18時（土・日・祝日・事業者指定休業日を除く。）

ウェブサイト：<https://acadaptercheck.dynabook.com/AdapterUpdate/InformationJapan?region=TJPN&country=JP&lang=ja>

#### 【本発表資料の問合せ先】

消費者庁消費者安全課（製品事故情報担当）

担当：土屋、別所、庄田

電話：03(3507)9204（直通）

URL：<https://www.caa.go.jp/>

経済産業省産業保安・安全グループ製品安全課製品事故対策室

担当：江藤、山田、遠藤

電話：03(3501)1511（内線）4311

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む。)  
該当案件なし

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

| 受理番号       | 事故発生日      | 報告受理日      | 製品名               | 機種・型式                | 事業者名                            | 被害状況 | 事故内容   | 事故発生日都道府県 | 備考  |
|------------|------------|------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|------|--|-----------|---|
| A202100981 | 令和3年12月11日 | 令和4年3月29日  | 換気扇(トイレ用)         | T-75                 | 高須産業株式会社                        | 火災   | 当該製品を焼損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、本体内部から出火したものと考えられるが、一部確認できない部品があるため、事故原因の特定には至らなかった。  | 岡山県       | 令和4年4月1日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの   |
| A202300686 | 令和5年9月12日  | 令和5年11月10日 | 電子レンジ             | IM-574(岩谷産業株式会社ブランド) | 株式会社千石(岩谷産業株式会社ブランド)<br>(輸入事業者) | 火災   | 当該製品を使用中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。調査の結果、当該製品は、ドアの開閉を検知するスイッチの接点部が接触不良になり、異常発熱して出火したものと推定されるが、接触不良が生じた原因の特定には至らなかった。               | 大阪府       | 令和5年11月14日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの<br>平成15年9月2日からリコールを実施(特記事項を参照)<br>回収率:14.5% |
| A202300801 | 令和5年12月5日  | 令和5年12月12日 | マルチタップ(USB充電ポート付) | M4024                | 株式会社トップランド<br>(輸入事業者)           | 火災   | 当該製品に電気製品を接続して使用中、当該製品の電源プラグを溶融する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、電源プラグの栓刃と芯線のカシメ部付近で異常発熱し、焼損したものと推定されるが、当該箇所の焼損は著しく、詳細が確認できなかったことから、異常発熱した原因の特定には至らなかった。 | 東京都       | 令和5年12月15日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの   |
| A202300952 | 令和5年12月29日 | 令和6年1月29日  | 電気ホットプレート         | EP-EV25              | 象印マホービン株式会社<br>(輸入事業者)          | 火災   | 当該製品を使用中、当該製品を溶融し、周辺を汚損する火災が発生した。調査の結果、当該製品は、ヒーターと接続する配線の端子にカシメ不良があったことにより、端子部付近が異常発熱して、周辺の樹脂を焼損したものと推定される。                                  | 京都府       | 令和6年2月2日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの   |
| A202400375 | 令和6年6月13日  | 令和6年7月22日  | 電気掃除機(自走式)        | T2150                | アンカー・ジャパン株式会社<br>(輸入事業者)        | 火災   | 当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。  | 愛知県       | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年7月18日<br>令和5年8月22日からリコールを実施(特記事項を参照)<br>回収率:70.0%                                      |

## 2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故(続き)

| 受理番号       | 事故発生日     | 報告受理日     | 製品名         | 機種・型式                | 事業者名                                  | 被害状況       | 事故内容  | 事故発生都道府県 | 備考   |
|------------|-----------|-----------|-------------|----------------------|---------------------------------------|------------|---|----------|--|
| A202400377 | 令和6年7月17日 | 令和6年7月22日 | リチウム電池内蔵充電器 | CHE-112              | ティ・アール・エイ株式会社<br>(輸入事業者)              | 火災<br>軽傷1名 | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。現在、原因を調査中。 | 東京都      | 令和5年6月15日からリコールを実施<br>(特記事項を参照)<br>回収率: 9.3%   |
| A202400379 | 令和6年7月5日  | 令和6年7月22日 | ノートパソコン     | dynabook<br>B351/21C | 株式会社東芝(現 D<br>ynabook株式会社)<br>(輸入事業者) | 火災         | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。          | 千葉県      | 平成30年6月22日からリコールを実施<br>(特記事項を参照)<br>回収率: 19.2% |

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

| 管理番号       | 事故発生日     | 報告受理日     | 製品名                    | 被害状況       | 事故内容  | 事故発生都道府県 | 備考                           |
|------------|-----------|-----------|------------------------|------------|---|----------|------------------------------|
| A202400372 | 令和6年7月5日  | 令和6年7月22日 | パワーコンディショナ(太陽光発電システム用) | 火災         | 当該製品から発煙する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。  | 香川県      | 令和6年7月19日に消費者安全法の重大事故等として公表済 |
| A202400373 | 令和6年7月11日 | 令和6年7月22日 | ヘアドライヤー                | 火災<br>軽傷1名 | 当該製品を使用中、当該製品の電源コードから火花が生じ、当該製品の電源コード及び周辺を焼損する火災が発生し、1名が火傷を負った。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。 | 兵庫県      |                              |
| A202400374 | 令和6年1月9日  | 令和6年7月22日 | 靴(ルームシューズ)             | 重傷1名       | 当該製品を履いて歩行中、滑って転倒し、右足首を負傷した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                    | 石川県      | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年7月11日 |
| A202400376 | 令和6年5月25日 | 令和6年7月22日 | リチウム電池内蔵充電器            | 火災         | 当該製品を延長コードに接続して充電中、異臭がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。         | 埼玉県      | 事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年7月16日 |
| A202400378 | 令和6年7月10日 | 令和6年7月22日 | エアコン(室外機)              | 火災         | 当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品から出火したのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。  | 大阪府      | 製造から15年以上経過した製品              |
| A202400380 | 令和6年6月29日 | 令和6年7月23日 | リチウム電池内蔵充電器            | 火災         | 当該製品を充電中、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                  | 東京都      |                              |
| A202400381 | 令和6年7月10日 | 令和6年7月23日 | ノートパソコン                | 火災         | 当該製品を使用後、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                  | 埼玉県      |                              |
| A202400382 | 令和6年7月12日 | 令和6年7月23日 | ポータブル電源(リチウムイオン)       | 火災         | 駐車場で車両内に置いていた当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                              | 埼玉県      |                              |
| A202400383 | 令和6年7月9日  | 令和6年7月23日 | ポータブルDVDプレーヤー          | 火災         | 店舗で当該製品を使用中、当該製品を溶融する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因も含め、現在、原因を調査中。                                   | 岡山県      |                              |

### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故(続き)

| 管理番号       | 事故発生日     | 報告受理日     | 製品名                | 被害状況 | 事故内容   | 事故発生都道府県 | 備考  |
|------------|-----------|-----------|--------------------|------|--|----------|---|
| A202400384 | 令和6年7月9日  | 令和6年7月23日 | 電動車いす(ハンドル形)       | 死亡1名 | 使用者(90歳代)が、当該製品とともに川で発見され、死亡が確認された。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。           | 徳島県      |   |
| A202400385 | 令和6年7月9日  | 令和6年7月23日 | 接続ケーブル(太陽光発電システム用) | 火災   | 発煙に気付き確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。           | 熊本県      |   |
| A202400386 | 令和6年7月3日  | 令和6年7月24日 | リチウム電池内蔵充電器        | 火災   | 当該製品を充電中、異音がしたため確認すると、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。 | 兵庫県      | 令和6年7月11日に消費者安全法の重大事故等として公表済  |
| A202400387 | 令和6年6月16日 | 令和6年7月24日 | 焙煎機(コーヒー豆用)        | 火災   | 当該製品を使用中、当該製品を焼損し、周辺を汚損する火災が発生した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。                     | 愛知県      | 令和6年6月27日に消費者安全法の重大事故等として公表済<br>事業者が重大製品事故として認識したのは令和6年6月18日<br>報告書の提出期限を超過していることから、事業者に対して厳重注意 |
| A202400388 | 令和6年7月15日 | 令和6年7月24日 | 焙煎機(コーヒー豆用)        | 火災   | 当該製品を使用中、異音がしたため確認すると、当該製品を焼損する火災が発生していた。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。     | 東京都      |   |
| A202400389 | 令和6年7月12日 | 令和6年7月24日 | 携帯電話機(スマートフォン)     | 火災   | 公共施設で当該製品を鞆に入れていたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品に起因するのか、他の要因かも含め、現在、原因を調査中。    | 福岡県      |   |

### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件なし



換気扇（トイレ用）（管理番号：A202100981）



マルチタップ（USB充電ポート付）（管理番号：A202300801）



電気ホットプレート（管理番号：A202300952）

