



基準点座標一覧表

測点名	X座標	Y座標	標識
T-5	847.165	845.010	金属板
T-6	797.202	829.528	金属板
T-7	731.864	810.633	金属板
T-8	697.797	784.641	金属板
T-9	716.439	761.585	金属板
T-10	753.146	772.773	金属板
T-11	788.775	754.056	金属板
YT-1	885.749	883.768	金属板
YT-2	866.221	913.069	金属板
YT-3	814.910	889.658	金属板
YT-4	746.259	861.839	金属板
YT-5	665.942	826.041	金属板
YT-6	673.929	788.906	金属板

中心点座標一覧表

測点名	X座標	Y座標	標識
MO-11	859.782	850.088	金属板
MO-12	841.846	841.238	金属板
IP-3	841.694	841.163	金属板
MO-13	822.681	835.529	金属板
MO-14	803.505	829.846	金属板
MO-15	784.329	824.163	金属板
MO-16	765.154	818.481	金属板
MO-17	745.978	812.798	金属板
IP-4	728.488	807.615	金属板
MO-18	727.094	806.543	金属板
MO-19	711.239	794.352	金属板
IP-5	697.471	783.766	金属板
MO-20	689.273	781.847	金属板
MO-21	712.966	767.270	金属板
IP-6	716.484	763.525	金属板
MO-22	729.460	770.770	金属板
IP-7	739.075	776.139	金属板
MO-23	748.059	776.395	金属板
MO-24	768.051	776.965	金属板
EC-8	778.220	777.256	金属板
MO-25	787.443	774.412	金属板
MO-25R	788.460	775.817	金属板
SP-8	791.293	770.329	金属板
SP-8R	792.277	770.956	金属板
MO-26	792.526	756.571	金属板
MO-26L	791.834	756.854	金属板
EC-8	792.064	755.533	赤ペンキ
MO-27	783.619	738.665	金属板

凡例

◎	中心点
○	測設点
○	基準点

年度	平成22~23年度	
工事名	一級河川安治川(旧淀川) 防潮堤補強工事(堀藏橋下流左岸その12)	
工事場所	大阪市西区川口2丁目地先	
図面種類	平面図	S=1/250
	番号	2 / 18
大阪府西大阪治水事務所		