2-5 河川底質調査結果

(2018 (平成30) 年度)

		_		(2010 ()	成30) 平度) -
水域名	河川名	測定地点	含水率 (%)	総水銀 (mg/kg)	PCB (mg/kg)
淀川	淀川	枚方大橋左岸	14. 3	0.07	<0.01
		枚方大橋右岸	-	0. 01	<0.01
		鳥飼大橋左岸	11. 2	0. 03	<0.01
		鳥飼大橋右岸	-	0.02	<0.01
		菅原城北大橋	11. 4	0. 02	<0.01
		<u> </u>	18. 1	0.02	<0.01
	水無瀬川	名神高速道路高架橋下	16	0.02	<0.01
神崎川水域	神崎川	千船橋	41.0	1.3	2.00
	猪名川	銀橋	9.6	<0.01	<0.01
		軍行橋	14.6	<0.01	<0.01
		利倉橋	11.7	0.01	<0.01
大阪市 内河川	道頓堀川	大黒橋	23. 0	0.52	0.23
	尻無川	甚兵衛渡	46.0	0.96	0.71
	木津川	千本松渡	39.0	0.77	0.28
大和川	石川	高橋	9.6	0.01	<0.01
		石川橋	5. 7	0.01	<0.01
	千早川	石川合流直前	14. 1	0.01	<0.01
	天見川	新喜多橋	8.6	0.01	<0.01
	飛鳥川	円明橋	21. 1	0.01	<0.01
	梅川	石川合流直前	11. 9	<0.01	<0.01
	佐備川	大伴橋	10.3	<0.01	<0.01
	大和川	河内橋	6.6	0.02	<0.01
		遠里小野橋	8.2	0.02	<0.01
	東除川	明治小橋	7.5	0.02	<0.01
	西除川	狭山池合流直前	11.0	0.02	<0.01
		大和川合流直前	4.8	0.02	< 0.01
泉州諸河川	石津川	石津川橋	42.6	0. 15	0.06
	牛滝川	高橋	18.8	0.01	< 0.01
	春木川	春木橋	17. 6	0.01	< 0.01
	F:I/I	B : 1 118			