

|      |                 |
|------|-----------------|
| 文書番号 | 教施財第 2301-2 号   |
| 工事期間 | 契約締結日～令和5年2月15日 |
| 開札日  | 令和4年8月25日       |

工事名称 大阪府教育センター附属高等学校プール改修工事

設計内訳書

工事場所 大阪市住吉区苅田四丁目

工事費 ￥52,221,400- (消費税相当額 ￥4,747,400- )

工事価格 ￥47,474,000-

工事概要 プール改修工事、機械設備改修工事

**大阪府教育センター附属高等学校プール改修工事**

| 名 称             | 数 量 | 金額(円)      | 計(円)              | 備考         |
|-----------------|-----|------------|-------------------|------------|
| <b>1.直接工事費</b>  |     |            |                   |            |
| 建築改修工事          | 一式  | 20,270,460 |                   |            |
| 電気設備工事          | 一式  | 140,530    |                   |            |
| 機械設備工事          | 一式  | 14,763,940 |                   |            |
| ガス設備工事          | 一式  |            |                   |            |
| 小 計             |     |            | <b>35,174,930</b> |            |
|                 |     |            |                   |            |
| <b>2.共通仮設費</b>  |     |            |                   |            |
| 改修工事            | 一式  | 1,745,841  |                   |            |
|                 |     |            |                   |            |
| 小 計             |     |            | <b>1,745,841</b>  |            |
|                 |     |            |                   |            |
| <b>3.現場管理費</b>  |     |            |                   |            |
| 改修工事            | 一式  | 4,631,762  |                   |            |
|                 |     |            |                   |            |
| 小 計             |     |            | <b>4,631,762</b>  |            |
|                 |     |            |                   |            |
| <b>4.一般管理費等</b> | 一式  |            | <b>5,921,467</b>  |            |
|                 |     |            |                   |            |
|                 |     |            |                   |            |
|                 |     |            |                   |            |
|                 |     |            |                   |            |
| <b>工事価格</b>     | 一式  |            | <b>47,474,000</b> |            |
| 消費税等相当額         | 一式  |            | 4,747,400         | 工事価格 × 10% |
| <b>総工事費</b>     | 一式  |            | <b>52,221,400</b> |            |
|                 |     |            |                   |            |

大阪府教育センター附属高等学校プール改修工事

| 名 称             | 摘 要    | 数 量               |   |  |
|-----------------|--------|-------------------|---|--|
| 直接工事費(内訳)       |        |                   |   |  |
| 一般工事            | 一式     | 34,496,438        | A   |  |
| 申請費             | 一式     |                   | B   |  |
| 鉄骨工事            | 一式     |                   | C   |  |
| 処分費等            | 一式     | 334,165           | D   |  |
| ガス設備工事          | 一式     |                   | E   |  |
| その他工事           | 一式     |                   | F   |  |
| 各種負担金等          | 一式     | 344,327           | G   |  |
| <b>直接工事費 小計</b> |        | <b>35,174,930</b> | $A+B+C+D+E+F+G=H$                             |  |
| 共通仮設費率          |        | 3.79%             | I   |  |
| 共通仮設費           | 一般工事   | 1,307,415         | $A \times I = J$                              |  |
|                 | 鉄骨工事   |                   | $C \times I \times 0.9 = K$                   |  |
|                 | その他の工事 |                   | $F \times 1\% = L$                            |  |
| 共通仮設費積上げ分       |        | 438,426           | M   |  |
| <b>共通仮設費 小計</b> |        | <b>1,745,841</b>  | $J+K+L+M=N$                                   |  |
| 一般工事の純工事費       | 一式     | 35,803,853        | $A+J=O$                                       |  |
| 鉄骨工事の純工事費       | 一式     |                   | $C+K=P$                                       |  |
| 現場管理費率          |        | 12.78%            | Q (法定外の保険料等の補正含む)                             |  |
| 現場管理費           | 一般工事   | 4,575,732         | $O \times Q = R$                              |  |
|                 | 鉄骨工事   |                   | $P \times Q \times 1.0 = S$ (1.0:鉄骨工事に対する補正率) |  |
|                 | その他の工事 |                   | $(F+L) \times 2\% = T$                        |  |
|                 | 申請費    |                   | $B \times 2\% = U$                            |  |
| 共通仮設費積上げ分       | 一式     | 56,030            | $M \times Q = V$                              |  |
| 現場管理費積上げ分       | 一式     |                   | W   |  |
| <b>現場管理費 小計</b> |        | <b>4,631,762</b>  | $R+S+T+U+V+W=X$                               |  |
| 一般管理費を除く小計      |        | 41,552,533        | $H+N+X=Y$                                     |  |
| 工事原価(申請費等除く)    | 一式     | 41,208,206        | $Y-B-G-U=Z$                                   |  |
| 一般管理費等率         |        | 14.33%            | AA  |  |
| 一般管理費等(補正分除く)   | 一式     | 5,905,135         | $Z \times AA = AB$<br>$(Z+G) \times$          |  |
| 一般管理費等(補正)      | 一式     | 16,621            | $0.04\% = AC$                                 |  |
| 端数処理            |        | -289              | AD  |  |
| <b>一般管理費 小計</b> |        | <b>5,921,467</b>  | $AB+AC+AD=AE$                                 |  |

建築工事 種目別内訳

1

建築工事 科目別内訳

2

建築工事 中科目別内訳

3

| 教育センター附属高校プール改修工事 |           |     |     |            |     |
|-------------------|-----------|-----|-----|------------|-----|
| 科 目 名 称           | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
| プール改修工事           | 直接仮設工事    | 1   | 式   | 196,248    |     |
| プール改修工事           | 地業工事      | 1   | 式   | 108,295    |     |
| プール改修工事           | 鉄筋工事      | 1   | 式   | 547,116    |     |
| プール改修工事           | コンクリート工事  | 1   | 式   | 991,948    |     |
| プール改修工事           | 型枠工事      | 1   | 式   | 19,770     |     |
| プール改修工事           | 防水工事      | 1   | 式   | 8,003,000  |     |
| プール改修工事           | 金属工事      | 1   | 式   | 285,920    |     |
| プール改修工事           | 左官工事      | 1   | 式   | 1,499,286  |     |
| プール改修工事           | 塗装工事      | 1   | 式   | 716,100    |     |
| プール改修工事           | 内外装工事     | 1   | 式   | 2,641,198  |     |
| プール改修工事           | その他工事     | 1   | 式   | 344,327    |     |
| プール改修工事           | 撤去工事      | 1   | 式   | 3,935,875  |     |
| プール改修工事           | 発生材処理     | 1   | 式   | 845,297    |     |
| 計                 |           |     |     | 20,134,380 |     |
| ポンプ室改修工事          | 直接仮設工事    | 1   | 式   | 6,128      |     |

## 建築工事 中科目別内訳

## 建築工事 細目別内訳

4

## 建築工事 細目別内訳

## 建築工事 細目別内訳

5

## 建築工事 細目別内訳

## 建築工事 細目別内訳

6

## 建築工事 細目別内訳

## 建築工事 細目別内訳

| 教育センター附属高校プール改修工事       |                                    | プール改修工事 |    | 金属工事   |         |     |
|-------------------------|------------------------------------|---------|----|--------|---------|-----|
| 名 称                     | 摘 要                                | 数 量     | 単位 | 単 価    | 金 領     | 備 考 |
| あと施工アンカー                | 金属系 D10 下向き                        | 5       | 本  | 240    | 1,200   |     |
| あと施工アンカー                | 金属系 D10 横向き                        | 3       | 本  | 240    | 720     |     |
| プール<br>集水ピット蓋           | ステンレス製(SUS304) 厚25<br>500×500 ポリ固定 | 1       | 枚  | 43,100 | 43,100  |     |
| アーマイト<br>会所蓋            | ステンレス製 厚5.0<br>400×400 受枠共         | 4       | 枚  | 34,500 | 138,000 |     |
| アーマイト<br>会所蓋            | ステンレス製 厚5.0<br>500×500 受枠共         | 1       | 枚  | 44,200 | 44,200  |     |
| アーマイト<br>排水ピット点検口<br>受枠 | ステンレス製 厚5<br>800×800               | 1       | 枚  | 29,000 | 29,000  |     |
| アーマイト<br>排水ピット点検口<br>受枠 | ステンレス製 厚5<br>900×800               | 1       | 枚  | 29,700 | 29,700  |     |
| 計                       |                                    |         |    |        | 285,920 |     |
|                         |                                    |         |    |        |         |     |
|                         |                                    |         |    |        |         |     |
|                         |                                    |         |    |        |         |     |
|                         |                                    |         |    |        |         |     |
|                         |                                    |         |    |        |         |     |
|                         |                                    |         |    |        |         |     |
|                         |                                    |         |    |        |         |     |
|                         |                                    |         |    |        |         |     |

## 建築工事 細目別内訳

| 教育センター附属高校プール改修工事       |                     | プール改修工事 |                | 左官工事  |         |          |
|-------------------------|---------------------|---------|----------------|-------|---------|----------|
| 名 称                     | 摘 要                 | 数 量     | 単位             | 単 価   | 金 領     | 備 考      |
| 打放し面補修                  | C 種 コーン処理無 全面目違いはらい | 0.8     | m <sup>2</sup> | 540   | 432     |          |
| 床コンクリート直均し<br>仕上げ       | 金ごて 防水下地            | 370     | m <sup>2</sup> | 480   | 177,600 |          |
| 天端コンクリート<br>直均し仕上げ      | 金ごて 幅200            | 16.2    | m              | 360   | 5,832   | 代価表 0005 |
| プール 底<br>下地調整           | 防水シート下地<br>ケレン清掃共   | 422     | m <sup>2</sup> | 1,290 | 544,380 | 代価表 0006 |
| プール 立上り<br>下地調整         | 防水シート下地<br>ケレン清掃共   | 88.7    | m <sup>2</sup> | 1,290 | 114,423 | 代価表 0007 |
| プール 排水管<br>下地調整         | 防水シート下地<br>ケレン清掃共   | 0.7     | m <sup>2</sup> | 1,290 | 903     | 代価表 0008 |
| プール長辺オーバーフロー<br>下地調整    | 防水シート下地             | 12.5    | m <sup>2</sup> | 1,100 | 13,750  | 代価表 0009 |
| プール短辺オーバーフロー<br>下地調整    | 塗装下地                | 7.5     | m <sup>2</sup> | 1,100 | 8,250   | 代価表 0010 |
| アーマイト 床<br>下地調整         | 防水シート下地             | 7       | m <sup>2</sup> | 1,100 | 7,700   | 代価表 0011 |
| アーマイト 天端掛け<br>天端 下地調整   | 塗装下地                | 3.2     | m <sup>2</sup> | 1,100 | 3,520   | 代価表 0012 |
| アーマイト 屋根根巻<br>天端 下地調整   | 塗装下地                | 1       | m <sup>2</sup> | 1,100 | 1,100   | 代価表 0013 |
| アーマイト フェンス立り<br>天端 下地調整 | 塗装下地                | 0.1     | m <sup>2</sup> | 1,100 | 110     | 代価表 0014 |
| アーマイト 天端掛け<br>立上り 下地調整  | 塗装下地                | 3.7     | m <sup>2</sup> | 1,100 | 4,070   | 代価表 0015 |
| アーマイト 屋根根巻<br>立上り 下地調整  | 塗装下地                | 1.2     | m <sup>2</sup> | 1,100 | 1,320   | 代価表 0016 |
| アーマイト フェンス<br>立上り 下地調整  | 塗装下地                | 38.2    | m <sup>2</sup> | 1,100 | 42,020  | 代価表 0017 |

## 建築工事 細目別内訳

8

| 教育センター附属高校プール改修工事            |                                | プール改修工事 |                | 左官工事  |           |          |
|------------------------------|--------------------------------|---------|----------------|-------|-----------|----------|
| 名 称                          | 摘 要                            | 数 量     | 単 位            | 単 価   | 金 額       | 備 考      |
| プール付 附属棟<br>立上り 下地調整         | 塗装下地                           | 3. 3    | m <sup>2</sup> | 1,100 | 3,630     | 代価表 0018 |
| プール給水部増打部<br>天端 モルタル補修       | 厚35 ホリマーセメント系<br>防水シート下地       | 0. 4    | m <sup>2</sup> | 4,690 | 1,876     | 代価表 0019 |
| プール 長辺天端・<br>立上り モルタル補修      | 厚35 ホリマーセメント系<br>防水シート下地       | 39      | m <sup>2</sup> | 4,690 | 182,910   | 代価表 0021 |
| プール 短辺天端・<br>立上り モルタル補修      | 厚35 ホリマーセメント系<br>防水シート下地       | 43. 6   | m <sup>2</sup> | 4,690 | 204,484   | 代価表 0022 |
| プール付 附属棟<br>立上り 防水モルタル<br>補修 | 厚15 ホリマーセメント系<br>塗装下地          | 1. 4    | m <sup>2</sup> | 2,440 | 3,416     | 代価表 0023 |
| プール付<br>フェンス立上り 天端<br>モルタル補修 | 厚25 ホリマーセメント系<br>塗装下地          | 0. 03   | m <sup>2</sup> | 3,490 | 104       | 代価表 0025 |
| プール付 附属棟<br>立上り 防水モルタル<br>補修 | 厚25 ホリマーセメント系<br>塗装下地          | 1. 2    | m <sup>2</sup> | 3,760 | 4,512     | 代価表 0026 |
| プール付 側溝<br>防水モルタル補修          | H70×W100×H70 ホリマーセメント系<br>塗装下地 | 89. 3   | m              | 1,650 | 147,345   | 代価表 0027 |
| プール付 フェンス<br>立上り モルタル補修      | 厚25 H50 ホリマーセメント系<br>塗装下地      | 20. 9   | m              | 690   | 14,421    | 代価表 0028 |
| プール付 附属棟<br>立上り モルタル補修       | 厚25 H50 ホリマーセメント系<br>塗装下地      | 16. 2   | m              | 690   | 11,178    | 代価表 0029 |
| 計                            |                                |         |                |       | 1,499,286 |          |
|                              |                                |         |                |       |           |          |
|                              |                                |         |                |       |           |          |
|                              |                                |         |                |       |           |          |
|                              |                                |         |                |       |           |          |

## 建築工事 細目別内訳

## 建築工事 細目別内訳

9

## 建築工事 細目別内訳

## 建築工事 細目別内訳

10

| 教育センター附属高校プール改修工事 |                    | プール改修工事 |     | 撤去工事   |           |          |
|-------------------|--------------------|---------|-----|--------|-----------|----------|
| 名 称               | 概 要                | 数 量     | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考      |
| カッタ入れ             | モルタル面 厚さ20~30mm    | 198     | m   | 970    | 192,060   |          |
| カッタ入れ             | コンクリート面 厚さ20~30mm  | 175     | m   | 1,620  | 283,500   |          |
| コンクリート撤去          | 無筋 人力 集積共          | 8.7     | m³  | 55,500 | 482,850   |          |
| ガル-平板撤去           | 敷モルタル共 集積共         | 54.6    | m²  | 3,880  | 211,848   | 代価表 0030 |
| コンクリート平板撤去        | 樹脂モルタル・敷モルタル共 集積共  | 186     | m²  | 6,380  | 1,186,680 | 代価表 0031 |
| コンクリート平板撤去        | モルタル、敷モルタル共 集積共    | 125     | m²  | 6,660  | 832,500   | 代価表 0032 |
| 碎石敷撤去             | 集積共                | 12.4    | m³  | 2,120  | 26,288    | 代価表 0033 |
| 立上り<br>モルタル撤去     | 集積共                | 2.7     | m³  | 3,280  | 8,856     | 代価表 0034 |
| 立上り<br>モルタル撤去     | H 50<br>集積共        | 42.1    | m   | 250    | 10,525    | 代価表 0035 |
| タラップ部<br>モルタル撤去   | 集積共                | 0.3     | m²  | 3,280  | 984       | 代価表 0036 |
| 側溝<br>モルタル撤去      | W170×H130<br>集積共   | 89.5    | m   | 860    | 76,970    | 代価表 0037 |
| プール周囲天端<br>タラップ撤去 | 樹脂モルタル、モルタル下地共 集積共 | 17.3    | m²  | 4,100  | 70,930    | 代価表 0038 |
| プール周囲立上り<br>人研ぎ撤去 | 集積共                | 84      | m²  | 3,280  | 275,520   | 代価表 0039 |
| 排水ピット蓋撤去          | 集積共                | 1       | か所  | 6,350  | 6,350     | 代価表 0040 |
| 排水溝蓋撤去            | 集積共                | 16.2    | m   | 1,220  | 19,764    | 代価表 0041 |

## 建築工事 細目別内訳

## 建築工事 細目別内訳

11

## 建築工事 細目別内訳

## 建築工事 細目別内訳

12

## 建築工事 細目別内訳

## 建築工事 細目別内訳

13

## 建築工事 細目別内訳

## 建築工事 細目別内訳

14

## 建築工事 細目別内訳

## 建築工事 細目別内訳

15

## 建築工事 別紙明細

16

| 教育センター附属高校プール改修工事   |     | プール改修工事 |                | 直接仮設工事 |         |            |
|---------------------|-----|---------|----------------|--------|---------|------------|
| 名 称                 | 摘 要 | 数 量     | 単位             | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 墨出し                 |     | 1       | 式              |        | 31,440  | 別紙 00-0001 |
| 墨出し<br>(プール改修)      |     | 393     | m <sup>2</sup> | 80     | 31,440  | 代価表 0001   |
| 計                   |     |         |                |        | 31,440  |            |
|                     |     |         |                |        |         |            |
| 養生                  |     | 1       | 式              |        | 42,728  | 別紙 00-0002 |
| 養生<br>(プール改修)       |     | 872     | m <sup>2</sup> | 49     | 42,728  | 代価表 0002   |
| 計                   |     |         |                |        | 42,728  |            |
|                     |     |         |                |        |         |            |
| 整理清掃後片付け            |     | 1       | 式              |        | 122,080 | 別紙 00-0003 |
| 整理清掃後片付け<br>(プール改修) |     | 872     | m <sup>2</sup> | 140    | 122,080 | 代価表 0003   |
| 計                   |     |         |                |        | 122,080 |            |
|                     |     |         |                |        |         |            |
|                     |     |         |                |        |         |            |
|                     |     |         |                |        |         |            |

## 建築工事 別紙明細

| 教育センター附属高校プール改修工事  |      | ポンプ室改修工事 |                | 直接仮設工事 |       |            |
|--------------------|------|----------|----------------|--------|-------|------------|
| 名 称                | 摘 要  | 数 量      | 単位             | 単 価    | 金 額   | 備 考        |
| 墨出し                |      | 1        | 式              |        | 352   | 別紙 00-0004 |
| 墨出し(内部改修)          | 個別改修 | 4.4      | m <sup>2</sup> | 80     | 352   |            |
| 計                  |      |          |                |        | 352   |            |
|                    |      |          |                |        |       |            |
| 養生                 |      | 1        | 式              |        | 1,292 | 別紙 00-0005 |
| 養生(内部改修)           | 個別改修 | 7.6      | m <sup>2</sup> | 170    | 1,292 |            |
| 計                  |      |          |                |        | 1,292 |            |
|                    |      |          |                |        |       |            |
| 整理清掃後片付け           |      | 1        | 式              |        | 4,484 | 別紙 00-0006 |
| 整理清掃後片付け<br>(内部改修) | 個別改修 | 7.6      | m <sup>2</sup> | 590    | 4,484 |            |
| 計                  |      |          |                |        | 4,484 |            |
|                    |      |          |                |        |       |            |
|                    |      |          |                |        |       |            |
|                    |      |          |                |        |       |            |

### 共通仮設費(積上) 明細

17

## 代価表

18

| その他 |                      |                   |                |       |     |         |       |
|-----|----------------------|-------------------|----------------|-------|-----|---------|-------|
| No  | 名 称                  | 摘 要               | 単 位            | 数 量   | 乗 率 | 単 価     | 金 額   |
|     | 墨出し<br>(プール改修)       |                   | m <sup>2</sup> | 1     |     |         | 80    |
| 01  | 墨出し<br>(屋上防水改修)      |                   | m <sup>2</sup> | 1     | 1   | 80.75   | 80.75 |
|     | 計                    |                   |                |       |     | 80.75   |       |
|     |                      |                   |                |       |     |         |       |
|     | 養生<br>(プール改修)        |                   | m <sup>2</sup> | 1     |     |         | 49    |
| 01  | 養生<br>(屋上防水改修)       | 露出防水・簡易防水(塗膜・シート) | m <sup>2</sup> | 1     | 1   | 49      | 49    |
|     | 計                    |                   |                |       |     | 49      |       |
|     |                      |                   |                |       |     |         |       |
|     | 整理清掃後片付け<br>(プール改修)  |                   | m <sup>2</sup> | 1     |     |         | 140   |
| 01  | 整理清掃後片付け<br>(屋上防水改修) | 露出防水・簡易防水(塗膜・シート) | m <sup>2</sup> | 1     | 1   | 148.5   | 148.5 |
|     | 計                    |                   |                |       |     | 148.5   |       |
|     |                      |                   |                |       |     |         |       |
|     | スクラップ 控除             | 鉄屑 ヘビーH2 0.001t   | 式              | 1     |     |         | ▲44   |
| 01  | スクラップ 控除             | 鉄屑 ヘビーH2          | t              | 0.001 | 1   | ▲44,000 | ▲44   |
|     | 計                    |                   |                |       |     | ▲44     |       |

## 代価表

| その他 |                      |                   |                |         |     |        |        |
|-----|----------------------|-------------------|----------------|---------|-----|--------|--------|
| No  | 名 称                  | 摘 要               | 単 位            | 数 量     | 乗 率 | 単 価    | 金 額    |
|     | 天端コンクリート<br>直均し仕上げ   | 金ごて 幅200          | m              | 1       |     |        | 360    |
| 01  | 笠木天端コンクリート<br>直均し仕上げ | 金ごて 幅300          | m              | 0.66666 | 1   | 547.2  | 364.79 |
|     | 計                    |                   |                |         |     | 364.79 |        |
|     |                      |                   |                |         |     |        |        |
|     | プール 底<br>下地調整        | 防水シート下地<br>ケレン清掃共 | m <sup>2</sup> | 1       |     |        | 1,290  |
| 01  | ケレン清掃                |                   | m <sup>2</sup> | 1       | 1   | 190    | 190    |
| 02  | 樹脂セメントベース2回<br>塗り    | 厚2.0mm程度          | m <sup>2</sup> | 1       | 1   | 1,100  | 1,100  |
|     | 計                    |                   |                |         |     | 1,290  |        |
|     |                      |                   |                |         |     |        |        |
|     | プール 立上り<br>下地調整      | 防水シート下地<br>ケレン清掃共 | m <sup>2</sup> | 1       |     |        | 1,290  |
| 01  | ケレン清掃                |                   | m <sup>2</sup> | 1       | 1   | 190    | 190    |
| 02  | 樹脂セメントベース2回<br>塗り    | 厚2.0mm程度          | m <sup>2</sup> | 1       | 1   | 1,100  | 1,100  |
|     | 計                    |                   |                |         |     | 1,290  |        |
|     |                      |                   |                |         |     |        |        |

○は「その他」の率対象

## 代価表

19

| その他 |                      |                   |                |     |     |       |       |
|-----|----------------------|-------------------|----------------|-----|-----|-------|-------|
| No  | 名 称                  | 摘 要               | 単 位            | 数 量 | 乗 率 | 単 価   | 金 額   |
|     | アール排水ピット<br>下地調整     | 防水シート下地<br>ケレン清掃共 | m <sup>2</sup> | 1   |     |       | 1,290 |
| 01  | ケレン清掃                |                   | m <sup>2</sup> | 1   | 1   | 190   | 190   |
|     |                      |                   | m <sup>2</sup> |     |     |       |       |
| 02  | 樹脂セメントペースト2回<br>塗り   | 厚2.0mm程度          | m <sup>2</sup> | 1   | 1   | 1,100 | 1,100 |
|     |                      |                   | m <sup>2</sup> |     |     |       |       |
|     | 計                    |                   |                |     |     |       | 1,290 |
|     |                      |                   |                |     |     |       |       |
|     | アール長辺オーバーフロー<br>下地調整 | 防水シート下地           | m <sup>2</sup> | 1   |     |       | 1,100 |
| 01  | 樹脂セメントペースト2回<br>塗り   | 厚2.0mm程度          | m <sup>2</sup> | 1   | 1   | 1,100 | 1,100 |
|     |                      |                   | m <sup>2</sup> |     |     |       |       |
|     | 計                    |                   |                |     |     |       | 1,100 |
|     |                      |                   |                |     |     |       |       |
|     | アール短辺オーバーフロー<br>下地調整 | 塗装下地              | m <sup>2</sup> | 1   |     |       | 1,100 |
| 01  | 樹脂セメントペースト2回<br>塗り   | 厚2.0mm程度          | m <sup>2</sup> | 1   | 1   | 1,100 | 1,100 |
|     |                      |                   | m <sup>2</sup> |     |     |       |       |
|     | 計                    |                   |                |     |     |       | 1,100 |
|     |                      |                   |                |     |     |       |       |
|     |                      |                   |                |     |     |       |       |

## 代価表

| その他 |                          |          |                |     |     |       |       |
|-----|--------------------------|----------|----------------|-----|-----|-------|-------|
| No  | 名 称                      | 摘 要      | 単 位            | 数 量 | 乗 率 | 単 価   | 金 額   |
|     | アーチサット 床<br>下地調整         | 防水シート下地  | m <sup>2</sup> | 1   |     |       | 1,100 |
| 01  | 樹脂セメントペースト2回<br>塗り       | 厚2.0mm程度 | m <sup>2</sup> | 1   | 1   | 1,100 | 1,100 |
|     |                          |          | m <sup>2</sup> |     |     |       |       |
|     | 計                        |          |                |     |     |       | 1,100 |
|     |                          |          |                |     |     |       |       |
|     | アーチサット 外側掛け<br>天端 下地調整   | 塗装下地     | m <sup>2</sup> | 1   |     |       | 1,100 |
| 01  | 樹脂セメントペースト2回<br>塗り       | 厚2.0mm程度 | m <sup>2</sup> | 1   | 1   | 1,100 | 1,100 |
|     |                          |          | m <sup>2</sup> |     |     |       |       |
|     | 計                        |          |                |     |     |       | 1,100 |
|     |                          |          |                |     |     |       |       |
|     | アーチサット 屋根根巻<br>天端 下地調整   | 塗装下地     | m <sup>2</sup> | 1   |     |       | 1,100 |
| 01  | 樹脂セメントペースト2回<br>塗り       | 厚2.0mm程度 | m <sup>2</sup> | 1   | 1   | 1,100 | 1,100 |
|     |                          |          | m <sup>2</sup> |     |     |       |       |
|     | 計                        |          |                |     |     |       | 1,100 |
|     |                          |          |                |     |     |       |       |
|     | アーチサット フェンス立り<br>天端 下地調整 | 塗装下地     | m <sup>2</sup> | 1   |     |       | 1,100 |
| 01  | 樹脂セメントペースト2回<br>塗り       | 厚2.0mm程度 | m <sup>2</sup> | 1   | 1   | 1,100 | 1,100 |
|     |                          |          | m <sup>2</sup> |     |     |       |       |
|     | 計                        |          |                |     |     |       | 1,100 |
|     |                          |          |                |     |     |       |       |

○は「その他」の率対象

## 代価表

20

| その他 |                         |          |                |     |     |       |       |
|-----|-------------------------|----------|----------------|-----|-----|-------|-------|
| No  | 名 称                     | 摘 要      | 単 位            | 数 量 | 乗 率 | 単 価   | 金 額   |
|     | アーリッド タイプ掛け<br>立上り 下地調整 | 塗装下地     | m <sup>2</sup> | 1   |     |       | 1,100 |
| 01  | 樹脂セメントペースト2回<br>塗り      | 厚2.0mm程度 | m <sup>2</sup> | 1   | 1   | 1,100 | 1,100 |
|     | 計                       |          |                |     |     |       | 1,100 |
|     |                         |          |                |     |     |       |       |
|     | アーリッド 屋根根巻<br>立上り 下地調整  | 塗装下地     | m <sup>2</sup> | 1   |     |       | 1,100 |
| 01  | 樹脂セメントペースト2回<br>塗り      | 厚2.0mm程度 | m <sup>2</sup> | 1   | 1   | 1,100 | 1,100 |
|     | 計                       |          |                |     |     |       | 1,100 |
|     |                         |          |                |     |     |       |       |
|     | アーリッド フジス<br>立上り 下地調整   | 塗装下地     | m <sup>2</sup> | 1   |     |       | 1,100 |
| 01  | 樹脂セメントペースト2回<br>塗り      | 厚2.0mm程度 | m <sup>2</sup> | 1   | 1   | 1,100 | 1,100 |
|     | 計                       |          |                |     |     |       | 1,100 |
|     |                         |          |                |     |     |       |       |
|     | アーリッド 附属棟<br>立上り 下地調整   | 塗装下地     | m <sup>2</sup> | 1   |     |       | 1,100 |
| 01  | 樹脂セメントペースト2回<br>塗り      | 厚2.0mm程度 | m <sup>2</sup> | 1   | 1   | 1,100 | 1,100 |
|     | 計                       |          |                |     |     |       | 1,100 |

## 代価表

| その他 |  |                          |                |             |      |            |            |
|-----|--|--------------------------|----------------|-------------|------|------------|------------|
| No  | 名 称                                    | 摘 要                      | 単 位            | 数 量         | 乗 率  | 単 価        | 金 額        |
|     | アーリ給水部増打部<br>天端 モルタル補修                 | 厚35 ポリマーセメント系<br>防水シート下地 | m <sup>2</sup> | 1           |      |            | 4,690      |
| 01  | 床コンクリート直均し<br>仕上げ                      | 金ごて 防水下地                 | m <sup>2</sup> | 1           | 1    | 478.8      | 478.8      |
| 02  | 樹脂モルタル                                 |                          | m3             | 0.035       | 1    | 120,502.31 | 4,217.58   |
|     | 計                                      |                          |                |             |      |            | 4,696.38   |
|     |  |                          |                |             |      |            |            |
|     | 樹脂モルタル                                 |                          | m3             | 1           |      |            | 120,500    |
| 01  | 既調合セメント<br>25kg/0.022m <sup>3</sup>    |                          | kg             | 1,136.36364 | 1    | 52         | 59,090.9   |
| 02  | モルタル接着増強剤<br>1.8kg/0.022m <sup>3</sup> |                          | kg             | 81.81818    | 1    | 397        | 32,481.81  |
| 03  | 普通作業員                                  |                          | 人              | 1.2         | 1    | 19,600     | 23,520     |
|     | その他                                    |                          | 式              | 1           | 0.23 | 23,520     | 5,409.6    |
|     | 計                                      |                          |                |             |      |            | 120,502.31 |
|     |  |                          |                |             |      |            |            |
|     |  |                          |                |             |      |            |            |
|     |  |                          |                |             |      |            |            |

○は「その他」の率対象

## 代価表

21

| その他 |                          |                          |                |       |     |            |          |
|-----|--------------------------|--------------------------|----------------|-------|-----|------------|----------|
| No  | 名 称                      | 摘 要                      | 単 位            | 数 量   | 乗 率 | 単 価        | 金 額      |
|     | アーチ 長辺天端・立上り モルタル補修      | 厚35 ポリマーセメント系<br>防水シート下地 | m <sup>2</sup> | 1     |     |            | 4,690    |
| 01  | 床コンクリート直均し<br>仕上げ        | 金ごて 防水下地                 | m <sup>2</sup> | 1     | 1   | 478.8      | 478.8    |
| 02  | 樹脂モルタル                   |                          | m3             | 0.035 | 1   | 120,502.31 | 4,217.58 |
|     | 計                        |                          |                |       |     |            | 4,696.38 |
|     |                          |                          |                |       |     |            |          |
|     | アーチ 短辺天端・立上り モルタル補修      | 厚35 ポリマーセメント系<br>防水シート下地 | m <sup>2</sup> | 1     |     |            | 4,690    |
| 01  | 床コンクリート直均し<br>仕上げ        | 金ごて 防水下地                 | m <sup>2</sup> | 1     | 1   | 478.8      | 478.8    |
| 02  | 樹脂モルタル                   |                          | m3             | 0.035 | 1   | 120,502.31 | 4,217.58 |
|     | 計                        |                          |                |       |     |            | 4,696.38 |
|     |                          |                          |                |       |     |            |          |
|     | アーチ付 附属棟立上り 防水モルタル<br>補修 | 厚15 ポリマーセメント系<br>塗装下地    | m <sup>2</sup> | 1     |     |            | 2,440    |
| 01  | 床コンクリート直均し<br>仕上げ        | 金ごて 防水下地                 | m <sup>2</sup> | 1     | 1   | 478.8      | 478.8    |
| 02  | 防水樹脂モルタル                 |                          | m3             | 0.015 | 1   | 131,297.76 | 1,969.46 |
|     | 計                        |                          |                |       |     |            | 2,448.26 |
|     |                          |                          |                |       |     |            |          |

## 代価表

| その他 |                           |                       |                |             |      |            |            |
|-----|---------------------------|-----------------------|----------------|-------------|------|------------|------------|
| No  | 名 称                       | 摘 要                   | 単 位            | 数 量         | 乗 率  | 単 価        | 金 額        |
|     | 防水樹脂モルタル                  |                       | m3             | 1           |      |            | 131,200    |
| 01  | 既調合セット                    | 25kg/0.022m3          | kg             | 1,136.36364 | 1    | 52         | 59,090.9   |
| 02  | モルタル接着増強剤                 | 1.8kg/0.022m3         | kg             | 81.81818    | 1    | 397        | 32,481.81  |
| 03  | 防水剤                       | 1136.36364kg×5%       | kg             | 56.81818    | 1    | 190        | 10,795.45  |
| 04  | 普通作業員                     |                       | 人              | 1.2         | 1    | 19,600     | 23,520     |
|     | その他                       |                       | 式              | 1           | 0.23 | 23,520     | 5,409.6    |
|     | 計                         |                       |                |             |      |            | 131,297.76 |
|     |                           |                       |                |             |      |            |            |
|     | アーチ付 フェンス立上り 天端<br>モルタル補修 | 厚25 ポリマーセメント系<br>塗装下地 | m <sup>2</sup> | 1           |      |            | 3,490      |
| 01  | 床コンクリート直均し<br>仕上げ         | 金ごて 防水下地              | m <sup>2</sup> | 1           | 1    | 478.8      | 478.8      |
| 02  | 樹脂モルタル                    |                       | m3             | 0.025       | 1    | 120,502.31 | 3,012.55   |
|     | 計                         |                       |                |             |      |            | 3,491.35   |
|     |                           |                       |                |             |      |            |            |
|     |                           |                       |                |             |      |            |            |

○は「その他」の率対象

## 代価表

22

| その他 |                       |                            |                |         |     |            |          |
|-----|-----------------------|----------------------------|----------------|---------|-----|------------|----------|
| No  | 名 称                   | 摘 要                        | 単 位            | 数 量     | 乗 率 | 単 価        | 金 額      |
|     | アーマイト 附属棟立上り 防水モルタル補修 | 厚25 ポリマーセメント系塗装下地          | m <sup>2</sup> | 1       |     |            | 3,760    |
| 01  | 床コンクリート直均し仕上げ         | 金ごて 防水下地                   | m <sup>2</sup> | 1       | 1   | 478.8      | 478.8    |
| 02  | 防水樹脂モルタル              |                            | m <sup>3</sup> | 0.025   | 1   | 131,297.76 | 3,282.44 |
|     | 計                     |                            |                |         |     |            | 3,761.24 |
|     |                       |                            |                |         |     |            |          |
|     | アーマイト 側溝防水モルタル補修      | H70×W100×H70 ポリマーセメント系塗装下地 | m              | 1       |     |            | 1,650    |
| 01  | 笠木天端コンクリート直均し仕上げ      | 金ごて 幅300                   | m              | 1       | 1   | 547.2      | 547.2    |
| 02  | 防水樹脂モルタル              |                            | m <sup>3</sup> | 0.0084  | 1   | 131,297.76 | 1,102.9  |
|     | 計                     |                            |                |         |     |            | 1,650.1  |
|     |                       |                            |                |         |     |            |          |
|     | アーマイト フェンス立上り モルタル補修  | 厚25 H50 ポリマーセメント系塗装下地      | m              | 1       |     |            | 690      |
| 01  | 笠木天端コンクリート直均し仕上げ      | 金ごて 幅300                   | m              | 1       | 1   | 547.2      | 547.2    |
| 02  | 樹脂モルタル                |                            | m <sup>3</sup> | 0.00125 | 1   | 120,502.31 | 150.62   |
|     | 計                     |                            |                |         |     |            | 697.82   |
|     |                       |                            |                |         |     |            |          |

## 代価表

| その他 |                     |                       |                |         |     |            |          |
|-----|---------------------|-----------------------|----------------|---------|-----|------------|----------|
| No  | 名 称                 | 摘 要                   | 単 位            | 数 量     | 乗 率 | 単 価        | 金 額      |
|     | アーマイト 附属棟立上り モルタル補修 | 厚25 H50 ポリマーセメント系塗装下地 | m              | 1       |     |            | 690      |
| 01  | 笠木天端コンクリート直均し仕上げ    | 金ごて 幅300              | m              | 1       | 1   | 547.2      | 547.2    |
| 02  | 樹脂モルタル              |                       | m <sup>3</sup> | 0.00125 | 1   | 120,502.31 | 150.62   |
|     | 計                   |                       |                |         |     |            | 697.82   |
|     |                     |                       |                |         |     |            |          |
|     | ガーラー平板撤去            | 敷モルタル共 集積共            | m <sup>2</sup> | 1       |     |            | 3,880    |
| 01  | コンクリート撤去            | 無筋 人力 集積共             | m <sup>3</sup> | 0.07    | 1   | 55,558.5   | 3,889.09 |
|     | 計                   |                       |                |         |     |            | 3,889.09 |
|     |                     |                       |                |         |     |            |          |
|     | コンクリート平板撤去          | 樹脂モルタル・敷モルタル共 集積共     | m <sup>2</sup> | 1       |     |            | 6,380    |
| 01  | コンクリート撤去            | 無筋 人力 集積共             | m <sup>3</sup> | 0.115   | 1   | 55,558.5   | 6,389.22 |
|     | 計                   |                       |                |         |     |            | 6,389.22 |
|     |                     |                       |                |         |     |            |          |
|     |                     |                       |                |         |     |            |          |

○は「その他」の率対象

## 代価表

23

| その他 |                  |                |                |      |     |          |          |
|-----|------------------|----------------|----------------|------|-----|----------|----------|
| No  | 名 称              | 摘 要            | 単 位            | 数 量  | 乗 率 | 単 価      | 金 額      |
|     | コンクリート平板撤去       | モルタル、敷き砂利共 集積共 | m <sup>2</sup> | 1    |     |          | 6,660    |
| 01  | コンクリート撤去         | 無筋 人力 集積共      | m <sup>3</sup> | 0.12 | 1   | 55,558.5 | 6,667.02 |
|     | 計                |                |                |      |     |          | 6,667.02 |
|     |                  |                |                |      |     |          |          |
|     | 碎石敷撤去            | 集積共            | m <sup>3</sup> | 1    |     |          | 2,120    |
| 01  | 地業とりこわし          | 機 械 集積・積込み共    | m <sup>3</sup> | 1    | 1   | 2,122.42 | 2,122.42 |
|     | 計                |                |                |      |     |          | 2,122.42 |
|     |                  |                |                |      |     |          |          |
|     | 立上り<br>モルタル撤去    | 集積共            | m <sup>2</sup> | 1    |     |          | 3,280    |
| 01  | 床モルタル・床人研ぎ<br>撤去 | 集積共            | m <sup>2</sup> | 1    | 1   | 3,280.28 | 3,280.28 |
|     | 計                |                |                |      |     |          | 3,280.28 |
|     |                  |                |                |      |     |          |          |
|     | 立上り<br>モルタル撤去    | H 50<br>集積共    | m              | 1    |     |          | 250      |
| 01  | コンクリートはつり        | 床 厚30mm 集積共    | m <sup>2</sup> | 0.05 | 1   | 5,079.87 | 253.99   |
|     | 計                |                |                |      |     |          | 253.99   |

## 代価表

| その他 |                   |                    |                |      |     |          |          |
|-----|-------------------|--------------------|----------------|------|-----|----------|----------|
| No  | 名 称               | 摘 要                | 単 位            | 数 量  | 乗 率 | 単 価      | 金 額      |
|     | タラップ部<br>モルタル撤去   | 集積共                | m <sup>2</sup> | 1    |     |          | 3,280    |
| 01  | 床モルタル・床人研ぎ<br>撤去  | 集積共                | m <sup>2</sup> | 1    | 1   | 3,280.28 | 3,280.28 |
|     | 計                 |                    |                |      |     |          | 3,280.28 |
|     |                   |                    |                |      |     |          |          |
|     | 側溝<br>モルタル撤去      | W170×H130<br>集積共   | m              | 1    |     |          | 860      |
| 01  | コンクリートはつり         | 床 厚30mm 集積共        | m <sup>2</sup> | 0.17 | 1   | 5,079.87 | 863.57   |
|     | 計                 |                    |                |      |     |          | 863.57   |
|     |                   |                    |                |      |     |          |          |
|     | アーチ周開天端<br>タイル撤去  | 樹脂モルタル、モルタル下地共 集積共 | m <sup>2</sup> | 1    |     |          | 4,100    |
| 01  | 床タイル撤去            | 下地モルタル共 集積共        | m <sup>2</sup> | 1    | 1   | 4,100.35 | 4,100.35 |
|     | 計                 |                    |                |      |     |          | 4,100.35 |
|     |                   |                    |                |      |     |          |          |
|     | アーチ周開立上り<br>人研ぎ撤去 | 集積共                | m <sup>2</sup> | 1    |     |          | 3,280    |
| 01  | 床モルタル・床人研ぎ<br>撤去  | 集積共                | m <sup>2</sup> | 1    | 1   | 3,280.28 | 3,280.28 |
|     | 計                 |                    |                |      |     |          | 3,280.28 |

○は「その他」の率対象

## 代価表

24

| その他 |                 |     |     |     |     |       |          |
|-----|-----------------|-----|-----|-----|-----|-------|----------|
| No  | 名 称             | 摘 要 | 単 位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価   | 金 額      |
|     | 排水ピット蓋撤去        | 集積共 |     | 1   |     |       | 6,350    |
|     |                 |     | か所  |     |     |       | 代価表 0040 |
| 01  | 床マントル・点検口<br>撤去 | 集積共 |     | 1   | 1   | 6,350 | 6,350    |
|     |                 |     | か所  |     |     |       |          |
|     | 計               |     |     |     |     | 6,350 |          |
|     |                 |     |     |     |     |       |          |
|     | 排水溝蓋撤去          | 集積共 |     | 1   |     |       | 1,220    |
|     |                 |     | m   |     |     |       | 代価表 0041 |
| 01  | 土台撤去            | 集積共 |     | 1   | 1   | 1,225 | 1,225    |
|     |                 |     | m   |     |     |       |          |
|     | 計               |     |     |     |     | 1,225 |          |
|     |                 |     |     |     |     |       |          |
|     | 会所蓋撤去           | 集積共 |     | 1   |     |       | 6,350    |
|     |                 |     | か所  |     |     |       | 代価表 0042 |
| 01  | 床マントル・点検口<br>撤去 | 集積共 |     | 1   | 1   | 6,350 | 6,350    |
|     |                 |     | か所  |     |     |       |          |
|     | 計               |     |     |     |     | 6,350 |          |
|     |                 |     |     |     |     |       |          |
|     | 排水蓋撤去           | 集積共 |     | 1   |     |       | 6,350    |
|     |                 |     | か所  |     |     |       | 代価表 0043 |
| 01  | 床マントル・点検口<br>撤去 | 集積共 |     | 1   | 1   | 6,350 | 6,350    |
|     |                 |     | か所  |     |     |       |          |
|     | 計               |     |     |     |     | 6,350 |          |
|     |                 |     |     |     |     |       |          |

## 代価表

| その他 |                 |                      |     |     |     |          |          |
|-----|-----------------|----------------------|-----|-----|-----|----------|----------|
| No  | 名 称             | 摘 要                  | 単 位 | 数 量 | 乗 率 | 単 価      | 金 額      |
|     | 点検口枠撤去          | 集積共                  |     | 1   |     |          | 6,350    |
|     |                 |                      | か所  |     |     |          | 代価表 0044 |
| 01  | 床マントル・点検口<br>撤去 | 集積共                  |     | 1   | 1   | 6,350    | 6,350    |
|     |                 |                      | か所  |     |     |          |          |
|     | 計               |                      |     |     |     | 6,350    |          |
|     |                 |                      |     |     |     |          |          |
|     | タッパ撤去           | 集積共                  |     | 1   |     |          | 37,700   |
|     |                 |                      | か所  |     |     |          | 代価表 0045 |
| 01  | たてどい撤去          | 鋼管 集積共               |     | 5.7 | 1   | 5,675    | 32,347.5 |
|     |                 |                      | m   |     |     |          |          |
| 02  | ガス溶断            |                      |     | 4   | 1   | 1,350    | 5,400    |
|     |                 |                      | か所  |     |     |          |          |
|     | 計               |                      |     |     |     | 37,747.5 |          |
|     |                 |                      |     |     |     |          |          |
|     | コース標示板撤去        | アクリル板 100×100<br>集積共 |     | 1   |     |          | 2,150    |
|     |                 |                      | か所  |     |     |          | 代価表 0046 |
| 01  | 一般室名札板<br>E-302 | a型 W300 H150 (外部)    |     | 0.4 | 1   | 5,380.62 | 2,152.24 |
|     |                 |                      | か所  |     |     |          |          |
|     | 計               |                      |     |     |     | 2,152.24 |          |
|     |                 |                      |     |     |     |          |          |
|     |                 |                      |     |     |     |          |          |

○は「その他」の率対象

## 代価表

25

| その他 |                    |   |                |     |     |          |           |
|-----|--------------------|---|----------------|-----|-----|----------|-----------|
| No  | 名 称                | 摘 要   | 単 位            | 数 量 | 乗 率 | 単 価      | 金 額       |
|     | 点検口蓋取外し            |   | か所             | 1   |     |          | 10,300    |
| 01  | 床点検口               | 屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠<br>ステンレス目地 鍵無 600角             | か所             | 0.4 | 1   | 25,914.3 | 10,365.72 |
|     | 計                  |   |                |     |     |          | 10,365.72 |
|     |                    |   |                |     |     |          |           |
|     | 発生材積込み             | 陶磁器類 人力   | m <sup>3</sup> | 1   |     |          | 4,900     |
| 01  | 発生材積込み             | ボート・木材類 人力                                      | m <sup>3</sup> | 1   | 1   | 4,900    | 4,900     |
|     | 計                  |   |                |     |     |          | 4,900     |
|     |                    |   |                |     |     |          |           |
|     | 撤去材運搬              | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 陶磁器類<br>DID区間有り 23.0km以下   | m <sup>3</sup> | 1   |     |          | 4,440     |
| 01  | 撤去材運搬              | ダンプトラック 2t積級<br>人力積込 石こうぼく類<br>DID区間有り 23.0km以下 | m <sup>3</sup> | 1   | 1   | 4,442.92 | 4,442.92  |
|     | 計                  |   |                |     |     |          | 4,442.92  |
|     |                    |   |                |     |     |          |           |
|     | 天端コンクリート直均し<br>仕上げ | 金ごて 直均し仕上げ                                      | m <sup>2</sup> | 1   |     |          | 570       |
| 01  | 床コンクリート直均し<br>仕上げ  | 金ごて 直均し仕上げ                                      | m <sup>2</sup> | 1   | 1   | 570      | 570       |
|     | 計                  |   |                |     |     |          | 570       |

## 代価表

| その他 |                                   |                                     |                |         |     |          |          |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|---------|-----|----------|----------|
| No  | 名 称                               | 摘 要                                 | 単 位            | 数 量     | 乗 率 | 単 価      | 金 額      |
|     | 基礎撤去部 モルタル<br>補修                  | 厚5 まきマーセメント系                        | m <sup>2</sup> | 1       |     |          | 1,100    |
| 01  | 樹脂モルタル                            | 厚10mm                               | m <sup>2</sup> | 0.5     | 1   | 2,200    | 1,100    |
|     | 計                                 |                                     |                |         |     |          | 1,100    |
|     |                                   |                                     |                |         |     |          |          |
|     | 仮開口                               | フェンスバー/リカート<br>H=1800 シート張り共<br>4ヶ月 | m              | 1       |     |          | 3,410    |
| 01  | 仮開口(7)<br>フェンスバー/リカート 標準<br>図参考-6 | (A) 定額損料                            | か所             | 0.55555 | 1   | 2,284.81 | 1,269.32 |
| 02  | 仮開口(7)<br>フェンスバー/リカート 標準<br>図参考-6 | (A) 月額損料                            | か所             | 0.55555 | 4   | 630.25   | 1,400.54 |
| 03  | 養生シート張り                           | 防炎II類<br>掛けい手間                      | m <sup>2</sup> | 0.9     | 1   | 684.75   | 616.27   |
| 04  | 養生シート張り                           | 防炎II類<br>供用1日賃料 修理費含む               | m <sup>2</sup> | 0.9     | 120 | 0.87     | 93.96    |
| 05  | 養生シート張り                           | 防炎II類<br>基本料 修理費含む                  | m <sup>2</sup> | 0.9     | 1   | 36.38    | 32.74    |
|     | 計                                 |                                     |                |         |     |          | 3,412.83 |
|     |                                   |                                     |                |         |     |          |          |
|     | グラウンド整地                           |                                     | m <sup>2</sup> | 1       |     |          | 230      |
| 01  | 敷地整地                              | 人力と機械の併用                            | m <sup>2</sup> | 1       | 1   | 233.04   | 233.04   |
|     | 計                                 |                                     |                |         |     |          | 233.04   |

○は「その他」の率対象

## 電気設備工事 種目別内訳

1

## 電気設備工事 科目別内訳

2

## 電氣設備工事 中科目別内訳

3

## 電気設備工事 細目別内訳

4

| 電気設備工事(教育センター附属高校ホール改修工事) |                          | ろ過ポンプ室 |     | 動力設備   |         |            |
|---------------------------|--------------------------|--------|-----|--------|---------|------------|
| 名 称                       | 概 要                      | 数 量    | 単 位 | 単 価    | 金 領     | 備 考        |
| 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)  | 5.5mm <sup>2</sup>       | 13     | m   | 440    | 5,720   |            |
| EM-CEケーブル                 | 14mm <sup>2</sup> -3C 管内 | 4      | m   | 2,020  | 8,080   |            |
| 薄鋼電線管(C)                  | 露出配管(塗装有) 39mm           | 4      | m   | 3,020  | 12,080  |            |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)         | 38mm ピニル被覆有・防水           | 1      | か所  | 3,130  | 3,130   |            |
| 硬質ピニル電線管(VE)              | 露出配管 16mm                | 5      | m   | 1,030  | 5,150   |            |
| ステンレス製 フルボックス WP形         | 200×200×200-             | 1      | 個   | 19,500 | 19,500  |            |
| ステンレス製 フルボックス WP形         | 150×150×150-             | 3      | 個   | 11,800 | 35,400  |            |
| 接地極(銅覆鋼棒打込式)              | 14φ×1.5m~2連              | 1      | か所  | 9,380  | 9,380   |            |
| 接地極埋設標                    | 金属製                      | 1      | 枚   | 8,190  | 8,190   |            |
| はり工事                      |                          | 1      | 式   |        | 13,500  | 別紙 00-0001 |
| 撤去工事                      | 再使用しない                   | 1      | 式   |        | 20,400  | 別紙 00-0002 |
| 計                         |                          |        |     |        | 140,530 |            |
|                           |                          |        |     |        |         |            |
|                           |                          |        |     |        |         |            |
|                           |                          |        |     |        |         |            |

## 電気設備工事 別紙明細

5

| 電気設備工事(教育センター附属高校アル改修工事)   |                         | ろ過ポンプ室 |    | 動力設備  |        |            |
|----------------------------|-------------------------|--------|----|-------|--------|------------|
| 名 称                        | 摘 要                     | 数 量    | 単位 | 単 価   | 金 領    | 備 考        |
| はつり工事                      |                         | 1      | 式  |       | 13,500 | 別紙 00-0001 |
| 機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口) | 100~150mm 25mm          | 2      | か所 | 6,750 | 13,500 |            |
| 計                          |                         |        |    |       | 13,500 |            |
|                            |                         |        |    |       |        |            |
| 撤去工事                       | 再使用しない                  | 1      | 式  |       | 20,400 | 別紙 00-0002 |
| 600V ポリエチレンケーブル撤去          | 14mm2- 3C 管 内<br>再使用しない | 6      | m  | 240   | 1,440  |            |
| 厚鋼電線管                      | (G28) 再使用しない            | 4      | m  | 690   | 2,760  |            |
| 金属製可とう電線管(電動機等接続)撤去        | 30mm ピン被覆有・防水<br>再使用しない | 2      | か所 | 290   | 580    | 代価表 0002   |
| アルボックス撤去                   | 200× 200× 100 再使用しない    | 1      | 個  | 1,650 | 1,650  |            |
| 操作盤撤去費                     | 再使用しない                  | 1      | 式  |       | 14,000 | 代価表 0001   |
| 計                          |                         |        |    |       | 20,430 |            |
|                            |                         |        |    |       |        |            |
|                            |                         |        |    |       |        |            |
|                            |                         |        |    |       |        |            |

### 共通仮設費(積上) 明細

6

### 共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

7

代価表

8

○は「その他」の率対象

## 機械設備工事 種目別内訳

1

## 機械設備工事 科目別内訳

2

機械設備工事 中科目別内訳

3

## 機械設備工事 細目別内訳

| 機械設備工事 (プール改修工事) (教育センター附属高等学校) プール棟 |  |     | 機器設備 |           |           |            |
|--------------------------------------|--|-----|------|-----------|-----------|------------|
| 名 称                                  | 摘 要  | 数 量 | 単 位  | 単 価       | 金 額       | 備 考        |
| 循環ろ過装置                               | 珪藻土式 处理能力100m <sup>3</sup> /h<br>操作盤 ろ過ポンプ ほか付属品 | 1   | 基    | 6,396,000 | 6,396,000 |            |
| 二次側電気工事                              | 操作盤取付工事共   | 1   | 式    |           | 820,000   |            |
| 据付費                                  |  | 1   | 式    |           | 820,000   | 別紙 00-0001 |
| 搬入費                                  |  | 1   | 式    |           | 119,000   | 別紙 00-0002 |
| 搬出費                                  |  | 1   | 式    |           | 180,000   | 別紙 00-0003 |
| 撤去工事                                 | 再使用しない   | 1   | 式    |           | 346,000   | 別紙 00-0004 |
| 撤去工事                                 | 再使用する  | 1   | 式    |           | 9,240     | 別紙 00-0005 |
| 産業廃棄物処分費                             |  | 1   | 式    |           | 14,000    | 別紙 00-0006 |
| 計                                    |  |     |      |           | 8,704,240 |            |
|                                      |  |     |      |           |           |            |
|                                      |  |     |      |           |           |            |
|                                      |  |     |      |           |           |            |
|                                      |  |     |      |           |           |            |
|                                      |  |     |      |           |           |            |

## 機械設備工事 細目別内訳

| 機械設備工事 (プール改修工事) (教育センター附属高等学校) プール棟 |                 |     | 配管設備 |        |           |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|------|--------|-----------|-----|
| 名 称                                  | 摘 要             | 数 量 | 単 位  | 単 価    | 金 額       | 備 考 |
| 給水・耐衝撃性<br>ホリ塩ビ管(HIVP)               | 地中配管 40A        | 35  | m    | 2,900  | 101,500   |     |
| 給水・耐衝撃性<br>ホリ塩ビ管(HIVP)               | 地中配管 75A        | 3   | m    | 5,870  | 17,610    |     |
| 給水・耐衝撃性<br>ホリ塩ビ管(HIVP)               | 地中配管 100A       | 63  | m    | 7,850  | 494,550   |     |
| 給水・耐衝撃性<br>ホリ塩ビ管(HIVP)               | 地中配管 125A       | 31  | m    | 9,760  | 302,560   |     |
| 排水・硬質ホリ<br>塩化ビニル管<br>(VP)            | 地中配管 50A        | 5   | m    | 3,460  | 17,300    |     |
| 排水・硬質ホリ<br>塩化ビニル管<br>(VP)            | 地中配管 100A       | 143 | m    | 7,000  | 1,001,000 |     |
| 給水・耐衝撃性<br>ホリ塩ビ管(HIVP)               | 屋外架空・暗渠 25A     | 1   | m    | 2,620  | 2,620     |     |
| 給水・耐衝撃性<br>ホリ塩ビ管(HIVP)               | 屋外架空・暗渠 125A    | 6   | m    | 12,300 | 73,800    |     |
| 給水・耐衝撃性<br>ホリ塩ビ管(HIVP)               | 機械室・便所 100A     | 13  | m    | 13,600 | 176,800   |     |
| 給水・耐衝撃性<br>ホリ塩ビ管(HIVP)               | 機械室・便所 125A     | 8   | m    | 16,900 | 135,200   |     |
| フレキシブルジョイント                          | △ローブ形 125A      | 1   | 個    | 35,600 | 35,600    |     |
| 防振継手                                 | △ローブ形 125A      | 1   | 個    | 39,200 | 39,200    |     |
| ライニングバタブリ弁                           | 10K(ウェーバー) 100A | 1   | 個    | 38,200 | 38,200    |     |
| ライニングバタブリ弁                           | 10K(ウェーバー) 125A | 2   | 個    | 51,700 | 103,400   |     |
| 仕切弁<br>(管端防食ゴム)                      | 10K(ねじ・給水用) 25A | 1   | 個    | 8,550  | 8,550     |     |

## 機械設備工事 細目別内訳

5

| 機械設備工事（プール改修工事）（教育センター附属高等学校） プール棟 |               |     |     |        |           | 配管設備       |
|------------------------------------|---------------|-----|-----|--------|-----------|------------|
| 名 称                                | 概 要           | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額       | 備 考        |
| プール吐出口                             | 40φ           | 23  | 個   | 19,000 | 437,000   | 代価表 0001   |
| オーバーフロー目皿                          | 50A           | 16  | 個   | 25,200 | 403,200   | 代価表 0002   |
| 吸込み防止金具                            | Φ125          | 1   | 個   | 15,100 | 15,100    | 代価表 0006   |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ            | 配管切断 50A 保温無  | 16  | か所  | 4,420  | 70,720    |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ            | 配管切断 75A 保温無  | 2   | か所  | 5,780  | 11,560    |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ            | 配管切断 100A 保温無 | 10  | か所  | 6,120  | 61,200    |            |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ            | 配管切断 125A 保温無 | 5   | か所  | 7,490  | 37,450    |            |
| コンクリート工事                           |               | 1   | 式   |        | 270       | 別紙 00-0007 |
| 土工事                                |               | 1   | 式   |        | 1,107,000 | 別紙 00-0008 |
| 残土処分                               |               | 1   | 式   |        | 66,600    | 別紙 00-0009 |
| はつり工事                              |               | 1   | 式   |        | 651,000   | 別紙 00-0010 |
| コンクリート類処分費                         |               | 1   | 式   |        | 210       | 別紙 00-0011 |
| 撤去工事                               | 再使用しない        | 1   | 式   |        | 617,000   | 別紙 00-0012 |
| 産業廃棄物処分費                           |               | 1   | 式   |        | 33,500    | 別紙 00-0013 |
| 計                                  |               |     |     |        | 6,059,700 |            |

## 機械設備工事 別紙明細

6

| 機械設備工事 (プール改修工事) (教育センター附属高等学校) プール棟 |                              |      |    |         | 機器設備    |            |
|--------------------------------------|------------------------------|------|----|---------|---------|------------|
| 名 称                                  | 摘 要                          | 数 量  | 単位 | 単 価     | 金 額     | 備 考        |
| 据付費                                  |                              | 1    | 式  |         | 820,000 | 別紙 00-0001 |
| ろ過装置据付                               | 減菌機 ろ過ボンブほか付属品               | 1    | 式  |         | 820,000 |            |
| 計                                    |                              |      |    |         | 820,000 |            |
|                                      |                              |      |    |         |         |            |
| 搬入費                                  |                              | 1    | 式  |         | 119,000 | 別紙 00-0002 |
| 搬入費                                  | 複数搬入 300kg/m <sup>3</sup> 未満 | 1.06 | t  | 113,000 | 119,780 |            |
| 計                                    |                              |      |    |         | 119,780 |            |
|                                      |                              |      |    |         |         |            |
| 搬出費                                  |                              | 1    | 式  |         | 180,000 | 別紙 00-0003 |
| 搬出費(撤去用)                             | 複数搬出 100kg/m <sup>3</sup> 未満 | 1.2  | t  | 150,000 | 180,000 |            |
| 計                                    |                              |      |    |         | 180,000 |            |
|                                      |                              |      |    |         |         |            |
|                                      |                              |      |    |         |         |            |
|                                      |                              |      |    |         |         |            |

## 機械設備工事 別紙明細

| 機械設備工事 (プール改修工事) (教育センター附属高等学校) プール棟 |        |       |                |        | 機器設備    |            |
|--------------------------------------|--------|-------|----------------|--------|---------|------------|
| 名 称                                  | 摘 要    | 数 量   | 単位             | 単 価    | 金 額     | 備 考        |
| 撤去工事                                 | 再使用しない | 1     | 式              |        | 346,000 | 別紙 00-0004 |
| ろ過装置撤去                               | 再使用しない | 1     | 式              |        | 246,000 |            |
| 産業廃棄物積込・運搬費                          |        | 15.56 | m <sup>3</sup> | 6,460  | 100,517 |            |
| 計                                    |        |       |                |        | 346,517 |            |
|                                      |        |       |                |        |         |            |
| 撤去工事                                 | 再使用する  | 1     | 式              |        | 9,240   | 別紙 00-0005 |
| 減菌機撤去                                | 再使用する  | 1     | 台              | 9,240  | 9,240   | 代価表 0005   |
| 計                                    |        |       |                |        | 9,240   |            |
|                                      |        |       |                |        |         |            |
| 産業廃棄物処分費                             |        | 1     | 式              |        | 14,000  | 別紙 00-0006 |
| 産業廃棄物処分費                             | 金属くず   | 1.2   | t              | 11,700 | 14,040  |            |
| 計                                    |        |       |                |        | 14,040  |            |
|                                      |        |       |                |        |         |            |
|                                      |        |       |                |        |         |            |
|                                      |        |       |                |        |         |            |

## 機械設備工事 別紙明細

7

| 機械設備工事(プール改修工事)(教育センター附属高等学校) |  | プール棟  |                | 配管設備  |           |            |
|-------------------------------|--|-------|----------------|-------|-----------|------------|
| 名 称                           | 摘 要  | 数 量   | 単 位            | 単 価   | 金 額       | 備 考        |
| コンクリート工事                      |  | 1     | 式              |       | 270       | 別紙 00-0007 |
| コンクリート工事                      | 防水モルタル 厚15mm (m <sup>2</sup> )                                   | 0.1   |                | 2,750 | 275       |            |
| 計                             |  |       |                |       | 275       |            |
|                               |  |       |                |       |           |            |
| 土工事                           |  | 1     | 式              |       | 1,107,000 | 別紙 00-0008 |
| 土工事                           | 機械掘方 バックホウ 0.28m <sup>3</sup>                                    | 123.3 | m <sup>3</sup> | 2,230 | 274,959   |            |
| 土工事                           | 山砂の類 -   | 37    | m <sup>3</sup> | 8,790 | 325,230   |            |
| 土工事                           | 機械埋戻し バックホウ 0.28m <sup>3</sup>                                   | 86.3  | m <sup>3</sup> | 4,230 | 365,049   |            |
| 建設発生土運搬                       | ダンプ トラック 10t積級<br>バックホウ0.45m <sup>3</sup> 土砂 DID区間有り<br>28.5km以下 | 37    | m <sup>3</sup> | 3,840 | 142,080   |            |
| 計                             |  |       |                |       | 1,107,318 |            |
|                               |  |       |                |       |           |            |
| 残土処分                          |  | 1     | 式              |       | 66,600    | 別紙 00-0009 |
| 残土処分費                         | 投棄料(阪南2区)  | 37    | m <sup>3</sup> | 1,800 | 66,600    |            |
| 計                             |  |       |                |       | 66,600    |            |
|                               |  |       |                |       |           |            |

## 機械設備工事 別紙明細

## 機械設備工事 別紙明細

| 機械設備工事 (プール改修工事) (教育センター附属高等学校) プール棟 |              |       |                |       |         | 配管設備       |
|--------------------------------------|--------------|-------|----------------|-------|---------|------------|
| 名 称                                  | 摘 要          | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額     | 備 考        |
| 撤去工事                                 | 再使用しない       | 1     | 式              |       | 617,000 | 別紙 00-0012 |
| ビニル管類撤去(給排水)<br>再使用しない               | 地中配管 40A     | 34.5  | m              | 600   | 20,700  |            |
| ビニル管類撤去(給排水)<br>再使用しない               | 地中配管 50A     | 4.7   | m              | 760   | 3,572   |            |
| ビニル管類撤去(給排水)<br>再使用しない               | 地中配管 80A     | 3     | m              | 1,130 | 3,390   |            |
| ビニル管類撤去(給排水)<br>再使用しない               | 地中配管 100A    | 205.7 | m              | 1,460 | 300,322 |            |
| ビニル管類撤去(給排水)<br>再使用しない               | 地中配管 125A    | 30.8  | m              | 1,790 | 55,132  |            |
| ビニル管類撤去(給排水)<br>再使用しない               | 屋外架空・暗渠 32A  | 2.3   | m              | 600   | 1,380   |            |
| ビニル管類撤去(給排水)<br>再使用しない               | 屋外架空・暗渠 125A | 14.9  | m              | 2,300 | 34,270  |            |
| ビニル管類撤去(給排水)<br>再使用しない               | 機械室・便所 32A   | 2     | m              | 800   | 1,600   |            |
| ビニル管類撤去(給排水)<br>再使用しない               | 機械室・便所 50A   | 0.3   | m              | 1,310 | 393     |            |
| ビニル管類撤去(給排水)<br>再使用しない               | 機械室・便所 125A  | 15.5  | m              | 3,070 | 47,585  |            |
| 弁類撤去<br>再使用しない                       | 125A         | 10    | 個              | 4,080 | 40,800  |            |
| 吐出金具撤去<br>再使用しない                     | 40A          | 23    | 個              | 2,340 | 53,820  | 代価表 0003   |
| ナーバー-目皿撤去<br>再使用しない                  | 50A          | 16    | 個              | 2,340 | 37,440  | 代価表 0004   |
| 産業廃棄物積込・運搬費                          |              | 2.7   | m <sup>3</sup> | 6,460 | 17,442  |            |

## 機械設備工事 別紙明細

| 機械設備工事 (プール改修工事) (教育センター附属高等学校) プール棟 |        |       |    |     |         | 配管設備       |
|--------------------------------------|--------|-------|----|-----|---------|------------|
| 名 称                                  | 摘 要    | 数 量   | 単位 | 単 価 | 金 額     | 備 考        |
| 撤去工事                                 | 再使用しない | 1     | 式  |     | 617,000 | 別紙 00-0012 |
| 計                                    |        |       |    |     | 617,846 |            |
|                                      |        |       |    |     |         |            |
| 産業廃棄物処分費                             |        | 1     | 式  |     | 33,500  | 別紙 00-0013 |
| ビニル管類処分費                             | 32A    | 4.3   | m  | 10  | 43      |            |
| ビニル管類処分費                             | 40A    | 34.5  | m  | 20  | 690     |            |
| ビニル管類処分費                             | 50A    | 5     | m  | 30  | 150     |            |
| ビニル管類処分費                             | 80A    | 3     | m  | 70  | 210     |            |
| ビニル管類処分費                             | 100A   | 205.7 | m  | 110 | 22,627  |            |
| ビニル管類処分費                             | 125A   | 61.2  | m  | 160 | 9,792   |            |
| 計                                    |        |       |    |     | 33,512  |            |
|                                      |        |       |    |     |         |            |
|                                      |        |       |    |     |         |            |
|                                      |        |       |    |     |         |            |

## 代価表

9

| その他 |          |          |     |      |      |         |           |
|-----|----------|----------|-----|------|------|---------|-----------|
| No  | 名 称      | 摘 要      | 単 位 | 数 量  | 乗 率  | 単 価     | 金 額       |
|     | ブル吐出口    | 40φ      | 個   | 1    |      |         | 19,000    |
| 01  | 吐出金具     | SUS製 40φ | 個   | 1    | 1    | 12,300  | 12,300    |
| 02  | 配管工      |          | 人   | 0.2  | 1    | 27,240  | 5,448     |
|     | その他      |          | 式   | 1    | 0.23 | 5,448   | 1,253.04  |
|     | 計        |          |     |      |      |         | 19,001.04 |
|     |          |          |     |      |      |         |           |
|     | オバーフロー目皿 | 50A      | 個   | 1    |      |         | 25,200    |
| 01  | オバーフロー目皿 | SUS製 50A | 個   | 1    | 1    | 17,500  | 17,500    |
| 02  | 配管工      |          | 人   | 0.23 | 1    | 27,240  | 6,265.2   |
|     | その他      |          | 式   | 1    | 0.23 | 6,265.2 | 1,440.99  |
|     | 計        |          |     |      |      |         | 25,206.19 |
|     |          |          |     |      |      |         |           |
|     |          |          |     |      |      |         |           |
|     |          |          |     |      |      |         |           |
|     |          |          |     |      |      |         |           |

## 代価表

| その他 |                      |       |     |      |      |          |          |
|-----|----------------------|-------|-----|------|------|----------|----------|
| No  | 名 称                  | 摘 要   | 単 位 | 数 量  | 乗 率  | 単 価      | 金 額      |
|     | 吐出金具撤去<br>再使用しない     | 40A   | 個   | 1    |      |          | 2,340    |
| 01  | 配管工                  |       | 人   | 0.23 | 0.3  | 27,240   | 1,879.56 |
|     | その他                  |       | 式   | 1    | 0.25 | 1,879.56 | 469.89   |
|     | 計                    |       |     |      |      |          | 2,349.45 |
|     |                      |       |     |      |      |          |          |
|     | オバーフロー目皿撤去<br>再使用しない | 50A   | 個   | 1    |      |          | 2,340    |
| 01  | 配管工                  |       | 人   | 0.23 | 0.3  | 27,240   | 1,879.56 |
|     | その他                  |       | 式   | 1    | 0.25 | 1,879.56 | 469.89   |
|     | 計                    |       |     |      |      |          | 2,349.45 |
|     |                      |       |     |      |      |          |          |
|     | 滅菌機撤去                | 再使用する | 台   | 1    |      |          | 9,240    |
| 01  | 配管工                  |       | 人   | 0.69 | 0.4  | 27,240   | 7,518.24 |
|     | その他                  |       | 式   | 1    | 0.23 | 7,518.24 | 1,729.19 |
|     | 計                    |       |     |      |      |          | 9,247.43 |
|     |                      |       |     |      |      |          |          |

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける

## 代価表

10

○は「その他」の率対象、☆は数量に補正率を掛ける、★は単価に補正率を掛ける