

大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る
事後調査報告書
(平成18年度)

平成19年7月

大阪市港湾局
大阪湾広域臨海環境整備センター

目 次

I 事後調査の概要

1. 事業者の氏名及び住所	I-1
2. 対象事業の名称	I-1
3. 事後調査の方法	I-1
4. 対象事業の実施状況	I-10
5. 環境保全対策の実施状況	I-25
6. 調査結果の概要	I-26
7. 調査結果の検証	I-30

II 事後調査結果

1. 大気質	II-1
1-1 平成18年度調査結果（総括）	II-2
1-2 平成18年度調査結果（月別）	II-4
2. 水質	II-113
2-1 平成18年度調査結果（総括）	II-114
2-2 平成18年度調査結果（月別）	II-120
3. 底質	II-619
3-1 平成18年度調査結果（総括）	II-620
3-2 平成18年度調査結果（月別）	II-624
4. 騒音・低周波空気振動	II-627
4-1 平成18年度調査結果（月別）	II-628
5. 海域生態系	II-639
5-1 平成18年度調査結果（総括）	II-640
5-2 平成18年度調査結果（月別）	II-642
6. 貧酸素関連調査	II-649
6-1 平成18年度調査結果（総括）	II-650
6-2 平成18年度調査結果（月別）	II-658
7. 南部海域	II-782
8. 交通量	II-786
8-1 平成18年度調査結果（月別）	II-787