

ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事業者の測定結果一覧表

本表は、府が所管する事業所の測定結果についてとりまとめたものです。

本表の見方

「基準」とは、同法第8条第1項の排出基準又は同法第24条第1項の処理の基準です。

ダイオキシン類濃度測定結果

1.大気基準適用施設(製鋼用電気炉等)

| No. | 工場・事業場名 | 所在地 | 施設 No. | 特定施設の種類 | 試料採取日 | 排出ガス | | 備考 |
|-----|---------|-----|-----------|---------|-------|-----------------------------------|----|----|
| | | | | | | 測定結果 (ng-TEQ/m ³ N) | 基準 | |
| | 該当なし | | | | | | | |

| No. | 工場・事業場名 | 所在地 | 施設 No. | ダイオキシン類(排出ガス) | | | ダイオキシン類(燃え殻) | | | ダイオキシン類(ばいじん) | | | 備考 | | |
|-----|-------------------------|----------------|--------|---------------|---------------------------|-----------|--------------|------------|----------|---------------|------------------------------|------------|---------------------|--|------------------------------|
| | | | | 試料採取日 | 排出ガス濃度 | 基準 | 試料採取日 | 濃度 | 基準 | 試料採取日 | 濃度 | 基準 | | | |
| | | | | | (ng-TEQ/m ³ N) | | | (ng-TEQ/g) | | | (ng-TEQ/g) | | | | |
| 1 | (株)植田建設 | 大東市龍間1075 | 1 | R3.11.11 | 0.24 | 10 | R3.11.11 | 0.040 | 3 | R3.11.11 | 0.025 | 3 | | | |
| 2 | (株)木下組 | 大東市龍間947 | 2 | R3.6.23 | 0.44 | 10 | R3.6.23 | 0.23 | 3 | R3.6.23 | 0.019 | 3 | | | |
| 3 | 柏羽藤クリーンセンター | 柏原市円明町666 | 1号炉 | 3 | R3.7.13 | 0.022 | 1 | R3.7.13 | 0.012 | 3 | R3.6.11 | 1.8 | - | ばいじんは全施設混合、薬剤処理 | |
| | | | | | | | | | | | R4.1.11 | 1.3 | - | ばいじんは全施設混合、薬剤処理 | |
| | | | 2号炉 | 4 | R3.6.29 | 0.029 | 1 | R3.6.29 | 0.012 | 3 | R3.8.3 | 1.1 | - | ばいじんは全施設混合、薬剤処理 | |
| | | | | | | | | | | | R3.11.9 | 2.2 | - | ばいじんは全施設混合、薬剤処理 | |
| | | | 3号炉 | 5 | R3.6.11 | 0.019 | 1 | R3.6.11 | 0.018 | 3 | R3.11.9 | 2.2 | - | ばいじんは全施設混合、薬剤処理 | |
| 4号炉 | 6 | R3.6.11 | 0.019 | 1 | R3.6.11 | 0 | 3 | R3.6.11 | 1.8 | - | ばいじんは全施設混合、薬剤処理 | | | | |
| 4 | 大阪樹脂工業(株) | 柏原市片山町20-5 | 7 | R4.2.22 | 0.65 | 10 | R4.2.22 | 0.066 | 3 | R4.2.22 | 0.6 | 3 | | | |
| 5 | 松井組 | 羽曳野市誉田1772-2 | 8 | R4.2.24 | 2.5 | 10 | R4.4.15 | 0.64 | 3 | R4.4.15 | 0.59 | 3 | | | |
| 6 | 摂津市環境センター | 摂津市鶴野1-3-1 | 3号炉 | 9 | R4.1.6 | 0.0078 | 5 | R4.1.6 | 0.0098 | - | R4.1.6 | 0.75 | - | 燃え殻、ばいじんともに薬剤処理 燃え殻は3、4号炉混合 ばいじんは3、4号炉混合 | |
| | | | 4号炉 | 10 | R3.12.17 | 0.0018 | 5 | R4.1.6 | 0.0098 | - | R4.1.6 | 0.75 | - | 燃え殻、ばいじんともに薬剤処理 燃え殻は3、4号炉混合 ばいじんは3、4号炉混合 | |
| 7 | 大阪クリーンテック(株) | 摂津市安威川南町3-28 | 11 | R3.11.22 | 0.64 | 5 | R3.11.22 | 0.09 | - | R3.12.17 | 1.3 | - | 燃え殻、ばいじんともに薬剤処理 | | |
| 8 | ダイキン工業(株)淀川製作所 | 摂津市西一津屋1-1 | | 12 | R3.6.21 | 0.0000036 | 5 | | | | R3.6.21 | 0.00000075 | 3 | 廃液炉(燃え殻は発生しない) | |
| | | | | | | | | | | | R3.6.21 | 0.000014 | 3 | 廃液炉(燃え殻は発生しない) | |
| 9 | 三井化学(株)大阪工場 | 高石市高砂1-6 | | 13 | R3.8.23 | 0 | 1 | R3.6.18 | 0 | 3 | R3.7.7 | 0 | 3 | | |
| | | | | 14 | R3.8.26 | 0 | 1 | | | | | | | | 廃液炉(燃え殻、ばいじんは発生しない) |
| 10 | DIC(株)堺工場 | 高石市高砂1-3 | 15 | R3.5.20 | 0.0000011 | 5 | | | | | | | 廃液炉(燃え殻、ばいじんは発生しない) | | |
| 11 | 大和川下流域下水道 大井水みらいセンター | 藤井寺市西大井1-407-1 | 16 | R3.8.16 | 0.00000066 | 5 | R3.11.1 | 0.00000042 | 3 | R3.10.1 | 0.00000083 | 3 | 流動床炉 | | |
| 12 | 関西国際空港 | 泉南市泉州空港南1 | 1号炉 | 17 | R3.4.15 | 0.000051 | 5 | | | | R3.4.15 | 0.13 | - | ばいじんは薬剤処理 燃え殻は発生しない | |
| | | | 2号炉 | 18 | R3.11.25 | 0.0055 | 5 | | | | R3.11.25 | 0.3 | - | ばいじんは薬剤処理 燃え殻は発生しない | |
| 13 | (株)リバーズ | 泉南市男里4-33-7 | 19 | R3.5.7 | 0.011 | 10 | R3.6.1 | 0.00064 | 3 | R3.6.1 | 0.35 | - | ばいじんは薬剤処理 | | |
| 14 | 四條畷市交野市清掃施設組合 | 交野市大字私市3029番1 | 1号炉 | 20 | R3.6.17 | 0.000019 | 1 | R3.6.4 | 0.0018 | 3 | R3.6.4 | 0.089 | 3 | ばいじんは薬剤処理 1,2号炉運転時(2施設混合) | |
| | | | | | R3.12.13 | 0.0076 | 1 | R3.10.1 | 0.00013 | 3 | R3.10.1 | 0.10 | 3 | ばいじんは薬剤処理 | |
| | | | | | | | | | | | R4.1.7 | 0.15 | 3 | ばいじんは薬剤処理 1,2号炉運転時(2施設混合) | |
| | | | 2号炉 | 21 | | | | | | | | R4.2.4 | 0.120 | 3 | ばいじんは薬剤処理 1,2号炉運転時(2施設混合) |
| | | | | | R3.7.21 | 0.0000015 | 1 | R3.8.10 | 0.000036 | 3 | R3.6.4 | 0.089 | 3 | ばいじんは薬剤処理 1,2号炉運転時(2施設混合) | |
| | | | | | R3.12.14 | 0.0043 | 1 | R4.1.7 | 0.0027 | 3 | R3.8.10 | 0.10 | 3 | ばいじんは薬剤処理 | |
| | | | | | | | | R4.1.7 | 0.15 | 3 | ばいじんは薬剤処理 1,2号炉運転時(2施設混合) | | | | |

| No. | 工場・事業場名 | 所在地 | | 施設 No. | ダイオキシン類(排出ガス) | | | ダイオキシン類(燃え殻) | | | ダイオキシン類(ばいじん) | | | 備考 | | |
|-----|--------------------|----------------|--|-----------|---------------|-------------------------------------|-------|--------------|------------------|--------|---------------|------------------|-----|---|--|--|
| | | | | | 試料採取日 | 排出ガス濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 基準 | 試料採取日 | 濃度 (ng-TEQ/g) | 基準 | 試料採取日 | 濃度 (ng-TEQ/g) | 基準 | | | |
| 15 | 島本町清掃工場 | 島本町尺代490 | | 1号炉 | 22 | R3.8.19 | 0.011 | 5 | R3.8.19 | 0.0008 | - | R3.8.19 | 2.0 | - | 燃え殻は薬剤処理、2施設混合 ばいじんは薬剤処理及びセメント固化後、2施設混合 | |
| | | | | 2号炉 | 23 | R3.8.19 | 0.014 | 5 | R3.8.19 | 0.0008 | - | R3.8.19 | 2.0 | - | | 燃え殻は薬剤処理、2施設混合 ばいじんは薬剤処理及びセメント固化後、2施設混合 |
| 16 | 熊取町環境センター | 熊取町大字久保2983-1 | | 1号炉 | 24 | R3.6.18 | 0.098 | 5 | R3.6.18 | 0.016 | 3 | R3.6.18 | 3.5 | - | ばいじんは薬剤処理 | |
| | | | | | | R3.9.30 | | | | | R3.9.30 | 3.0 | - | ばいじんは薬剤処理 | | |
| | | | | 2号炉 | 25 | R3.12.17 | 0.4 | 5 | R3.12.17 | 0.013 | 3 | R3.12.17 | 2.5 | - | ばいじんは薬剤処理 | |
| | | | | | | R4.1.14 | | | | | R4.1.14 | 3.3 | - | ばいじんは薬剤処理 | | |
| 17 | (株)泰西鴻業 | 熊取町大字小谷1471 | | 26 | R4.2.26 | 2.1 | 10 | R4.2.26 | 0.00029 | 3 | R4.2.26 | 0.16 | 3 | | | |
| 18 | 泉佐野市田尻町清掃施設組合第2事業所 | 田尻町嘉祥寺290 | | 1号炉 | 27 | R3.12.17 | 0.099 | 5 | R3.12.17 | 0.014 | 3 | R3.12.17 | 4.2 | - | ばいじんは薬剤処理 | |
| | | | | 2号炉 | 28 | R3.12.16 | 0.088 | 5 | R3.12.16 | 0.032 | 3 | R3.12.16 | 4.9 | - | | ばいじんは薬剤処理 |
| | | | | 3号炉 | 29 | R3.12.15 | 0.02 | 5 | R3.12.15 | 0.014 | 3 | R3.12.15 | 7.3 | - | | ばいじんは薬剤処理 |
| 19 | 岬町美化センターごみ焼却場 | 岬町多奈川谷川1004 | | 30 | R3.8.5 | 0.20 | 5 | R3.6.3 | 2.1 | - | R3.7.14 | 2.2 | - | 流動床炉 燃え殻、ばいじんは薬剤処理 流動床炉 燃え殻、ばいじんは薬剤処理 流動床炉 燃え殻、ばいじんは薬剤処理 流動床炉 燃え殻は薬剤処理 | | |
| | | | | | R4.2.10 | 0.41 | 5 | R3.9.16 | 2.0 | - | R3.11.4 | 3.6 | - | | | |
| | | | | | | | | R3.12.2 | 1.9 | - | R4.3.10 | 3.3 | - | | | |
| | | | | | | | | R3.3.10 | 3.4 | - | | | | | | |
| 20 | 泉南阪南共立火葬場 | 泉南市信達市場2464番26 | | 31 | R4.2.25 | 0.000016 | 5 | R4.2.25 | 0 | 3 | R4.2.25 | 0.025 | 3 | | | |
| 21 | 株式会社YUKEN | 四條畷市逢阪767 | | 32 | R4.2.22 | 0.67 | 5 | R4.2.22 | 0 | 3 | R4.2.22 | 0 | 3 | | | |

ダイオキシン類濃度測定結果 3.水質基準適用事業場(廃棄物焼却炉に係る施設を有する事業場)

| No. | 工場・事業場名 | 所在地 | 特定施設の種類 | 試料採取日 | ダイオキシン類 (排出水) | | 備考 |
|-----|--------------|----------|---------|---------|--------------------|----|----|
| | | | | | 測定結果 (pg-TEQ/L) | 基準 | |
| 1 | 三井化学(株) 大阪工場 | 高石市高砂1-6 | 灰の貯留施設 | R3.8.23 | 0.003 | 10 | |

ダイオキシン類濃度測定結果 4.水質基準適用事業場(下水道終末処理施設を有する事業場その他)

| No. | 工場・事業場名 | 所在地 | 特定施設の種類 | 試料採取日 | ダイオキシン類 (排出水) | | 備考 |
|-----|-----------------------|----------------|----------------------|----------|--------------------|----|----|
| | | | | | 測定結果 (pg-TEQ/L) | 基準 | |
| 1 | (株)クリーンセンター | 柏原市国分東条町4331-4 | 廃ガス洗浄施設 | R3.10.29 | 0.18 | 10 | |
| 2 | 大和川下流流域下水道 大井水みらいセンター | 藤井寺市西大井1-407-1 | 廃ガス洗浄施設 下水道終末処理施設 | R3.8.30 | 0.0059 | 10 | |