







耐震性不足の建物状況 (未報告含む)

優先して耐震化に取り組む路線として耐震診断を義務付ける路線
(主要交差点間ごとに棟数を色分け)

-  耐震性不足 0 棟
-  耐震性不足 1 棟 ~ 5 棟
-  耐震性不足 6 棟 ~ 10 棟
-  耐震性不足 11 棟 ~ 20 棟
-  耐震性不足 21 棟以上

耐震性不足 総数185棟

- ※1 要緊急安全確認大規模建築物との重複物件を含む
- ※2 耐震性不足には、診断未報告の建物も含む
- ※3 国道26号は、他の区間より延長が長いので、約10kmで区間を設定
- ※4  は、令和4年9月30日までに耐震診断結果を所管行政庁へ報告する路線

(令和6年1月31日時点)

