



# 茨木能勢線高山地区 被災位置

茨木能勢線は、箕面市、豊能町、能勢町の主に山間部の各地区を結ぶ主要地方道です。令和2年7月の豪雨により、豊能町高山地区で法面崩落が発生しました。


令和2年7月 発災、通行止め  
 令和2年12月 通行止めを解除  
 令和3年4月 復旧工事が完了








法面上の不安定な土砂を撤去し、法面を整形してブルーシートにより養生。  
12月28日14時に通行止め規制を解除。



鉄筋挿入工のための足場



鉄筋挿入工

