

まいど通報システム通報一覧

令和6年1月1日～令和6年1月31日 受付分

| 大阪府への 通報件数 | 府管理施設に 関するもの | | | | | | その他 |
|---------------|-----------------|------|------|------|-------|---------|-----|
| | | 対応完了 | 対応予定 | 経過観察 | 対応検討中 | 損傷確認できず | |
| 18 | 14 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 |

| 【対応状況について】 | |
|------------|-------------------------------------|
| 対応完了 | ・・・対応が完了しています。 |
| 対応予定 | ・・・対応予定です。 |
| 経過観察 | ・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。 |
| 対応検討中 | ・・・経過観察も含めて対応を検討しています。 |
| 損傷確認できず | ・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。 |

- ・本システムで頂いた通報のうち、大阪府が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、大阪府以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたものなどの件数です。

| 受信日 | 事務所 | カテゴリ | 場所 | 内容 | | | 対応状況 | 備考 |
|---------|-----|---------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|---------|----|
| R6.1.4 | 富田林 | 道路施設 ガードレール等の不具合 | 藤井寺市道明寺一丁目 | 歩道等 | その他 | その他 | 対応予定 | |
| R6.1.7 | 茨木 | 道路施設 路面の不具合 | 高槻市西真上一丁目36 | 歩道等 | 舗装 | 剥離 | 経過観察 | |
| R6.1.9 | 池田 | 道路施設 ガードレール等の不具合 | 豊中市庄内 宝町一丁目1 | 防護柵等 | 歩車道分離防護柵 (ガードレール等) | 破損 | 対応予定 | |
| R6.1.9 | 池田 | 道路施設 ガードレール等の不具合 | 豊中市庄内 宝町一丁目1 | 防護柵等 | 歩車道分離防護柵 (ガードレール等) | 破損 | 対応予定 | |
| R6.1.9 | 池田 | 道路施設 ガードレール等の不具合 | 豊中市名神口二丁目1 | 防護柵等 | 路外逸脱防止柵 (ガードレール等) | 破損 | 対応予定 | |
| R6.1.12 | 池田 | 道路施設 路面の不具合 | 豊中市服部元町一丁目6 | 車道 | その他 | その他 | 経過観察 | |
| R6.1.14 | 池田 | 道路施設 路面の不具合 | 豊中市新千里東町一丁目 | 車道 | 路面標示・区画線 | 表示消え | 対応予定 | |
| R6.1.15 | 池田 | 道路施設 ガードレール等の不具合 | 豊中市曾根南町三丁目8 | 防護柵等 | 路外逸脱防止柵 (ガードレール等) | 破損 | 対応予定 | |
| R6.1.15 | 池田 | 道路施設 その他の不具合 | 豊中市上津島三丁目11 | 中央分離帯 | | 破損 | 対応予定 | |
| R6.1.19 | 池田 | 道路施設 その他の不具合 | 池田市住吉二丁目8 | 植樹帯・植樹樹 | 植樹帯 | 樹木・草繁殖 | 経過観察 | |
| R6.1.22 | 富田林 | 道路施設 路面の不具合 | 羽曳野市尺度 | 歩道等 | 舗装 | クラック・ひび割れ | 損傷確認できず | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----|------|---------|-------------|---------|-------|-------|------|--|
| R6.1.22 | 池田 | 道路施設 | その他の不具合 | 豊中市服部寿町五丁目 | その他付属施設 | 視線誘導標 | 破損 | 経過観察 | |
| R6.1.25 | 茨木 | 道路施設 | その他の不具合 | 吹田市江坂町四丁目16 | 歩道等 | その他 | その他 | 経過観察 | |
| R6.1.30 | 八尾 | 道路施設 | その他の不具合 | 八尾市郡川1丁目 | 歩道等 | その他 | ゴミ等投棄 | 対応完了 | |