

まいど通報システム通報一覧

令和6年3月1日～令和6年3月31日 受付分

| 大阪府への<br>通報件数 | 府管理施設に<br>関するもの | 対応完了 | 対応予定 | 経過観察 | 対応検討中 | 損傷確認できず | その他 |
|---------------|-----------------|------|------|------|-------|---------|-----|
|               |                 |      |      |      |       |         |     |

| 【対応状況について】 |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| 対応完了       | ・・・対応が完了しています。                      |
| 対応予定       | ・・・対応予定です。                          |
| 経過観察       | ・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。 |
| 対応検討中      | ・・・経過観察も含めて対応を検討しています。              |
| 損傷確認できず    | ・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。        |

- ・本システムで頂いた通報のうち、大阪府が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、大阪府以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたもののなどの件数です。

| 受信日     | 事務所 | カテゴリ                | 場所             | 内容                              | 対応状況  | 備考 |
|---------|-----|---------------------|----------------|---------------------------------|-------|----|
| R6.3.1  | 八尾  | 道路施設<br>ガードレール等の不具合 | 八尾市郡川1丁目       | 防護柵等<br>ネットフェンス<br>落書き・汚れ       | 経過観察  |    |
| R6.3.2  | 池田  | 道路施設<br>ガードレール等の不具合 | 豊中市新千里南町三丁目2   | 防護柵等<br>路外逸脱防止柵(ガードレール等)<br>その他 | 経過観察  |    |
| R6.3.3  | 茨木  | 道路施設<br>ガードレール等の不具合 | 茨木市永代町1        | 防護柵等<br>横断防止柵<br>破損             | 経過観察  |    |
| R6.3.3  | 鳳   | 道路施設<br>その他の不具合     | 和泉市唐国町1丁目19-60 | その他付属施設<br>その他<br>設置不良          | 対応完了  |    |
| R6.3.7  | 池田  | 道路施設<br>路面の不具合      | 豊中市新千里東町一丁目1   | 車道<br>路面標示・区画線<br>表示消え          | 経過観察  |    |
| R6.3.11 | 富田林 | 道路施設<br>その他の不具合     | 河内長野市高向        | 車道<br>その他<br>ゴミ等投棄              | 対応完了  |    |
| R6.3.12 | 池田  | 道路施設<br>側溝等の不具合     | 箕面市石丸二丁目18     | 排水構造物<br>側溝<br>排水機能不良           | 対応検討中 |    |
| R6.3.14 | 岸和田 | 道路施設<br>その他の不具合     | 泉佐野市鶴原311-10   | 付属施設<br>看板・距離標等<br>落書き・汚れ       | 経過観察  |    |
| R6.3.14 | 池田  | 道路施設<br>その他の不具合     | 豊能郡豊能町川尻       | 車道<br>その他<br>その他                | 対応検討中 |    |
| R6.3.16 | 池田  | 道路施設<br>路面の不具合      | 豊中市庄内 栄町五丁目6   | 車道<br>路面標示・区画線<br>表示消え          | 対応検討中 |    |
| R6.3.17 | 茨木  | 道路施設<br>その他の不具合     | 高槻市安岡寺町5丁目12   | その他付属施設<br>ポストコーン<br>破損         | 対応予定  |    |

|         |     |      |             |              |          |                   |           |       |  |
|---------|-----|------|-------------|--------------|----------|-------------------|-----------|-------|--|
| R6.3.19 | 池田  | 道路施設 | 路面の不具合      | 豊中市上新田一丁目    | 車道       | 路面標示・区画線          | 表示消え      | 対応検討中 |  |
| R6.3.19 | 池田  | 道路施設 | 路面の不具合      | 豊中市服部西町五丁目17 | 車道       | 路面標示・区画線          | 表示消え      | 対応検討中 |  |
| R6.3.21 | 池田  | 道路施設 | 側溝等の不具合     | 豊中市北桜塚一丁目4   | 排水構造物    | 側溝                | 排水機能不良    | 対応検討中 |  |
| R6.3.21 | 八尾  | 道路施設 | ガードレール等の不具合 | 八尾市郡川1丁目     | 防護柵等     | ネットフェンス           | 落書き・汚れ    | 経過観察  |  |
| R6.3.22 | 池田  | 道路施設 | 路面の不具合      | 池田市西本町       | 歩道等      | 平板ブロック            | 破損        | 対応完了  |  |
| R6.3.25 | 池田  | 道路施設 | 路面の不具合      | 豊中市庄内 西町五丁目1 | 車道       | 舗装                | 陥没(穴)     | 対応完了  |  |
| R6.3.25 | 池田  | 河川施設 | フェンス等施設の不具合 | 豊中市豊南町西五丁目5  | 堤防・護岸・河道 | 天端(管理用通路、高水敷)     | その他       | 対応完了  |  |
| R6.3.25 | 富田林 | 道路施設 | 路面の不具合      | 羽曳野市誉田六丁目    | 車道       | 舗装                | クラック・ひび割れ | 対応検討中 |  |
| R6.3.25 | 富田林 | 道路施設 | 路面の不具合      | 羽曳野市誉田       | 車道       | 舗装                | クラック・ひび割れ | 対応検討中 |  |
| R6.3.28 | 富田林 | 道路施設 | その他の不具合     | 羽曳野市駒ヶ谷      | 路肩       | その他               | その他       | 対応予定  |  |
| R6.3.28 | 八尾  | 道路施設 | ガードレール等の不具合 | 八尾市郡川1丁目     | 防護柵等     | 歩車道分離防護柵(ガードレール等) | 落書き・汚れ    | 経過観察  |  |
| R6.3.29 | 池田  | 道路施設 | 路面の不具合      | 豊中市庄本町二丁目9   | 車道       | 路面標示・区画線          | 表示消え      | 対応検討中 |  |
| R6.3.29 | 池田  | 道路施設 | 路面の不具合      | 豊中市曾根南町三丁目8  | 車道       | 路面標示・区画線          | 表示消え      | 対応検討中 |  |