

添付図①事業用地ボーリングデータ-②

ボーリング柱状図

調査地点 ②
 調査年月 H18.12
 標高 -7.12m


調査名 大阪府宮前南長尾第1期住宅(建て替え)地質調査業務

ボーリングNo. 5 1 3 5 6 4 8 0 0 2

事業・工事名

シートNo.

| | | | | | |
|--------|-------------------------------|------|-------------------------|------|-------------------|
| ボーリング名 | No2 | 調査位置 | 大阪府堺市北区南長尾町三丁 | 北緯 | 34° 34' 05.9000" |
| 発注機関 | 大阪府まちづくり部 公共建築室 住宅建築課 | 調査期間 | 平成18年12月11日～平成18年12月12日 | 東経 | 135° 30' 09.2000" |
| 調査業者名 | アース技研 株式会社 電話 06-6391-2601 | 主任技師 | 青木 秀幸 | 代理人 | 青木 秀幸 |
| 孔口標高 | 0.38m | 地盤勾配 | 北 0° 東 0° 南 0° 西 180° | ハンマー | 落下用具 トンビ |
| 総掘進長 | 20.50m | 試験機 | カノー-KR-100 | エンジン | ヤンマー-NFD-15F |
| | | ポンプ | カノー-V6 | | |



ボーリング柱状図

調査地点 ③
 調査年月 H18.12
 標高 -4.51m

調査名 大阪府宮前南長尾第1期住宅(建て替え)地質調査業務

ボーリングNo. 5 1 3 5 6 4 8 0 0 3

事業・工事名

シートNo.

| | | | | | |
|--------|-------------------------------|------|-----------------------|------|-------------------|
| ボーリング名 | No3 | 調査位置 | 大阪府堺市北区南長尾町三丁 | 北緯 | 34° 34' 07.7000" |
| 発注機関 | 大阪府まちづくり部 公共建築室 住宅建築課 | 調査期間 | 平成18年12月7日～平成18年12月8日 | 東経 | 135° 30' 09.8000" |
| 調査業者名 | アース技研 株式会社 電話 06-6391-2601 | 主任技師 | 青木 秀幸 | 代理人 | 青木 秀幸 |
| 孔口標高 | 0.09m | 地盤勾配 | 北 0° 東 0° 南 0° 西 180° | ハンマー | 落下用具 トンビ |
| 総掘進長 | 20.38m | 試験機 | カノー-KR-100 | エンジン | ヤンマー-NFD-15F |
| | | ポンプ | カノー-V6 | | |

