


発行年月日 平成21年1月27日
報告書番号 R201442

試験結果報告書

株式会社 松田平田設計 様


大阪環境保全株式会社
大阪市住吉区我孫子東2丁目6番17号
TEL (06)6609-6381
計量証明事業登録 大阪府 第10066号
作業環境測定機関 大阪府 27-65

試料名 : B3棟4F108号①風呂場
吹田市竹見台団地
受領日 : 平成21年1月15日
採取日 : 平成21年1月15日
採取者 : 株式会社 大阪環境保全
試験実施期間 : 平成21年1月16日 ~ 平成21年1月26日

上記試料についての試験結果を次のとおり報告します。

試験対象	試験結果	試験方法
アスベスト	13.4 %	建材製品中のアスベスト含有率測定方法 (JIS A 1481:2008)
	クリソタイル : 10.91 %	
	アモサイト : 2.48 %	
	クロシドライト : 含有せず	
	トルモライト/アクチライト : 含有せず	
アンソフィライト : 含有せず		
備考		

発行年月日 平成21年1月27日
報告書番号 R201443

試験結果報告書

株式会社 松田平田設計 様

大阪環境保全株式会社
大阪市住吉区我孫子東2丁目6番17号
TEL(06)6609-5381
計量証明事業登録 大阪府 第10066号
作業環境測定機関 大阪府 27-65

試料名 : B3棟4F108号②ベランダ
吹田市竹見台団地
受領日 : 平成21年1月15日
採取日 : 平成21年1月15日
採取者 : 株式会社 大阪環境保全
試験実施期間 : 平成21年1月16日 ~ 平成21年1月26日


上記試料についての試験結果を次のとおり報告します。

試験対象	試験結果	試験方法
アスベスト	6.4 %	建材製品中のアスベスト含有率測定方法 (JIS A 1481:2008)
	クリソタイル: 6.12 %	
	アモサイト: 0.25 %	
	クロシドライト: 含有せず	
	トルモライト/アケチライト: 含有せず	
アンソファイライト: 含有せず		
備考		

発行年月日 平成21年1月27日
報告書番号 R201444

試験結果報告書

株式会社 松田平田設計 様


大阪環境保全株式会社
大阪市住吉区我孫子東2丁目6番17号
TEL (06) 6609-5381
計量証明事業登録 大阪府 第10066号
作業環境測定機関 大阪府 27-65

試料名 : B3棟4F108号③室内壁
吹田市竹見台団地
受領日 : 平成21年1月15日
採取日 : 平成21年1月15日
採取者 : 株式会社 大阪環境保全
試験実施期間 : 平成21年1月16日 ~ 平成21年1月26日


上記試料についての試験結果を次のとおり報告します。

試験対象	試験結果	試験方法
アスベスト	含有せず	建材製品中のアスベスト含有率測定方法 (JIS A 1481:2008)
	クリソタイル: 含有せず	
	アモサイト: 含有せず	
	クロシドライト: 含有せず	
	トルモライト/アケナライト: 含有せず	
アンソフィライト: 含有せず		
備考		

発行年月日 平成21年1月27日
報告書番号 R201445

試験結果報告書

株式会社 松田平田設計 様


大阪環境保全株式会社
大阪市住吉区長柄寺東2丁目6番17号
TEL(06)6609-5381
計量証明事業登録 大阪府 第10066号
作業環境測定機関 大阪府 27-65

試料名 : B3棟4F108号④ベランダ仕切板
吹田市竹見台団地
受領日 : 平成21年1月15日
採取日 : 平成21年1月15日
採取者 : 株式会社 大阪環境保全
試験実施期間 : 平成21年1月16日 ~ 平成21年1月26日

上記試料についての試験結果を次のとおり報告します。

試験対象	試験結果	試験方法
アスベスト	7.8 %	建材製品中のアスベスト含有率測定方法 (JIS A 1481:2008)
	クリソタイル : 含有せず	
	アモサイト : 7.84 %	
	クロシドライト : 含有せず	
	トルモライト/アケナライト : 含有せず	
アンソフィライト : 含有せず		
備考		

発行年月日 平成21年1月27日
報告書番号 R201446

試験結果報告書

株式会社 松田平田設計 様

大阪環境保全株式会社
大阪市住吉区我孫子南2丁目6番17号
TEL(06)6609-5381
計量証明事業登録 大阪府 第10066号
作業環境測定機関 大阪府 27-65

試験料名 : B3棟4F108号⑤倉庫壁
吹田市竹見台団地
受領日 : 平成21年1月15日
採取日 : 平成21年1月15日
採取者 : 株式会社 大阪環境保全
試験実施期間 : 平成21年1月16日 ~ 平成21年1月26日


上記試験料についての試験結果を次のとおり報告します。

試験対象	試験結果	試験方法
アスベスト	10.7 %	建材製品中のアスベスト含有率測定方法 (JIS A 1481:2008)
	クリソタイル : 10.68 %	
	アモサイト : 含有せず	
	クロシドライト : 含有せず	
	トモライト/アキチライト : 含有せず	
アンソフィライト : 含有せず		
備考		

発行年月日 平成21年1月27日
報告書番号 R201447

試験結果報告書

株式会社 松田平田設計 様


大阪環境保全株式会社
大阪市住吉区我孫子東2丁目6番17号
TEL(06)6609-5381
計量証明事業登録 大阪府 第10066号
作業環境測定機関 大阪府 27-65

試料名 : B3棟4F108号⑥倉庫壁断熱材
吹田市竹見台団地
受領日 : 平成21年1月15日
採取日 : 平成21年1月15日
採取者 : 株式会社 大阪環境保全
試験実施期間 : 平成21年1月16日 ~ 平成21年1月26日


上記試料についての試験結果を次のとおり報告します。

試験対象	試験結果	試験方法
アスベスト	含有せず	建材製品中のアスベスト含有率測定方法 (JIS A 1481:2008)
	クリソタイル: 含有せず	
	アモサイト: 含有せず	
	クロシドライト: 含有せず	
	トルモライト/アケチライト: 含有せず	
アンソファイライト: 含有せず		
備考		

発行年月日 平成21年1月27日
報告書番号 R201448

試験結果報告書

株式会社 松田平田設計 様


大阪環境保全株式会社
大阪市住吉区我孫子東2丁目6番17号
TEL(06)6609-5381
計量証明事業登録 大阪府 第10066号
作業環境測定機関 大阪府 27-65

試料名 : B2棟1F203号⑧南側ベランダ仕切板
吹田市竹見台団地
受領日 : 平成21年1月15日
採取日 : 平成21年1月15日
採取者 : 株式会社 大阪環境保全
試験実施期間 : 平成21年1月16日 ~ 平成21年1月26日

上記試料についての試験結果を次のとおり報告します。

試験対象	試験結果	試験方法
アスベスト	7.9 %	建材製品中のアスベスト含有率測定方法 (JIS A 1481:2008)
	クリソタイル : 7.30 %	
	アモサイト : 0.58 %	
	クロシドライト : 含有せず	
	トルモライト/アゲジライト : 含有せず	
アンソフィライト : 含有せず		
備考		