

令和 7 年度  
大阪国際空港周辺における  
航空機騒音測定結果報告書

令和 8 年 8 月

大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課

# 目 次

## I 調査概要

|                 |   |
|-----------------|---|
| 1. 通年測定         |   |
| (1) 測定期間        | 1 |
| (2) 測定地点        | 1 |
| (3) 測定結果概要      | 2 |
| 2. 短期測定         |   |
| (1) 調査主体        | 4 |
| (2) 調査地点及び調査日時等 | 4 |
| (3) 測定結果概要      | 4 |
| 3. 調査地点一覧       | 5 |

## II 測定結果

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 1. 通年測定                                 |    |
| (1) 全体集計                                |    |
| ①時間帯補正等価騒音レベル ( $L_{den}$ )             |    |
| ・時間帯補正等価騒音レベル ( $L_{den}$ ) の推移         | 6  |
| ・時間帯補正等価騒音レベル ( $L_{den}$ ) の推移 (月別)    | 7  |
| ・時間帯補正等価騒音レベル ( $L_{den}$ ) の推移グラフ (月別) | 8  |
| ②1機ごとの最大騒音レベル (エネルギー平均)                 |    |
| ・最大騒音レベル (エネルギー平均) の推移 (月別・豊島温水プール)     | 9  |
| ・最大騒音レベル (エネルギー平均) の推移 (月別・庄内幸センター)     | 10 |
| ・最大騒音レベル (エネルギー平均) の推移 (月別・西三国センター)     | 11 |
| ③加重等価平均感覚騒音レベル (WECPNL)                 |    |
| WECPNL の推移                              | 12 |
| (2) 測定局別集計                              |    |
| ① 豊島温水プール (豊中市)                         |    |
| 年間の日別時間帯補正等価騒音レベル ( $L_{den}$ )         | 13 |
| 年間機種別騒音発生回数                             | 14 |
| 年間機種別最大騒音レベル (エネルギー平均)                  | 15 |
| 年間機種別単発騒音暴露レベル (エネルギー平均)                | 16 |
| ② 庄内幸センター (豊中市)                         |    |
| 年間の日別時間帯補正等価騒音レベル ( $L_{den}$ )         | 17 |
| 年間機種別騒音発生回数                             | 18 |
| 年間機種別最大騒音レベル (エネルギー平均)                  | 19 |

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| 年間機種別単発騒音暴露レベル（エネルギー平均）                       | 20 |
| ③ 西三国センター（大阪市）                                |    |
| 年間の日別時間帯補正等価騒音レベル（ $L_{den}$ ）                | 21 |
| 年間機種別騒音発生回数                                   | 22 |
| 年間機種別最大騒音レベル（エネルギー平均）                         | 23 |
| 年間機種別単発騒音暴露レベル（エネルギー平均）                       | 24 |
| 2. 短期測定                                       |    |
| ・ 航空機騒音に係る環境基準の達成状況（表 1）                      | 25 |
| ・ 最大騒音レベル（ $L_{A, Smax}$ ）のエネルギー平均値と観測機数（表 2） | 26 |
| ・ 時間帯補正等価騒音レベル（ $L_{den}$ ）の経年変化（表 3、図 1）     | 27 |
| ・ 加重等価平均感覚騒音レベル（WECPNL）の経年変化（表 4、図 2）         | 28 |
| ・ 機種別最大騒音レベル（ $L_{A, Smax}$ ）（表 5）            | 29 |
| ・ 機種別単発騒音暴露レベル（ $L_{AE}$ ）（表 6）               | 30 |

## 参考資料

|                    |    |
|--------------------|----|
| 参考資料 1 機種コード一覧     | 31 |
| 参考資料 2 通年測定システムの概要 | 32 |

本報告書は、大阪国際空港周辺における航空機騒音に係る環境基準の達成状況を継続的に把握するため、府域における本府及び関係機関が実施した通年測定結果、短期測定結果を取りまとめたものである。

# I 調査概要

## I 調査概要

大阪国際空港周辺における航空機騒音に係る環境基準の達成状況を継続的に把握するため、大阪府では空港周辺の3地点に測定局を設置し、通年測定を実施した。

また、通年測定を補完して把握することを目的として、周辺4市と時期を合わせて3日間の短期測定を実施した。

別途、通年測定を行っている豊中市及び関西エアポート株式会社を含めた測定の位置は、3. 調査地点一覧に示す。

### 1. 通年測定

#### (1) 測定期間

令和7年4月1日～令和8年3月31日

#### (2) 測定地点

通年測定地点

| 測定地点    | 所在地                                                       | 用途地域    | 地域類型 | 指定区域 |
|---------|-----------------------------------------------------------|---------|------|------|
| 豊島温水プール | 豊中市服部西町 5-1-1<br>(空港南端から 1.7km)<br>(B 滑走路コース側方 70m 東)     | 準工業地域   | II   | 1 種  |
| 庄内幸センター | 豊中市庄内幸町 1-6-8<br>(空港南端から 2.6km)<br>(B 滑走路コース側方 400m 西)    | 第1種住居地域 | I    | 1 種  |
| 西三国センター | 大阪市淀川区十八条 3-1-65<br>(空港南端から 4.6km)<br>(B 滑走路コース側方 300m 東) | 第1種住居地域 | I    | 1 種  |

(注) 1. 地域類型は、「航空機騒音に係る環境基準」において当てはめる地域であり次のとおり。

I : 専ら住居の用に供される地域

II : I 以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域

2. 指定区域は、「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」に基づく区域。

航空機騒音に係る環境基準

| 地域類型 | 適用地域                         | 基準値 ( $L_{den}$ ※) |
|------|------------------------------|--------------------|
| I    | 専ら住居の用に供される地域                | 57デシベル以下           |
| II   | I 以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域 | 62デシベル以下           |

※ 時間帯補正等価騒音レベル ( $L_{den}$ ) について

- ・航空機騒音に係る環境基準に定められている航空機騒音の評価指標。
- ・夕方(午後7時～午後10時)及び夜間(午前0時～午前7時及び午後10時～午後12時)の航空機騒音にそれぞれ5デシベル及び10デシベルの重み付けを行い、1日の騒音レベルのエネルギー平均値で評価する。

### (3) 測定結果概要

令和7年度における環境基準の達成状況は下表のとおりであり、3箇所の測定地点のうち庄内幸センターにおいて基準を達成し、豊島温水プール及び西三国センターにおいては未達成であった。

また、豊中市及び関西エアポート株式会社における通年測定結果は次頁の表のとおりである。

通年測定の結果と環境基準の達成状況

| 測定地点    | 所在地             | 地域<br>類型 | 環境<br>基準<br>(dB) | 調査<br>結果<br>(dB) | 達成<br>状況 |
|---------|-----------------|----------|------------------|------------------|----------|
| 豊島温水プール | 豊中市服部西町5-1-1    | Ⅱ        | 62               | 64               | ×        |
| 庄内幸センター | 豊中市庄内幸町1-6-8    | I        | 57               | 56               | ○        |
| 西三国センター | 大阪市淀川区十八条3-1-65 | I        | 57               | 58               | ×        |

【参考】豊中市及び関西エアポート株式会社の通年測定結果

| 調査主体                | 測定地点            | 所在地                | 地域<br>類型 | 環境<br>基準<br>(dB) | 調査<br>結果<br>(dB) |
|---------------------|-----------------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| 豊中市                 | ローズ文化ホール        | 豊中市野田町4-1          | I        | 57               | (64)             |
|                     | 服部寿センター         | 豊中市服部寿町2-19-9      | I        | 57               | 61               |
|                     | 青少年交流文化館<br>いぶき | 豊中市服部西町4-13-1      | I        | 57               | 61               |
| 関西<br>エアポート<br>株式会社 | 神田会館            | 池田市神田3-5-16        | I        | 57               | 56               |
|                     | 利倉センター          | 豊中市利倉1-5-6         | II       | 62               | 66               |
|                     | 豊南小学校           | 豊中市豊南町西2-19-1      | I        | 57               | 61               |
|                     | 毛馬排水機場          | 大阪市北区長柄東<br>3-3-25 | II       | 62               | 58               |
|                     | 原田センター          | 豊中市原田元町3-14        | I        | 57               | 61               |

※ローズ文化ホールは、施設改修に伴い令和7年4月から7月まで測定を休止していたため参考値

※青少年交流文化館いぶきは令和4年4月に「青年の家いぶき」から改称。

## 2. 短期測定

### (1) 調査主体

大阪府、大阪市、豊中市、池田市、吹田市

### (2) 調査地点及び調査日時等

| 調 査 地 点          | 住 所           | 調査日時(令和4年)       | 気象状況<br>①昼の天候、②最多風向、<br>③日平均風速、④日平均気温、<br>⑤日降水量                                                                                                                                                                                      |
|------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 庄内東センター       | 豊中市庄内東町3-7-15 | 10月21日(火)～23日(木) | ■10月21日(火)<br>①曇、②北、<br>③3.7m/s、④16.6℃、<br>⑤0.0mm<br><br>■10月22日(水)<br>①雨時々曇、②東、<br>③1.6m/s、④14.4℃、<br>⑤1.0mm<br><br>■10月23日(木)<br>①晴、②北、<br>③2.9m/s、④17.1℃、<br>⑤0.0mm<br><br>■10月24日(金)<br>①晴時々曇、②北北西、<br>③2.9m/s、④17.0℃、<br>⑤0.0mm |
| 2. 勝部遺跡収蔵庫前      | 豊中市勝部2-7      |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. 都市整備局公共施設充当用地 | 大阪市淀川区西三国1-36 |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. 神田会館          | 池田市神田3-5-16   | 10月22日(水)～24日(金) |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. 池田市下水処理場      | 池田市ダイハツ町3     | 10月21日(火)～23日(木) |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. 江坂こぶな遊園       | 吹田市江坂町3-22    |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. 高川、神崎川合流地点    | 吹田市芳野町        |                  |                                                                                                                                                                                                                                      |

※調査主体：調査地点1（豊中市）、2,5（大阪府）、3（大阪市）、4（池田市）、6,7（吹田市）

※気象状況の①は府、②～⑤は気象庁〔豊中アメダス局〕調べ

### (3) 測定結果概要


各調査地点における調査期間中の時間帯補正等価騒音レベル( $L_{den}$ )のエネルギー平均値は、全7地点のうち2地点（庄内東センター及び都市整備局公共施設充当用地）で航空機騒音に係る環境基準の基準値を超過した。

| 調査主体 | 調査地点          | 地域<br>類型 | 環境<br>基準 | 調査結果<br>(dB) | 達成<br>状況 |
|------|---------------|----------|----------|--------------|----------|
| 豊中市  | 庄内東センター       | I        | 57       | 63           | ×        |
| 大阪府  | 勝部遺跡収蔵庫前      | II       | 62       | 61           | ○        |
| 大阪市  | 都市整備局公共施設充当用地 | I        | 57       | 60           | ×        |
| 池田市  | 神田会館          | I        | 57       | 57           | ○        |
| 大阪府  | 池田市下水処理場      | II       | 62       | 62           | ○        |
| 吹田市  | 江坂こぶな遊園       | I        | 57       | 43           | ○        |
|      | 高川、神崎川合流地点    | II       | 62       | 55           | ○        |

## II 測定結果

### 1. 通年測定

### 3. 調査地点一覧（府内）



※下線は基準値超過した地点を示す


(1) 全体集計

①時間帯補正等騒音レベル(Lden)

時間帯補正等騒音レベル(Lden)の推移

(単位：dB)

| 年度<br>地点 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 豊島温水プール  | 64  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65  | 65 | 62 | 63 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 庄内幸センター  |     |     |     |     |     |     |    |    |    | 55 | 56 | 56 | 56 |
| 野田センター※  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63  | 63 | 59 | 61 |    |    |    |    |
| 西三国センター  | 59  | 59  | 59  | 59  | 59  | 59  | 59 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 | 58 |



※野田センター（令和4年4月20日廃止）

- ・所在地：豊中市野田町1ー2（空港南端から2.7km）（B滑走路コース側方200m西）
- ・用途地域：第1種住居地域
- ・地域類型：I
- ・指定区域：1 種




時間帯補正等価騒音レベル ( $L_{den}$ ) の推移 (月別)

(単位 : dB)

|         | 年度 | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 年平均 |
|---------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 豊島温水プール | R3 | 62.3 | 61.7 | 61.6 | 61.7 | 62.7 | 62.1 | 62.2 | 63.3 | 63.9 | 63.3 | 62.4 | 63.5 | 63  |
|         | R4 | 63.7 | 63.4 | 63.6 | 63.5 | 63.9 | 63.5 | 63.9 | 64.1 | 63.9 | 63.7 | 63.9 | 63.7 | 64  |
|         | R5 | 64.3 | 64.3 | 64.3 | 64.0 | 63.7 | 64.0 | 64.2 | 63.9 | 63.7 | 63.8 | 64.4 | 64.4 | 64  |
|         | R6 | 64.3 | 64.2 | 64.2 | 63.9 | 64.5 | 63.9 | 64.5 | 64.6 | 64.1 | 63.8 | 64.2 | 64.2 | 64  |
|         | R7 | 64.0 | 64.2 | 64.2 | 63.8 | 64.6 | 64.2 | 64.5 | 64.3 | 64.4 | 63.7 | 63.8 | 64.2 | 64  |
| 庄内幸センター | R3 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |     |
|         | R4 | 55.7 | 55.0 | 54.9 | 54.5 | 54.9 | 54.6 | 55.3 | 55.8 | 55.7 | 55.6 | 55.7 | 55.5 | 55  |
|         | R5 | 55.8 | 55.8 | 55.4 | 54.9 | 54.7 | 55.0 | 55.6 | 55.7 | 55.5 | 55.8 | 56.3 | 56.1 | 56  |
|         | R6 | 55.5 | 55.7 | 55.3 | 54.9 | 55.4 | 55.0 | 55.8 | 56.1 | 56.0 | 55.8 | 56.1 | 56.3 | 56  |
|         | R7 | 55.8 | 55.9 | 55.4 | 54.9 | 55.5 | 55.1 | 55.5 | 55.9 | 56.2 | 55.6 | 55.8 | 56.1 | 56  |
| 西三国センター | R3 | 56.6 | 55.9 | 55.9 | 55.5 | 56.2 | 56.0 | 56.8 | 57.7 | 58.3 | 58.0 | 57.1 | 57.7 | 57  |
|         | R4 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.2 | 57.6 | 57.1 | 58.3 | 58.5 | 58.6 | 58.8 | *    | 58.4 | 58  |
|         | R5 | 58.3 | 58.3 | 58.0 | 57.8 | 57.2 | 57.9 | 58.5 | 58.5 | 58.5 | 58.6 | 58.7 | 58.5 | 58  |
|         | R6 | 58.3 | 58.3 | 57.9 | 57.5 | 57.8 | 57.6 | 58.1 | 58.6 | 58.8 | 58.3 | 58.5 | 58.7 | 58  |
|         | R7 | 58.5 | 58.4 | 58.0 | 57.5 | 58.2 | 58.1 | 58.5 | 58.8 | 58.9 | 58.5 | 58.6 | 58.5 | 58  |

※表中の\*は欠測を表す

# 時間帯補正等価騒音レベル ( $L_{den}$ ) の推移グラフ (月別)



豊島温水プールと西三国センターを見ると、令和4年度以降は、令和3年度と比較して、年間を通じて高い値を示した。庄内幸センターは測定を開始した令和4年度から、令和7年度まで、全体としてほぼ同様の傾向を示した。


## ② 1 機ごとの最大騒音レベル（エネルギー平均）

### 最大騒音レベル（エネルギー平均）の推移（月別）

測定局：豊島温水プール

（単位：dB）

|    | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 年平均  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| R3 | 81.8 | 81.9 | 81.8 | 82.4 | 82.8 | 82.0 | 81.2 | 82.0 | 82.2 | 81.5 | 81.3 | 82.1 | 81.9 |
| R4 | 82.3 | 81.8 | 82.1 | 82.4 | 82.4 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 81.9 | 81.9 | 82.0 | 81.9 | 82.0 |
| R5 | 82.6 | 82.7 | 82.6 | 82.8 | 82.4 | 82.3 | 82.2 | 82.1 | 81.9 | 81.9 | 82.4 | 82.7 | 82.4 |
| R6 | 82.6 | 82.4 | 82.6 | 82.8 | 82.7 | 82.3 | 82.5 | 82.5 | 82.1 | 82.0 | 82.4 | 82.5 | 82.4 |
| R7 | 82.1 | 82.3 | 82.6 | 82.6 | 82.9 | 82.4 | 82.4 | 82.1 | 82.1 | 81.8 | 81.9 | 82.0 | 82.3 |




# 最大騒音レベル（エネルギー平均）の推移（月別）

測定局：庄内幸センター

(単位：dB)

|    | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 年平均  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| R3 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| R4 | 70.9 | 69.7 | 69.9 | 70.0 | 69.8 | 70.0 | 70.1 | 70.3 | 70.1 | 70.2 | 70.3 | 70.2 | 70.1 |
| R5 | 70.6 | 70.6 | 70.1 | 70.2 | 70.3 | 69.8 | 70.2 | 70.2 | 70.0 | 70.3 | 70.9 | 71.2 | 70.4 |
| R6 | 70.5 | 70.6 | 70.2 | 70.1 | 70.3 | 69.8 | 70.5 | 70.7 | 70.4 | 70.2 | 70.6 | 71.1 | 70.4 |
| R7 | 70.4 | 70.6 | 70.1 | 70.1 | 70.3 | 69.8 | 70.0 | 70.0 | 70.4 | 70.1 | 70.2 | 70.6 | 70.2 |




# 最大騒音レベル（エネルギー平均）の推移（月別）

測定局：西三国センター

(単位：dB)

|    | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月   | 2月   | 3月   | 年平均  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| R3 | 72.7 | 72.6 | 72.1 | 72.3 | 72.4 | 71.8 | 72.0 | 72.5 | 72.9 | 72.6 | 72.3 | 72.6 | 72.4 |
| R4 | 72.6 | 72.5 | 72.6 | 72.4 | 72.4 | 72.2 | 72.8 | 72.9 | 73.0 | 73.0 | *    | 73.1 | 72.6 |
| R5 | 73.2 | 73.2 | 72.8 | 73.0 | 72.6 | 72.8 | 73.1 | 73.1 | 73.2 | 73.2 | 73.2 | 73.4 | 73.1 |
| R6 | 73.1 | 73.2 | 72.9 | 72.9 | 72.8 | 72.5 | 72.9 | 73.2 | 73.3 | 72.9 | 73.2 | 73.4 | 73.0 |
| R7 | 73.1 | 72.9 | 72.7 | 72.6 | 72.9 | 72.7 | 72.8 | 73.1 | 73.1 | 73.0 | 73.0 | 73.0 | 72.9 |


※表中の\*は欠測を表す



WECPNLの推移

| 年度<br>地点 | 昭和   |      |      |      |      |      |      |      |    | 平成 |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 令和  |    |    |    |    |    |    |    |    |   |
|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|          | 56年  | 57年  | 58年  | 59年  | 60年  | 61年  | 62年  | 63年  | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |    |   |
|          | S 56 | S 57 | S 58 | S 59 | S 60 | S 61 | S 62 | S 63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |    |   |
| 豊島温水プール  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | —   | 83  | 83  | 82  | 83  | 82  | 81  | 81  | 81  | 80  | 81  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 80  | 81  | 81  | 81 | 81 | 77 | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |   |
| 穂積センター※  | 90   | 90   | 90   | 91   | 90   | 90   | 90   | 90   | 90 | 89 | 89 | 89 | 89 | 88 | 85 | 85 | 85 | 86  | 85  | 85  | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | — |
| 庄内幸センター  | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —    | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —  | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —  | —  | —  | —  | 68 | 68 | 69 | 68 |   |
| 野田センター※  | 84   | 83   | 83   | 83   | 82   | 83   | 82   | 83   | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 80 | 77 | 79 | 79 | 80  | 80  | 80  | 78  | 78  | 79  | 80  | 79  | 78  | 78  | 78  | 78  | 77  | 77  | 77  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 78  | 77 | 74 | 75 | —  | —  | —  | —  |    |   |
| 西三国センター  | 76   | 77   | 77   | 77   | 76   | 75   | 75   | 75   | 75 | 75 | 75 | 74 | 75 | 73 | 71 | 72 | 72 | 72  | 72  | 72  | 72  | 72  | 72  | 73  | 73  | 72  | 71  | 71  | 71  | 71  | 71  | 70  | 71  | 71  | 71  | 71  | 71  | 71  | 71 | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 |    |   |

※穂積センターについては、現在地に移転する以前の豊中市服部西町5-21-7（空港南端から1.7km、B滑走路コース側方30m東）における測定結果。  
※野田センターについては、令和4年4月20日に廃止。



(2) 測定局別集計  
①豊島温水プール (豊中市)

年間の日別時間帯補正等価騒音レベル ( $L_{den}$ )

測定局：豊島温水プール

(単位：dB)

| 日  | 2025年 (令和7年) |      |      |      |      |      |      |      |      | 2026年 (令和8年) |      |      |
|----|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|
|    | 4月           | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月           | 2月   | 3月   |
| 1  | 63.9         | 63.3 | 63.9 | 63.5 | 64.3 | 63.8 | 63.7 | 64.8 | 63.9 | 63.6         | 63.1 | 63.1 |
| 2  | 63.7         | 64.7 | 64.1 | 63.6 | 63.8 | 64.0 | 63.3 | 64.5 | 64.1 | 64.8         | 63.1 | 64.4 |
| 3  | 64.6         | 63.8 | 65.2 | 64.0 | 63.8 | 64.1 | 64.5 | 64.6 | 64.4 | 64.5         | 62.8 | 66.4 |
| 4  | 63.8         | 63.2 | 63.4 | 64.2 | 64.5 | 64.9 | 65.3 | 63.6 | 63.9 | 64.3         | 62.9 | 64.5 |
| 5  | 62.9         | 62.7 | 62.8 | 63.5 | 64.3 | 65.3 | 64.6 | 64.5 | 64.4 | 63.7         | 63.3 | 63.5 |
| 6  | 63.8         | 65.3 | 63.6 | 63.5 | 64.3 | 63.7 | 63.8 | 64.1 | 63.3 | 63.7         | 64.1 | 64.9 |
| 7  | 63.1         | 63.6 | 63.4 | 63.3 | 65.6 | 63.7 | 63.2 | 63.7 | 63.7 | 63.4         | 64.2 | 64.6 |
| 8  | 63.5         | 62.5 | 64.1 | 64.3 | 65.6 | 63.3 | 64.3 | 63.5 | 64.5 | 63.9         | 65.3 | 63.3 |
| 9  | 62.9         | 64.4 | 64.8 | 64.1 | 64.7 | 63.7 | 64.3 | 66.3 | 63.7 | 63.2         | 63.7 | 63.4 |
| 10 | 65.2         | 65.2 | 65.5 | 63.8 | 65.7 | 64.9 | 63.9 | 64.6 | 63.3 | 63.5         | 63.2 | 63.8 |
| 11 | 64.5         | 64.1 | 64.9 | 64.4 | 65.9 | 64.2 | 64.4 | 63.9 | 64.5 | 64.7         | 65.2 | 63.4 |
| 12 | 63.8         | 63.8 | 63.7 | 64.4 | 65.2 | 65.0 | 64.3 | 63.7 | 64.8 | 63.2         | 63.7 | 64.0 |
| 13 | 65.8         | 63.1 | 64.2 | 64.3 | 64.2 | 64.1 | 64.4 | 64.2 | 63.3 | 63.8         | 63.4 | 65.1 |
| 14 | 64.7         | 63.3 | 65.4 | 64.7 | 64.7 | 63.6 | 64.2 | 64.3 | 64.7 | 62.8         | 63.6 | 64.4 |
| 15 | 64.3         | 63.9 | 64.0 | 63.4 | 64.5 | 63.9 | 63.8 | 63.9 | 64.5 | 63.5         | 64.3 | 63.8 |
| 16 | 63.3         | 63.7 | 64.5 | 64.2 | 64.6 | 63.7 | 65.5 | 63.4 | 63.5 | 63.4         | 64.3 | 63.4 |
| 17 | 64.1         | 65.4 | 63.7 | 65.1 | 64.6 | 64.3 | 63.9 | 64.9 | 65.2 | 63.5         | 62.5 | 62.7 |
| 18 | 64.8         | 63.8 | 64.0 | 63.7 | 64.0 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 63.7 | 63.0         | 64.3 | 65.1 |
| 19 | 64.1         | 63.5 | 62.9 | 64.1 | 64.1 | 64.3 | 64.7 | 64.1 | 63.5 | 63.3         | 62.8 | 64.8 |
| 20 | 64.0         | 64.3 | 64.1 | 63.4 | 64.3 | 64.1 | 65.0 | 63.8 | 64.2 | 64.6         | 62.8 | 63.3 |
| 21 | 62.8         | 64.8 | 64.0 | 63.1 | 64.6 | 64.3 | 64.1 | 64.2 | 66.0 | 64.0         | 63.1 | 62.0 |
| 22 | 64.0         | 65.6 | 64.2 | 63.4 | 64.9 | 63.8 | 64.8 | 63.6 | 64.4 | 63.2         | 63.7 | 64.0 |
| 23 | 65.1         | 63.4 | 65.1 | 62.9 | 63.9 | 63.8 | 63.9 | 63.4 | 64.7 | 63.0         | 63.2 | 64.1 |
| 24 | 63.4         | 65.8 | 64.7 | 63.5 | 65.4 | 64.2 | 64.0 | 63.4 | 65.2 | 63.5         | 64.0 | 63.5 |
| 25 | 64.0         | 65.3 | 63.8 | 63.8 | 64.6 | 64.3 | 65.8 | 65.7 | 65.9 | 64.7         | 65.7 | 66.1 |
| 26 | 62.7         | 63.7 | 64.6 | 63.6 | 64.6 | 64.3 | 65.7 | 64.5 | 65.4 | 62.5         | 63.8 | 64.7 |
| 27 | 63.4         | 63.9 | 64.0 | 63.7 | 64.8 | 64.3 | 64.5 | 64.2 | 64.1 | 63.8         | 64.8 | 63.3 |
| 28 | 64.2         | 63.4 | 63.9 | 63.5 | 64.3 | 64.5 | 64.7 | 64.3 | 63.7 | 63.4         | 64.4 | 64.0 |
| 29 | 63.6         | 64.5 | 63.6 | 63.5 | 63.9 | 65.0 | 63.3 | 63.4 | 64.0 | 64.1         |      | 64.1 |
| 30 | 62.5         | 64.3 | 63.8 | 63.5 | 63.3 | 63.8 | 64.0 | 63.9 | 64.6 | 64.1         |      | 64.4 |
| 31 |              | 64.4 |      | 63.3 | 63.7 |      | 67.1 |      | 64.1 | 63.6         |      | 65.4 |
| 平均 | 64.0         | 64.2 | 64.2 | 63.8 | 64.6 | 64.2 | 64.5 | 64.3 | 64.4 | 63.7         | 63.8 | 64.2 |

年間機種別騒音発生回数

測定局：豊島温水プール

(単位：回)

| 機種   | 2025年（令和7年） |       |       |       |       |       |       |       |       | 2026年（令和8年） |       |       | 合計     |
|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------|
|      | 4月          | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月          | 2月    | 3月    |        |
| A20N | 3           | 4     | -     | 89    | 197   | 3     | 1     | -     | 1     | 4           | 3     | -     | 305    |
| A21N | 172         | 165   | 156   | 131   | 179   | 148   | 167   | 172   | 252   | 232         | 261   | 260   | 2,295  |
| A321 | 34          | 59    | 37    | 22    | 34    | 50    | 61    | 51    | 66    | 82          | 80    | 63    | 639    |
| A359 | 70          | 79    | 68    | 70    | 80    | 86    | 87    | 81    | 68    | 79          | 65    | 74    | 907    |
| AT46 | 109         | 118   | 112   | 95    | 109   | 108   | 116   | 118   | 112   | 88          | 88    | 108   | 1,281  |
| B738 | 1,017       | 1,017 | 957   | 903   | 1,104 | 982   | 1,069 | 1,090 | 1,131 | 998         | 906   | 1,000 | 12,174 |
| B763 | 415         | 434   | 425   | 407   | 396   | 322   | 249   | 363   | 399   | 346         | 248   | 309   | 4,313  |
| B772 | 112         | 119   | 150   | 135   | 147   | 151   | 160   | 152   | 169   | 158         | 102   | 210   | 1,765  |
| B773 | 5           | 2     | 6     | 8     | 12    | 5     | 15    | 9     | 15    | 13          | 4     | 7     | 101    |
| B77W | 2           | 9     | 3     | 7     | 2     | 19    | 11    | 4     | 1     | 1           | -     | 2     | 61     |
| B788 | 360         | 359   | 327   | 328   | 351   | 379   | 513   | 359   | 372   | 351         | 328   | 361   | 4,388  |
| B789 | 160         | 178   | 125   | 138   | 129   | 129   | 132   | 123   | 105   | 107         | 144   | 137   | 1,607  |
| B78X | 12          | 4     | 21    | 11    | 14    | 26    | 29    | 17    | 10    | 23          | 30    | 34    | 231    |
| CRJ7 | 259         | 277   | 275   | 266   | 282   | 264   | 262   | 276   | 276   | 277         | 250   | 282   | 3,246  |
| DH8D | 1,206       | 1,250 | 1,204 | 1,095 | 1,198 | 1,171 | 1,245 | 1,171 | 1,185 | 1,219       | 1,105 | 1,300 | 14,349 |
| E170 | 1,144       | 1,154 | 1,172 | 968   | 1,102 | 1,066 | 1,231 | 1,315 | 1,333 | 1,212       | 1,192 | 1,256 | 14,145 |
| E190 | 1,092       | 1,157 | 1,058 | 992   | 1,146 | 1,244 | 1,171 | 952   | 1,046 | 1,076       | 910   | 1,106 | 12,950 |

※機種コード一覧については、参考資料1に掲載。

年間機種別最大騒音レベル（エネルギー平均）

測定局：豊島温水プール

（単位：dB）

| 機種   | 2025年（令和7年） |      |      |      |      |      |      |      |      | 2026年（令和8年） |      |      | 平均   |
|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|
|      | 4月          | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月          | 2月   | 3月   |      |
| A20N | 80.9        | 80.7 | -    | 82.1 | 82.4 | 81.3 | 82.2 | -    | 78.9 | 81.8        | 83.5 | -    | 82.3 |
| A21N | 83.1        | 83.0 | 83.5 | 83.2 | 83.5 | 83.5 | 83.2 | 83.5 | 83.4 | 83.2        | 83.2 | 83.0 | 83.3 |
| A321 | 83.8        | 83.4 | 83.9 | 83.6 | 83.7 | 84.8 | 83.9 | 84.0 | 84.1 | 84.0        | 84.1 | 83.9 | 84.0 |
| A359 | 86.2        | 86.0 | 87.2 | 85.9 | 87.6 | 85.7 | 85.6 | 85.3 | 85.1 | 84.7        | 85.3 | 86.0 | 86.0 |
| AT46 | 74.6        | 75.2 | 74.9 | 75.1 | 75.7 | 75.0 | 75.5 | 75.3 | 74.7 | 73.9        | 74.1 | 74.4 | 74.9 |
| B738 | 84.2        | 84.3 | 84.6 | 84.6 | 85.0 | 84.7 | 84.4 | 84.3 | 84.3 | 84.3        | 84.3 | 84.2 | 84.4 |
| B763 | 86.3        | 86.4 | 86.9 | 86.7 | 87.0 | 86.9 | 86.7 | 86.3 | 86.2 | 86.2        | 86.3 | 86.3 | 86.5 |
| B772 | 86.1        | 86.4 | 86.7 | 86.7 | 86.9 | 86.4 | 86.3 | 85.8 | 85.9 | 85.5        | 86.1 | 85.6 | 86.2 |
| B773 | 88.1        | 88.2 | 87.5 | 87.6 | 87.8 | 88.7 | 89.0 | 86.6 | 86.1 | 86.1        | 86.5 | 86.8 | 87.4 |
| B77W | 87.3        | 87.7 | 88.1 | 88.3 | 85.0 | 88.5 | 88.4 | 88.3 | 89.0 | 85.5        | -    | 88.1 | 88.1 |
| B788 | 83.3        | 83.3 | 83.6 | 83.6 | 83.9 | 83.8 | 83.6 | 83.5 | 83.5 | 83.3        | 83.3 | 83.4 | 83.5 |
| B789 | 84.6        | 84.6 | 84.7 | 84.9 | 85.3 | 84.8 | 84.9 | 84.8 | 84.8 | 84.6        | 84.5 | 84.5 | 84.7 |
| B78X | 84.9        | 84.7 | 84.3 | 84.5 | 85.1 | 84.9 | 83.8 | 84.4 | 84.0 | 84.4        | 83.8 | 84.9 | 84.4 |
| CRJ7 | 80.2        | 79.8 | 80.5 | 80.7 | 81.0 | 80.4 | 80.2 | 79.4 | 79.6 | 79.2        | 79.0 | 79.2 | 80.0 |
| DH8D | 79.1        | 79.5 | 79.8 | 79.8 | 79.3 | 79.3 | 80.0 | 78.9 | 79.1 | 78.6        | 79.1 | 79.0 | 79.3 |
| E170 | 78.4        | 78.9 | 79.4 | 79.0 | 79.6 | 78.7 | 79.2 | 78.2 | 78.5 | 78.2        | 78.5 | 78.9 | 78.8 |
| E190 | 79.7        | 79.9 | 80.1 | 80.0 | 80.2 | 79.6 | 80.2 | 79.5 | 79.4 | 79.1        | 79.5 | 80.2 | 79.8 |

※機種コード一覧については、参考資料 1 に掲載。

年間機種別単発騒音暴露レベル（エネルギー平均）

測定局：豊島温水プール

（単位：dB）

| 機種   | 2025年（令和7年） |      |      |      |      |      |      |      |      | 2026年（令和8年） |      |      | 平均   |
|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|
|      | 4月          | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月          | 2月   | 3月   |      |
| A20N | 87.5        | 87.2 | -    | 88.1 | 88.3 | 87.6 | 88.5 | -    | 85.6 | 87.9        | 88.9 | -    | 88.2 |
| A21N | 89.0        | 89.1 | 89.3 | 89.0 | 89.3 | 89.5 | 89.4 | 89.6 | 89.6 | 89.2        | 89.3 | 89.3 | 89.3 |
| A321 | 89.7        | 89.4 | 89.5 | 89.0 | 89.2 | 90.4 | 89.8 | 89.8 | 89.9 | 89.8        | 89.9 | 89.8 | 89.8 |
| A359 | 92.7        | 92.7 | 93.1 | 92.2 | 93.3 | 92.5 | 92.8 | 92.5 | 92.4 | 91.7        | 92.3 | 92.8 | 92.6 |
| AT46 | 83.0        | 83.5 | 83.1 | 83.1 | 83.6 | 83.5 | 84.1 | 83.8 | 83.2 | 82.4        | 82.6 | 82.8 | 83.3 |
| B738 | 90.0        | 90.1 | 90.2 | 90.1 | 90.5 | 90.3 | 90.3 | 90.2 | 90.2 | 90.1        | 90.1 | 90.0 | 90.2 |
| B763 | 93.3        | 93.4 | 93.6 | 93.4 | 93.7 | 93.8 | 94.0 | 93.5 | 93.3 | 93.1        | 93.3 | 93.2 | 93.5 |
| B772 | 92.8        | 93.1 | 93.3 | 93.2 | 93.4 | 93.2 | 93.3 | 92.8 | 92.8 | 92.3        | 92.9 | 92.4 | 93.0 |
| B773 | 95.1        | 94.7 | 93.9 | 93.9 | 94.0 | 94.9 | 95.4 | 93.3 | 92.9 | 92.5        | 93.4 | 93.4 | 93.9 |
| B77W | 94.2        | 94.1 | 94.9 | 94.8 | 91.7 | 95.1 | 94.9 | 95.0 | 95.9 | 92.4        | -    | 95.3 | 94.7 |
| B788 | 90.1        | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.5 | 90.5 | 90.6 | 90.4 | 90.5 | 90.2        | 90.2 | 90.3 | 90.4 |
| B789 | 91.4        | 91.4 | 91.5 | 91.4 | 91.8 | 91.7 | 91.5 | 91.4 | 91.5 | 91.3        | 91.2 | 91.3 | 91.4 |
| B78X | 91.6        | 91.5 | 90.7 | 90.9 | 91.4 | 91.4 | 90.7 | 91.3 | 90.8 | 91.0        | 90.5 | 91.5 | 91.1 |
| CRJ7 | 86.3        | 86.0 | 86.4 | 86.5 | 86.7 | 86.4 | 86.5 | 85.9 | 86.1 | 85.7        | 85.5 | 85.7 | 86.2 |
| DH8D | 85.6        | 85.9 | 86.0 | 85.9 | 85.5 | 85.7 | 86.5 | 85.6 | 85.8 | 85.3        | 85.7 | 85.6 | 85.8 |
| E170 | 84.9        | 85.3 | 85.6 | 85.1 | 85.6 | 85.0 | 85.7 | 85.0 | 85.3 | 85.0        | 85.2 | 85.5 | 85.3 |
| E190 | 86.2        | 86.3 | 86.3 | 86.1 | 86.3 | 85.9 | 86.8 | 86.3 | 86.1 | 85.7        | 86.1 | 86.6 | 86.2 |

※機種コード一覧については、参考資料 1 に掲載。

②庄内幸センター（豊中市）

年間の日別時間帯補正等価騒音レベル ( $L_{den}$ )

測定局：庄内幸センター

(単位：dB)

| 日  | 2025年（令和7年） |      |      |      |      |      |      |      |      | 2026年（令和8年） |      |      |
|----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
|    | 4月          | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月          | 2月   | 3月   |
| 1  | 55.5        | 55.1 | 55.7 | 54.3 | 54.8 | 54.8 | 54.9 | 56.6 | 55.7 | 55.7        | 55.0 | 55.2 |
| 2  | 55.7        | 57.0 | 55.4 | 54.5 | 54.4 | 55.0 | 54.5 | 56.2 | 55.7 | 56.7        | 55.2 | 56.0 |
| 3  | 56.2        | 55.8 | 56.6 | 55.0 | 54.8 | 54.7 | 55.2 | 56.2 | 56.2 | 56.5        | 54.4 | 57.8 |
| 4  | 55.6        | 55.3 | 55.4 | 55.2 | 55.0 | 55.4 | 55.7 | 55.1 | 55.9 | 56.2        | 55.0 | 56.7 |
| 5  | 54.6        | 54.6 | 54.4 | 54.7 | 55.4 | 55.8 | 55.2 | 55.4 | 56.1 | 55.7        | 55.6 | 55.5 |
| 6  | 55.9        | 57.0 | 55.4 | 54.5 | 55.1 | 54.4 | 54.9 | 55.4 | 55.4 | 55.6        | 56.1 | 56.9 |
| 7  | 55.1        | 55.6 | 55.0 | 54.5 | 56.8 | 54.6 | 54.1 | 55.3 | 55.8 | 55.5        | 56.2 | 56.7 |
| 8  | 55.2        | 54.4 | 55.5 | 55.2 | 56.8 | 54.5 | 55.1 | 54.8 | 56.4 | 56.2        | 57.1 | 55.3 |
| 9  | 54.8        | 55.9 | 56.0 | 55.0 | 56.0 | 54.8 | 55.1 | 57.2 | 55.6 | 55.2        | 55.6 | 55.6 |
| 10 | 57.1        | 57.0 | 56.8 | 54.6 | 56.9 | 55.6 | 54.8 | 56.3 | 55.5 | 55.3        | 55.3 | 55.8 |
| 11 | 56.3        | 56.2 | 56.1 | 55.7 | 56.8 | 54.7 | 54.9 | 55.5 | 56.2 | 55.8        | 57.2 | 55.4 |
| 12 | 55.5        | 56.0 | 55.1 | 55.7 | 56.1 | 55.7 | 55.2 | 55.2 | 56.5 | 55.2        | 56.1 | 55.7 |
| 13 | 57.5        | 54.8 | 55.5 | 55.2 | 55.0 | 54.8 | 55.3 | 55.6 | 55.0 | 55.4        | 55.6 | 56.6 |
| 14 | 56.9        | 54.8 | 56.5 | 55.7 | 55.6 | 54.4 | 55.1 | 55.7 | 56.8 | 54.7        | 55.5 | 56.4 |
| 15 | 56.7        | 55.7 | 55.2 | 54.7 | 55.6 | 54.5 | 54.8 | 55.4 | 56.5 | 55.2        | 56.1 | 55.8 |
| 16 | 55.7        | 55.3 | 55.1 | 55.0 | 55.8 | 54.7 | 56.3 | 54.9 | 55.7 | 55.1        | 55.9 | 55.2 |
| 17 | 55.9        | 56.8 | 54.7 | 56.2 | 55.7 | 55.4 | 55.0 | 56.1 | 56.8 | 55.2        | 54.6 | 54.6 |
| 18 | 56.3        | 55.5 | 54.8 | 55.0 | 55.1 | 55.9 | 55.5 | 56.5 | 55.5 | 54.6        | 56.2 | 56.7 |
| 19 | 55.6        | 55.3 | 54.2 | 55.0 | 55.3 | 55.0 | 55.7 | 55.8 | 55.2 | 55.3        | 54.6 | 56.7 |
| 20 | 56.0        | 55.5 | 55.5 | 54.6 | 55.2 | 55.1 | 55.9 | 55.8 | 55.5 | 56.4        | 55.3 | 55.5 |
| 21 | 54.5        | 56.1 | 55.1 | 54.4 | 55.5 | 55.4 | 55.5 | 56.1 | 57.8 | 55.5        | 54.9 | 53.8 |
| 22 | 55.6        | 56.7 | 55.3 | 54.2 | 55.7 | 54.7 | 56.0 | 55.5 | 56.4 | 54.8        | 55.5 | 55.7 |
| 23 | 56.5        | 55.6 | 56.3 | 54.2 | 54.8 | 54.7 | 55.2 | 55.4 | 56.2 | 54.9        | 55.0 | 56.1 |
| 24 | 55.2        | 56.8 | 55.5 | 54.6 | 55.8 | 54.9 | 55.4 | 55.3 | 56.8 | 55.4        | 55.2 | 55.3 |
| 25 | 55.8        | 56.8 | 54.9 | 54.9 | 55.3 | 55.3 | 56.4 | 57.5 | 57.8 | 56.6        | 57.4 | 57.8 |
| 26 | 54.6        | 55.5 | 55.5 | 54.7 | 55.3 | 55.2 | 56.5 | 56.4 | 57.3 | 54.5        | 55.9 | 56.3 |
| 27 | 55.1        | 55.6 | 54.9 | 54.8 | 55.6 | 55.3 | 55.9 | 55.8 | 56.1 | 55.5        | 56.6 | 55.4 |
| 28 | 56.2        | 55.2 | 54.5 | 54.3 | 55.0 | 55.2 | 56.1 | 56.2 | 55.6 | 55.5        | 56.5 | 56.2 |
| 29 | 55.3        | 55.8 | 54.9 | 54.5 | 54.7 | 55.8 | 55.1 | 55.5 | 56.1 | 55.7        |      | 55.8 |
| 30 | 54.4        | 55.6 | 54.6 | 54.3 | 53.9 | 54.9 | 55.2 | 55.6 | 56.4 | 56.0        |      | 55.9 |
| 31 |             | 56.2 |      | 54.7 | 54.4 |      | 58.1 |      | 56.0 | 55.7        |      | 57.0 |
| 平均 | 55.8        | 55.9 | 55.4 | 54.9 | 55.5 | 55.1 | 55.5 | 55.9 | 56.2 | 55.6        | 55.8 | 56.1 |

年間機種別騒音発生回数

測定局：庄内幸センター

(単位：回)

| 機種   | 2025年（令和7年） |       |       |       |       |       |       |       |       | 2026年（令和8年） |       |       | 合計     |
|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------|
|      | 4月          | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月          | 2月    | 3月    |        |
| A20N | 3           | 5     | -     | 96    | 202   | 4     | 1     | -     | 1     | 4           | 3     | -     | 319    |
| A21N | 198         | 198   | 178   | 153   | 213   | 178   | 198   | 204   | 297   | 257         | 286   | 288   | 2,648  |
| A321 | 38          | 68    | 47    | 22    | 39    | 64    | 68    | 62    | 74    | 100         | 94    | 76    | 752    |
| A359 | 70          | 81    | 70    | 66    | 80    | 88    | 90    | 84    | 69    | 81          | 65    | 76    | 920    |
| AT46 | 91          | 109   | 97    | 85    | 96    | 97    | 113   | 115   | 103   | 79          | 79    | 105   | 1,169  |
| B738 | 1,152       | 1,142 | 1,085 | 981   | 1,219 | 1,141 | 1,194 | 1,207 | 1,284 | 1,141       | 1,042 | 1,137 | 13,725 |
| B763 | 526         | 531   | 534   | 460   | 484   | 392   | 319   | 446   | 471   | 420         | 302   | 369   | 5,254  |
| B772 | 131         | 131   | 194   | 169   | 171   | 182   | 188   | 179   | 188   | 188         | 129   | 231   | 2,081  |
| B773 | 8           | 3     | 9     | 8     | 13    | 7     | 18    | 10    | 18    | 15          | 5     | 7     | 121    |
| B77W | 2           | 13    | 4     | 9     | 2     | 24    | 14    | 5     | 1     | 1           | -     | 2     | 77     |
| B788 | 445         | 445   | 414   | 384   | 389   | 476   | 637   | 442   | 475   | 433         | 418   | 447   | 5,405  |
| B789 | 181         | 202   | 135   | 147   | 149   | 143   | 149   | 130   | 109   | 119         | 157   | 165   | 1,786  |
| B78X | 17          | 6     | 25    | 13    | 16    | 34    | 34    | 20    | 12    | 27          | 37    | 40    | 281    |
| CRJ7 | 278         | 303   | 287   | 276   | 275   | 284   | 285   | 285   | 296   | 280         | 258   | 295   | 3,402  |
| DH8D | 1,228       | 1,268 | 1,217 | 1,082 | 1,131 | 1,187 | 1,254 | 1,201 | 1,183 | 1,228       | 1,102 | 1,308 | 14,389 |
| E170 | 1,222       | 1,201 | 1,253 | 1,022 | 1,144 | 1,119 | 1,256 | 1,390 | 1,392 | 1,268       | 1,254 | 1,317 | 14,838 |
| E190 | 1,144       | 1,207 | 1,078 | 1,030 | 1,178 | 1,250 | 1,210 | 1,003 | 1,066 | 1,100       | 913   | 1,123 | 13,302 |

※機種コード一覧については、参考資料1に掲載。

年間機種別最大騒音レベル（エネルギー平均）

測定局：庄内幸センター

（単位：dB）

| 機種   | 2025年（令和7年） |      |      |      |      |      |      |      |      | 2026年（令和8年） |      |      | 平均   |
|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|
|      | 4月          | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月          | 2月   | 3月   |      |
| A20N | 69.7        | 71.7 | -    | 70.0 | 70.2 | 69.1 | 71.4 | -    | 66.8 | 68.7        | 70.4 | -    | 70.2 |
| A21N | 71.1        | 71.3 | 71.1 | 70.6 | 70.5 | 70.8 | 70.9 | 71.3 | 71.6 | 71.2        | 71.8 | 71.7 | 71.2 |
| A321 | 72.3        | 71.6 | 70.5 | 71.4 | 70.9 | 71.1 | 71.3 | 71.2 | 71.7 | 71.4        | 71.6 | 72.1 | 71.5 |
| A359 | 73.1        | 72.7 | 72.4 | 72.5 | 72.3 | 72.2 | 72.3 | 72.3 | 72.5 | 71.7        | 72.5 | 72.9 | 72.5 |
| AT46 | 64.5        | 65.7 | 64.3 | 64.0 | 64.7 | 63.5 | 64.9 | 64.9 | 64.6 | 63.6        | 63.7 | 64.5 | 64.5 |
| B738 | 72.0        | 72.2 | 71.6 | 71.8 | 71.8 | 71.3 | 71.8 | 71.8 | 72.0 | 71.8        | 71.9 | 72.3 | 71.9 |
| B763 | 74.0        | 74.0 | 73.4 | 73.6 | 73.9 | 73.4 | 73.2 | 73.4 | 73.7 | 73.6        | 73.6 | 73.9 | 73.7 |
| B772 | 73.6        | 74.2 | 73.3 | 73.6 | 73.7 | 73.0 | 73.2 | 72.9 | 73.3 | 72.7        | 73.0 | 73.4 | 73.3 |
| B773 | 74.9        | 75.2 | 73.3 | 74.5 | 74.7 | 74.8 | 74.4 | 74.2 | 73.3 | 73.1        | 73.9 | 74.6 | 74.1 |
| B77W | 75.2        | 73.7 | 73.8 | 73.3 | 73.3 | 74.7 | 73.6 | 74.2 | 76.3 | 74.7        | -    | 75.6 | 74.2 |
| B788 | 70.7        | 70.9 | 70.4 | 70.7 | 71.0 | 70.5 | 70.5 | 70.7 | 70.6 | 70.5        | 70.4 | 70.9 | 70.6 |
| B789 | 72.1        | 72.4 | 72.2 | 72.3 | 72.1 | 71.8 | 71.7 | 72.0 | 72.6 | 72.0        | 72.1 | 72.2 | 72.1 |
| B78X | 71.6        | 71.8 | 71.3 | 71.3 | 71.9 | 71.4 | 71.0 | 71.8 | 71.5 | 71.5        | 71.1 | 72.6 | 71.6 |
| CRJ7 | 67.0        | 66.9 | 66.8 | 67.0 | 67.1 | 66.3 | 66.5 | 66.3 | 67.1 | 66.3        | 66.3 | 67.1 | 66.7 |
| DH8D | 67.7        | 68.1 | 67.8 | 67.8 | 67.4 | 67.1 | 67.8 | 67.2 | 67.6 | 67.2        | 67.7 | 67.8 | 67.6 |
| E170 | 67.6        | 68.1 | 67.8 | 67.1 | 67.6 | 66.8 | 67.6 | 67.3 | 67.7 | 67.5        | 67.7 | 68.2 | 67.6 |
| E190 | 69.5        | 69.5 | 69.1 | 68.7 | 68.9 | 68.6 | 69.4 | 69.2 | 69.5 | 69.2        | 69.5 | 70.4 | 69.3 |

※機種コード一覧については、参考資料 1 に掲載。

年間機種別単発騒音暴露レベル（エネルギー平均）

測定局：庄内幸センター

（単位：dB）

| 機種   | 2025年（令和7年） |      |      |      |      |      |      |      |      | 2026年（令和8年） |      |      | 平均   |
|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|
|      | 4月          | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月          | 2月   | 3月   |      |
| A20N | 79.6        | 80.4 | -    | 79.2 | 79.3 | 77.5 | 79.4 | -    | 77.2 | 79.1        | 80.1 | -    | 79.3 |
| A21N | 80.2        | 80.2 | 80.1 | 79.4 | 79.7 | 79.7 | 79.9 | 80.5 | 80.7 | 80.5        | 80.8 | 80.6 | 80.3 |
| A321 | 81.4        | 80.9 | 80.0 | 80.7 | 80.4 | 80.4 | 80.6 | 80.7 | 81.3 | 81.0        | 81.4 | 81.2 | 80.9 |
| A359 | 83.1        | 83.0 | 82.7 | 82.3 | 82.4 | 82.3 | 82.7 | 82.9 | 83.1 | 82.3        | 83.1 | 83.0 | 82.7 |
| AT46 | 75.1        | 75.6 | 74.6 | 74.3 | 74.9 | 74.1 | 75.0 | 75.5 | 75.4 | 74.6        | 74.6 | 75.0 | 75.0 |
| B738 | 81.3        | 81.4 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.6 | 81.0 | 81.5 | 81.5 | 81.3        | 81.4 | 81.5 | 81.2 |
| B763 | 83.8        | 83.8 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.3 | 83.4 | 83.8 | 84.0 | 83.6        | 83.8 | 83.8 | 83.6 |
| B772 | 83.6        | 83.8 | 83.0 | 83.3 | 83.2 | 82.7 | 83.1 | 83.1 | 83.4 | 82.8        | 83.3 | 83.4 | 83.2 |
| B773 | 84.4        | 83.6 | 83.0 | 84.3 | 84.3 | 83.9 | 84.4 | 84.3 | 83.3 | 82.9        | 84.0 | 84.5 | 83.9 |
| B77W | 85.4        | 83.8 | 84.1 | 83.1 | 83.1 | 84.2 | 83.6 | 84.8 | 86.8 | 84.4        | -    | 86.1 | 84.1 |
| B788 | 80.8        | 80.8 | 80.4 | 80.5 | 80.9 | 80.3 | 80.6 | 81.0 | 81.0 | 80.8        | 80.7 | 81.0 | 80.7 |
| B789 | 82.1        | 82.2 | 82.1 | 81.9 | 81.9 | 81.7 | 81.5 | 82.2 | 82.8 | 82.1        | 82.2 | 82.0 | 82.1 |
| B78X | 81.6        | 81.4 | 81.1 | 81.3 | 81.6 | 81.0 | 80.8 | 82.0 | 81.7 | 81.5        | 81.3 | 82.3 | 81.5 |
| CRJ7 | 77.3        | 77.0 | 77.0 | 76.8 | 77.1 | 76.6 | 77.0 | 77.1 | 77.5 | 76.9        | 77.0 | 77.5 | 77.1 |
| DH8D | 77.4        | 77.6 | 77.2 | 77.0 | 76.8 | 76.6 | 77.3 | 77.2 | 77.6 | 77.3        | 77.7 | 77.6 | 77.3 |
| E170 | 77.4        | 77.6 | 77.3 | 76.6 | 77.0 | 76.4 | 77.2 | 77.4 | 77.9 | 77.6        | 77.8 | 77.9 | 77.4 |
| E190 | 79.0        | 78.9 | 78.6 | 78.2 | 78.4 | 78.1 | 78.7 | 79.1 | 79.3 | 78.8        | 79.3 | 79.6 | 78.8 |

※機種コード一覧については、参考資料1に掲載。

③西三国センター（大阪市）

年間の日別時間帯補正等価騒音レベル ( $L_{den}$ )

測定局：西三国センター

(単位：dB)

| 日  | 2025年（令和7年） |      |      |      |      |      |      |      |      | 2026年（令和8年） |      |      |
|----|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|
|    | 4月          | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月          | 2月   | 3月   |
| 1  | 58.7        | 58.0 | 58.9 | 57.1 | 58.2 | 58.0 | 58.3 | 59.3 | 58.7 | 58.6        | 58.2 | 58.3 |
| 2  | 58.8        | 59.4 | 58.2 | 56.9 | 58.0 | 58.1 | 58.4 | 59.3 | 58.5 | 59.2        | 58.5 | 58.2 |
| 3  | 59.4        | 58.4 | 58.1 | 57.2 | 58.1 | 58.3 | 58.0 | 59.1 | 58.9 | 59.4        | 57.7 | 58.9 |
| 4  | 58.7        | 58.3 | 58.2 | 57.5 | 57.8 | 57.7 | 57.8 | 58.2 | 58.8 | 59.3        | 58.2 | 59.2 |
| 5  | 57.5        | 57.6 | 57.9 | 57.4 | 58.2 | 58.5 | 58.0 | 58.2 | 59.0 | 58.9        | 58.7 | 58.6 |
| 6  | 58.4        | 58.7 | 58.5 | 57.3 | 58.1 | 57.8 | 58.4 | 58.9 | 58.2 | 58.6        | 58.9 | 58.8 |
| 7  | 58.2        | 58.3 | 58.1 | 57.5 | 58.7 | 58.1 | 57.6 | 58.8 | 58.8 | 58.2        | 59.1 | 59.3 |
| 8  | 58.1        | 57.6 | 58.3 | 57.6 | 58.6 | 57.8 | 58.2 | 58.3 | 59.0 | 58.8        | 58.9 | 58.3 |
| 9  | 57.8        | 57.1 | 57.9 | 57.5 | 58.5 | 57.7 | 58.7 | 58.8 | 58.6 | 58.0        | 58.5 | 58.3 |
| 10 | 59.2        | 59.4 | 58.0 | 57.2 | 58.2 | 57.8 | 58.1 | 59.4 | 58.3 | 58.4        | 58.3 | 58.2 |
| 11 | 58.9        | 58.7 | 58.2 | 57.2 | 58.1 | 58.0 | 58.3 | 58.9 | 59.6 | 58.0        | 59.5 | 57.8 |
| 12 | 58.5        | 58.6 | 58.1 | 58.0 | 58.1 | 57.6 | 58.0 | 58.3 | 59.2 | 57.9        | 58.6 | 58.4 |
| 13 | 59.0        | 57.9 | 58.1 | 57.8 | 57.9 | 58.0 | 58.5 | 58.8 | 57.7 | 58.1        | 58.5 | 59.0 |
| 14 | 58.4        | 58.1 | 57.7 | 57.1 | 58.0 | 57.9 | 58.0 | 59.0 | 59.2 | 57.9        | 58.5 | 59.0 |
| 15 | 59.3        | 58.4 | 58.1 | 57.5 | 58.2 | 57.8 | 58.1 | 58.5 | 59.3 | 58.3        | 58.8 | 58.6 |
| 16 | 58.6        | 58.5 | 58.2 | 57.4 | 58.0 | 57.8 | 58.2 | 58.1 | 58.7 | 58.2        | 58.9 | 58.2 |
| 17 | 58.7        | 58.4 | 57.7 | 57.5 | 58.4 | 58.3 | 58.2 | 59.5 | 58.9 | 58.5        | 58.0 | 57.9 |
| 18 | 58.9        | 58.6 | 57.8 | 57.5 | 58.3 | 58.8 | 57.9 | 59.3 | 58.2 | 58.1        | 58.9 | 58.2 |
| 19 | 58.4        | 58.3 | 57.6 | 58.1 | 58.3 | 58.0 | 58.7 | 58.8 | 58.4 | 58.6        | 57.8 | 59.3 |
| 20 | 59.0        | 58.2 | 58.1 | 57.5 | 58.7 | 57.7 | 59.1 | 58.6 | 58.7 | 58.8        | 58.2 | 58.3 |
| 21 | 57.8        | 58.2 | 58.1 | 57.5 | 58.6 | 58.7 | 58.9 | 59.1 | 59.7 | 58.6        | 57.8 | 56.9 |
| 22 | 58.3        | 58.7 | 57.7 | 57.3 | 58.8 | 58.1 | 59.0 | 58.2 | 59.1 | 58.4        | 58.4 | 58.2 |
| 23 | 58.6        | 58.3 | 57.7 | 57.2 | 58.1 | 58.0 | 58.8 | 58.5 | 58.5 | 58.3        | 58.2 | 58.5 |
| 24 | 58.6        | 58.2 | 57.4 | 57.7 | 58.0 | 57.6 | 58.8 | 58.6 | 58.8 | 58.4        | 57.9 | 58.0 |
| 25 | 58.5        | 59.1 | 58.2 | 57.6 | 57.9 | 58.4 | 58.5 | 59.3 | 59.4 | 59.3        | 59.1 | 59.2 |
| 26 | 57.6        | 58.3 | 58.2 | 57.8 | 58.3 | 58.3 | 58.8 | 59.0 | 59.5 | 57.8        | 58.7 | 59.3 |
| 27 | 57.9        | 57.8 | 58.0 | 57.7 | 58.2 | 58.5 | 59.3 | 58.5 | 58.8 | 58.5        | 58.7 | 58.4 |
| 28 | 58.7        | 58.6 | 57.9 | 57.0 | 57.8 | 58.0 | 59.3 | 59.3 | 58.6 | 58.5        | 59.4 | 58.6 |
| 29 | 58.1        | 57.8 | 58.0 | 57.3 | 58.0 | 58.9 | 58.6 | 58.4 | 58.9 | 58.5        |      | 58.4 |
| 30 | 57.4        | 59.0 | 57.7 | 57.1 | 57.8 | 58.3 | 58.4 | 58.5 | 59.4 | 59.1        |      | 58.7 |
| 31 |             | 59.0 |      | 58.0 | 57.9 |      | 59.6 |      | 59.2 | 58.7        |      | 59.0 |
| 平均 | 58.5        | 58.4 | 58.0 | 57.5 | 58.2 | 58.1 | 58.5 | 58.8 | 58.9 | 58.5        | 58.6 | 58.5 |

年間機種別騒音発生回数

測定局：西三国センター

(単位：回)

| 機種   | 2025年（令和7年） |       |       |       |       |       |       |       |       | 2026年（令和8年） |       |       | 合計     |
|------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|-------|--------|
|      | 4月          | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月          | 2月    | 3月    |        |
| A20N | 3           | 5     | －     | 101   | 211   | 3     | 1     | －     | 1     | 4           | 4     | －     | 333    |
| A21N | 212         | 217   | 207   | 179   | 234   | 200   | 216   | 221   | 333   | 296         | 317   | 311   | 2,943  |
| A321 | 41          | 67    | 39    | 22    | 40    | 68    | 70    | 63    | 73    | 104         | 97    | 69    | 753    |
| A359 | 75          | 79    | 68    | 72    | 88    | 97    | 98    | 88    | 69    | 84          | 69    | 77    | 964    |
| AT46 | 109         | 115   | 106   | 91    | 109   | 109   | 116   | 117   | 109   | 88          | 89    | 106   | 1,264  |
| B738 | 1,185       | 1,196 | 1,150 | 1,043 | 1,318 | 1,192 | 1,224 | 1,227 | 1,292 | 1,190       | 1,066 | 1,155 | 14,238 |
| B763 | 582         | 611   | 598   | 558   | 578   | 459   | 345   | 467   | 516   | 514         | 339   | 428   | 5,995  |
| B772 | 134         | 143   | 201   | 161   | 183   | 186   | 196   | 177   | 190   | 198         | 131   | 243   | 2,143  |
| B773 | 8           | 3     | 8     | 9     | 14    | 9     | 23    | 12    | 18    | 17          | 5     | 9     | 135    |
| B77W | 3           | 16    | 6     | 8     | 1     | 26    | 17    | 5     | 1     | 1           | －     | 2     | 86     |
| B788 | 471         | 498   | 443   | 421   | 434   | 535   | 685   | 470   | 515   | 505         | 461   | 508   | 5,946  |
| B789 | 187         | 216   | 140   | 149   | 158   | 151   | 158   | 137   | 119   | 125         | 169   | 166   | 1,875  |
| B78X | 19          | 6     | 26    | 15    | 19    | 33    | 35    | 21    | 14    | 28          | 38    | 39    | 293    |
| CRJ7 | 294         | 336   | 320   | 301   | 341   | 333   | 312   | 320   | 332   | 331         | 293   | 327   | 3,840  |
| DH8D | 1,217       | 1,281 | 1,225 | 1,111 | 1,221 | 1,211 | 1,279 | 1,202 | 1,207 | 1,254       | 1,121 | 1,317 | 14,646 |
| E170 | 1,160       | 1,203 | 1,169 | 1,024 | 1,159 | 1,096 | 1,219 | 1,287 | 1,304 | 1,277       | 1,206 | 1,226 | 14,330 |
| E190 | 1,100       | 1,181 | 1,037 | 1,049 | 1,177 | 1,211 | 1,169 | 957   | 1,027 | 1,079       | 900   | 1,089 | 12,976 |

※機種コード一覧については、参考資料1に掲載。

年間機種別最大騒音レベル（エネルギー平均）

測定局：西三国センター

（単位：dB）

| 機種   | 2025年（令和7年） |      |      |      |      |      |      |      |      | 2026年（令和8年） |      |      | 平均   |
|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|
|      | 4月          | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月          | 2月   | 3月   |      |
| A20N | 71.9        | 72.3 | -    | 71.4 | 71.3 | 70.8 | 71.3 | -    | 70.8 | 72.3        | 70.7 | -    | 71.4 |
| A21N | 71.7        | 71.5 | 71.6 | 71.0 | 71.6 | 71.2 | 71.5 | 72.1 | 71.9 | 72.0        | 72.1 | 71.8 | 71.7 |
| A321 | 73.0        | 72.6 | 73.0 | 72.6 | 72.3 | 72.6 | 72.7 | 72.7 | 73.2 | 73.3        | 73.0 | 73.4 | 72.9 |
| A359 | 74.4        | 74.6 | 74.9 | 74.0 | 75.1 | 74.0 | 73.9 | 74.1 | 74.2 | 73.6        | 74.1 | 74.2 | 74.3 |
| AT46 | 74.2        | 74.0 | 73.6 | 73.2 | 73.8 | 73.6 | 73.7 | 73.8 | 73.5 | 73.4        | 73.7 | 74.1 | 73.7 |
| B738 | 73.3        | 73.2 | 72.9 | 72.9 | 73.3 | 72.8 | 73.0 | 73.3 | 73.4 | 73.4        | 73.3 | 73.1 | 73.2 |
| B763 | 74.7        | 74.6 | 74.6 | 74.3 | 74.4 | 74.6 | 74.7 | 74.7 | 74.6 | 74.2        | 74.5 | 74.5 | 74.5 |
| B772 | 75.2        | 75.3 | 74.9 | 75.4 | 75.4 | 74.7 | 74.7 | 74.7 | 74.9 | 74.6        | 74.9 | 74.7 | 74.9 |
| B773 | 75.8        | 76.5 | 74.5 | 75.3 | 75.7 | 75.3 | 75.3 | 74.7 | 74.8 | 74.6        | 75.2 | 75.3 | 75.2 |
| B77W | 75.0        | 73.8 | 73.5 | 76.2 | 76.5 | 75.2 | 74.6 | 76.4 | 76.9 | 76.6        | -    | 76.8 | 75.1 |
| B788 | 72.0        | 71.8 | 71.9 | 72.0 | 72.5 | 71.8 | 72.0 | 72.1 | 71.9 | 71.6        | 71.9 | 71.9 | 71.9 |
| B789 | 73.9        | 73.4 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.5 | 73.5 | 73.9 | 74.2 | 73.7        | 73.7 | 73.7 | 73.7 |
| B78X | 73.2        | 73.3 | 73.0 | 72.7 | 73.3 | 73.3 | 72.6 | 73.4 | 72.9 | 73.1        | 72.7 | 74.5 | 73.2 |
| CRJ7 | 70.5        | 70.4 | 70.0 | 70.0 | 70.2 | 70.0 | 70.5 | 70.7 | 70.4 | 70.4        | 70.8 | 70.6 | 70.4 |
| DH8D | 71.1        | 71.2 | 70.7 | 70.2 | 70.7 | 70.9 | 70.9 | 71.3 | 71.2 | 70.9        | 71.1 | 71.2 | 71.0 |
| E170 | 72.8        | 72.7 | 72.5 | 72.3 | 72.5 | 72.4 | 72.7 | 72.9 | 72.9 | 72.8        | 72.9 | 72.9 | 72.7 |
| E190 | 74.0        | 73.9 | 73.4 | 73.4 | 73.6 | 73.5 | 73.6 | 74.3 | 74.3 | 74.4        | 74.3 | 74.3 | 73.9 |

※機種コード一覧については、参考資料 1 に掲載。

年間機種別単発騒音暴露レベル（エネルギー平均）

測定局：西三国センター

（単位：dB）

| 機種   | 2025年（令和7年） |      |      |      |      |      |      |      |      | 2026年（令和8年） |      |      | 平均   |
|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------------|------|------|------|
|      | 4月          | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月  | 11月  | 12月  | 1月          | 2月   | 3月   |      |
| A20N | 81.4        | 81.8 | －    | 80.3 | 80.6 | 80.0 | 80.2 | －    | 80.0 | 82.1        | 80.1 | －    | 80.6 |
| A21N | 81.2        | 80.9 | 80.8 | 80.3 | 80.5 | 80.6 | 81.1 | 81.7 | 81.6 | 81.4        | 81.6 | 81.5 | 81.2 |
| A321 | 82.2        | 82.1 | 82.2 | 81.5 | 81.2 | 81.7 | 82.1 | 82.2 | 82.7 | 82.5        | 82.5 | 82.8 | 82.2 |
| A359 | 84.5        | 84.6 | 84.6 | 83.8 | 84.2 | 83.8 | 84.3 | 84.4 | 84.6 | 83.9        | 84.3 | 84.5 | 84.3 |
| AT46 | 83.6        | 83.5 | 83.2 | 83.0 | 83.2 | 83.2 | 83.4 | 83.5 | 83.2 | 82.9        | 83.2 | 83.3 | 83.3 |
| B738 | 82.5        | 82.3 | 82.0 | 81.8 | 82.2 | 81.9 | 82.5 | 82.9 | 82.9 | 82.7        | 82.7 | 82.6 | 82.4 |
| B763 | 84.6        | 84.4 | 84.4 | 83.9 | 84.0 | 84.3 | 84.8 | 85.0 | 84.9 | 84.2        | 84.7 | 84.3 | 84.4 |
| B772 | 85.0        | 85.1 | 84.6 | 84.9 | 84.9 | 84.5 | 84.8 | 84.9 | 85.2 | 84.6        | 85.0 | 84.6 | 84.8 |
| B773 | 85.8        | 86.0 | 84.5 | 85.1 | 85.2 | 85.0 | 85.4 | 85.0 | 85.3 | 84.4        | 85.6 | 85.4 | 85.2 |
| B77W | 85.3        | 83.6 | 83.3 | 85.8 | 85.7 | 84.7 | 84.5 | 86.2 | 87.6 | 86.5        | －    | 86.8 | 84.8 |
| B788 | 82.1        | 81.8 | 81.7 | 81.6 | 82.2 | 81.6 | 82.2 | 82.4 | 82.2 | 81.8        | 82.0 | 81.9 | 82.0 |
| B789 | 83.7        | 83.2 | 83.5 | 83.2 | 83.1 | 83.3 | 83.3 | 83.8 | 84.0 | 83.5        | 83.5 | 83.4 | 83.5 |
| B78X | 82.6        | 82.7 | 82.5 | 82.5 | 82.7 | 82.8 | 82.6 | 83.5 | 82.7 | 83.2        | 82.7 | 84.1 | 83.0 |
| CRJ7 | 80.5        | 80.3 | 79.9 | 79.7 | 79.8 | 79.9 | 80.6 | 81.0 | 80.7 | 80.6        | 81.0 | 80.7 | 80.4 |
| DH8D | 80.7        | 80.7 | 80.2 | 79.7 | 80.0 | 80.2 | 80.6 | 81.0 | 81.0 | 80.6        | 80.8 | 80.7 | 80.5 |
| E170 | 82.2        | 82.0 | 81.7 | 81.4 | 81.5 | 81.6 | 82.1 | 82.5 | 82.5 | 82.3        | 82.4 | 82.3 | 82.1 |
| E190 | 83.1        | 82.9 | 82.5 | 82.3 | 82.5 | 82.6 | 83.0 | 83.6 | 83.6 | 83.5        | 83.5 | 83.4 | 83.0 |

※機種コード一覧については、参考資料 1 に掲載。

## 2. 短期測定

表1 航空機騒音に係る環境基準の達成状況

| 調査地点            | 所在地                  | 地域<br>類型 | 用途<br>地域                   | 指定<br>区域 | $L_{den}$ (dB)    |       |       |                   | WECPNL |       |       |             | 調査機関 |
|-----------------|----------------------|----------|----------------------------|----------|-------------------|-------|-------|-------------------|--------|-------|-------|-------------|------|
|                 |                      |          |                            |          | 第 1 日             | 第 2 日 | 第 3 日 | エネキター<br>平均       | 第 1 日  | 第 2 日 | 第 3 日 | エネキター<br>平均 |      |
| 1. 庄内東センター      | 豊中市庄内東町 3 丁目 7 - 1 5 | I        | 第 1 種<br>住居<br>地域          | 1 種      | $L_{den}$<br>63   | 63    | 63    | $\frac{63}{(63)}$ | 77     | 78    | 77    | 77          | 豊中市  |
|                 |                      |          |                            |          | $L_{Aeq,d}$<br>63 | 63    | 63    |                   |        |       |       |             |      |
|                 |                      |          |                            |          | $L_{Aeq,e}$<br>63 | 64    | 63    |                   |        |       |       |             |      |
|                 |                      |          |                            |          | $L_{Aeq,n}$<br>—  | —     | —     |                   |        |       |       |             |      |
| 2. 勝部遺跡収蔵庫前     | 豊中市勝部 2 丁目 7         | II       | 準工業<br>地域                  | 1 種      | $L_{den}$<br>61   | 59    | 62    | $\frac{61}{(61)}$ | 78     | 75    | 78    | 77          | 大阪府  |
|                 |                      |          |                            |          | $L_{Aeq,d}$<br>61 | 58    | 61    |                   |        |       |       |             |      |
|                 |                      |          |                            |          | $L_{Aeq,e}$<br>63 | 61    | 63    |                   |        |       |       |             |      |
|                 |                      |          |                            |          | $L_{Aeq,n}$<br>—  | —     | —     |                   |        |       |       |             |      |
| 3. 都市整備局公共施設充当地 | 大阪市淀川区西三国1丁目36       | I        | 第 1 種<br>住居<br>地域          | 1 種      | $L_{den}$<br>60   | 61    | 60    | $\frac{60}{(59)}$ | 74     | 74    | 73    | 74          | 大阪市  |
|                 |                      |          |                            |          | $L_{Aeq,d}$<br>61 | 61    | 60    |                   |        |       |       |             |      |
|                 |                      |          |                            |          | $L_{Aeq,e}$<br>61 | 62    | 61    |                   |        |       |       |             |      |
|                 |                      |          |                            |          | $L_{Aeq,n}$<br>—  | —     | —     |                   |        |       |       |             |      |
| 4. 神田会館         | 池田市神田 3 丁目 5 - 1 6   | I        | 第 1 種<br>住居<br>地域          | 1 種      | $L_{den}$<br>57   | 57    | 57    | $\frac{57}{(57)}$ | 70     | 70    | 70    | 70          | 池田市  |
|                 |                      |          |                            |          | $L_{Aeq,d}$<br>59 | 59    | 59    |                   |        |       |       |             |      |
|                 |                      |          |                            |          | $L_{Aeq,e}$<br>55 | 54    | 56    |                   |        |       |       |             |      |
|                 |                      |          |                            |          | $L_{Aeq,n}$<br>—  | —     | —     |                   |        |       |       |             |      |
| 5. 池田市下水処理場     | 池田市ダイハツ町 3           | II       | 工業<br>地域                   | 1 種      | $L_{den}$<br>61   | 62    | 62    | $\frac{62}{(62)}$ | 73     | 74    | 74    | 74          | 大阪府  |
|                 |                      |          |                            |          | $L_{Aeq,d}$<br>63 | 64    | 64    |                   |        |       |       |             |      |
|                 |                      |          |                            |          | $L_{Aeq,e}$<br>58 | 60    | 59    |                   |        |       |       |             |      |
|                 |                      |          |                            |          | $L_{Aeq,n}$<br>—  | —     | —     |                   |        |       |       |             |      |
| 6. 江坂こぶな遊園      | 吹田市江坂町 3 - 3 2       | I        | 第 1 種<br>中高層<br>住居専<br>用地域 | -        | $L_{den}$<br>43   | 43    | 42    | $\frac{43}{(40)}$ | 57     | 54    | 54    | 55          | 吹田市  |
|                 |                      |          |                            |          | $L_{Aeq,d}$<br>45 | 44    | 43    |                   |        |       |       |             |      |
|                 |                      |          |                            |          | $L_{Aeq,e}$<br>42 | 43    | 42    |                   |        |       |       |             |      |
|                 |                      |          |                            |          | $L_{Aeq,n}$<br>—  | —     | —     |                   |        |       |       |             |      |
| 7. 高川・神崎川合流付近   | 吹田市芳野町               | II       | 工業<br>地域                   | -        | $L_{den}$<br>56   | 55    | 55    | $\frac{55}{(54)}$ | 69     | 68    | 68    | 68          | 吹田市  |
|                 |                      |          |                            |          | $L_{Aeq,d}$<br>55 | 55    | 55    |                   |        |       |       |             |      |
|                 |                      |          |                            |          | $L_{Aeq,e}$<br>57 | 56    | 56    |                   |        |       |       |             |      |
|                 |                      |          |                            |          | $L_{Aeq,n}$<br>—  | —     | —     |                   |        |       |       |             |      |

注) 1. 指定区域は、「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律」に基づく騒音対策区域を示す。

2.  $L_{\text{Aeq,d}}$ : 昼間等価騒音レベル、 $L_{\text{Aeq,e}}$ : 夕方等価騒音レベル、 $L_{\text{Aeq,n}}$ : 夜間等価騒音レベル

3. 航空機騒音に係る環境基準： [地域類型Ⅰ]  $L_{den}$  57dB以下 [地域類型Ⅱ]  $L_{den}$  62dB以下（平成25年4月1日より施行）  
[地域類型Ⅰ] WECPNL 70以下 [地域類型Ⅱ] WECPNL 75以下（旧基準）

4.  $L_{den}$  (dB) の「エネルギー平均」の下線は、環境基準の基準値を超過していることを示す。

5.  $L_{\text{den}}$  (dB) の「エネルギー平均」の ( ) 内は、令和5年度の数値を示す。

表2 最大騒音レベル ( $L_{A, Smax}$ ) のエネルギー平均値と観測機数

| 調 査 地 点         | 第 1 日               |              |      |      |     | 第 2 日               |              |      |      |     | 第 3 日               |              |      |      |     | 合 計                 |              |      |      |      |
|-----------------|---------------------|--------------|------|------|-----|---------------------|--------------|------|------|-----|---------------------|--------------|------|------|-----|---------------------|--------------|------|------|------|
|                 | エネルギー<br>平均<br>(dB) | N(1)<br>N(4) | N(2) | N(3) | N   | エネルギー<br>平均<br>(dB) | N(1)<br>N(4) | N(2) | N(3) | N   | エネルギー<br>平均<br>(dB) | N(1)<br>N(4) | N(2) | N(3) | N   | エネルギー<br>平均<br>(dB) | N(1)<br>N(4) | N(2) | N(3) | N    |
| 1. 庄内東センター      | 79                  | 0            | 165  | 43   | 208 | 80                  | 0            | 148  | 43   | 191 | 80                  | 0            | 154  | 38   | 192 | 80                  | 0            | 467  | 124  | 839  |
| 2. 勝部遺跡収蔵庫前     | 78                  | 0            | 270  | 61   | 453 | 76                  | 0            | 256  | 67   | 457 | 79                  | 0            | 251  | 73   | 470 | 78                  | 0            | 777  | 201  | 1380 |
| うち・離陸機          | 65                  | 0            | 78   | 12   | 114 | 64                  | 0            | 89   | 18   | 143 | 66                  | 0            | 65   | 16   | 113 | 65                  | 0            | 232  | 46   | 370  |
| ・着陸機            | 81                  | 0            | 132  | 42   | 258 | 78                  | 0            | 141  | 43   | 270 | 81                  | 0            | 139  | 40   | 259 | 80                  | 0            | 412  | 125  | 787  |
| ・リバース機          | 65                  | 0            | 35   | 6    | 53  | 61                  | 0            | 7    | 4    | 19  | 65                  | 0            | 32   | 15   | 77  | 64                  | 0            | 74   | 25   | 149  |
| ・上空通過機          | 65                  | 0            | 24   | 1    | 27  | 62                  | 0            | 18   | 2    | 24  | 63                  | 0            | 14   | 2    | 20  | 63                  | 0            | 56   | 5    | 71   |
| ・タキシング機         | 63                  | 0            | 1    | 0    | 1   | -                   | 0            | 0    | 0    | 0   | 61                  | 0            | 1    | 0    | 1   | 62                  | 0            | 2    | 0    | 2    |
| ・その他 (エンジンテスト)  | -                   | 0            | 0    | 0    | 0   | 68                  | 0            | 1    | 0    | 1   | 68                  | 0            | 2    | 0    | 2   | 68                  | 0            | 3    | 0    | 3    |
| 3. 都市整備局公共施設充当地 | 75                  | 0            | 198  | 50   | 348 | 75                  | 0            | 203  | 53   | 362 | 75                  | 0            | 186  | 50   | 336 | 75                  | 0            | 587  | 153  | 1046 |
| 4. 神田会館         | 73                  | 0            | 165  | 23   | 234 | 73                  | 0            | 167  | 22   | 233 | 74                  | 0            | 162  | 23   | 231 | 73                  | 0            | 494  | 68   | 698  |
| 5. 池田市下水処理場     | 77                  | 0            | 162  | 21   | 225 | 77                  | 0            | 165  | 22   | 231 | 77                  | 0            | 166  | 22   | 232 | 77                  | 0            | 493  | 65   | 688  |
| うち・離陸機          | 77                  | 0            | 162  | 21   | 225 | 77                  | 0            | 165  | 22   | 231 | 77                  | 0            | 166  | 22   | 232 | 77                  | 0            | 493  | 65   | 688  |
| ・着陸機            | -                   | 0            | 0    | 0    | 0   | -                   | 0            | 0    | 0    | 0   | -                   | 0            | 0    | 0    | 0   | -                   | 0            | 0    | 0    | 0    |
| ・リバース機          | -                   | 0            | 0    | 0    | 0   | -                   | 0            | 0    | 0    | 0   | -                   | 0            | 0    | 0    | 0   | -                   | 0            | 0    | 0    | 0    |
| ・その他 (エンジンテスト)  | -                   | 0            | 0    | 0    | 0   | -                   | 0            | 0    | 0    | 0   | -                   | 0            | 0    | 0    | 0   | -                   | 0            | 0    | 0    | 0    |
| 6. 江坂こぶな遊園      | 62                  | 0            | 52   | 31   | 145 | 58                  | 0            | 100  | 39   | 217 | 58                  | 0            | 71   | 39   | 188 | 59                  | 0            | 223  | 109  | 550  |
| 7. 高川・神崎川合流付近   | 71                  | 0            | 176  | 49   | 323 | 70                  | 0            | 170  | 50   | 320 | 70                  | 0            | 168  | 46   | 306 | 70                  | 0            | 514  | 145  | 949  |

注) N ( 1 ) : 0 時～7 時に観測された機数  
N ( 2 ) : 7 時～1 9 時に観測された機数  
N ( 3 ) : 1 9 時～2 2 時に観測された機数  
N ( 4 ) : 2 2 時～2 4 時に観測された機数  
N : N ( 2 ) + 3 N ( 3 ) + 1 0 ( N ( 1 ) + N ( 4 ) )

表 3 時間帯補正等価騒音レベル ( $L_{den}$ ) の経年変化

(単位: dB)

| 測定地点          | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 環境基準 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 庄内東センター       | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | 64     | 64    | 62    | 61    | 63    | 63    | 63    | 63    | 57   |
| 勝部遺跡収蔵庫前      | 61     | 62     | 61     | 60     | 61     | 61     | 62    | 61    | 60    | 62    | 61    | 61    | 61    | 62   |
| 都市整備局公共施設充当用地 | 61     | 60     | 61     | 62     | 61     | 62     | 61    | 59    | 59    | 60    | 59    | 60    | 60    | 57   |
| 神田会館          | 56     | 58     | 56     | 57     | 58     | 59     | 58    | 56    | 56    | 58    | 57    | 57    | 57    | 57   |
| 池田市下水処理場      | 61     | 62     | 61     | 62     | 62     | 63     | 62    | 60    | 60    | 62    | 61    | 62    | 62    | 62   |
| 江坂こぶな遊園       |        |        | 35     | 38     | 41     | 42     | 42    | 43    | 38    | 43    | 43    | 40    | 43    | 57   |
| 高川・神崎川合流付近    |        |        | 57     | 56     | 56     | 56     | 53    | 55    | 59    | 58    | 57    | 54    | 55    | 62   |

※江坂こぶな遊園及び高川・神崎川合流付近については、平成27年度から測定を実施。




図 1 時間帯補正等価騒音レベル ( $L_{den}$ ) の経年変化

表 4 加重等価平均感覚騒音レベル（WECPNL）の経年変化

| 測定地点          | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和 2 年度 | 令和 3 年度 | 令和 4 年度 | 令和 5 年度 | 令和 6 年度 | 令和 7 年度 | 旧環境基準 |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 庄内東センター       | 79     | 78     | 78     | 78     | 79     | 78     | 78    | 76      | 76      | 77      | 77      | 78      | 77      | 70    |
| 勝部遺跡収蔵庫前      | 78     | 78     | 78     | 76     | 77     | 78     | 79    | 78      | 77      | 78      | 78      | 77      | 77      | 75    |
| 都市整備局公共施設充当用地 | 75     | 74     | 74     | 75     | 74     | 75     | 74    | 72      | 72      | 74      | 73      | 73      | 74      | 70    |
| 神田会館          | 69     | 70     | 68     | 70     | 71     | 71     | 70    | 68      | 68      | 70      | 70      | 70      | 70      | 70    |
| 池田市下水処理場      | 73     | 75     | 73     | 74     | 74     | 75     | 75    | 72      | 72      | 74      | 73      | 74      | 74      | 75    |
| 江坂こぶな遊園       |        |        | 48     | 50     | 53     | 53     | 57    | 54      | 53      | 53      | 52      | 51      | 55      | 70    |
| 高川・神崎川合流付近    |        |        | 68     | 68     | 68     | 68     | 69    | 67      | 75      | 68      | 67      | 68      | 68      | 75    |

※江坂こぶな遊園及び高川・神崎川合流付近については、平成27年度から測定を実施。




図 2 加重等価平均感覚騒音レベル（WECPNL）の経年変化

表 5 機種別最大騒音レベル ( $L_{A, Smax}$ )

(単位: dB)

| 測 定 地 点          | 測定値  | A21N | A321 | A359 | AT46 | B738 | B763 | B772 | B773 | B78X | B788 | B789 | CRJ7 | DH8D | E170 | E190 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. 庄内東センター       | 平均値  | 81   | 80   | 83   | 74   | 81   | 83   | 83   | 84   | 81   | 81   | 82   | 77   | 77   | 77   | 79   |
|                  | 最大値  | 83   | 83   | 84   | 76   | 83   | 86   | 86   | 86   | 84   | 83   | 83   | 80   | 81   | 82   | 86   |
|                  | 最小値  | 62   | 64   | 81   | 72   | 62   | 61   | 63   | 65   | 65   | 63   | 81   | 62   | 71   | 63   | 64   |
|                  | 観測機数 | 19   | 4    | 5    | 12   | 100  | 27   | 17   | 3    | 4    | 41   | 9    | 27   | 115  | 106  | 99   |
| 2. 勝部遺跡収蔵庫前      | 平均値  | 63   | 65   | 65   | 83   | 66   | 68   | 66   | 67   | 64   | 64   | 64   | 77   | 79   | 81   | 80   |
|                  | 最大値  | 68   | 67   | 70   | 87   | 74   | 77   | 70   | 69   | 68   | 70   | 69   | 84   | 88   | 87   | 89   |
|                  | 最小値  | 55   | 60   | 59   | 54   | 58   | 58   | 59   | 62   | 59   | 56   | 59   | 60   | 57   | 53   | 56   |
|                  | 観測機数 | 26   | 7    | 16   | 15   | 189  | 53   | 33   | 5    | 8    | 88   | 25   | 33   | 136  | 160  | 178  |
| 3. 都市整備局公共施設充当用地 | 平均値  | 75   | 77   | 77   | 73   | 76   | 78   | 78   | 78   | 74   | 75   | 77   | 73   | 73   | 73   | 76   |
|                  | 最大値  | 79   | 79   | 80   | 77   | 81   | 84   | 81   | 81   | 78   | 79   | 79   | 77   | 79   | 78   | 81   |
|                  | 最小値  | 54   | 60   | 61   | 70   | 51   | 54   | 57   | 55   | 58   | 53   | 54   | 56   | 51   | 52   | 53   |
|                  | 観測機数 | 29   | 3    | 8    | 12   | 125  | 40   | 21   | 4    | 5    | 76   | 12   | 39   | 130  | 125  | 109  |
| 4. 神田会館          | 平均値  | 72   | 77   | 70   | 64   | 73   | 74   | 75   | 77   | 69   | 68   | 71   | 75   | 67   | 76   | 74   |
|                  | 最大値  | 78   | 79   | 71   | 66   | 79   | 76   | 77   | 78   | 70   | 72   | 74   | 79   | 73   | 80   | 80   |
|                  | 最小値  | 70   | 75   | 68   | 63   | 69   | 72   | 72   | 77   | 68   | 63   | 68   | 68   | 62   | 69   | 70   |
|                  | 観測機数 | 16   | 4    | 7    | 11   | 87   | 21   | 13   | 2    | 4    | 48   | 9    | 27   | 120  | 99   | 87   |
| 5. 池田市下水処理場      | 平均値  | 74   | 78   | 75   | 71   | 77   | 78   | 80   | 80   | 73   | 72   | 74   | 78   | 72   | 80   | 78   |
|                  | 最大値  | 75   | 80   | 76   | 73   | 81   | 80   | 82   | 80   | 74   | 75   | 75   | 81   | 74   | 83   | 82   |
|                  | 最小値  | 73   | 78   | 73   | 69   | 73   | 75   | 77   | 80   | 72   | 69   | 72   | 70   | 69   | 73   | 75   |
|                  | 観測機数 | 17   | 3    | 7    | 12   | 91   | 23   | 12   | 2    | 3    | 46   | 10   | 27   | 112  | 103  | 83   |
| 6. 江坂こぶな遊園       | 平均値  | 57   | 62   | 52   | 55   | 59   | 59   | 58   | 59   | 58   | 57   | 54   | 55   | 55   | 60   | 62   |
|                  | 最大値  | 60   | 67   | 52   | 59   | 65   | 65   | 62   | 63   | 58   | 61   | 55   | 59   | 60   | 71   | 68   |
|                  | 最小値  | 52   | 52   | 52   | 50   | 49   | 49   | 53   | 52   | 58   | 50   | 52   | 52   | 48   | 49   | 51   |
|                  | 観測機数 | 9    | 5    | 2    | 4    | 48   | 21   | 12   | 3    | 1    | 23   | 3    | 10   | 49   | 70   | 70   |
| 7. 高川・神崎川合流付近    | 平均値  | 68   | 68   | 70   | 71   | 69   | 73   | 71   | 71   | 70   | 69   | 70   | 69   | 68   | 71   | 71   |
|                  | 最大値  | 71   | 70   | 72   | 73   | 73   | 83   | 74   | 74   | 72   | 73   | 71   | 71   | 72   | 75   | 77   |
|                  | 最小値  | 56   | 64   | 68   | 70   | 57   | 57   | 61   | 64   | 62   | 54   | 58   | 62   | 56   | 58   | 58   |
|                  | 観測機数 | 24   | 5    | 7    | 12   | 119  | 35   | 21   | 4    | 4    | 58   | 11   | 28   | 117  | 110  | 102  |

注) 平均値: 調査期間 (3日間) 中のエネルギー平均値  
 観測機数: 調査期間 (3日間) 中の合計  
 機種コード一覧については、参考資料 1 に掲載。

表6 機種別単発騒音暴露レベル( $L_{AE}$ )

(単位: dB)

| 測 定 地 点          | 測定値  | A21N | A321 | A359 | AT46 | B738 | B763 | B772 | B773 | B78X | B788 | B789 | CRJ7 | DH8D | E170 | E190 |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1. 庄内東センター       | 平均値  | 89   | 88   | 91   | 83   | 89   | 92   | 91   | 92   | 89   | 89   | 90   | 86   | 85   | 85   | 87   |
|                  | 最大値  | 90   | 90   | 93   | 85   | 91   | 94   | 93   | 94   | 91   | 91   | 91   | 88   | 89   | 89   | 92   |
|                  | 最小値  | 73   | 75   | 90   | 82   | 71   | 71   | 74   | 78   | 76   | 73   | 90   | 74   | 80   | 73   | 71   |
|                  | 観測機数 | 19   | 4    | 5    | 12   | 100  | 27   | 17   | 3    | 4    | 41   | 9    | 27   | 115  | 106  | 99   |
| 2. 勝部遺跡収蔵庫前      | 平均値  | 71   | 74   | 73   | 89   | 74   | 75   | 74   | 75   | 72   | 73   | 73   | 83   | 85   | 86   | 85   |
|                  | 最大値  | 74   | 78   | 76   | 92   | 82   | 79   | 79   | 78   | 75   | 79   | 77   | 89   | 92   | 91   | 93   |
|                  | 最小値  | 66   | 67   | 69   | 64   | 67   | 68   | 66   | 71   | 70   | 66   | 67   | 66   | 64   | 67   | 66   |
|                  | 観測機数 | 26   | 7    | 16   | 15   | 189  | 53   | 33   | 5    | 8    | 88   | 25   | 33   | 136  | 160  | 178  |
| 3. 都市整備局公共施設充当用地 | 平均値  | 84   | 86   | 87   | 82   | 85   | 87   | 87   | 88   | 84   | 84   | 86   | 82   | 82   | 82   | 84   |
|                  | 最大値  | 87   | 88   | 89   | 84   | 88   | 91   | 90   | 91   | 88   | 88   | 88   | 85   | 88   | 86   | 91   |
|                  | 最小値  | 60   | 63   | 65   | 77   | 57   | 60   | 62   | 61   | 65   | 59   | 60   | 61   | 56   | 57   | 58   |
|                  | 観測機数 | 29   | 3    | 8    | 12   | 125  | 40   | 21   | 4    | 5    | 76   | 12   | 39   | 130  | 125  | 109  |
| 4. 神田会館          | 平均値  | 81   | 85   | 80   | 74   | 83   | 84   | 85   | 87   | 79   | 78   | 80   | 84   | 76   | 87   | 83   |
|                  | 最大値  | 86   | 86   | 82   | 75   | 88   | 86   | 87   | 87   | 80   | 80   | 82   | 86   | 83   | 90   | 89   |
|                  | 最小値  | 79   | 85   | 79   | 72   | 79   | 83   | 82   | 86   | 78   | 74   | 77   | 77   | 71   | 76   | 80   |
|                  | 観測機数 | 16   | 4    | 7    | 11   | 87   | 21   | 13   | 2    | 4    | 48   | 9    | 27   | 120  | 99   | 87   |
| 5. 池田市下水処理場      | 平均値  | 85   | 89   | 86   | 82   | 87   | 88   | 90   | 91   | 84   | 84   | 85   | 88   | 83   | 91   | 87   |
|                  | 最大値  | 86   | 89   | 87   | 84   | 91   | 90   | 92   | 92   | 85   | 88   | 87   | 89   | 87   | 94   | 93   |
|                  | 最小値  | 83   | 89   | 85   | 80   | 84   | 86   | 89   | 91   | 83   | 81   | 82   | 83   | 78   | 84   | 84   |
|                  | 観測機数 | 17   | 3    | 7    | 12   | 91   | 23   | 12   | 2    | 3    | 46   | 10   | 27   | 112  | 103  | 83   |
| 6. 江坂こぶな遊園       | 平均値  | 68   | 72   | 63   | 68   | 71   | 71   | 70   | 71   | 70   | 69   | 66   | 67   | 66   | 71   | 72   |
|                  | 最大値  | 71   | 76   | 63   | 72   | 77   | 76   | 74   | 74   | 70   | 73   | 67   | 69   | 71   | 81   | 77   |
|                  | 最小値  | 63   | 63   | 62   | 63   | 62   | 63   | 64   | 66   | 70   | 62   | 64   | 63   | 61   | 63   | 62   |
|                  | 観測機数 | 9    | 5    | 2    | 4    | 48   | 21   | 12   | 3    | 1    | 23   | 3    | 10   | 49   | 70   | 70   |
| 7. 高川・神崎川合流付近    | 平均値  | 77   | 79   | 80   | 81   | 79   | 81   | 80   | 81   | 79   | 78   | 79   | 78   | 78   | 80   | 81   |
|                  | 最大値  | 80   | 80   | 81   | 82   | 82   | 88   | 83   | 84   | 81   | 81   | 80   | 81   | 81   | 83   | 85   |
|                  | 最小値  | 69   | 76   | 79   | 80   | 70   | 69   | 74   | 75   | 74   | 65   | 70   | 73   | 69   | 70   | 70   |
|                  | 観測機数 | 24   | 5    | 7    | 12   | 119  | 35   | 21   | 4    | 4    | 58   | 11   | 28   | 117  | 110  | 102  |

注) 平均値: 調査期間(3日間)中のエネルギー平均値

観測機数: 調査期間(3日間)中の合計


機種コード一覧については、参考資料1に掲載。

参考資料 1

機種コード一覧 (ICAO)

| コード  | 機種名                         |
|------|-----------------------------|
| A20N | エアバス A320neo型 (ジェット機)       |
| A21N | エアバス A321neo型 (ジェット機)       |
| A321 | エアバス A321型ceo型 (ジェット機)      |
| A359 | エアバス A350-900型 (ジェット機)      |
| AT46 | ATR 42-600型 (プロペラ機)         |
| B738 | ボーイング 737-800型 (ジェット機)      |
| B763 | ボーイング 767-300型 (ジェット機)      |
| B772 | ボーイング 777-200型 (ジェット機)      |
| B773 | ボーイング 777-300型 (ジェット機)      |
| B77W | ボーイング 777-300ER型 (ジェット機)    |
| B788 | ボーイング 787-8型 (ジェット機)        |
| B789 | ボーイング 787-9型 (ジェット機)        |
| B78X | ボーイング 787-10型 (ジェット機)       |
| CRJ7 | ボンバルディア CRJ 700型 (ジェット機)    |
| DH8D | ボンバルディア DHC-8-Q400型 (プロペラ機) |
| E170 | エンブラエル ERJ-170型 (ジェット機)     |
| E190 | エンブラエル ERJ-190型 (ジェット機)     |

通年測定システム概略図



中央局データ処理概略図

