

【環境農林水産部】

〔府有施設など〕

§ 大阪府中央卸売市場（市場機能・取引面で直ちに支障はない様子）

①青果棟と水産棟にかかる大屋根シートが約 3mに渡り破損、同大屋根骨組みも損傷



②青果棟屋根部分損傷 ⇒ 大果事務所の屋根部分のため、事務所内に雨漏り多発



③青果棟水産棟渡り廊下の窓ガラス破損

④管理棟：内窓水漏れ、踊り場部分の天井損傷、

⑤市場北門：警備ボックス倒壊

⑥室外機等の破損、⑦コンポスト跡地のフェンス損壊、⑧水産棟の屋上部分損傷

§ 大阪府漁港管理事務所

◆9月4日お昼過ぎから現在も停電中のため、個人携帯電話で情報収集中。

§ 堺第7-3区

◆建物等への被害が発生しているようだが詳細は調査中。

〔その他〕

§ (地独) 大阪府立環境農林水産総合研究所 水産技術センター

- ◆羽曳野サイト（人的被害はなし）
 - ・倒木が多数発生（正門から車が通行できない状況）
 - ・敷地内圃場の東系統及び井戸用の揚水ポンプが停電
 - ・水道水が断水。
- ◆岬サイト（人的被害はなし）
 - ・停電が散発的に発生したが、随時復旧。
 - ・ボイラーの火災報知器が作動（発火はしていない：原因不明）
 - ・屋根が台風20号の被害箇所に加えて2か所以上が飛散。
 - ・展示コーナーに水が吹き込んで床がビショビショ。
- ◆寝屋川サイト（人的被害はなし）
 - ・停電発生。現在まで電話が不通。

§ 廃棄物処理施設の被害

設置主体名	施設名	稼働状況	人的・物的被害及び復旧の状況等
岸和田市貝塚市清掃施設組合	岸和田市貝塚市清掃施設組合 焼却処理施設	稼働中	建物の屋根が大破
	岸和田市貝塚市清掃施設組合 リサイクルプラザ	閉鎖中	建物の屋根・シャッター等が大破
柏羽藤環境事業組合	柏羽藤クリーンセンター	稼働中	管理棟と工場棟を結ぶ渡り廊下の壁が剥がれ落ちる。管理棟にて雨漏り。（焼却場稼働には影響なし）
高槻市	高槻市クリーンセンター（第一工場）	稼働中	第一工場入口扉のガラス破損
大阪市・八尾市・松原市環境施設組合	鶴見工場	稼働中(1、2号炉共)	ごみピットトップライト破損
	西淀工場	稼働中(1、2号炉共)	屋上トップライト破損、扉破損
	東淀工場	停止中(1、2号炉共)	復水器ファン回転数制御不能により2号炉共運転停止中
	北港処分地	停止中	電柱倒壊による断線に伴う停電