

大阪府各部局 所管施設被害状況一覧（H30.9.12 17：00～危機管理指令部会議のとりまとめ）

部局	施設名称	主な被害
政策企画部	関西国際空港等	空港施設、連絡橋
	府立青少年海洋センター	宿泊管理棟、集会展示棟、体育館、その他施設のガラス等破損、タック（動力船）係留ロープ断裂、屋外倒木等
危機管理室	消防学校	玄関前天井の一部損壊
	南部広域防災拠点	倒木によるフェンス破損
総務部	咲洲庁舎	EV（復旧済）、ガラス破損、外装材破損、発電機水損、その他屋外倒木等
財務部	豊能府民センター	屋上パラペット笠木落下等
	三島府民センター	ガラス破損
	北河内府民センター	ガラス破損、冷却塔枠破損 他
	泉南府民センター	外壁工事の足場囲い倒壊（撤去済）、ガラス破損、街灯破損 他
	なにわ北府税事務所	ガラス破損
	中河内府税事務所	冷却塔枠破損 他
	泉北府税事務所	駐車場案内板倒壊、カーポート屋根破損 他
	大阪自動車税事務所なにわ分室	玄関ひさし飛散
	大阪自動車税事務所和泉分室	ガラス破損、分室表示板破損 他
府民文化部	国際会議場	ガラス破損
	万博記念公園	ゲートシャッター破損、フェンス破損、展示物破損（その他多数施設に被害あり）
	セントラルオーケストラハウス	屋根建材剥落
	府立大学	倒木、ガラス破損、建物外装剥離、街灯・門扉の倒壊
	府立工業高専	倒木、ガラス破損、建物外装剥離
福祉部	障がい者自立センター	ガラス破損（9/7 復旧）、網戸破損、空調機室外機故障、空調機室外機消音ボックス破損、入口自動扉が外れかけ（9/7 対応済み）、屋上室外機置場のフェンス、ケーブルカバー一部破損
	砂川厚生福祉センター	倒木（外周道路（認定市道）については撤去済）、高圧ケーブル断線・停電（復旧済）、電話不通（復旧済）、屋根瓦・ベランダ一部損傷、フェンス損傷、物置倒壊・窓ガラス破損・断水（復旧済）
	障がい者交流促進センター	敷地内倒木
	こんごう福祉センター	建物損傷、展望台屋根損傷
	谷町福祉センター	空調配管カバー損傷、屋上アンテナ損傷
	ITステーション	屋上施設破損
	子ども家庭センター	ガラス破損、照明ポール破損、倒木
	修徳学院	倒木⇒伐採手配中、ガラス破損⇒修繕済み、倉庫シャッター破損、ブロック塀一部破損⇒撤去対応済み
	ビッグバン	屋根損傷、倒木
	女性自立相談センター	瓦落下、倉庫屋根・扉破損、門扉破損
健康医療部	府内社会福祉施設	人的被害 15 施設、建物被害等 1,215 施設（児童関係 761、障がい関係 126、高齢関係 324、その他 4）
	茨木保健所	雨漏り、電波障害設備不具合
	寝屋川保健所	工作物一部破損
	岸和田保健所	ガラス破損、公用車破損
	泉佐野保健所	建物外壁破損、工作物一部破損
	四條畷保健所	工作物一部破損
	旧守口保健所	工作物一部破損
	大阪健康安全基盤研究所	ガラス破損、工作物一部破損
	旧成人病センター	ガラス破損、工作物一部破損
	旧健康科学センター	建物等一部破損
	監察医事務所	建物等一部破損
羽曳野食肉衛生検査所	府立5病院	ガラス破損、建物等一部破損、その他
	羽曳野食肉衛生検査所	建物一部破損

商工労働部	マイドームおおさか	外壁タイル落下
	産業技術研究所和泉センター	ガラス破損、倒木
	産業技術研究所森之宮センター	プレハブ倉庫倒壊
	東大阪高等職業技術専門校	看板落下、グラウンドネット破損
	南大阪高等職業技術専門校	建物等一部破損
	障害者職業能力開発校	建物外装剥離
	北大阪高等職業技術専門校	ソーラー・風力発電電灯風車破損
	上汐会館	物置破損
	港湾教育訓練センター	ガラス破損、揚荷装置運転台屋根破損
	オオサカサンパレス	ガラス破損
環境農林水産部	中央卸売市場	屋根部分損傷多数、ガラス破損、フェンス破損
	漁港管理事務所	採捕禁止区域明治灯標一部損傷、食品コンビナート内電柱・フェンス・ガードレール倒壊
都市整備部	府管理道路	6路線6区間で通行止め（台風通過直後44路線65区間から38路線59区間は復旧済み）
	府管理公園	1公園閉鎖中（台風通過直後19公園閉鎖から18公園開園済み。ただし、一部利用制限あり）
住宅まちづくり部	府営住宅工事等現場	仮囲い倒壊、パネルゲート倒壊など計29件
	府営住宅	人的被害2回地、ガラス破損等多数
教育庁	府立学校	府立高校136校、支援学校39校において、屋根破損、支柱倒壊、外壁剥離、ガラス破損、その他
	少年自然の家	渡り廊下屋根破損等、窓ガラス等破損、倒木、電話不通
	中之島図書館	北館屋上防水シート剥離、照明器具破損、点字タイル剥離、窓ガラス破損
	中央図書館	屋外ポスター掲示板、駐輪場屋根破損、倒木
	臨海スポーツセンター	屋根パネル剥離等、敷地フェンス一部倒壊、敷地入口の鉄扉転倒、屋外灯破損、窓ガラス破損、倒木
	漕艇センター	屋根等板破損、艇庫シャッター破損、桟橋の一部剥離、建物表示看板の破損、雨どい・屋外観覧席の手すり損傷
	近つ飛鳥風土記の丘	倒木が園路を防ぎ一部通行止め（近つ飛鳥博物館は通常開館）
	弥生文化博物館	常設展示室一部立ち入り制限