

平成30年7月9日 12時00分現在  
大阪府防災・危機管理指令部  
連絡先：内線 6021  
直通 6944-6021

平成30年7月5日からの大雨に係る被害状況等について（第16報）（最終報）

下線部は前回からの更新部分

1 雨量

- 最大総雨量：732ミリ（豊能町高山）(7/4)23:00～(7/9)9:00
- 最大1時間雨量：61ミリ（能勢町宿野）(7/5)12:00～13:00

2 被害状況（7月9日 12時00分時点 速報値）

○人的被害

- ・死者：0名
- ・重傷者：2名（高槻市、豊能町）

○住家被害

- ・床上浸水7棟（能勢町）
- ・床下浸水25棟（堺市、豊中市、吹田市、泉佐野市、能勢町）
- ・全壊1棟（高槻市）
- ・一部破損9棟（大阪市、堺市、吹田市、交野市、阪南市）

○非住家被害

- 8棟（大阪市、吹田市、能勢町）

○公共施設被害等

<府土木施設> ※7月9日 09時00分現在

- ・府土木施設等  
別紙1参照
- ・府管理道路の通行止め  
別紙2参照

<市町村>

- ・私有地斜面の崩壊2か所（茨木市、四條畷市）
- ・崖崩れ71か所（能勢町 ほか）
- ・道路陥没等37件（堺市、能勢町、豊能町、岬町）
- ・道路冠水86件（能勢町 ほか）
- ・河川溢水15件（能勢町 ほか）
- ・河川堤防決壊7件（能勢町、熊取町）

3 避難情報（避難勧告・避難指示）

- ・おおさか防災ネット参照  
<<http://www.osaka-bousai.net/pref/RefugeAdvise.html>>

4 避難所開設情報等（7月9日 12時00分時点 速報値）

○避難所開設 22（箇所）

避難者数 98（人）（内 勧告61人 指示37人 自主0人）

詳細は別紙3参照

※避難対象者数：974（人）（内 勧告16人 指示958人）

○避難所への支援

<物的支援>

能勢町	アルファ化米	4800食
	毛布	500枚

5 気象警報等

・気象情報

[https://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/331\\_index.html](https://www.jma.go.jp/jp/kishojoho/331_index.html)

・気象警報

<https://www.jma.go.jp/jp/warn/331.html>

・大阪府北部地震の関連情報（気象支援資料等）

[https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/data/jishin/sien\\_osaka.html](https://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/data/jishin/sien_osaka.html)

6 その他

○大雨による公共交通機関への影響について

大雨の影響により、公共交通機関で運転の見合わせやダイヤの乱れが生じています。  
最新の運行情報は、各公共交通機関のホームページ等でご確認ください。

## 公共土木施設等の被害報告

路線名・河川名	箇所名(住所等)	被害状況
吉野下田尻線	能勢町上田尻	茨木能勢線との交差点～亀岡能勢線との交差点 主砂崩落→通行止め 7/8 処理済
茨木能勢線	能勢町猪ノ子峠	盛土・法面等崩壊(路肩崩れ)L=10m →吉野下田尻線～野間出野一庫線間 通行止め 緊急随契で対応予定
茨木能勢線	R173号～宿野下田線	土砂崩れ→R173～宿野下田線間通行止め 7/11～撤去作業開始予定
茨木能勢線	箕面市粟生間谷	主砂流出(事前規制区間内) →雨量規制解除後は片側通行予定 7/8 処理済
枚方亀岡線	高槻市杉生(小泉橋付近、府境付近)	路肩崩壊 (W=2m、L=12m、H=3m) 9日以降大型土嚢による応急復旧予定 7/8 大型土嚢による応急復旧済 →片側通行
国道 173 号 (※)	能勢町山辺	道路路面崩壊 L=30m 全面通行止め
余野茨木線	茨木市泉原(茨木学園から北)	縦断クラック L=100m 片側交互通行 7/10 復旧予定
萩谷西五百住線	高槻市(月見台バス亭～関西大学)	路肩崩壊 L=25m 片側通行
国道 477 号	豊能町常盤台 2=15 向かい	法面崩壊(小規模・歩道部) 電柱に倒木、NTT 協議中(電柱) 7/7 処理済
茨木能勢線	能勢町野間峠の西 200m 付近	法面崩壊(小規模) 全面通行止め 7/9～撤去作業開始予定
吉野下田尻線	能勢高校より南1km付近	電線に倒木 7/9 関電立会いで方針決定予定
余野茨木線	茨木市上音羽(本線北行)	民地より主砂流出 8 日以降主砂撤去見込み 7/8 撤去完了
亀岡能勢線	能勢町(堀越峠頂上より東側)	歩道・道路が崩壊 L=20m 片側通行可 (京都府内の落石等による通行止め区間内)
茨木能勢線	箕面市清水谷橋上流	落石片側交互通行 7/7 撤去完了
国道 173 号	兵庫県篠山市福住	台風 21 号被災箇所(現在復旧工事中) 新たな滑落崖発生
野間川	能勢町野間中(野間川橋上流右岸)	護岸崩壊 L=5～10m 大型土嚢設置予定
一庫・大路次川 (※)	能勢町柏原(名月橋下流左岸)	護岸崩壊 L=100m 通路通行止め
初谷川	豊能町ときわ台(ときわ大橋下流左岸)	天端道路陥没 L=15m、深さ 5m 7/9 作業予定
番川	岬町淡輪(祇園橋上流)	護床ブロックめくれ 水位低下後敷き直し予定
一庫・大路次川	能勢町宿野(上拝原橋上流左右岸)	護岸崩壊 左岸)L=70m 右岸)L=20m 大型土嚢設置予定
田尻川	能勢町下田尻(中田橋上流左岸)	護岸崩壊 L=20m
野間川 (※)	能勢町野間出野(宮脇工業下流右岸)	護岸崩壊 L=70m
浜寺公園	子供汽車軌道法面(軟式野球場横)	土砂の一部崩落 L=10m シートで養生済
枚岡公園	東大阪市出雲井町(南側境界付近)	土砂の一部崩落 L=2m 里道の閉鎖実施済
せんなん里海公園	第二駐車場付近	土砂の一部崩落 L=40m シートで養生済
高槻茨木污水幹線	高槻市(No.1 人孔)	マンホール蓋浮上、舗装破損 5×3m アスファルト損傷区域内立入禁止措置

国道 173 号



一庫・大路次川



野間川



7/9(月) 09時00分時点

## (公共土木施設等の被害による通行止め)

路線名・河川名	箇所名(住所等)	被害状況
吉野下田尻線	能勢町上田尻 能勢高校より南1km 付近	路面冠水(能勢高校～上田尻バス停) 田尻川への排水不能による冠水 電線に倒木 茨木能勢線との交差点～亀岡能勢線との交差点 (清正公前) 道路冠水→通行止め
茨木能勢線	能勢町猪ノ子峠	盛土・法面等崩壊(路肩崩れ)L=10m ⇒吉野下田尻線～野間出野一庫線間 通行止め
茨木能勢線	R173号～宿野下田線	土砂崩れ→R173～宿野下田線間通行止め
国道 173号 (※)	能勢町山辺	道路路面崩壊 L=30m 全面通行止め
茨木能勢線	能勢町野間峠の西 200m付近	法面崩壊(小規模)
茨木能勢線	箕面市清水谷橋上流	落石通行止め 7/7 撤去完了
天王亀岡線	能勢町天王～京都府境	京都府内の落石等による通行止め
亀岡能勢線	R477号～京都府境	京都府内の落石等による通行止め

## (雨量基準値超過による通行止め)

路線名	箇所名	規制開始日時
茨木能勢線	箕面市栗生間谷	5日 22時30分
天王亀岡線	能勢町天王～京都府境	5日 18時45分

避難所状況一覧

別紙3

災害名称： 20180705風水害  
地域名： すべて

2018年7月9日  
12時00分

市町村名	開設避難所数		最大時時点	避難者数(報告)		避難者数(指示)		避難者数(自主)		避難者数最大時時点
	現時点(箇所)	最大時(箇所)		現時点(人)	最大時(人)	現時点(人)	最大時(人)	現時点(人)	最大時(人)	
大阪市	0	4	2018/07/05 23:19	0	0	0	0	0	97	2018/07/06 01:27
堺市	0	21	2018/07/06 03:00	0	0	0	0	0	0	2018/07/06 05:15
岸和田市	0	2	2018/07/06 04:11	0	0	0	0	0	0	2018/07/06 18:19
豊中市	0	9	2018/07/07 08:30	0	0	0	0	0	2	2018/07/06 08:28
池田市	0	6	2018/07/05 11:50	0	0	46	0	0	10	2018/07/06 01:30
吹田市	1	1	2018/07/06 20:15	0	0	0	0	0	0	2018/07/06 20:15
泉大津市										
高槻市	0	39	2018/07/06 18:00	0	0	0	154	0	50	2018/07/06 12:05
貝塚市	0	5	2018/07/06 01:48	0	0	0	0	0	0	2018/07/06 12:00
守口市										
枚方市	2	25	2018/07/05 09:57	0	0	0	39	0	0	2018/07/06 05:59
茨木市	12	36	2018/07/06 00:30	4	25	30	43	0	362	2018/07/06 00:30
八尾市	0	4	2018/07/06 08:42	0	6	0	0	0	10	2018/07/06 09:47
泉佐野市	0	4	2018/07/06 04:01	0	0	0	0	0	0	2018/07/06 04:01
富田林市	0	5	2018/07/06 15:10	0	6	0	7	0	0	2018/07/06 10:49
寝屋川市	0	7	2018/07/06 12:00	0	1	0	0	0	0	2018/07/06 12:00
河内長野市	0	15	2018/07/06 16:00	0	13	0	0	0	2	2018/07/06 13:00
松原市										
大東市	0	6	2018/07/06 08:00	0	17	0	44	0	0	2018/07/06 19:52
和泉市	0	5	2018/07/05 20:00	0	3	0	0	0	3	2018/07/06 03:30
箕面市	1	14	2018/07/07 04:22	0	0	0	161	0	175	2018/07/06 04:23
柏原市	0	14	2018/07/05 19:58	0	0	0	0	0	0	2018/07/06 04:00
羽曳野市										
門真市										
摂津市	0	26	2018/07/05 23:13	0	94	0	0	0	0	2018/07/06 04:00
高石市										
藤井寺市										

避難所状況一覧

別紙 3

災害名称： 20180705風水害  
地域名： すべ

2018年7月9日  
12時00分

市町村名	開設避難所数		避難者数(報告)		避難者数(指示)		避難者数(自主)		避難者数最大時時点
	現時点 (箇所)	最大時 (箇所)	現時点 (人)	最大時 (人)	現時点 (人)	最大時 (人)	現時点 (人)	最大時 (人)	
東大阪市	0	16	0	21	0	0	0	0	2018/07/06 04:14
泉南市	0	6	0	3	0	0	0	0	2018/07/06 18:00
四條畷市	0	3	0	4	0	4	0	0	2018/07/06 04:00
交野市	0	5	0	3	0	17	0	3	2018/07/06 09:53
大阪狭山市	0	7	0	0	0	0	0	0	2018/07/06 07:30
阪南市	0	4	0	10	0	0	0	14	2018/07/06 08:00
島本町	0	4	0	26	0	0	0	0	2018/07/06 18:00
豊能町	0	3	0	49	0	0	0	0	2018/07/06 04:10
能勢町	1	6	57	455	0	0	0	0	2018/07/07 04:31
志岡町									
熊取町	0	3	0	1	0	0	0	0	2018/07/06 07:00
田尻町	0	1	0	0	0	0	0	0	2018/07/06 06:43
岬町	5	5	0	0	0	0	0	0	2018/07/06 07:30
太子町									
河南町	0	1	0	0	0	0	0	0	2018/07/06 09:30
千早赤阪村	0	2	0	0	0	0	0	0	2018/07/06 15:00
合計	22	314	61	787	57	559	0	729	

**【環境農林水産部】**

〔府施設〕

§ 府民の森の被害（2箇所）

◆東大阪市（なるかわ園地）2箇所

- ・らくらく登山道沿いの斜面崩壊 ⇒ なるかわ園地は閉園中

〔その他〕

§ ため池（7箇所）

◆ため池本体（2箇所）

- ・堤体外法崩落：全て養生済（ブルーシート被覆）、落水中  
⇒ 箕面市1箇所、岸和田市1箇所

◆その他ため池関連（5箇所）

- ・堤とは反対側の地山崩壊  
⇒ 池田市1箇所、寝屋川市1箇所、交野市1箇所、八尾市1箇所、阪南市1箇所

§ 農地・農業用施設（ため池以外）の被害（20箇所）

◆農地（14箇所）

- ⇒ 豊能町1箇所、能勢町1箇所、茨木市1箇所、四條畷市6箇所、枚方市5箇所

◆水路（2箇所） ⇒ 八尾市1箇所、阪南市1箇所

◆農道（2箇所） ⇒ 阪南市1箇所、高槻市1箇所

◆その他（ため池等管理道）（2箇所） ⇒ 四條畷市2箇所

§ 林地被害

◆山腹崩壊（10箇所）

- ⇒ 茨木市2箇所、高槻市1箇所、豊能町1箇所、島本町4箇所、岬町2箇所

§ 林道施設の被害

◆林道の一部崩壊（3箇所） ⇒ 枚方市1箇所、岬町2箇所