







番号	所在地	測定日	環境保全項目										一般項目				調査井戸の状況									
			カドミウム	鉛	六価クロム	砒素	総水銀	PC日	シジロ	四塩化炭素	1,2-ジクロロエチレン	1,1,1,2-テトラクロロエチレン	1,1,1,2-テトラクロロエチレン	1,1,1,2-テトラクロロエチレン	1,1,1,2-テトラクロロエチレン	1,2-ジクロロエチレン		1,3-ジクロロベンゼン	ベンゼン	トルエン	キシレン	酢酸	揮発性有機溶剤	pH	深度(m)	軟用の有無
T55-1	枚方市 池之宮	96/05/08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 3.2	6.8	90	-	
		96/11/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 1.8	5.7	90	-
T55-2	枚方市 春日北町	96/05/08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.28	5.8	7	-
		96/11/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.51	6.7	7	-
T56	池田市 神田	96/09/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 6.3	6.2	6	-
		97/02/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 2.8	6.3	6	-
T57-1	和泉市 府中町	96/09/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 11	6.1	5	-
		97/02/25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 9.7	6.3	5	-
T57-2	泉大津市 東中町	97/02/27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 7.6	6.3	9	-
T58	富田林市 西条町	96/09/04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 5.4	6.2	5	-
		97/02/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 2.45	6.4	5	-
T59-1	枚方市 中富山戸町	96/05/08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 1.3	6.9	RA	-
		96/11/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 0.82	7.4	RA	-
T59-2	枚方市 中富山戸町	96/05/07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 11	6.4	NA	-
		96/11/12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	# 4.4	6.2	NA	-

(注1) 「-」は測定せず。また、「ND」とは定量下限値未満をいい、シアンは0.1mg/L未満、PCBは0.0005mg/L未満である。

(注2) 「#」は検出したが、保全部以下である。「\*」は保全部を超過して検出した。

(注3) アルキル水銀については、総水銀が検出された場合(定量下限値0.0005mg/L)にのみ測定を行うこととしている。

(注4) T-13、T-27、T-30及びT-48の地点は欠番である。T-42の地点は欠番である。