

大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る
事後調査報告書（年報）
（平成19年度）

平成20年7月

大 阪 市 港 湾 局
大阪湾広域臨海環境整備センター

目 次

I 事後調査の概要

1. 事業者の氏名及び住所	I-1
2. 対象事業の名称	I-1
3. 事後調査の方法	I-1
4. 対象事業の実施状況	I-10
5. 環境保全対策の実施状況	I-22
6. 調査結果の概要	I-23
7. 調査結果の検証	I-27

II 事後調査結果

1. 大気質	II-1
1-1 平成19年度調査結果（総括）	II-2
1-2 平成19年度調査結果（月別）	II-4
2. 水質	II-113
2-1 平成19年度調査結果（総括）	II-114
2-2 平成19年度調査結果（月別）	II-120
3. 底質	II-578
3-1 平成19年度調査結果（総括）	II-579
3-2 平成19年度調査結果（月別）	II-581
4. 騒音・低周波空気振動	II-586
4-1 平成19年度調査結果（月別）	II-587
5. 海域生態系	II-598
5-1 平成19年度調査結果（総括）	II-599
5-2 平成19年度調査結果（月別）	II-601
6. 貧酸素関連調査	II-608
6-1 平成19年度調査結果（総括）	II-609
6-2 平成19年度調査結果（月別）	II-617
7. 南部海域	II-741
8. 交通量	II-745
8-1 平成19年度調査結果（月別）	II-746