

大阪港新島地区埋立事業及び大阪沖埋立処分場建設事業に係る

事後調査報告書

(平成17年度)

平成18年8月

大阪市港湾局

大阪湾広域臨海環境整備センター

目 次

I 事後調査の概要

1. 事業者の氏名及び住所	I-1
2. 対象事業の名称	I-1
3. 事後調査の方法	I-1
4. 対象事業の実施状況	I-10
5. 環境保全対策の実施状況	I-23
6. 調査結果の概要	I-23
7. 調査結果の検証	I-28

II 事後調査結果

1. 大気質	II-1
1-1 平成17年度調査結果（総括）	II-2
1-2 平成17年度調査結果（月別）	II-4
2. 水質	II-113
2-1 平成17年度調査結果（総括）	II-114
2-2 平成17年度調査結果（月別）	II-120
3. 底質	II-621
3-1 平成17年度調査結果（総括）	II-622
3-2 平成17年度調査結果（月別）	II-624
4. 騒音・低周波空気振動	II-629
4-1 平成17年度調査結果（月別）	II-630
5. 陸域生態系（鳥類）	II-641
5-1 平成17年度調査結果（総括）	II-642
5-2 平成17年度調査結果（月別）	II-645
6. 海域生態系	II-662
6-1 平成17年度調査結果（総括）	II-663
6-2 平成17年度調査結果（月別）	II-665
7. 貧酸素関連調査	II-672
7-1 平成17年度調査結果（総括）	II-673
7-2 平成17年度調査結果（月別）	II-681
8. 南部海域	II-805

9. 交通量	Ⅱ-809
9-1 平成17年度調査結果(月別)	Ⅱ-810