

芥川改修事業

進捗状況


用地	工事
25%	31%

凡例

—	H15年度迄改修済区間
●●●●	未改修区間 (JR橋梁)
—	想定氾濫区域 (1/100 確率)



横断図



改修前

改修後

流量配分図

