



平成26年度 再評価 (鬼虎川砂防事業)

事業箇所図



平面図



現況写真

■山腹崩壊状況



■災害時要援護者施設(若宮保育園)



標準断面図

