

【大阪府西大阪治水事務所】令和4年度 都市整備部所管 発注予定工事(4月公表分) &lt;4月1日以降発注予定&gt;

公表 番号	(1)名称		(2)工事場所	(3)工事種別	(4)工事規模	(5)工事概要	(6)発注時期	(7)期間	(8)発注事務所・課	(9)入札方法	(10)変更事 項	(11)備考		
	路線名等	工事名										課題	新規	多様な 入札方式
384	一級河川 六軒家川	防潮堤補強工事(水門上流右岸)	大阪市此花区春日出南一丁目 地内	土木一式	★-2	地盤改良工 一式、鋼矢板打設工 一式	第1四半期	16ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	実績申告 型
385	一級河川 六軒家川	防潮堤補強工事(JRゆめ咲線下流左岸)	大阪市此花区西九条七丁目地 内	土木一式	★-1	地盤改良工 一式	第1四半期	12ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	総評審査 型
386	一級河川 六軒家川	防潮堤整備工事(朝日橋下流)	大阪市此花区西九条六丁目地 内 外	土木一式	★-2	笠コンクリート工 一式、張コンクリート工 一式	第1四半期	14ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	実績申告 型
387	一級河川 神崎川	河床掘削工事R4-2(城島橋下流)	大阪市西淀川区西島二丁目地 内 外	浚 渫	★-2	河床掘削工 一式	第1四半期	7ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
388	一級河川 神崎川	河床掘削工事R4-3(城島橋下流)	大阪市西淀川区西島二丁目地 内 外	浚 渫	★-2	河床掘削工 一式	第2四半期	7ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
389	一級河川 神崎川	千船大橋右岸防潮鉄扉電動化工事	大阪市西淀川区大和田地内 外	プラント機械 設備	★	アルミニウム合金製走行引戸式ゲート2基、電気設備 一式	第1四半期	19ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	総評審査 型
390	一級河川 堂島川(旧淀 川)	護岸補修工事(R4 天神橋下流左岸)	大阪市北区中之島一丁目地 内	土木一式	★-2	護岸補修工 一式	第1四半期	14ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	実績申告 型
391	一級河川 木津川外	河川施設維持修繕工事(単価契約)(R4・R 5 西大阪治水事務所)	大阪市西区江之子島二丁目地 内	土木一式	★-4	撤去処分工 一式、補修工 一式	第1四半期	12ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
392	一級河川 土佐堀川外	河川施設維持修繕工事(単価契約)(R4・R 5 西大阪治水事務所)	大阪市北区中之島六丁目地 内 外	土木一式	★-4	撤去処分工 一式、補修工 一式	第1四半期	12ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
393	一級河川 大川(旧淀川)	浚渫工事(R4 飛翔橋下流外)	大阪市北区長柄東一丁目地 内 外	浚 渫	★-3	浚渫工 一式	第2四半期	6ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
394	一級河川 大川(旧淀川)	転落防止柵設置工事(R4)	大阪市北区長柄東二丁目地 内	フェンス	★	転落防止柵設置工 一式	第1四半期	6ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
395	一級河川 尻無川	尻無川水門主水門内面塗装塗替工事(左右 岸3ブロック)	大阪市大正区泉尾七丁目地 内	塗 装	★	主水門内面(左右岸3ブロック) 1400m <sup>2</sup>	第2四半期	4ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
396	一級河川 木津川	木津川水門主水門外面塗装塗替工事(左右 岸)	大阪市大正区三軒家東三丁目 地内	塗 装	★	主水門外面(左右岸) 3120m <sup>2</sup>	第2四半期	5ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
397	一級河川 木津川	木津川水門副水門塗装塗替工事	大阪市大正区三軒家東三丁目 地内	塗 装	★	副水門油圧シリンダー 30m <sup>2</sup>	第2四半期	10ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
398	一級河川 安治川(旧淀 川)	安治川水門主水門外面塗装塗替工事	大阪市港区弁天六丁目地 内 外	塗 装	★	主水門外面(左右岸)3120m <sup>2</sup> 、副水門油圧シリンダー 30m <sup>2</sup>	第1四半期	12ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
399	一級河川 尻無川	尻無川水門 上流緩衝チェーン取替工事	大阪市大正区泉尾七丁目地 内	設備補修	★	上流緩衝チェーン取替 70m	第2四半期	7ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
400	一級河川 神崎川	浄化浚渫工事R4(十八条大橋下流)	大阪市淀川区十八条一丁目地 内 外	浚 渫	★-3	浄化浚渫工 一式	第1四半期	5ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
401	一級河川 西島川	浚渫工事(R4)	大阪市西淀川区西島一丁目地 内 外	浚 渫	★-3	浚渫工 一式	第2四半期	6ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
402	一級河川 神崎川	堤防補修工事(R4 三国橋上下流左右岸)	大阪市淀川区十八条三丁目地 内 外	土木一式	★-3	堤防補修工 一式	第2四半期	8ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
403	一級河川 神崎川外	河川施設維持修繕工事(単価契約)(R4・R 5 西大阪治水事務所)	大阪市淀川区新高五丁目地 内 外	土木一式	★-4	河川施設維持修繕工 一式	第1四半期	12ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
404	一級河川 神崎川	護岸電気防食工事(城島橋上流右岸)	大阪市西淀川区中島一丁目地 内	電気防食	★	電気防食 延長L=約360m	第2四半期	5ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
405	一級河川 神崎川	防災システム受配電設備更新工事	大阪市淀川区新高五丁目地 内	電気工事	★-3	受配電設備更新 一式	第4四半期	12ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
406	一級河川 西島川	鋼矢板護岸塗装塗替工事(R4・R5 両島橋 上流左岸)	大阪市西淀川区西島一丁目地 内	塗 装	★	鋼矢板護岸塗装 延長L=約600m	第4四半期	7ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	

【大阪府寝屋川水系改修公営所】令和4年度 都市整備部所管 発注予定工事(4月公表分) <4月1日以降発注予定>

公表 番号	(1)名称		(2)工事場所	(3)工事種別	(4)工事規模	(5)工事概要	(6)発注時期	(7)期間	(8)発注事務所・課	(9)入札方法	(10)変更事 項	(11)備考		
	路線名等	工事名										課題	新規	多様な 入札方式
407	一級河川 寝屋川	布施公園調節池築造工事(R4 仮置場整備工)	大阪市西成区南津守二丁目地内	とび・土工・コンクリート工事	★	場内整備 一式、仮置土処分(土工・ICT) 一式	第1四半期	5ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札		▲	新規	
408	一級河川 寝屋川	布施公園調節池築造工事(R4 取水施設工)	東大阪市森河内東一丁目地内	土木一式	★-1	取水施設工 一式	第3四半期	20ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札			新規	総評提案 型標準
409	一級河川 寝屋川	加納元町調節池築造工事(R4 本体工)	東大阪市加納五丁目地内 外	土木一式	☆	シーロド工 一式	第1四半期	38ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札			新規	総評提案 型標準
410	一級河川 恩智川	改修工事(R4 シノ坪橋上下流右岸)	八尾市上之島町南五丁目地内	土木一式	★-2	護岸工 一式、橋梁補強工 一式	第1四半期	12ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札			新規	実績申告 型
411	一級河川 寝屋川	城北寝屋川口水門耐震補強工事(R4)	大阪市城東区今福南二丁目地内 外	土木一式	★-2	耐震補強工 一式	第1四半期	12ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札			新規	
412	一級河川 寝屋川	流域調節池遠方監視システム通信設備工事	大阪市城東区東中浜四丁目地内 外	プラント電気 通信設備	★	遠方監視設備 一式	第3四半期	41ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札			新規	総評審査 型
413	一級河川 寝屋川外	河川施設維持修繕工事(単価契約)(R4・R5 寝屋川水系改修工営所)	東大阪市西鴻池町一丁目地内 外	土木一式	★-3	河川施設維持修繕工 一式	第1四半期	12ヶ月	寝屋川水系改修工営所				新規	事前審査 型
414	一級河川 平野川外	河川施設維持修繕工事(単価契約)(R4・R5 寝屋川水系改修工営所)	八尾市竹濑一丁目地内 外	土木一式	★-3	河川施設維持修繕工 一式	第1四半期	12ヶ月	寝屋川水系改修工営所				新規	事前審査 型
415	一級河川 恩智川	鋼矢板護岸塗装塗替工事(R4・R5 御供田新橋下流左岸)	大東市御供田五丁目地内 外	塗 装	★	塗装工 一式	第3四半期	6ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札			新規	
416	一級河川 恩智川	鋼矢板護岸塗装塗替工事(R4・R5 松の鼻橋下流右岸)	大東市泉町二丁目地内 外	塗 装	★	塗装工 一式	第3四半期	6ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札			新規	
417	一級河川 古川	浄化浚渫工事(R4・R5 葦島橋下流)	門真市大字葦島地内 外	浚 渫	★-3	浚渫工 一式	第3四半期	6ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札			新規	
418	一級河川 寝屋川	長瀬調節池 補修工事(R4)	東大阪市長瀬町三丁目地内 外	とび・土工・コンクリート工事	★	断面修復工 一式	第2四半期	5ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札			新規	
419	一級河川 恩智川	河川附属施設設置工事(R4)	東大阪市新池島町三丁目地内 外	交通安全施設 (構造物)	★	転落防止柵設置工 一式	第1四半期	5ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札			新規	
420	一級河川 寝屋川	三ツ島調節池電気設備更新工事	門真市三ツ島地内	プラント電気 設備	★	電気設備更新 一式	第2四半期	20ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札			新規	
421	一級河川 寝屋川	香里西調節池電気設備更新工事	寝屋川市香里西之町地内	プラント電気 設備	★	電気設備更新 一式	第2四半期	17ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札			新規	
422	一級河川 寝屋川	布施駅前調節池外機械設備補修工事	東大阪市長堂一丁目地内 外	設備補修	★	ポンプ設備等 一式	第2四半期	9ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札			新規	

## 西大阪治水事務所 R3河川巡視点検結果

(単位:箇所)

	R3点検結果	R2点検結果	増減
正蓮寺川	12	40	-28
六軒家川	0	2	-2
旧淀(大)川	0	11	-11
旧淀(堂島)川	3	23	-20
旧淀(安治)川	83		83
土佐堀川	36		36
木津川		49	-49
尻無川		0	0
神崎川	92	136	-44
西島川	26	14	12
中島川		12	-12
左門殿川	10	12	-2
布屋海岸	1	1	0
合計	263	300	-37

## R3年度河川巡視点検について

木津川、尻無川、中島川および神崎川の一部については、R3年度河川カルテ作成業務において別途点検を実施したため、河川巡視点検の対象から除外した。

西大阪治水事務所 R3年度河川巡視点検結果(正蓮寺川)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所	距離標番号	種別	状況	損傷度	危険度
1	西大阪治水事務所	正蓮寺川	8-03-001	大阪市此花区西島五丁目11 右岸	No.4		堤防・護岸	4	C
2	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-03-002	大阪市此花区島屋二丁目11 左岸	No.5		堤防・護岸	3	C
3	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-03-001	大阪市此花区島屋2丁目 左岸	No.5		その他	3	C
4	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-03-005	大阪市此花区島屋二丁目11 左岸	No.6		堤防・護岸	3	C
5	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-03-003	大阪市此花区島屋二丁目11 左岸	No.6		堤防・護岸	3	C
6	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-03-004	大阪市此花区島屋2丁目 左岸	No.6		堤防・護岸	3	C
7	西大阪治水事務所	正蓮寺川	8-03-002	大阪市此花区西島五丁目 右岸	No.6	+ 80 m	堤防・護岸	4	C
8	西大阪治水事務所	正蓮寺川	8-03-003	大阪市此花区西島五丁目11 右岸	No.8		堤防・護岸	3	C
9	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-03-006	大阪市此花区島屋2丁目 左岸	No.8	+ 20 m	堤防・護岸	3	C
10	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-03-007	大阪市此花区島屋2丁目 左岸	No.9		堤防・護岸	3	C
11	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-03-008	大阪市此花区島屋2丁目 左岸	No.14		その他	4	C
12	西大阪治水事務所	正蓮寺川	8-03-004	大阪市此花区伝法四丁目1 右岸	No.30	+ 60 m	その他	3	C

西大阪治水事務所 R3年度河川巡視点検結果(堂島川)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所	距離標番号	種別	状況	損傷度	危険度	
13	西大阪治水事務所	旧淀(堂島)川	14-03-001	大阪市福島区福島二丁目 右岸	No.8	+ 40 m	堤防・護岸	亀裂	2	C
14	西大阪治水事務所	旧淀(堂島)川	14-03-005	大阪市北区西天満二丁目5 右岸	No.22	+ 40 m	堤防・護岸	陥没	2	C
15	西大阪治水事務所	旧淀(堂島)川	15-03-012	大阪市北区中之島一丁目1 左岸	No.32	+ 0 m	その他		4	C

西大阪治水事務所 R3年度河川巡視点検結果(安治川 1/3)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所	距離標番号	種別	状況	損傷度	危険度
16	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-065	大阪市此花区桜島1丁目 右岸	No.6 + 305 m	堤防・護岸		4	C
17	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-064	大阪市此花区桜島1丁目 右岸	No.6 + 318 m	堤防・護岸		4	C
18	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-063	大阪市此花区桜島1丁目 右岸	No.6 + 525 m	堤防・護岸		3	C
19	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-062	大阪市此花区桜島1丁目 右岸	No.6 + 579 m	堤防・護岸		5	C
20	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-061	大阪市此花区桜島1丁目 右岸	No.6 + 640 m	堤防・護岸		4	C
21	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-060	大阪市此花区桜島1丁目 右岸	No.7 + 38 m	堤防・護岸		4	C
22	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-059	大阪市此花区桜島1丁目 右岸	No.8 + 42 m	堤防・護岸		4	C
23	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-058	大阪市此花区桜島1丁目 右岸	No.12 + 73 m	堤防・護岸		5	C
24	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-057	大阪市此花区桜島1丁目 右岸	No.13 + 21 m	堤防・護岸		4	C
25	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-056	大阪市此花区桜島1丁目 右岸	No.13 + 23 m	堤防・護岸		3	C
26	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-055	大阪市此花区桜島1丁目 右岸	No.13 + 23 m	堤防・護岸		4	C
27	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-054	大阪市此花区桜島1丁目 右岸	No.14 + 4 m	堤防・護岸		4	C
28	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-053	大阪市此花区桜島1丁目 右岸	No.14 + 73 m	堤防・護岸		4	C
29	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-052	大阪市此花区桜島1丁目 右岸	No.17 + 112 m	堤防・護岸		3	C
30	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-051	大阪市此花区島屋6丁目 右岸	No.17 + 135 m	堤防・護岸		3	C
31	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-050	大阪市此花区島屋6丁目 右岸	No.17 + 135 m	堤防・護岸		3	C
32	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-046	大阪市此花区島屋6丁目 右岸	No.19 + 51 m	堤防・護岸		4	C
33	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-044	大阪市此花区島屋6丁目 右岸	No.19 + 66 m	堤防・護岸		4	C
34	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-045	大阪市此花区島屋6丁目 右岸	No.19 + 81 m	堤防・護岸		3	C
35	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-043	大阪市此花区島屋6丁目 右岸	No.19 + 96 m	堤防・護岸		3	C
36	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-042	大阪市此花区島屋6丁目 右岸	No.19 + 97 m	堤防・護岸		4	C
37	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-039	大阪市此花区島屋6丁目 右岸	No.20 + 26 m	堤防・護岸		4	C
38	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-041	大阪市此花区島屋6丁目 右岸	No.20 + 32 m	堤防・護岸		3	C
39	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-040	大阪市此花区島屋6丁目 右岸	No.20 + 40 m	堤防・護岸		3	C
40	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-038	大阪市此花区島屋6丁目 右岸	No.20 + 48 m	堤防・護岸		3	C
41	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-037	大阪市此花区島屋6丁目 右岸	No.21 + 56 m	堤防・護岸		3	C
42	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-036	大阪市此花区島屋6丁目 右岸	No.23 + 56 m	堤防・護岸		3	C
43	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-034	大阪市此花区島屋6丁目 右岸	No.24 + 45 m	堤防・護岸		3	C

西大阪治水事務所 R3年度河川巡視点検結果(安治川 2/3)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所	距離標番号	種別	状況	損傷度	危険度
44	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-035	大阪市此花区島屋6丁目 右岸	No.24 + 69 m	堤防・護岸		3	C
45	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-033	大阪市此花区島屋6丁目 右岸	No.26 + 20 m	堤防・護岸		3	C
46	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-032	大阪市此花区島屋6丁目 右岸	No.26 + 33 m	堤防・護岸		3	C
47	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-031	大阪市此花区島屋6丁目 右岸	No.26 + 60 m	堤防・護岸		3	C
48	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-029	大阪市此花区島屋6丁目 右岸	No.27 + 2 m	堤防・護岸		3	C
49	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-027	大阪市此花区島屋6丁目 右岸	No.27 + 3 m	堤防・護岸		3	C
50	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-030	大阪市此花区島屋6丁目 右岸	No.27 + 3 m	堤防・護岸		3	C
51	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-028	大阪市此花区春日出南3丁目 右岸	No.27 + 26 m	堤防・護岸		3	C
52	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-026	大阪市此花区春日出南3丁目 右岸	No.27 + 34 m	堤防・護岸		3	C
53	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-025	大阪市此花区春日出南3丁目 右岸	No.27 + 61 m	堤防・護岸		4	C
54	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-023	大阪市此花区春日出南3丁目 右岸	No.27 + 122 m	堤防・護岸		3	C
55	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-022	大阪市此花区春日出南3丁目 右岸	No.27 + 123 m	堤防・護岸		3	C
56	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-021	大阪市此花区春日出南3丁目 右岸	No.28 + 68 m	堤防・護岸		4	C
57	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-019	大阪市此花区春日出南3丁目 右岸	No.29 + 35 m	堤防・護岸		3	C
58	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-020	大阪市此花区春日出南3丁目 右岸	No.29 + 35 m	堤防・護岸		3	C
59	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-018	大阪市此花区春日出南3丁目 右岸	No.30 + 15 m	堤防・護岸		3	C
60	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-017	大阪市此花区春日出南3丁目 右岸	No.30 + 23 m	堤防・護岸		3	C
61	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-016	大阪市此花区春日出南3丁目 右岸	No.32 + 28 m	堤防・護岸		4	C
62	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-015	大阪市此花区春日出南3丁目 右岸	No.32 + 65 m	堤防・護岸		3	C
63	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-014	大阪市此花区春日出南3丁目 右岸	No.32 + 71 m	堤防・護岸		3	C
64	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-012	大阪市此花区春日出南3丁目 右岸	No.32 + 79 m	堤防・護岸		4	C
65	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-013	大阪市此花区春日出南3丁目 右岸	No.32 + 93 m	堤防・護岸		3	C
66	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-011	大阪市此花区春日出南3丁目 右岸	No.33 + 64 m	堤防・護岸		3	C
67	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-009	大阪市此花区春日出南3丁目 右岸	No.34 + 2 m	堤防・護岸		3	C
68	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	9-03-010	大阪市此花区春日出南3丁目 右岸	No.34 + 7 m	堤防・護岸		3	C
69	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	8-03-005	大阪市此花区西九条7丁目 右岸	No.36 + 60 m	堤防・護岸		3	C
70	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	8-03-007	大阪市此花区西九条7丁目 右岸	No.36 + 60 m	堤防・護岸		3	C
71	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	8-03-008	大阪市此花区西九条7丁目 右岸	No.36 + 87 m	堤防・護岸		3	C

西大阪治水事務所 R3年度河川巡視点検結果(安治川 3/3)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		距離標番号		種別	状況	損傷度	危険度
72	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	8-03-006	大阪市此花区西九条7丁目	右岸	No.37	+ 16 m	堤防・護岸		3	C
73	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	8-03-009	大阪市此花区西九条7丁目	右岸	No.37	+ 23 m	堤防・護岸		3	C
74	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	8-03-010	大阪市此花区西九条7丁目	右岸	No.38	+ 18 m	堤防・護岸		3	C
75	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	8-03-011	大阪市此花区西九条7丁目	右岸	No.38	+ 63 m	堤防・護岸		3	C
76	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	8-03-012	大阪市此花区西九条7丁目	右岸	No.39	+ 11 m	堤防・護岸		3	C
77	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	8-03-013	大阪市此花区西九条7丁目	右岸	No.40	+ 34 m	堤防・護岸		3	C
78	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	10-03-001	大阪市西区安治川2丁目	左岸	No.42	+ 97 m	堤防・護岸		3	C
79	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	10-03-002	大阪市西区安治川2丁目	左岸	No.43	+ 80 m	堤防・護岸		3	C
80	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	10-03-003	大阪市西区安治川2丁目	左岸	No.46	+ 88 m	堤防・護岸		3	C
81	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	8-03-015	大阪市此花区西九条2丁目	右岸	No.47	+ 8 m	堤防・護岸		3	C
82	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	8-03-014	大阪市此花区西九条2丁目	右岸	No.47	+ 8 m	堤防・護岸		4	C
83	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	10-03-004	大阪市西区安治川1丁目	左岸	No.47	+ 29 m	堤防・護岸		3	C
84	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	8-03-016	大阪市此花区西九条1丁目	右岸	No.48	+ 64 m	堤防・護岸		3	C
85	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	8-03-017	大阪市此花区西九条1丁目	右岸	No.49	+ 82 m	堤防・護岸		3	C
86	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	10-03-005	大阪市西区安治川一丁目1	左岸	No.50	+ 37 m	堤防・護岸		3	C
87	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	8-03-018	大阪市此花区西九条1丁目	右岸	No.50	+ 51 m	堤防・護岸		3	C
88	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	8-03-019	大阪市此花区西九条1丁目	右岸	No.50	+ 63 m	堤防・護岸		3	C
89	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	8-03-020	大阪市福島区野田4丁目	右岸	No.52	+ 27 m	堤防・護岸		3	C
90	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	8-03-021	大阪市福島区野田4丁目	右岸	No.52	+ 69 m	堤防・護岸		3	C
91	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	8-03-022	大阪市福島区野田4丁目	右岸	No.52	+ 89 m	堤防・護岸		3	C
92	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	8-03-023	大阪市福島区野田4丁目	右岸	No.54	+ 15 m	堤防・護岸		3	C
93	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	8-03-024	大阪市福島区野田1丁目	右岸	No.56	+ 17 m	堤防・護岸		3	C
94	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	10-03-006	大阪市西区川口2丁目	左岸	No.58	+ 1 m	堤防・護岸		3	C
95	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	10-03-007	大阪市西区川口2丁目	左岸	No.60	+ 21 m	堤防・護岸		3	C
96	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	10-03-008	大阪市西区川口2丁目	左岸	No.61	+ 1 m	堤防・護岸		3	C
97	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	10-03-009	大阪市西区川口2丁目	左岸	No.61	+ 34 m	堤防・護岸		3	C
98	西大阪治水事務所	旧淀(安治)川	8-03-025	大阪市福島区野田1丁目	右岸	No.62	+ 65 m	堤防・護岸		4	C

西大阪治水事務所 R3年度河川巡視点検結果(土佐堀川 1/2)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所	距離標番号	種別	状況	損傷度	危険度
99	西大阪治水事務所	土佐堀川	13-03-020	大阪市西区土佐堀3丁目 左岸	No.2 + 13 m	堤防・護岸		3	C
100	西大阪治水事務所	土佐堀川	13-03-019	大阪市西区土佐堀3丁目 左岸	No.2 + 16 m	堤防・護岸		3	C
101	西大阪治水事務所	土佐堀川	13-03-018	大阪市西区土佐堀3丁目 左岸	No.2 + 43 m	堤防・護岸		3	C
102	西大阪治水事務所	土佐堀川	13-03-017	大阪市西区土佐堀3丁目 左岸	No.2 + 58 m	堤防・護岸		3	C
103	西大阪治水事務所	土佐堀川	15-03-001	大阪市北区中之島6丁目 右岸	No.4 + 44 m	堤防・護岸		3	C
104	西大阪治水事務所	土佐堀川	13-03-016	大阪市西区土佐堀3丁目 左岸	No.4 + 52 m	堤防・護岸		3	C
105	西大阪治水事務所	土佐堀川	15-03-002	大阪市北区中之島6丁目 右岸	No.4 + 52 m	堤防・護岸		3	C
106	西大阪治水事務所	土佐堀川	13-03-015	大阪市西区土佐堀3丁目 左岸	No.5 + 12 m	堤防・護岸		3	C
107	西大阪治水事務所	土佐堀川	15-03-003	大阪市北区中之島5丁目 右岸	No.6 + 81 m	堤防・護岸		3	C
108	西大阪治水事務所	土佐堀川	13-03-014	大阪市西区土佐堀2丁目 左岸	No.7 + 28 m	堤防・護岸		3	C
109	西大阪治水事務所	土佐堀川	15-03-005	大阪市北区中之島5丁目 右岸	No.7 + 79 m	堤防・護岸		3	C
110	西大阪治水事務所	土佐堀川	15-03-004	大阪市北区中之島5丁目 右岸	No.8 + 14 m	その他		3	C
111	西大阪治水事務所	土佐堀川		大阪市西区土佐堀1丁目 左岸	No.9 + 62 m	堤防・護岸		2	C
112	西大阪治水事務所	土佐堀川	13-03-013	大阪市西区土佐堀1丁目 左岸	No.9 + 65 m	堤防・護岸		3	C
113	西大阪治水事務所	土佐堀川	15-03-006	大阪市北区中之島4丁目 右岸	No.9 + 90 m	堤防・護岸		3	C
114	西大阪治水事務所	土佐堀川	13-03-012	大阪市西区土佐堀1丁目 左岸	No.11 + 56 m	堤防・護岸		4	C
115	西大阪治水事務所	土佐堀川	15-03-007	大阪市北区中之島4丁目 右岸	No.11 + 68 m	堤防・護岸		3	C
116	西大阪治水事務所	土佐堀川	15-03-008	大阪市北区中之島4丁目 右岸	No.11 + 95 m	堤防・護岸		3	C
117	西大阪治水事務所	土佐堀川	13-03-011	大阪市西区土佐堀1丁目 左岸	No.12 + 3 m	堤防・護岸		3	C
118	西大阪治水事務所	土佐堀川	13-03-010	大阪市西区土佐堀1丁目 左岸	No.12 + 6 m	堤防・護岸		3	C
119	西大阪治水事務所	土佐堀川	13-03-009	大阪市西区土佐堀1丁目 左岸	No.13 + 28 m	堤防・護岸		3	C
120	西大阪治水事務所	土佐堀川	15-03-009	大阪市北区中之島3丁目 右岸	No.13 + 29 m	堤防・護岸		3	C
121	西大阪治水事務所	土佐堀川	15-03-010	大阪市北区中之島3丁目 右岸	No.13 + 57 m	堤防・護岸		3	C
122	西大阪治水事務所	土佐堀川	15-03-011	大阪市北区中之島3丁目 右岸	No.13 + 75 m	堤防・護岸		3	C
123	西大阪治水事務所	土佐堀川	13-03-008	大阪市西区土佐堀1丁目 左岸	No.14 + 14 m	堤防・護岸		3	C
124	西大阪治水事務所	土佐堀川		大阪市西区土佐堀1丁目 左岸	No.15 + 40 m	堤防・護岸		2	C
125	西大阪治水事務所	土佐堀川	13-03-007	大阪市中央区北浜3丁目 左岸	No.21 + 5 m	堤防・護岸		3	C
126	西大阪治水事務所	土佐堀川	13-03-006	大阪市中央区北浜2丁目 左岸	No.22 + 72 m	堤防・護岸		3	C



西大阪治水事務所 R3年度河川巡視点検結果(土佐堀川 2/2)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		距離標番号		種別	状況	損傷度	危険度
127	西大阪治水事務所	土佐堀川	13-03-005	大阪市中央区北浜2丁目	左岸	No.23	+ 18 m	堤防・護岸		3	C
128	西大阪治水事務所	土佐堀川	13-03-004	大阪市中央区北浜1丁目	左岸	No.25	+ 56 m	堤防・護岸		3	C
129	西大阪治水事務所	土佐堀川	15-03-014	大阪市北区中之島1丁目	右岸	No.25	+ 68 m	堤防・護岸		4	C
130	西大阪治水事務所	土佐堀川	13-03-003	大阪市中央区北浜1丁目	左岸	No.25	+ 72 m	堤防・護岸		3	C
131	西大阪治水事務所	土佐堀川	15-03-013	大阪市北区中之島1丁目	右岸	No.26	+ 68 m	堤防・護岸		4	C
132	西大阪治水事務所	土佐堀川	13-03-002	大阪市中央区北浜1丁目	左岸	No.26	+ 74 m	堤防・護岸		3	C
133	西大阪治水事務所	土佐堀川	13-03-001	大阪市中央区北浜1丁目	左岸	No.27	+ 63 m	堤防・護岸		3	C
134	西大阪治水事務所	土佐堀川		大阪市中央区北浜1丁目	左岸	No.28	+ 35 m	堤防・護岸		2	C

西大阪治水事務所 R3年度河川巡視点検結果(神崎川 1/4)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所	距離標番号	種別	状況	損傷度	危険度
135	西大阪治水事務所	神崎川	神崎川 右岸 堤内 7-2	大阪市西淀川区中島一丁目1 右岸		堤防・護岸	沈下	2	C
136	西大阪治水事務所	神崎川	神崎川 右岸 堤内 7-1	大阪市西淀川区中島一丁目1 右岸		堤防・護岸	クラック	2	C
137	西大阪治水事務所	神崎川	神崎川 右岸 堤内 7-3	大阪市西淀川区中島二丁目1 右岸		堤防・護岸	クラック	2	C
138	西大阪治水事務所	神崎川	5-神左外1	大阪市西淀川区西島二丁目1 左岸	No.8 + 55 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
139	西大阪治水事務所	神崎川	5-神左外2	大阪市西淀川区西島二丁目1 左岸	No.8 + 60 m	堤防・護岸	損傷・欠損	2	C
140	西大阪治水事務所	神崎川	5-神左外3	大阪市西淀川区西島二丁目1 左岸	No.8 + 70 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
141	西大阪治水事務所	神崎川	5-神左外4	大阪市西淀川区西島二丁目1 左岸	No.10 + 25 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
142	西大阪治水事務所	神崎川	5-神左内9	大阪市西淀川区西島1丁目1 左岸	No.14 -+ 50 m	堤防・護岸	損傷・破損・クラック	2	C
143	西大阪治水事務所	神崎川	5-神左外5	大阪市西淀川区西島二丁目1 左岸	No.14 + 0 m	堤防・護岸	亀裂	2	C
144	西大阪治水事務所	神崎川	5-神左内8	大阪市西淀川区西島一丁目1 左岸	No.14 + 40 m	堤防・護岸	損傷・破損	2	C
145	西大阪治水事務所	神崎川	5-神左内7	大阪市西淀川区西島一丁目2 左岸	No.14 + 60 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
146	西大阪治水事務所	神崎川	5-神左内6	大阪市西淀川区西島一丁目2 左岸	No.15 + 10 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
147	西大阪治水事務所	神崎川	5-神左外6	大阪市西淀川区西島一丁目2 左岸	No.15 + 50 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
148	西大阪治水事務所	神崎川	5-神左内5	大阪市西淀川区西島一丁目2 左岸	No.15 + 50 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
149	西大阪治水事務所	神崎川	5-神左内4	大阪市西淀川区西島一丁目2 左岸	No.15 + 60 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
150	西大阪治水事務所	神崎川	5-神左内3	大阪市西淀川区西島一丁目2 左岸	No.18 + 50 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
151	西大阪治水事務所	神崎川	5-神左外7	大阪市西淀川区西島一丁目2 左岸	No.19 + 20 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
152	西大阪治水事務所	神崎川	5-神左外8	大阪市西淀川区西島一丁目2 左岸	No.19 + 70 m	堤防・護岸	損傷・破損	2	C
153	西大阪治水事務所	神崎川	5-神左内2	大阪市西淀川区西島一丁目2 左岸	No.20 + 10 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
154	西大阪治水事務所	神崎川	5-神左外9	大阪市西淀川区西島一丁目2 左岸	No.20 + 40 m	堤防・護岸	損傷・破損	2	C
155	西大阪治水事務所	神崎川	5-神左内1	大阪市西淀川区西島一丁目2 左岸	No.21 + 60 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
156	西大阪治水事務所	神崎川	5-神左外10	大阪市西淀川区西島一丁目2-103 左岸	No.22 + 50 m	堤防・護岸	錆	2	C
157	西大阪治水事務所	神崎川	4神左外18	大阪市西淀川区出来島三丁目3 左岸	No.23 + 25 m	堤防・護岸	クラック	2	C
158	西大阪治水事務所	神崎川	4神左内19	大阪市西淀川区出来島三丁目3 左岸	No.23 + 25 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
159	西大阪治水事務所	神崎川	4神左外17	大阪市西淀川区出来島三丁目2 左岸	No.24 + 50 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
160	西大阪治水事務所	神崎川	4神左内18	大阪市西淀川区出来島三丁目2 左岸	No.25 + 80 m	堤防・護岸	クラック	2	C
161	西大阪治水事務所	神崎川	6班10神右外	大阪市西淀川区佃六丁目2 右岸	No.27 + 90 m	堤防・護岸	損傷・破損	2	C
162	西大阪治水事務所	神崎川	6班13神右外	大阪市西淀川区佃六丁目2 右岸	No.28	堤防・護岸	損傷・破損	2	C

西大阪治水事務所 R3年度河川巡視点検結果(神崎川 2/4)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所	距離標番号	種別	状況	損傷度	危険度
163	西大阪治水事務所	神崎川	4神左内17	大阪市西淀川区出来島二丁目9 左岸	No.28 + 0 m	堤防・護岸	クラック	2	C
164	西大阪治水事務所	神崎川	4神左外16	大阪市西淀川区出来島二丁目9 左岸	No.28 + 70 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
165	西大阪治水事務所	神崎川	4神左外15	大阪市西淀川区出来島一丁目13 左岸	No.29 + 0 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
166	西大阪治水事務所	神崎川	6班9神右外	大阪市西淀川区佃五丁目2 右岸	No.29 + 40 m	堤防・護岸	クラック	2	C
167	西大阪治水事務所	神崎川	6班11神右内	大阪市西淀川区佃五丁目1 右岸	No.30 + 50 m	堤防・護岸	クラック	2	C
168	西大阪治水事務所	神崎川	4神左外14	大阪市西淀川区出来島一丁目11 左岸	No.31 + 80 m	堤防・護岸	クラック	2	C
169	西大阪治水事務所	神崎川	6班6神右外	大阪市西淀川区佃四丁目2 右岸	No.33	堤防・護岸	損傷・破損	2	C
170	西大阪治水事務所	神崎川	4神左内16	大阪市西淀川区出来島一丁目10 左岸	No.33 + 10 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
171	西大阪治水事務所	神崎川	4神左外13	大阪市西淀川区出来島一丁目10 左岸	No.33 + 20 m	堤防・護岸	クラック	2	C
172	西大阪治水事務所	神崎川	4神左外12	大阪市西淀川区出来島一丁目10 左岸	No.33 + 50 m	堤防・護岸	クラック	2	C
173	西大阪治水事務所	神崎川	4神左内13	大阪市西淀川区出来島一丁目1 左岸	No.33 + 50 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	B
174	西大阪治水事務所	神崎川	4神左内15	大阪市西淀川区大和田五丁目15 左岸	No.33 + 70 m	堤防・護岸	クラック	2	C
175	西大阪治水事務所	神崎川	4神左内14	大阪市西淀川区大和田五丁目15 左岸	No.33 + 90 m	堤防・護岸	クラック	2	C
176	西大阪治水事務所	神崎川	4神左内12	大阪市西淀川区大和田五丁目15 左岸	No.34 + 0 m	堤防・護岸	クラック	2	C
177	西大阪治水事務所	神崎川	4神左内11	大阪市西淀川区大和田五丁目15 左岸	No.34 + 50 m	堤防・護岸	クラック	2	C
178	西大阪治水事務所	神崎川	4神左内10	大阪市西淀川区大和田五丁目21 左岸	No.35 + 50 m	堤防・護岸	クラック	2	C
179	西大阪治水事務所	神崎川	4神左外10	大阪市西淀川区大和田五丁目15 左岸	No.36 + 0 m	堤防・護岸	クラック	2	C
180	西大阪治水事務所	神崎川	4神左内9	大阪市西淀川区大和田五丁目22 左岸	No.37 -+ 30 m	堤防・護岸	クラック	2	C
181	西大阪治水事務所	神崎川	4神左外10	大阪市西淀川区大和田四丁目15 左岸	No.37 + 10 m	堤防・護岸	クラック	2	C
182	西大阪治水事務所	神崎川	4神左外9	大阪市西淀川区大和田四丁目15 左岸	No.37 + 60 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
183	西大阪治水事務所	神崎川	6班5神右外	大阪市西淀川区佃三丁目8 右岸	No.38 + 20 m	堤防・護岸	さび、腐食	3	C
184	西大阪治水事務所	神崎川	6班1神右外	大阪市西淀川区佃二丁目 右岸	No.39	堤防・護岸	沈下	3	C
185	西大阪治水事務所	神崎川	4神左内8	大阪市西淀川区千船二丁目15 左岸	No.39 -+ 20 m	堤防・護岸	クラック	2	C
186	西大阪治水事務所	神崎川	4神左内7	大阪市西淀川区大和田三丁目10 左岸	No.40 + 0 m	堤防・護岸	損傷・破損	2	C
187	西大阪治水事務所	神崎川	6班2神右内	大阪市西淀川区佃二丁目1 右岸	No.42	堤防・護岸	クラック	2	C
188	西大阪治水事務所	神崎川	4神左外8	大阪市西淀川区千舟二丁目15 左岸	No.43 + 50 m	堤防・護岸	クラック	2	C
189	西大阪治水事務所	神崎川	4神左外7	大阪市西淀川区御幣島四丁目19 左岸	No.44 + 50 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
190	西大阪治水事務所	神崎川	6班32神右外	大阪市西淀川区佃一丁目1 右岸	No.45	堤防・護岸	さび、腐食	2	C

西大阪治水事務所 R3年度河川巡視点検結果(神崎川 3/4)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所	距離標番号	種別	状況	損傷度	危険度
191	西大阪治水事務所	神崎川	4神左外6	大阪市西淀川区御幣島四丁目19	左岸	No.45 + 30 m	堤防・護岸 クラック	2	C
192	西大阪治水事務所	神崎川	6班45神右内	大阪市西淀川区佃一丁目1	右岸	No.45 + 40 m	堤防・護岸 クラック	2	C
193	西大阪治水事務所	神崎川	4神左外5	大阪市西淀川区御幣島四丁目19	左岸	No.46 + 25 m	堤防・護岸 クラック	2	C
194	西大阪治水事務所	神崎川	4神左外4	大阪市西淀川区御幣島四丁目19	左岸	No.48 + 70 m	堤防・護岸 クラック	2	C
195	西大阪治水事務所	神崎川	6班44神右内	大阪市西淀川区佃一丁目14	右岸	No.49 + 70 m	堤防・護岸 クラック	2	C
196	西大阪治水事務所	神崎川	6班43神右内	大阪市西淀川区佃一丁目16	右岸	No.50 + 30 m	堤防・護岸 クラック	2	C
197	西大阪治水事務所	神崎川	6班30神右外	大阪市西淀川区佃一丁目26	右岸	No.50 + 80 m	堤防・護岸 亀裂・剥離	2	C
198	西大阪治水事務所	神崎川	6班41神右内	大阪市西淀川区佃一丁目26	右岸	No.51 + 50 m	堤防・護岸 クラック	2	C
199	西大阪治水事務所	神崎川	4神左外3	大阪市西淀川区御幣島六丁目13	左岸	No.51 + 70 m	堤防・護岸 破損・破損	2	C
200	西大阪治水事務所	神崎川	4神左外2	大阪市西淀川区竹島四丁目11	左岸	No.53 + 0 m	堤防・護岸 亀裂・剥離	2	C
201	西大阪治水事務所	神崎川	4神左内4	大阪市淀川区加島三丁目16	左岸	No.64 + 0 m	堤防・護岸 クラック	2	C
202	西大阪治水事務所	神崎川	4神左内3	大阪市淀川区加島三丁目16	左岸	No.65 + 35 m	堤防・護岸 損傷・破損	2	C
203	西大阪治水事務所	神崎川	4神左内1	大阪市淀川区加島三丁目16	左岸	No.66 + 50 m	堤防・護岸 亀裂・剥離	2	C
204	西大阪治水事務所	神崎川	4神左外1	大阪市淀川区加島四丁目	左岸	No.67 + 0 m	堤防・護岸 亀裂・剥離	2	C
205	西大阪治水事務所	神崎川	神左外3	大阪市淀川区加島四丁目	左岸	No.69 + 0 m	堤防・護岸 クラック(目地開き)	2	C
206	西大阪治水事務所	神崎川	神左外5	大阪市西淀川区加島4丁目6	左岸	No.75 + 50 m	堤防・護岸 割れ・剥離	2	C
207	西大阪治水事務所	神崎川	03-03-001	大阪市淀川区加島四丁目5	左岸	No.77 + 40 m	堤防・護岸 剥離・欠損	2	C
208	西大阪治水事務所	神崎川	神左内1	大阪市淀川区加島四丁目5	左岸	No.77 + 40 m	堤防・護岸 亀裂・剥離	2	C
209	西大阪治水事務所	神崎川	1-012	大阪市淀川区十八条一丁目14	右岸	No.122 + 45 m	堤防・護岸 目地開き・クラック	2	C
210	西大阪治水事務所	神崎川	1-015(新規)	大阪市淀川区十八条一丁目14	右岸	No.124 + 20 m	堤防・護岸 目地ずれ	2	C
211	西大阪治水事務所	神崎川	1-006	大阪市淀川区十八条一丁目14	右岸	No.124 + 40 m	堤防・護岸 亀裂・剥離	2	C
212	西大阪治水事務所	神崎川	1-013	大阪市淀川区東三国三丁目12	右岸	No.125 + 60 m	堤防・護岸 亀裂・剥離	2	C
213	西大阪治水事務所	神崎川	1-016(新規)	吹田市南吹田四丁目4	左岸	No.133 + 50 m	堤防・護岸 目地開き	2	C
214	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外11	吹田市西御旅町	左岸	No.150 + 80 m	堤防・護岸 目地開き	2	C
215	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外10	吹田市西御旅町	左岸	No.153 + 80 m	堤防・護岸 亀裂・剥離	2	C
216	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外9	東御旅町3丁目	左岸	No.158 + 0 m	堤防・護岸 目地開き	2	C
217	西大阪治水事務所	神崎川	1-017(新規)	吹田市南高浜町12	左岸	No.160 + 125 m	堤防・護岸 亀裂・剥離	2	C
218	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外8	大阪市東淀川区上新庄三丁目	左岸	No.161 + 10 m	堤防・護岸 陥没・沈下	2	C

西大阪治水事務所 R3年度河川巡視点検結果(神崎川 4/4)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所	距離標番号	種別	状況	損傷度	危険度
219	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外7	大阪市東淀川区上新庄三丁目 左岸	No.162 + 75 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
220	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外6	大阪市東淀川区上新庄三丁目21 左岸	No.163 + 10 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
221	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外5	大阪市東淀川区小松二丁目17 左岸	No.163 + 60 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
222	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外4	大阪市東淀川区小松二丁目 左岸	No.164 + 0 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
223	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤内1	大阪市東淀川区小松二丁目 左岸	No.165 + 10 m	その他	傾斜	2	C
224	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外3	大阪市東淀川区小松二丁目 左岸	No.166 + 85 m	堤防・護岸	クラック	2	C
225	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外2	大阪市東淀川区小松二丁目 左岸	No.166 + 90 m	堤防・護岸	クラック	2	C
226	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外1	大阪市東淀川区小松三丁目 左岸	No.166 + 95 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C

西大阪治水事務所 R3年度河川巡視点検結果(西島川)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		距離標番号		種別	状況	損傷度	危険度
227	西大阪治水事務所	西島川	5-西左内14	大阪市西淀川区百島二丁目1	左岸	No.0	-+ 30 m	堤防・護岸	クラック	2	C
228	西大阪治水事務所	西島川	5-西左内13	大阪市西淀川区百島二丁目1	左岸	No.0	-+ 20 m	堤防・護岸	損傷・破損	2	C
229	西大阪治水事務所	西島川	5-西左内12	大阪市西淀川区百島二丁目1	左岸	No.1	+ 5 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
230	西大阪治水事務所	西島川	5-西左内11	大阪市西淀川区百島二丁目1	左岸	No.1	+ 20 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
231	西大阪治水事務所	西島川	5-西左外2	大阪市西淀川区百島二丁目1	左岸	No.1	+ 70 m	堤防・護岸	錆	2	C
232	西大阪治水事務所	西島川	5-西右内10	大阪市西淀川区西島一丁目1	右岸	No.3	+ 45 m	堤防・護岸	損傷・破損	2	C
233	西大阪治水事務所	西島川	5-西右内9	大阪市西淀川区西島一丁目	右岸	No.3	+ 50 m	堤防・護岸	損傷・破損	2	C
234	西大阪治水事務所	西島川	5-西右内8	大阪市西淀川区西島一丁目2	右岸	No.4	+ 83 m	堤防・護岸	クラック	2	C
235	西大阪治水事務所	西島川	5-西右内7	大阪市西淀川区西島一丁目2	右岸	No.4	+ 95 m	堤防・護岸	クラック	2	C
236	西大阪治水事務所	西島川	5-西左内10	大阪市西淀川区百島2丁目1	左岸	No.4	+ 99 m	堤防・護岸	クラック	2	C
237	西大阪治水事務所	西島川	5-西右内6	大阪市西淀川区西島一丁目2	右岸	No.5	+ 15 m	堤防・護岸	クラック	2	C
238	西大阪治水事務所	西島川	5-西左内9	大阪市西淀川区百島二丁目1	左岸	No.5	+ 30 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
239	西大阪治水事務所	西島川	5-西左内8	大阪市西淀川区大野三丁目7	左岸	No.6		堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
240	西大阪治水事務所	西島川	5-西左内7	大阪市西淀川区大野三丁目7	左岸	No.6	+ 60 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
241	西大阪治水事務所	西島川	5-西左内6	大阪市西淀川区大野三丁目7	左岸	No.7	+ 53 m	堤防・護岸	クラック	2	C
242	西大阪治水事務所	西島川	5-西左内5	大阪市西淀川区大野三丁目7	左岸	No.8	+ 10 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
243	西大阪治水事務所	西島川	5-西右内5	大阪市西淀川区西島一丁目2	右岸	No.8	+ 20 m	堤防・護岸	クラック	2	C
244	西大阪治水事務所	西島川	5-西左内4	大阪市西淀川区大野三丁目7	左岸	No.8	+ 20 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
245	西大阪治水事務所	西島川	5-西左内3	大阪市西淀川区大野三丁目7	左岸	No.8	+ 80 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
246	西大阪治水事務所	西島川	5-西左内2	大阪市西淀川区大野三丁目	左岸	No.9	+ 15 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
247	西大阪治水事務所	西島川	5-西左外1	大阪市西淀川区大野三丁目7	左岸	No.9	+ 34 m	堤防・護岸	損傷・破損	2	C
248	西大阪治水事務所	西島川	5-西右内4	大阪市西淀川区西島一丁目2	右岸	No.9	+ 50 m	堤防・護岸	損傷・破損	2	C
249	西大阪治水事務所	西島川	5-西左内1	大阪市西淀川区大野二丁目4	左岸	No.9	+ 97 m	堤防・護岸	損傷・破損	2	C
250	西大阪治水事務所	西島川	5-西右内3	大阪市西淀川区西島一丁目2	右岸	No.11	+ 15 m	堤防・護岸	クラック	2	C
251	西大阪治水事務所	西島川	5-西右内2	大阪市西淀川区西島一丁目2	右岸	No.11	+ 60 m	堤防・護岸	クラック	2	C
252	西大阪治水事務所	西島川	5-西右内1	大阪市西淀川区西島一丁目2	右岸	No.12	+ 30 m	堤防・護岸	クラック	2	C



寝屋川水系改修工営所 R3 河川巡視点検結果

(単位：箇所)

	R3 点検結果	R2 点検結果	増減
寝屋川	76	78	-2
第二寝屋川	57	56	1
平野川	106	59	47
平野川分水路	49	30	19
恩智川	41	39	2
古川	45	39	6
計	374	301	73



寝屋川水系改修工営所 R3河川巡視点検結果(寝屋川、第二寝屋川)												
通番	個票ID	事務所名	河川名	点検番号	場所		距離標番号		種別	状況	損傷度	危険度
1	91510097	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-08		左岸			堤防・護岸		2	C
2	9151009F	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-04	古川	右岸		+ 20 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
3	9151006Y	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-10	大阪市中央区大手前一丁目7	左岸	No.1	+ 0 m	堤防・護岸	傾斜	2	C
4	9151006X	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-09	大阪市中央区大手前一丁目1	左岸	No.1	+ 50 m	堤防・護岸	段差	2	C
5	9151004L	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-08	大阪市都島区片町一丁目6	右岸	No.1	+ 70 m	堤防・護岸	クラック	2	C
6	91510051	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-07	大阪市都島区片町二丁目2	右岸	No.12	+ 60 m	堤防・護岸	剥離	2	C
7	9151004Z	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-06	大阪市都島区片町二丁目2	右岸	No.12	+ 80 m	堤防・護岸	剥離	2	C
8	91510052	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-05	大阪市都島区片町二丁目2	右岸	No.13	+ 40 m	その他	陥没・沈下	2	C
9	9151007F	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-04	大阪市都島区片町二丁目2	右岸	No.14	+ 40 m	堤防・護岸	クラック	2	C
10	9151005E	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-07	大阪市城東区嶋野西一丁目1	左岸	No.14	+ 70 m	堤防・護岸	段差・クラック	2	C
11	9151005K	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-06	大阪市城東区嶋野西一丁目9	左岸	No.18	+ 40 m	堤防・護岸	クラック	2	C
12	9151007E	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-03	大阪市城東区新喜多一丁目7	右岸	No.18	+ 70 m	堤防・護岸	クラック	2	C
13	9151007D	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-02	大阪市城東区新喜多一丁目7	右岸	No.19	+ 15 m	堤防・護岸	クラック	2	C
14	9151004T	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-01	大阪市城東区新喜多一丁目8	右岸	No.19	+ 75 m	堤防・護岸	クラック	2	C
15	9151005M	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-05	大阪市城東区嶋野西三丁目1	左岸	No.22	+ 0 m	堤防・護岸	隙間	2	C
16	9151005C	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-04	大阪市城東区嶋野東一丁目1	左岸	No.23	+ 0 m	堤防・護岸	段差・クラック	2	C
17	91510081	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-16	大阪市城東区今福2丁目2-24	右岸	No.29	+ 6 m	堤防・護岸	欠落	2	C
18	9151009B	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-31	大阪府大阪市城東区放出西1丁目	左岸	No.30	+ 30 m	その他	橋梁取付クラック	2	C
19	9151008F	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-30	大阪市城東区放出西1丁目	左岸	No.31	+ 40 m	堤防・護岸	欠損	2	C
20	9151009C	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-29	大阪府大阪市城東区放出西2丁目	左岸	No.34	+ 0 m	堤防・護岸	止水板異常	2	C
21	9151008B	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-28	大阪市城東区放出西2丁目	左岸	No.36	+ 40 m	堤防・護岸	鉄筋露出	2	C
22	9151008C	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-27	大阪市城東区放出西2丁目	左岸	No.36	+ 55 m	堤防・護岸	鉄筋露出、剥離	2	C
23	9151009D	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-26	大阪府大阪市城東区放出西2丁目	左岸	No.37	+ 30 m	堤防・護岸	モルタル剥がれ	2	C
24	9151009A	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-25	大阪府大阪市城東区放出西2丁目	左岸	No.37	+ 30 m	堤防・護岸	護岸破損	2	C
25	9151008D	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-24	大阪市城東区放出西2丁目	左岸	No.37	+ 50 m	堤防・護岸	鉄筋露出	2	C

26	9151008E	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-23	大阪市城東区放出西2丁目	左岸	No.37	+ 55 m	堤防・護岸	側溝壁の倒壊	2	C
27	91510080	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-15	大阪市鶴見区1丁目4	右岸	No.41	+ 11 m	堤防・護岸	欠落	2	C
28	9151003G	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-22	大阪市鶴見区今津北一丁目1	左岸	No.45	+ 30 m	堤防・護岸	モルタル剥離	2	C
29	9151008U	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-14	大阪市鶴見区横堤2丁目5	右岸	No.48	+ 0 m	堤防・護岸	剝離	2	C
30	91510099	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-20	大阪府大阪市鶴見区今津北2丁目	左岸	No.50	+ 5 m	堤防・護岸	護岸補修後破損	2	C
31	91510042	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-19	大阪市鶴見区今津北三丁目1	左岸	No.50	+ 70 m	堤防・護岸	モルタル剥離	2	C
32	91510049	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-18	大阪市鶴見区今津北三丁目2	左岸	No.52	+ 0 m	堤防・護岸	コンクリート舗装の亀裂、沈下	2	C
33	91510073	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-17	大阪市鶴見区今津北三丁目2	左岸	No.53	+ 20 m	堤防・護岸	空洞化	2	C
34	91510048	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-16	大阪市鶴見区今津北三丁目2	左岸	No.53	+ 20 m	堤防・護岸	端コンクリートのクラック、傾	2	C
35	91510044	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-15	大阪市鶴見区今津北三丁目2	左岸	No.53	+ 70 m	堤防・護岸	空洞化	2	C
36	91510043	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-14	大阪市鶴見区今津北四丁目1	左岸	No.55	+ 0 m	堤防・護岸	側溝壁の倒壊、傾き	2	C
37	9151007Z	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-13	大阪市鶴見区徳庵1丁目1-60	右岸	No.57	+ 2 m	堤防・護岸	クラック	2	C
38	9151007Y	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-12	大阪市鶴見区徳庵1丁目1	右岸	No.58	+ 12 m	堤防・護岸	剝離	2	C
39	9151008T	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-11	大阪市鶴見区中茶屋1丁目2	右岸	No.61	+ 80 m	堤防・護岸	剝離	2	C
40	9151007W	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-10	東大阪市西鴻池町4丁目6	右岸	No.68	+ 8 m	堤防・護岸	クラック	2	C
41	9151006M	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-13	東大阪市西鴻池町一丁目	左岸	No.73	+ 50 m	堤防・護岸	滑材露出	2	C
42	9151007U	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-09	大東市諸福5丁目5-24	右岸	No.78	+ 2 m	堤防・護岸	欠落	2	C
43	91510098	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-10	大阪府東大阪市鴻池本町10	左岸	No.79	+ 30 m	堤防・護岸	鉄筋露出	2	C
44	9151006L	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-09	大東市諸福三丁目	左岸	No.80	+ 80 m	堤防・護岸	クラック	2	C
45	9151009E	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-08	大東市諸福三丁目	左岸	No.80	+ 80 m	堤防・護岸	モルタル剥がれ	2	C
46	9151008S	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-08	大東市諸福3丁目6-15	右岸	No.81	+ 0 m	堤防・護岸	剝離	2	C
47	91510087	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-06	大東市灰塚1丁目	左岸	No.86	+ 65 m	堤防・護岸	目地の開き	2	C
48	9151007T	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-07	大東市太子田2丁目11-21	右岸	No.89	+ 3 m	堤防・護岸	クラック・剝離	2	C
49	9151008Q	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-06	大東市太子田1丁目8-8	右岸	No.89	+ 25 m	堤防・護岸	剝離	2	C
50	9151007S	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-05	大東市太子田1丁目8-40	右岸	No.89	+ 75 m	堤防・護岸	クラック	2	C
51	9151007R	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-04	太子田1丁目8-27	右岸	No.91	+ 8 m	堤防・護岸	剝離	2	C
52	91510090	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-04	大阪府大東市灰塚1丁目	左岸	No.91	+ 30 m	堤防・護岸	クラック	2	C

53	9151007O	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-01	大東市赤井2丁目19-11	右岸	No.92	+ 6 m	堤防・護岸	剥離	2	C
54	9151007P	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-02	大東市赤井2丁目19-5	右岸	No.92	+ 18 m	堤防・護岸	クラック	2	C
55	9151007Q	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-03	大東市赤井2丁目19-5	右岸	No.92	+ 18 m	堤防・護岸	クラック	2	C
56	9151007K	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-10	大東市曙町	左岸	No.103	+ 50 m	堤防・護岸	損傷・破損	2	C
57	91510077	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-11	大東市三箇一丁目1	右岸	No.106	+ 30 m	堤防・護岸	雑木	2	C
58	91510078	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-9	大東市深野二丁目	左岸	No.109	+ 50 m	堤防・護岸	樹木	1	C
59	91510076	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-10	大東市三箇五丁目5	右岸	No.114	+ 70 m	堤防・護岸	ブロック 浮き	2	C
60	9151006F	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-8	大東市深野北一丁目	左岸	No.116		堤防・護岸	樹木	1	C
61	9151000X	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-7	大東市深野北二丁目1	左岸	No.117	+ 60 m	堤防・護岸	パラペットのズレ	2	C
62	9151007L	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-6	大東市深野北二丁目	左岸	No.120		堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
63	9151007M	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-5	大東市深野北二丁目	左岸	No.121		その他	舗装面沈下	2	C
64	9151000R	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-09	大東市三箇六丁目1	右岸	No.121	+ 80 m	堤防・護岸	剥離	2	C
65	9151000S	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-08	大東市三箇六丁目22	右岸	No.123	+ 60 m	堤防・護岸	パラペット ズレ 止水版破損	2	C
66	91510096	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-4	寝屋川市堀溝3-4-25	左岸	No.135		堤防・護岸	コンクリート剥れ	1	C
67	9151007B	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-3	寝屋川市堀溝三丁目	左岸	No.136	+ 50 m	堤防・護岸	樹木	1	C
68	91510095	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-2	寝屋川市堀溝2-1-13	左岸	No.138		堤防・護岸	柵の破損	2	C
69	9151006G	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-1	寝屋川市堀溝	左岸	No.139		堤防・護岸	隙間	2	C
70	91510094	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-07	門真市北巢本町	右岸	No.141	+ 40 m	堤防・護岸	雑木	2	C
71	91510093	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-06	寝屋川市萱島南町12	右岸	No.144	+ 0 m	堤防・護岸	雑木	2	C
72	91510092	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-05	寝屋川市南水苑町2	右岸	No.149	+ 20 m	堤防・護岸	雑木	2	C
73	91510071	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-04	寝屋川市南水苑町2	右岸	No.150	+ 10 m	堤防・護岸	護岸から樹木	2	C
74	91510091	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-03	寝屋川市南水苑町2	右岸	No.150	+ 50 m	堤防・護岸	雑木	2	C
75	9151006Z	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-02	寝屋川市萱島本町20	右岸	No.150	+ 85 m	堤防・護岸	護岸から樹木	2	C
76	9151008Z	寝屋川水系改修工営所	寝屋川	R3-01	大阪府寝屋川市萱島本町17	右岸	No.151	+ 10 m	堤防・護岸	雑木	2	C
77	91550069	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-09	大阪市中央区城見1丁目1	右岸	No.1	+ 0 m	堤防・護岸	止水板異常(目地開き)	2	C
78	9155006A	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-10	大阪市中央区城見1丁目1	右岸	No.2	+ 30 m	堤防・護岸	目地開き	1	C
79	91550048	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-11	大阪市中央区城見一丁目3	右岸	No.2	+ 50 m	その他	陥没・沈下	2	C

80	91550050	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-12	大阪市中央区城見一丁目3	右岸	No.3	+ 90 m	堤防・護岸	剥離	2	C
81	91550051	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-13	大阪市中央区城見一丁目3	右岸	No.4	+ 10 m	堤防・護岸	剥離	2	C
82	91550049	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-14	大阪市中央区城見一丁目3	右岸	No.5	+ 20 m	堤防・護岸	剥離	2	C
83	91550056	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-15	大阪市中央区城見一丁目4	右岸	No.8	+ 35 m	堤防・護岸	剥離	2	C
84	9155006J	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-16	大阪市中央区城見1丁目4	右岸	No.8	+ 70 m	堤防・護岸	クラック	2	C
85	9155006K	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-17	大阪市城東区鴨野西2丁目4	右岸	No.9	+ 10 m	堤防・護岸	クラック	1	C
86	9155006L	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-18	大阪市城東区鴨野西2丁目4	右岸	No.9	+ 40 m	堤防・護岸	止水版異常	2	C
87	9155006M	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-19	大阪市城東区鴨野西2丁目6	右岸	No.13	+ 60 m	堤防・護岸	クラック	1	C
88	9155005G	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-20	大阪市城東区鴨野西四丁目18	右岸	No.15	+ 30 m	堤防・護岸	剥離	2	C
89	9155006O	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-20	大阪市城東区鴨野西4丁目18	右岸	No.15	+ 40 m	堤防・護岸	鉄筋露出	2	C
90	91550057	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-21	大阪市城東区鴨野西四丁目18	右岸	No.15	+ 90 m	堤防・護岸	ズレ	2	C
91	9155006P	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-22	大阪市城東区鴨野西5丁目20	右岸	No.16	+ 90 m	堤防・護岸	クラック	1	C
92	9155006Q	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-23	大阪市城東区鴨野西5丁目20	右岸	No.17	+ 30 m	堤防・護岸	クラック	1	C
93	9155006R	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-24	大阪市城東区鴨野西5丁目20	右岸	No.17	+ 60 m	堤防・護岸	クラック	1	C
94	9155005H	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-25	大阪市城東区鴨野西5丁目20	右岸	No.18	+ 10 m	堤防・護岸	損傷	2	C
95	9155005I	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-26	大阪市城東区鴨野東三丁目6	右岸	No.20	+ 40 m	堤防・護岸	クラック	2	C
96	91550027	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-20	東大阪市御厨3丁目8	左岸	No.66	+ 0 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
97	9155009P	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-19	東大阪市小坂3丁目6	左岸	No.77	+ 90 m	その他	損傷、破損	3	C
98	9155000T	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R03-17	東大阪市若江西新町一丁目	右岸	No.81	+ 35 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
99	9155001V	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R03-16	東大阪市若江西新町一丁目4	右岸	No.82	+ 20 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
100	9155005R	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-18	東大阪市若江西新町1丁目	左岸	No.82	+ 50 m	堤防・護岸	傾斜	2	C
101	9155009O	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-17	東大阪市若江西新町1丁目5	左岸	No.83	+ 5 m	その他	浮上り	3	C
102	91550004	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R03-15	東大阪市若江西新町二丁目	右岸	No.84	+ 50 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
103	9155005P	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-16	東大阪市若江西新町	左岸	No.86	+ 20 m	堤防・護岸	クラック	2	C
104	9155005A	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R03-14	東大阪市若江北町3丁目	右岸	No.87	+ 20 m	堤防・護岸	鉄筋露出	2	C
105	9155002G	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-15	八尾市泉町3丁目	左岸	No.97	+ 35 m	その他	クラック	2	C
106	9155005D	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R03-13	東大阪市若江東町6丁目	右岸	No.102	+ 50 m	堤防・護岸	漏水	3	C

107	91550034	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-14	八尾市幸町5丁目	左岸	No.102	+ 80 m	その他	剥離	2	C
108	9155008A	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R03-12	東大阪市若江東町六丁目5	右岸	No.103	+ 0 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
109	9155005E	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-13	八尾市高砂町3丁目80	左岸	No.103	+ 30 m	堤防・護岸	漏水跡	2	C
110	9155005C	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R03-11	東大阪市若江東町6丁目	右岸	No.104	+ 15 m	堤防・護岸	漏水	3	C
111	91550030	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	「対応済」	八尾市高砂町3丁目	左岸	No.104	+ 35 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
112	9155001Z	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-12	八尾市高砂町3丁目	左岸	No.104	+ 55 m	その他	鉄筋露出	2	C
113	9155005F	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-11	八尾市高砂町3丁目	左岸	No.104	+ 60 m	堤防・護岸	剥離	2	C
114	9155005Q	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-10	八尾市高砂町3丁目	左岸	No.106	+ 20 m	堤防・護岸	剥離	2	C
115	91550085	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R03-10	大阪府東大阪市玉串町西三丁目4	右岸	No.106	+ 45 m	堤防・護岸	浮き上がり・流失・根切れ	2	C
116	9155009N	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-08	八尾市高砂町3丁目	左岸	No.107	+ 0 m	堤防・護岸	損傷・破損	3	C
117	9155009M	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-07	八尾市高砂町5丁目	左岸	No.108	+ 0 m	堤防・護岸	剥離	2	C
118	9155001Y	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-06'	八尾市高砂町3丁目	左岸	No.108	+ 5 m	堤防・護岸	剥離	2	C
119	9155002L	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-06	八尾市高砂町5丁目	左岸	No.108	+ 10 m	堤防・護岸	剥離	2	C
120	9155001X	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-05	東大阪市玉串町西3丁目3	左岸	No.109	+ 0 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
121	91550033	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-04	八尾市高砂町5丁目	左岸	No.109	+ 10 m	堤防・護岸	クラック	2	C
122	9155005B	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-03	東大阪市玉串元町2丁目11	左岸	No.110	+ 0 m	堤防・護岸	空洞化	3	C
123	9155000Q	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R03-09	東大阪市玉串元町二丁目10	右岸	No.110	+ 3 m	その他	ズレ・不連続	2	C
124	91550084	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R03-07	東大阪市玉串元町二丁目8	右岸	No.111	+ 10 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
125	9155000D	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R03-06	東大阪市玉串元町二丁目8	右岸	No.111	+ 30 m	堤防・護岸	浮き上がり・流失・根切れ	2	C
126	9155000E	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R03-08	東大阪市玉串元町二丁目8	右岸	No.111	+ 35 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
127	9155000B	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R03-04	東大阪市玉串元町二丁目7	右岸	No.112	+ 0 m	堤防・護岸	浮き上がり・流失・根切れ	2	C
128	91550080	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R03-05	東大阪市玉串元町二丁目7	右岸	No.112	+ 0 m	その他	ズレ・不連続	2	C
129	9155000A	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R03-03	東大阪市玉串町東二丁目7	右岸	No.112	+ 35 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
130	91550032	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-02	八尾市福万寺町北3丁目	左岸	No.113	- + 20 m	堤防・護岸	漏水跡	2	C
131	9155005O	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R03-02	東大阪市玉串町東二丁目7	右岸	No.113	+ 5 m	堤防・護岸	クラック	2	C
132	91550059	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R03-01	東大阪市玉串町東二丁目7	右岸	No.114	+ 0 m	堤防・護岸	空洞化	3	C
133	9155002K	寝屋川水系改修工営所	第二寝屋川	R3-01	八尾市福万寺町北4丁目	左岸	No.115	- + 10 m	堤防・護岸	クラック	2	C

寝屋川水系改修工営所 R3河川巡視点検結果(平野川、平野川分水路)												
通番	個票ID	事務所名	河川名	点検番号	場所		距離標番号		種別	状況	損傷度	危険度
1	9156006B	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-12	大阪市城東区森之宮二丁目3	左岸	No.7	+ 0 m	堤防・護岸	鉄筋露出	2	C
2	9156006L	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-11	大阪市城東区森之宮2丁目6	左岸	No.8	+ 50 m	堤防・護岸	堤防陥没	2	C
3	9156009X	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-02	大阪市東成区中本4丁目6-12	右岸	No.16	+ 0 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
4	9156007R	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-08	大阪市東成区玉津1丁目6	左岸	No.19	+ 40 m	堤防・護岸	ラベット目地部コンクリート欠	2	C
5	9156002C	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-07	大阪市東成区玉津一丁目6	左岸	No.20	+ 25 m	堤防・護岸	堤防陥没	2	C
6	9156007Q	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-06	大阪市東成区玉津2丁目5	左岸	No.23	+ 80 m	堤防・護岸	護岸損傷	2	C
7	9156006P	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-05	大阪市東成区玉津2丁目15	左岸	No.25	+ 0 m	堤防・護岸	護岸損傷	2	C
8	9156006O	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-04	大阪市生野区勝山北五丁目22	左岸	No.40	+ 10 m	堤防・護岸	護岸損傷	2	C
9	9156001W	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-03	大阪市生野区勝山北五丁目22	左岸	No.41	+ 5 m	堤防・護岸	護岸剥離	2	C
10	9156002R	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-02	大阪市生野区勝山南四丁目7	左岸	No.41	+ 90 m	堤防・護岸	管渠閉塞部損傷	2	C
11	91560068	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-01	大阪市生野区舍利寺一丁目10	左岸	No.44	+ 10 m	堤防・護岸	管渠閉塞部損傷	2	C
12	9156009W	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-01	大阪市生野区舍利寺3丁目11	右岸	No.47	+ 80 m	堤防・護岸	剥離	2	C
13	91560042	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-41	大阪市生野区箕南一丁目6	右岸	No.61	+ 70 m	その他	陥没・沈下	2	C
14	9156007U	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-40	大阪市生野区南箕五丁目	右岸	No.70	+ 18 m	堤防・護岸	クラック	2	C
15	9156007N	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-56	大阪市平野区平野北一丁目	左岸	No.70	+ 60 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
16	9156007V	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-39	大阪市生野区南箕五丁目	右岸	No.70	+ 60 m	堤防・護岸	傾斜	3	C
17	9156006I	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-54	大阪市平野区平野北一丁目	左岸	No.70	+ 75 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
18	9156008V	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-55	大阪市平野区平野北一丁目	左岸	No.70	+ 75 m	堤防・護岸	陥没	2	C
19	9156008W	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-53	大阪市平野区平野北一丁目	左岸	No.71	+ 3 m	堤防・護岸	陥没	2	C
20	9156004C	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-38	大阪市生野区箕南五丁目14	右岸	No.71	+ 30 m	床固	浮上り・流失・根切れ	2	C
21	9156008X	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-52	大阪市平野区平野北一丁目	左岸	No.71	+ 40 m	堤防・護岸	陥没	2	C
22	91560080	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-37	大阪市生野区南箕五丁目	右岸	No.71	+ 65 m	堤防・護岸	欠落	3	C
23	9156007W	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-36	大阪市生野区南箕五丁目	右岸	No.71	+ 66 m	堤防・護岸	クラック	2	C
24	9156006H	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-51	大阪市平野区平野北一丁目	左岸	No.71	+ 75 m	堤防・護岸	クラック	2	C
25	9156004H	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-35	大阪市生野区箕南五丁目18	右岸	No.72	+ 10 m	床固	浮上り・流失・根切れ	2	C

26	9156005V	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-50	大阪市平野区平野北一丁目1	左岸	No.72	+ 65 m	床固	浮上り・流失・根切れ	2	C
27	9156007X	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-34	大阪市生野区南巽五丁目	右岸	No.73	+ 43 m	堤防・護岸	欠落	2	C
28	9156005H	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-48	大阪市平野区平野北二丁目1	左岸	No.74	+ 20 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
29	9156006J	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-49	大阪市平野区平野北二丁目	左岸	No.74	+ 20 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
30	9156007Y	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-33	大阪市生野区南巽五丁目	右岸	No.74	+ 23 m	堤防・護岸	クラック	2	C
31	9156007Z	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-32	大阪市生野区南巽五丁目	右岸	No.74	+ 25 m	堤防・護岸	クラック	2	C
32	9156008Y	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-47	大阪市平野区平野北二丁目	左岸	No.74	+ 70 m	堤防・護岸	クラック	2	C
33	9156006W	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-46	大阪市平野区平野市町三丁目	左岸	No.75	+ 10 m	堤防・護岸	クラック	2	C
34	9156008Z	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-45	大阪市平野区平野北二丁目	左岸	No.75	+ 18 m	堤防・護岸	クラック	2	C
35	91560082	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-30	大阪市生野区南巽五丁目	右岸	No.75	+ 18 m	堤防・護岸	クラック、剥離	2	C
36	9156004G	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-31	大阪市生野区巽南五丁目19	右岸	No.75	+ 40 m	床固	浮上り・流失・根切れ	2	C
37	91560090	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-44	大阪市平野区平野北二丁目	左岸	No.75	+ 55 m	堤防・護岸	欠損	2	C
38	91560083	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-29	大阪市平野区加美正覚寺一丁目	右岸	No.75	+ 63 m	堤防・護岸	クラック	2	C
39	91560084	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-28	大阪市平野区加美正覚寺一丁目	右岸	No.76	+ 5 m	堤防・護岸	クラック	2	C
40	91560091	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-43	大阪市平野区平野北二丁目	左岸	No.76	+ 40 m	堤防・護岸	クラック	2	C
41	91560092	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-43	大阪市平野区平野北二丁目	左岸	No.76	+ 68 m	堤防・護岸	クラック	2	C
42	91560093	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-42	大阪市平野区平野北二丁目	左岸	No.77	+ 10 m	堤防・護岸	クラック	2	C
43	91560085	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-00	大阪市平野区加美正覚寺一丁目	右岸	No.77	+ 23 m	堤防・護岸	クラック	2	
44	91560086	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-27	大阪市平野区加美正覚寺一丁目	右岸	No.77	+ 24 m	堤防・護岸	クラック	2	C
45	91560094	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-41	大阪市平野区平野北二丁目	左岸	No.78	+ 15 m	堤防・護岸	クラック	2	C
46	91560055	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-38	大阪市平野区平野北二丁目3	左岸	No.78	+ 30 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
47	91560095	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-40	大阪市平野区平野北二丁目	左岸	No.78	+ 43 m	堤防・護岸	クラック	2	C
48	91560096	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-39	大阪市平野区平野北二丁目	左岸	No.78	+ 50 m	堤防・護岸	欠損	2	C
49	9156006E	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-37	大阪市平野区平野北二丁目3	左岸	No.79	+ 5 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
50	91560097	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-36	大阪市平野区平野宮町二丁目	左岸	No.79	+ 28 m	堤防・護岸	欠損	2	C
51	91560099	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-34	大阪市平野区平野宮町二丁目	左岸	No.79	+ 55 m	堤防・護岸	クラック	2	C
52	9156007M	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-26	大阪市平野区平野北2丁目11	右岸	No.80	+ 10 m	堤防・護岸	ふくれ上がり	2	C

53	9156009A	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-33	大阪市平野区平野市町三丁目	左岸	No.83	+ 15 m	堤防・護岸	欠損	2	C
54	9156006U	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-32	大阪市平野区平野市町三丁目	左岸	No.83	+ 20 m	堤防・護岸	ふくれ上がり	2	C
55	9156007L	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-25	大阪市平野区平野市町二丁目8	右岸	No.84	+ 90 m	堤防・護岸	ふくれ上がり	2	C
56	9156006T	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-29	大阪市平野区平野市町三丁目	左岸	No.85	+ 10 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
57	9156009B	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-31	大阪市平野区平野市町三丁目	左岸	No.85	+ 15 m	堤防・護岸	クラック	2	C
58	91560088	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-24	大阪市平野区平野市町二丁目	右岸	No.85	+ 20 m	堤防・護岸	クラック	2	C
59	9156006F	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-30	大阪市平野区平野市町三丁目	左岸	No.85	+ 35 m	堤防・護岸	クラック	2	C
60	9156006R	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-21	大阪市平野区平野市町二丁目10-6	右岸	No.85	+ 50 m	堤防・護岸	剥離	2	C
61	9156009C	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-28	大阪市平野区平野市町三丁目	左岸	No.85	+ 68 m	堤防・護岸	クラック	2	C
62	9156008A	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-23	大阪市平野区平野市町二丁目	右岸	No.85	+ 80 m	堤防・護岸	クラック	2	C
63	9156008B	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-22	大阪市平野区平野市町二丁目	右岸	No.85	+ 90 m	堤防・護岸	クラック	2	C
64	9156009D	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-27	大阪市平野区平野市町三丁目	左岸	No.86	+ 31 m	堤防・護岸	浮き	2	C
65	9156005K	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-26	大阪市平野区平野市町三丁目11	左岸	No.86	+ 35 m	堤防・護岸	ふくれ上がり	2	C
66	9156009E	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-25	大阪市平野区平野東一丁目	左岸	No.87	+ 6 m	堤防・護岸	クラック	2	C
67	9156009F	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-24	大阪市平野区平野東一丁目	左岸	No.87	+ 10 m	堤防・護岸	漏水	2	C
68	9156003Z	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-20	大阪市平野区平野東一丁目9	右岸	No.87	+ 30 m	堤防・護岸	ふくれ上がり	2	C
69	9156008C	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-19	大阪市平野区平野東一丁目	右岸	No.88	+ 15 m	堤防・護岸	クラック	2	C
70	9156009H	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-23	大阪市平野区平野東一丁目	左岸	No.88	+ 16 m	堤防・護岸	クラック	2	C
71	9156009G	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-22	大阪市平野区平野東一丁目	左岸	No.88	+ 16 m	堤防・護岸	陥没	2	C
72	9156008D	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-18	大阪市平野区加美西二丁目	右岸	No.88	+ 25 m	堤防・護岸	クラック	2	C
73	9156005T	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-21	大阪市平野区平野東一丁目8	左岸	No.88	+ 27 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
74	9156009I	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-20	大阪市平野区平野東四丁目	左岸	No.88	+ 33 m	堤防・護岸	クラック	2	C
75	9156003Y	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-17	大阪市平野区加美西二丁目10	右岸	No.88	+ 75 m	堤防・護岸	剥離	2	C
76	9156004W	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-16	大阪市平野区加美西二丁目9	右岸	No.89	+ 30 m	堤防・護岸	ふくれ上がり	2	C
77	9156009J	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-19	大阪市平野区平野東四丁目	左岸	No.89	+ 63 m	堤防・護岸	目地開き	2	C
78	9156009K	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-18	八尾市竹洲西五丁目	左岸	No.89	+ 78 m	堤防・護岸	目地開き	2	C
79	9156008F	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-15	大阪市平野区加美西二丁目	右岸	No.90	+ 92 m	堤防・護岸	浮き	2	C



80	9156006G	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-16	大阪市平野区加美西二丁目	左岸	No.91	+ 50 m	堤防・護岸	損傷・破損	2	C
81	9156005J	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-15	大阪市平野区加美西二丁目12	左岸	No.91	+ 85 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
82	9156009L	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-14	八尾市竹濑西五丁目	左岸	No.92	+ 76 m	堤防・護岸	目地部ずれ	2	C
83	9156008I	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-14	大阪市平野区加美鞍作三丁目	右岸	No.93	+ 5 m	堤防・護岸	クラック	2	C
84	9156009M	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-13	八尾市竹濑西一丁目	左岸	No.93	+ 20 m	堤防・護岸	目地開き	2	C
85	9156009N	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-12	八尾市竹濑西一丁目	左岸	No.93	+ 20 m	堤防・護岸	目地部ずれ	2	C
86	9156008K	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-13	大阪市平野区加美鞍作三丁目	右岸	No.93	+ 85 m	堤防・護岸	漏水跡	2	C
87	91560050	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-11	八尾市竹濑西一丁目	左岸	No.94	+ 34 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
88	9156008L	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-11	大阪市平野区加美鞍作三丁目	右岸	No.94	+ 45 m	堤防・護岸	クラック	2	C
89	9156009O	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-10	八尾市竹濑五丁目	左岸	No.94	+ 73 m	堤防・護岸	目地部ずれ	2	C
90	9156009V	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-12(新規)	大阪市平野区加美鞍作三丁目	右岸	No.95	+ 50 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
91	91560061	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-10	八尾市竹濑五丁目	右岸	No.96	+ 10 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
92	9156008M	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-9	八尾市竹濑一丁目	右岸	No.96	+ 40 m	堤防・護岸	剥離	2	C
93	9156005O	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-09	八尾市竹濑一丁目	左岸	No.97	+ 80 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
94	9156009P	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-08	八尾市竹濑東一丁目	左岸	No.98	+ 40 m	堤防・護岸	漏水	2	C
95	9156003N	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-8	八尾市竹濑東一丁目	右岸	No.98	+ 60 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
96	9156009Q	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-07	八尾市竹濑東一丁目	左岸	No.98	+ 70 m	堤防・護岸	漏水	2	C
97	9156009R	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-06	八尾市竹濑東一丁目	左岸	No.98	+ 80 m	堤防・護岸	漏水	2	C
98	91560060	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-5~7	八尾市竹濑東一丁目	右岸	No.99	+ 8 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
99	9156008Q	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-4	八尾市竹濑東一丁目	右岸	No.99	+ 48 m	堤防・護岸	漏水跡	2	C
100	9156009S	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-05	八尾市竹濑東一丁目	左岸	No.99	+ 55 m	堤防・護岸	漏水	2	C
101	9156009T	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-04	八尾市竹濑東一丁目	左岸	No.99	+ 60 m	堤防・護岸	クラック	2	C
102	9156008R	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-3	八尾市竹濑東一丁目	右岸	No.100	+ 8 m	堤防・護岸	クラック	2	C
103	9156003W	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-2	八尾市竹濑東一丁目	右岸	No.100	+ 45 m	堤防・護岸	ふくれ上がり	2	C
104	9156009Y	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-02	八尾市竹濑東一丁目	左岸	No.101	+ 20 m	その他	破損	1	C
105	9156004X	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-03	八尾市竹濑東一丁目	左岸	No.101	+ 40 m	堤防・護岸	欠落	2	C
106	9156003L	寝屋川水系改修工営所	平野川	R3-1	八尾市南亀井町二丁目4	右岸	No.102	+ 10 m	堤防・護岸	剥離	2	C

107	9157004M	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-33	大阪市城東区放出西1丁目	左岸	No.0	+ 38 m	堤防・護岸	クラック	2	C
108	9157004N	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-32	大阪市城東区新喜多東2丁目	左岸	No.5	+ 18 m	堤防・護岸	クラック	2	C
109	91570061	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-16	大阪府大阪市城東区永田1丁目	右岸	No.8	+ 25 m	堤防・護岸	止水版異常	2	C
110	9157003O	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-15	大阪市城東区永田1丁目	右岸	No.8	+ 35 m	堤防・護岸	クラック	2	C
111	9157002K	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-31	大阪市城東区東中浜七丁目6	左岸	No.10	+ 20 m	堤防・護岸	浸食・洗堀	2	C
112	9157002L	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-30	大阪市城東区東中浜八丁目8	左岸	No.12	+ 50 m	堤防・護岸	浸食・洗堀	2	C
113	91570060	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-14	大阪府大阪市城東区永田3丁目	右岸	No.13	+ 60 m	堤防・護岸	クラック	2	C
114	91570033	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-29	大阪市東成区東今里一丁目6	左岸	No.17	+ 0 m	堤防・護岸	剥離	2	C
115	91570036	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-13	大阪市東成区神路1丁目13	右岸	No.19	+ 70 m	堤防・護岸	欠落	2	C
116	9157004Q	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-28	大阪市東成区東今里3丁目	左岸	No.22	+ 0 m	堤防・護岸	クラック	2	C
117	91570062	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-27	大阪市東成区大今里2丁目	左岸	No.23	+ 20 m	堤防・護岸	剥離	2	C
118	9157000Y	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-12	大阪市東成区神路三丁目4	右岸	No.25	+ 25 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
119	9157004R	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-26	大阪市東成区大今里2丁目	左岸	No.26	+ 70 m	堤防・護岸	クラック	2	C
120	9157004S	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-25	大阪市東成区大今里2丁目	左岸	No.27	+ 5 m	堤防・護岸	クラック	2	C
121	9157004V	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-24	大阪市東成区大今里2丁目	左岸	No.28	+ 15 m	堤防・護岸	クラック	2	C
122	9157002Y	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-23	大阪市東成区大今里四丁目22	左岸	No.30	+ 30 m	堤防・護岸	クラック	2	C
123	9157003V	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-11	大阪市東成区大今里4丁目	右岸	No.31	+ 90 m	堤防・護岸	クラック	2	C
124	9157003W	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-10	大阪市東成区大今里4丁目	右岸	No.32	+ 0 m	堤防・護岸	クラック	2	C
125	9157002M	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-22	大阪市東成区大今里南三丁目6	左岸	No.32	+ 20 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
126	9157003X	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-09	大阪市東成区大今里4丁目	右岸	No.32	+ 30 m	堤防・護岸	クラック	2	C
127	9157000X	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-08	大阪市東成区大今里南四丁目9	右岸	No.32	+ 30 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
128	9157004Y	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-21	大阪市東成区大今里南3丁目	左岸	No.32	+ 80 m	堤防・護岸	空洞化	2	C

129	9157001I	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-07	大阪市東成区大今里南四丁目16	右岸	No.33	+ 50 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
130	9157004I	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-06	大阪市東成区大今里4丁目	右岸	No.33	+ 75 m	堤防・護岸	クラック	2	C
131	9157002F	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-20	大阪市東成区大今里南三丁目13	左岸	No.34	+ 30 m	堤防・護岸	クラック	2	C
132	9157004Z	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-19	大阪市東成区大今里南3丁目	左岸	No.34	+ 55 m	堤防・護岸	クラック	2	C
133	9157003B	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-18	大阪市生野区中川東一丁目2	左岸	No.42	+ 20 m	堤防・護岸	剥離	2	C
134	91570056	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-17	大阪市生野区巽北2丁目	左岸	No.44	+ 38 m	堤防・護岸	クラック	2	C
135	91570057	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-16	大阪市生野区巽北2丁目	左岸	No.45	+ 50 m	堤防・護岸	クラック	2	C
136	9157005T	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-15	大阪市生野区巽北3丁目	左岸	No.45	+ 90 m	堤防・護岸	クラック	2	C
137	91570038	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-05	大阪市生野区巽北二丁目	右岸	No.47		堤防・護岸	欠落	2	C
138	9157005Z	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-04	大阪市生野区巽中1丁目	右岸	No.48	+ 20 m	堤防・護岸	空洞化	2	C
139	9157005C	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-14	大阪市生野区巽北1丁目	左岸	No.49	+ 40 m	堤防・護岸	クラック	2	C
140	9157005E	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-13	大阪市生野区巽北1丁目	左岸	No.49	+ 80 m	堤防・護岸	クラック	2	C
141	91570030	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-12	大阪市生野区巽西三丁目18	左岸	No.55	+ 30 m	堤防・護岸	剥離	2	C
142	9157005V	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-03	大阪府大阪市生野区巽中3丁目	右岸	No.56	+ 20 m	堤防・護岸	クラック	2	C
143	9157005Y	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-11	大阪市生野区巽南一丁目	左岸	No.59	+ 57 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
144	9157001W	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-10	大阪市生野区巽南一丁目17	左岸	No.60	+ 20 m	堤防・護岸	浸食・洗堀	2	C
145	9157001H	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-02	大阪市生野区巽南三丁目2	右岸	No.60	+ 70 m	堤防・護岸	欠落	2	C
146	9157005X	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-9	大阪市生野区巽西2丁目	左岸	No.61	+ 30 m	堤防・護岸	クラック	2	C
147	9157005I	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-8	大阪市生野区巽西2丁目	左岸	No.61	+ 42 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
148	91570039	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-7	大阪市生野区巽南一丁目16	左岸	No.61	+ 60 m	堤防・護岸	浸食・洗堀	2	C
149	9157004D	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-01	大阪市生野区巽中4丁目	右岸	No.62	+ 40 m	堤防・護岸	クラック	2	C
150	91570032	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-6	大阪市生野区巽南二丁目9	左岸	No.63	+ 50 m	堤防・護岸	剥離	2	C
151	9157005K	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-5	大阪市生野区巽南2丁目	左岸	No.63	+ 70 m	堤防・護岸	クラック	2	C
152	9157001V	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-4	大阪市生野区巽南二丁目12	左岸	No.65	+ 50 m	その他	浸食・洗堀	2	C
153	9157005W	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-3	大阪市生野区巽南2丁目	左岸	No.65	+ 51 m	その他	浸食・洗堀	2	C
154	9157005O	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-2	大阪市生野区巽南2丁目	左岸	No.66	+ 58 m	堤防・護岸	クラック	2	C
155	9157005R	寝屋川水系改修工営所	平野川分水路	R3-1	大阪市生野区巽南2丁目	左岸	No.66	+ 80 m	堤防・護岸	クラック	2	C

寝屋川水系改修工営所 R3河川巡視点検結果(恩智川)												
通番	個票ID	事務所名	河川名	点検番号	場所		距離標番号		種別	状況	損傷度	危険度
1	9154006N	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-11	東大阪市玉串町東3丁目	左岸	No.82	+ 30 m	堤防・護岸	クラック	2	C
2	9154006H	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-05	八尾市上之島町北3丁目	左岸	No.16	+ 20 m	堤防・護岸	クラック	2	C
3	9154006S	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-19	東大阪市水走1丁目14	左岸	No.46	+ 10 m	堤防・護岸	傾斜	2	C
4	9154006R	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-15	東大阪市花園東町2丁目	左岸	No.10	+ 90 m	堤防・護岸	剥離	2	C
5	9154006C	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-01	八尾市東山本町一丁目16	左岸	No.25	+ 30 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
6	9154006J	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-06	八尾市上之島町北4丁目	左岸	No.13	+ 10 m	堤防・護岸	侵食・洗堀	2	C
7	9154006O	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-12	東大阪市玉串町東1丁目	左岸	No.5	+ 90 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
8	9154006M	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-10	東大阪市玉串町東3丁目	左岸	No.1	+ 10 m	堤防・護岸	クラック	2	C
9	9154006Q	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-13	東大阪市玉串町東1丁目	左岸	No.6	+ 60 m	堤防・護岸	クラック	2	C
10	9154006L	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-07	八尾市福栄町1丁目	左岸	No.10	+ 40 m	堤防・護岸	クラック	2	C
11	9154002C	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-10	東大阪市池島町七丁目4	右岸	No.1	+ 40 m	その他	剥離	1	C
12	9154004D	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-09	東大阪市玉串町東三丁目4	左岸	No.1	+ 90 m	堤防・護岸	さび・腐食	2	C
13	91540052	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-11	東大阪市池島町八丁目3	右岸	No.4	+ 130 m	その他	損傷、破損	2	C
14	91540027	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-08	東大阪市池島町六丁目3	右岸	No.6	+ 0 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
15	9154004X	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-08	八尾市福万寺町八丁目61	左岸	No.8	+ 90 m	堤防・護岸	剥離	2	C
16	9154004S	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-14	東大阪市花園東町二丁目6	左岸	No.11	+ 45 m	堤防・護岸	クラック	2	C
17	9154004Y	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-16	東大阪市花園東町二丁目3	左岸	No.13	+ 30 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
18	91540053	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-13	東大阪市新池島町4丁目3	右岸	No.14	+ 10 m	堤防・護岸	クラック	1	C
19	9154005H	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-12	東大阪市新池島町四丁目4	右岸	No.14	+ 120 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
20	9154004W	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-04	八尾市東山本町五丁目9	左岸	No.19	+ 40 m	堤防・護岸	剥離	2	C
21	9154002F	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-07	八尾市東山本町八丁目2	右岸	No.19	+ 90 m	その他	剥離	2	C
22	91540058	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-11	東大阪市加納四丁目	左岸	No.20	+ 30 m	堤防・護岸	パラペットズレ・止水板無	2	C
23	9154000D	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-12	東大阪市加納四丁目17	左岸	No.21		堤防・護岸	護岸ブロックズレ	2	C
24	9154006E	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-02	東大阪市元町1丁目	右岸	No.21	+ 85 m	堤防・護岸	護岸ひび割れ	2	C

25	9154004V	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-01	東大阪市元町一丁目	右岸	No.21	+ 90 m	堤防・護岸	バラベツト ズレ	2	C
26	9154000X	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-03	八尾市東山本町八丁目1	右岸	No.21	+ 90 m	堤防・護岸	剥離	2	C
27	9154000W	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-05	八尾市東山本町七丁目3	右岸	No.22	+ 20 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
28	9154000E	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-13	東大阪市加納四丁目6	左岸	No.23	+ 50 m	堤防・護岸	護岸ブロックズレ	2	C
29	9154001E	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-02	八尾市東山本町二丁目4	右岸	No.24	+ 30 m	堤防・護岸	クラック	2	C
30	9154006F	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-03	東大阪市布市町3丁目	右岸	No.25	+ 0 m	堤防・護岸	雑木	2	C
31	91540055	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-01	八尾市東山本町六丁目	右岸	No.25	+ 80 m	堤防・護岸	剥離	2	C
32	9154006G	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-04	東大阪市布市町3丁目	右岸	No.26	+ 40 m	堤防・護岸	雑木	2	C
33	9154000N	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-14	東大阪市水走四丁目9	左岸	No.30		その他	河床深堀れ	2	C
34	91540004	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-05	東大阪市中石切町七丁目4	右岸	No.30	+ 0 m	堤防・護岸	深堀	2	C
35	9154006T	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-19	東大阪市弥生町20	右岸	No.41	+ 10 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
36	9154005K	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-16	東大阪市宝町20	右岸	No.42	+ 10 m	その他	剥離	2	C
37	9154005L	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-18	東大阪市宝町23	右岸	No.42	+ 70 m	堤防・護岸	鉄筋露出	2	C
38	9154001O	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-17	東大阪市宝町22	右岸	No.43	+ 50 m	堤防・護岸	剥離	2	C
39	9154004U	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-20	東大阪市水走一丁目19	左岸	No.44	+ 10 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
40	91540045	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-18	東大阪市松原二丁目12	左岸	No.46	+ 110 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
41	9154005I	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R3-14	東大阪市新池島町四丁目1	右岸	No.58	+ 180 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C

寝屋川水系改修工営所 R3河川巡視点検結果(古川)												
通番	個票ID	事務所名	河川名	点検番号	場所		距離標番号		種別	状況	損傷度	危険度
1	91530037	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-23	大阪市鶴見区徳庵二丁目1	左岸	No.2	+ 60 m	床固	損傷、破損	3	C
2	9153003H	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-22	大阪市鶴見区中茶屋1丁目	左岸	No.4	+ 0 m	堤防・護岸	傾斜	2	C
3	9153003O	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-21	大阪市鶴見区諸口5丁目	右岸	No.5	+ 1 m	堤防・護岸	クラック	2	C
4	9153003N	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-21	大阪市鶴見区諸口5丁目		No.6	+ 1 m	堤防・護岸	クラック	2	
5	9153003F	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-20	大阪市鶴見区諸口5丁目1	右岸	No.6	+ 80 m	堤防・護岸	損傷、破損	3	C
6	9153003M	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-19	大阪市鶴見区諸口5丁目	右岸	No.6	+ 90 m	堤防・護岸	段差	2	C
7	91530036	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-21	大阪市鶴見区中茶屋一丁目18	左岸	No.7	+ 50 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
8	9153003B	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-20	大阪市鶴見区中茶屋一丁目18	左岸	No.7	+ 60 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
9	9153003E	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-18	大阪市鶴見区浜3丁目7	右岸	No.8	+ 30 m	堤防・護岸	傾斜	2	C
10	9153002H	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-19	大阪市鶴見区安田三丁目17	左岸	No.13	+ 75 m	その他	陥没・沈下	2	C
11	9153003L	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-17	門真市稗島	右岸	No.17	+ 50 m	堤防・護岸	傾斜、クラック	2	C
12	9153001V	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-18	門真市稗島	左岸	No.18	+ 65 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
13	9153000Y	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-16	門真市稗島	右岸	No.19	+ 65 m	堤防・護岸	傾斜、クラック	2	C
14	9153001I	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-15	門真市大字稗島	右岸	No.19	+ 90 m	堤防・護岸	段差	2	C
15	9153000X	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-14	門真市稗島	右岸	No.20	+ 15 m	堤防・護岸	傾斜	2	C
16	9153003D	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-13	門真市ひえ島町	右岸	No.24	+ 40 m	堤防・護岸	クラック	2	C
17	9153003A	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-17	門真市三ツ島2丁目	左岸	No.27	+ 0 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
18	9153003G	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-16	門真市三ツ島2丁目	左岸	No.28	+ 40 m	堤防・護岸	クラック	2	C
19	91530039	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-15	門真市桑才町	左岸	No.30	+ 30 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
20	9153000R	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-12	門真市桑才	右岸	No.30	+ 80 m	堤防・護岸	沈下	2	C
21	9153001G	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-11	門真市大字桑才	右岸	No.32		堤防・護岸	沈下	2	C
22	9153000V	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-10	門真市桑才	右岸	No.32	+ 50 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
23	9153002F	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-14	門真市桑才	左岸	No.32	+ 60 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
24	9153002E	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-13	門真市北島町10	左岸	No.33	+ 30 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C

25	9153000U	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-09	門真市桑才	右岸	No.33	+ 30 m	堤防・護岸	ズレ・不連続、破損	2	C
26	9153002D	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-12	門真市北島町10	左岸	No.34	+ 0 m	その他	ズレ・不連続	2	C
27	9153002C	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-11	門真市北島町9	左岸	No.35	+ 25 m	その他	段差	2	C
28	9153001R	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-10	門真市北島町4	左岸	No.36	+ 50 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
29	9153002A	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-9	門真市五月田町22	左岸	No.40	+ 0 m	その他	段差	2	C
30	9153003K	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-08	門真市一番町23	右岸	No.40	+ 50 m	堤防・護岸	クラック	2	C
31	9153003C	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-07	門真市一番町23	右岸	No.41	+ 50 m	堤防・護岸	空洞化、浮き上がり、沈下	2	C
32	9153002R	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-8	門真市打越町	左岸	No.42	+ 20 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
33	9153001N	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-7	門真市常盤町1	左岸	No.55	+ 40 m	堤防・護岸	クラック	2	C
34	91530024	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-6	門真市常称寺町5	左岸	No.58	+ 50 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
35	91530027	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-5	門真市常称寺町6	左岸	No.59	+ 30 m	その他	損傷、破損	3	C
36	9153001L	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-04	門真市常称寺町11	左岸	No.61	+ 10 m	堤防・護岸	傾斜	2	C
37	9153000P	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-06	守口市藤田町五丁目2	右岸	No.61	+ 20 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
38	9153000Z	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-05	守口市藤田町六丁目5	右岸	No.64	+ 50 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
39	91530018	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-03	守口市藤田町六丁目16	右岸	No.65	+ 10 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
40	9153003J	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-04	守口市藤田町6丁目17	右岸	No.66	+ 20 m	堤防・護岸	クラック	2	C
41	91530023	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-03	門真市朝日町17	左岸	No.67	+ 20 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
42	9153003I	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-02	守口市東町二丁目9	右岸	No.69	+ 40 m	堤防・護岸	クラック、空洞化	2	C
43	91530010	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-01	守口市大久保町五丁目18	右岸	No.71	+ 20 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
44	9153002U	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-02	寝屋川市御幸西町	左岸	No.71	+ 60 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
45	91530031	寝屋川水系改修工営所	古川	R3-01	寝屋川市御幸西町	左岸	No.71	+ 80 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C