

令和3年度版大阪府水防計画 改定の概要

【本編】

○ 用語の定義（第1章第2節ほか）

○用語の統一

- ・水位情報周知河川、海岸 → 水位周知河川、海岸

○高潮浸水想定区域の追加

○ 津波時の府の体制確保に関する記述の追加（第4章第1節）

- 水門等の津波防御施設の迅速な操作及び操作に伴う交通規制を実施するため、別途定める「大阪府水門等緊急操作員の指名等に関する要綱」に基づき、水門等緊急操作員に指名された職員による水門等閉鎖体制を明記。

○ 津波防ぎよ時の非常配備体制の確立（第5章第2節）

- 活動可能時間確認のための情報収取・伝達体制の記述を整理
- 活動可能時間が確保できない場合の退避優先を明記
- 活動可能時間に関する図を改善

○ 水防警報(府知事指定河川)発表の時期の変更（第5章第7節）

- 基準水位への到達に加えて、「なお上昇のおそれがあるとき」を発表基準に追加。

令和3年度版大阪府水防計画 改定の概要

【本編】

○ 洪水浸水想定区域の指定に伴う変更の反映(第5章第5節、第7節)

○水位周知河川の水位到達情報通知先及び水防警報通知先の見直しを反映

○ 水防施設及び資器材の整備 (第7章第1節、第2節)

○水防倉庫の面積基準(50m²)を削除

○資器材の整備基準の品目を、実状に則した内容に整理

○ 洪水浸水想定区域の指定状況の情報を更新 (第17章第1節)

○想定最大規模の浸水想定区域指定に対応した情報に更新

(石川、余野川、箕面川、千里川、石津川、春木川、津田川、近木川、見出川、
檜井川、男里川)

○ 高潮浸水想定区域図の指定状況の情報を更新 (第17章第2節)

○ 水防協議会運営要綱を追加

○書面開催について定めた要綱(令和2年4月制定)を追加

令和3年度版大阪府水防計画 改定の概要

【本編】

○ 災害対策基本法改正(R3.5)に伴う修正(全般)

○市町村が発令する避難情報の変更に伴う用語等の修正(全般)

- ・「避難準備・高齢者等避難開始」⇒「高齢者等避難」
- ・「避難勧告」「避難指示(緊急)」⇒「避難指示」に一本化
- ・「災害発生情報」⇒「緊急安全確保」

○高潮氾濫危険情報が高潮氾濫発生情報に統合されたことに伴う修正
(第5章第6節)

【資料編】

○ 防潮施設における津波に対する閉鎖基準を追加

- 第4表 重要防潮水門等
- 第5表 重要防潮扉

○ 災害対策基本法改正(R3.5)に伴う修正

- 市町村が発令する避難情報の変更に伴う用語等の修正
 - ・水位周知河川・海岸の水位到達情報文の様式修正

公表 番号	(1)名称		(2)工事場所	(3)工事種別	(4)工事規模	(5)工事概要	(6)発注時期	(7)期間	(8)発注事務所・課	(9)入札方法	(10)変更事項	(11)備考		
	路線名等	工事名										課題	新規	多様な 入札方式
364	一級河川 六軒家川	防潮堤補強工事(水門上流左岸)	大阪市此花区西九条七丁目地内	土木一式	★-2	地盤改良工 一式、鋼矢板打設工 一式	第2四半期	12ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	実績申告型
365	一級河川 尻無川	防潮堤補強工事(JR環状線下流左岸)	大阪市大正区三軒家西三丁目地内外	土木一式	★-2	防潮鉄扉基礎部補強工 一式	第2四半期	12ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
366	一級河川 神崎川	河床掘削工事R3-1(城島橋下流)	大阪市西淀川区西島二丁目地内外	浚渫	★-2	河床掘削工 一式	第1四半期	6ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
367	一級河川 神崎川	河床掘削工事R3-2(城島橋下流)	大阪市西淀川区西島二丁目地内外	浚渫	★-2	河床掘削工 一式	第1四半期	6ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
368	一級河川 神崎川	河床掘削工事R3-3(城島橋下流)	大阪市西淀川区西島二丁目地内外	浚渫	★-2	河床掘削工 一式	第1四半期	6ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
369	一級河川 神崎川	河床掘削工事R3-4(城島橋下流)	大阪市西淀川区西島二丁目地内外	浚渫	★-2	河床掘削工 一式	第2四半期	6ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
370	一級河川 神崎川	千北橋左右岸防潮鉄扉電動化工事	大阪市西淀川区出来島地内外	プラント機械設備	★	アルミニウム合金製走行引戸式ゲート2基、電気設備一式	第1四半期	21ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
371	一級河川 土佐堀川	護岸補修工事(R3 柵の木橋上流右岸)	大阪市北区中之島一丁目地内	土木一式	★-2	護岸補修工 一式	第1四半期	13ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	実績申告型
372	一級河川 木津川外	河川施設維持修繕工事(単価契約)(R3・R4 西大阪治水事務所)	大阪市西区江之子島二丁目地内外	土木一式	★-4	撤去処分工 一式、補修工 一式	第1四半期	12ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
373	一級河川 土佐堀川外	河川施設維持修繕工事(単価契約)(R3・R4 西大阪治水事務所)	大阪市北区中之島六丁目地内 外	土木一式	★-4	撤去処分工 一式、補修工 一式	第1四半期	12ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
374	一級河川 安治川(旧淀川)	河川管理工事(R3)	大阪市此花区西九条二丁目地内外	フェンス	★	フェンス設置工 一式	第2四半期	6ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
375	一級河川 木津川	護岸補修工事(R3 新木津川大橋上流左岸)	大阪市住之江区柴谷一丁目地内	土木一式	★-2	護岸補修工 一式	第1四半期	10ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	実績申告型
376	一級河川 大川(旧淀川)外	舟運安全対策施設整備工事	大阪市北区天満一丁目地内外	土木一式	★-4	舟運安全対策施設設置工 一式	第4四半期	6ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札		▲	新規	
377	一級河川 木津川	木津川左岸6号防潮鉄扉電動化工事	大阪市住之江区北加賀屋四丁目地内	プラント機械設備	★	アルミニウム合金製引戸式ゲート 1基、電気設備 一式	第1四半期	13ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
378	一級河川 木津川	三軒家水門上水配管修繕工事	大阪市大正区千島一丁目地内	管工事	★-4	上水配管修繕 一式	第1四半期	3ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
379	一級河川 尻無川外	尻無川水門外扉体洗浄ポンプ外補修工事	大阪市大正区泉尾七丁目地内 外	設備補修	★	扉体洗浄ポンプ 2台 配管補修 一式	第2四半期	12ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
380	一級河川 木津川	鋼矢板護岸塗装塗替工事(R3・R4 千本松大橋上流左岸)	大阪市西成区津守二丁目地内	塗装	★	鋼矢板護岸塗装 延長L=約70m	第4四半期	4ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
381	一級河川 木津川	護岸電気防食工事(R3 木津川大浪橋下流左岸)	大阪市浪速区木津川二丁目地内	電気防食	★	電気防食 延長L=約180m	第2四半期	5ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
382	一級河川 尻無川	尻無川信号柱電源修繕工事	大阪市大正区鶴町四丁目地内	電気工事	★-4	信号柱電源修繕 一式	第1四半期	5ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
383	一級河川 尻無川	尻無川水門管理棟修繕工事	大阪市大正区泉尾七丁目地内	建築一式	★-4	管理棟修繕 一式	第2四半期	5ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
384	一級河川 神崎川	堤防補修工事(R3 三国橋上流右岸)	大阪市淀川区十八条三丁目地内外	土木一式	★-3	堤防補修工 一式	第1四半期	7ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
385	一級河川 西島川	浚渫工事(R3)	大阪市西淀川区西島一丁目地内外	浚渫	★-3	浚渫工 一式	第2四半期	4ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
386	一級河川 神崎川外	河川施設維持修繕工事(単価契約)(R3・R4 西大阪治水事務所)	大阪市淀川区新高五丁目地内 外	土木一式	★-4	河川施設維持修繕工 一式	第1四半期	12ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
387	一級河川 神崎川	鋼矢板護岸塗装塗替工事(R3・R4 千船大橋下流右岸)	大阪市西淀川区佃三丁目地内	塗装	★	鋼矢板護岸塗装 延長L=約560m	第4四半期	7ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
388	一級河川 左門殿川外	護岸電気防食工事(R3 左門殿川外阪神高速下流)	大阪市西淀川区佃六丁目地内外	電気防食	★	電気防食 延長L=約210m	第2四半期	5ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	
389	一級河川 神崎川	神崎川出張所受配電設備更新工事	大阪市淀川区新高五丁目地内	電気工事	★-3	受配電設備更新 一式	第3四半期	16ヶ月	西大阪治水事務所	電子入札			新規	

公表 番号	(1)名称		(2)工事場所	(3)工事種別	(4)工事規模	(5)工事概要	(6)発注時期	(7)期間	(8)発注事務所・課	(9)入札方法	(10)変更事 項	(11)備考		
390	一級河川 恩智川	改修工事(薬師橋上流右岸)	八尾市上之島町南五丁目地内	土木一式	★-2	護岸工 1式	第1四半期	12ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札		新規	実績申告 型	
391	一級河川 寝屋川	城北寝屋川口水門耐震補強工事(その2)	大阪市城東区今福南二丁目地内 外	土木一式	★-2	耐震補強工 1式	第1四半期	8ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札		新規		
392	一級河川 第二寝屋川	船着場整備工事(弁天橋下流左岸その2)	大阪市中央区大阪城地内	土木一式	★-2	施工ヤード造成工 1式、付帯施設工 1式	第1四半期	20ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札		▲	新規	
393	一級河川 恩智川	花園多目的遊水地電気設備更新工事	東大阪市松原南二丁目地内	プラント電気設備	★	電気設備更新工事 1式	第2四半期	20ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札		新規	総評審査 型	
394	一級河川 寝屋川	城北寝屋川口水門塗装工事	大阪市城東区今福南二丁目地内	塗 装	★	水門塗装工事 1式	第2四半期	10ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札		新規		
395	一級河川 寝屋川	東諸福調節池外 電気設備補修工事	大東市諸福一丁目地内 外	設備補修	★	計装設備外補修工事 1式	第2四半期	10ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札		新規		
396	一級河川 寝屋川外	河川施設維持修繕工事(単価契約)(R3・R4 寝屋川水系改修工営所)	東大阪市西鴻池町一丁目地内 外	土木一式	★-3	河川施設維持修繕工 1式	第1四半期	12ヶ月	寝屋川水系改修工営所			新規	事前審査 型	
397	一級河川 平野川外	河川施設維持修繕工事(単価契約)(R3・R4 寝屋川水系改修工営所)	大阪市城東区中浜一丁目地内 外	土木一式	★-3	河川施設維持修繕工 1式	第1四半期	12ヶ月	寝屋川水系改修工営所			新規	事前審査 型	
398	一級河川 恩智川	鋼矢板護岸塗装塗替工事(R3・R4 御供田 新橋上流右岸)	大東市御供田五丁目地内 外	塗 装	★	塗装工 1式	第3四半期	6ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札		新規		
399	一級河川 恩智川	鋼矢板護岸塗装塗替工事(R3・R4 松の鼻 橋下流左岸)	大東市泉町二丁目地内 外	塗 装	★	塗装工 1式	第3四半期	6ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札		新規		
400	一級河川 平野川	浄化浚渫工事(R3 衛門橋上下流外)	大阪市城東区森之宮二丁目地内 外	浚 渫	★-3	浚渫工 1式	第2四半期	5ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札		新規		
401	一級河川 寝屋川	浚渫工事(R3 片町橋下流)	大阪市都島区片町一丁目地内 外	浚 渫	★-3	浚渫工 1式	第2四半期	5ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札		新規		
402	一級河川 第二寝屋川	浚渫工事(R3 西堤大橋上流外)	東大阪市長田西一丁目地内 外	浚 渫	★-3	浚渫工 1式	第2四半期	5ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札		新規		
403	一級河川 寝屋川	排水施設設置工事(R3)	大阪市城東区嶋野西三丁目地内	土木一式	★-4	排水施設設置工 1式	第1四半期	5ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札		新規		
404	一級河川 恩智川	堆積土砂除去工事(R3・R4 六ノ坪橋上流)	東大阪市新池島町三丁目 地内 外	土木一式	★-2	堆積土砂撤去工 1式	第2四半期	7ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札		新規		
405	一級河川 寝屋川	長瀬調節池 補修工事(R3)	東大阪市長瀬町三丁目地内 外	とび・土工・コン クリート工事	★	断面修復工 1式、止水注入工 1式	第2四半期	5ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札		新規		
406	寝屋川南部地下河川	久宝寺立坑 鋼製階段補修工事(R3・R4)	八尾市西久宝寺地内 外	塗 装	★	塗装工 1式	第2四半期	5ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札		新規		
407	一級河川 恩智川	治水緑地 堤体補修工事(R3)	東大阪市池島町七丁目地内 外	土木一式	★-4	側溝補修工 1式、コンクリート吹付工 1式	第2四半期	5ヶ月	寝屋川水系改修工営所	電子入札		新規		

西大阪治水事務所 R2河川巡視点検結果

(単位:箇所)

	R2点検結果	R1点検結果	増減
神崎川	136	113	23
西島川	14	10	4
中島川	12	11	1
左門殿川	12	10	2
布屋海岸	1	1	0
正蓮寺川	40	27	13
六軒家川	2	2	0
安治川 ※)		22	
木津川	49	40	9
尻無川	0	0	0
大川	11	4	7
土佐堀川 ※)		19	
堂島川	23	16	7
合計	300	275	25

※) 安治川及び土佐堀川については、昨年度、河川カルテ作成業務において、別途点検を実施したため、河川巡視点検の対象から除外した。

西大阪治水事務所 R2年度河川巡視点検結果(神崎川)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		測点	種別	状況	損傷度	危険度
1	西大阪治水事務所	神崎川	6班7神右外	大阪市西淀川区佃五丁目1	右岸		護岸	損傷、破損	2	C
2	西大阪治水事務所	神崎川	神崎川 右岸 堤内 7-2	大阪市西淀川区中島一丁目1	右岸		護岸	沈下	2	C
3	西大阪治水事務所	神崎川	6班9神右外	大阪市西淀川区佃五丁目2	右岸		護岸	クラック	2	C
4	西大阪治水事務所	神崎川	6班6神右外	大阪市西淀川区佃四丁目2	右岸		護岸	損傷、破損	2	C
5	西大阪治水事務所	神崎川	神崎川 右岸 堤内 7-1	大阪市西淀川区中島一丁目1	右岸		護岸	クラック	2	C
6	西大阪治水事務所	神崎川	6班 神右内	大阪市西淀川区佃一丁目14	右岸		護岸	クラック	2	C
7	西大阪治水事務所	神崎川	6班 神右内	大阪市西淀川区佃一丁目16	右岸		護岸	クラック	2	C
8	西大阪治水事務所	神崎川	6班 神右内	大阪市西淀川区佃二丁目1	右岸		護岸	クラック	2	C
9	西大阪治水事務所	神崎川	6班10神右外	大阪市西淀川区佃六丁目2	右岸		護岸	損傷、破損	2	C
10	西大阪治水事務所	神崎川	6班5神右外	大阪市西淀川区佃三丁目8	右岸		護岸	さび、腐食	3	C
11	西大阪治水事務所	神崎川	6班 神右内	大阪市西淀川区佃一丁目1	右岸		護岸	クラック	2	C
12	西大阪治水事務所	神崎川	6班3 神右外	大阪市西淀川区佃三丁目2	右岸		護岸	損傷、破損	2	C
13	西大阪治水事務所	神崎川	6班 神右内	大阪市西淀川区佃一丁目26	右岸		護岸	クラック	2	C
14	西大阪治水事務所	神崎川	神崎川 右岸 堤内 7-3	大阪市西淀川区中島二丁目1	右岸		護岸	クラック	2	C
15	西大阪治水事務所	神崎川	6班4神右外	大阪市西淀川区佃三丁目7	右岸		護岸	損傷、破損	2	C
16	西大阪治水事務所	神崎川	6班1 神右外	大阪市西淀川区佃二丁目	右岸		護岸	沈下	3	C
17	西大阪治水事務所	神崎川	5-神崎6	大阪市西淀川区西島二丁目1	左岸	No.8	護岸	亀裂・剥離	2	C
18	西大阪治水事務所	神崎川	5-神崎7(新規)	大阪市西淀川区西島二丁目1	左岸	No.8	護岸	損傷・欠損	3	C
19	西大阪治水事務所	神崎川	5-神崎8	大阪市西淀川区西島二丁目1	左岸	No.8	護岸	亀裂・剥離	2	C
20	西大阪治水事務所	神崎川	5-神崎9	大阪市西淀川区西島二丁目1	左岸	No.10	護岸	亀裂・剥離	2	C
21	西大阪治水事務所	神崎川	5-神崎5	大阪市西淀川区西島1丁目1	左岸	No.14	護岸	損傷・破損・クラック	2	C
22	西大阪治水事務所	神崎川	5-神崎10	大阪市西淀川区西島二丁目1	左岸	No.14	護岸	亀裂	2	C
23	西大阪治水事務所	神崎川	5-神崎4	大阪市西淀川区西島一丁目1	左岸	No.14	護岸	損傷・破損	2	C
24	西大阪治水事務所	神崎川	5-神崎11	大阪市西淀川区西島一丁目2	左岸	No.15	護岸	亀裂・剥離	2	C
25	西大阪治水事務所	神崎川	5-神崎3(新規)	大阪市西淀川区西島一丁目2	左岸	No.15	護岸	亀裂・剥離	2	C

西大阪治水事務所 R2年度河川巡視点検結果(神崎川)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		測点	種別	状況	損傷度	危険度
26	西大阪治水事務所	神崎川	5-神崎12	大阪市西淀川区西島一丁目2	左岸	No.19	護岸	亀裂・剥離	2	C
27	西大阪治水事務所	神崎川	5-神崎13	大阪市西淀川区西島一丁目2	左岸	No.19	護岸	損傷・破損	2	C
28	西大阪治水事務所	神崎川	5-神崎2	大阪市西淀川区西島一丁目2	左岸	No.20	護岸	亀裂・剥離	2	C
29	西大阪治水事務所	神崎川	5-神崎14	大阪市西淀川区西島一丁目2	左岸	No.20	護岸	損傷・破損	2	C
30	西大阪治水事務所	神崎川	5-神崎1	大阪市西淀川区西島一丁目2	左岸	No.21	護岸	亀裂・剥離	2	C
31	西大阪治水事務所	神崎川	5-神崎15	大阪市西淀川区西島一丁目2-103	左岸	No.22	護岸	錆	2	C
32	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区出来島三丁目3	左岸	No.23	護岸		2	C
33	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区出来島三丁目3	左岸	No.24	護岸		2	C
34	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区出来島三丁目2	左岸	No.26	護岸		2	C
35	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区出来島三丁目2	左岸	No.26	護岸		2	C
36	西大阪治水事務所	神崎川	6班13神右外	大阪市西淀川区佃六丁目2	右岸	No.28	護岸	損傷・破損	2	C
37	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区出来島二丁目9	左岸	No.28	護岸		2	C
38	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区出来島二丁目9	左岸	No.28	その他		2	C
39	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区出来島二丁目9	左岸	No.28	護岸		2	C
40	西大阪治水事務所	神崎川	6班12 神右外	大阪市西淀川区佃六丁目1	右岸	No.29	護岸	損傷・破損	2	C
41	西大阪治水事務所	神崎川	6班11神右外	大阪市西淀川区佃六丁目1	右岸	No.29	護岸	損傷・破損	2	C
42	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区出来島一丁目13	左岸	No.29	護岸		2	C
43	西大阪治水事務所	神崎川	6班 神右内	大阪市西淀川区佃五丁目1	右岸	No.30	護岸	クラック	2	C
44	西大阪治水事務所	神崎川	6班8神右外	大阪市西淀川区佃五丁目2	右岸	No.31	護岸	損傷・破損	2	C
45	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区出来島一丁目11	左岸	No.31	護岸		2	C
46	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区出来島一丁目10	左岸	No.33	その他		2	C
47	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区出来島一丁目10	左岸	No.33	護岸		2	C
48	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区出来島一丁目1	左岸	No.33	護岸		2	C
49	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区出来島一丁目10	左岸	No.33	護岸		2	C
50	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区大和田五丁目15	左岸	No.33	護岸		2	C

西大阪治水事務所 R2年度河川巡視点検結果(神崎川)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		測点	種別	状況	損傷度	危険度
51	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区大和田五丁目15	左岸	No.33	護岸		2	C
52	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区大和田五丁目15	左岸	No.34	護岸		2	C
53	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区大和田五丁目15	左岸	No.34	護岸		2	C
54	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区大和田五丁目21	左岸	No.35	護岸		2	C
55	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区大和田五丁目15	左岸	No.36	護岸		2	C
56	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区大和田五丁目22	左岸	No.37	護岸		2	C
57	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区大和田四丁目15	左岸	No.37	護岸		2	C
58	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区大和田四丁目15	左岸	No.37	護岸		2	C
59	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区千船二丁目15	左岸	No.39	護岸		2	C
60	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区大和田三丁目10	左岸	No.39	護岸		2	C
61	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区千舟二丁目14	左岸	No.42	護岸		2	C
62	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区千舟二丁目15	左岸	No.43	護岸		2	C
63	西大阪治水事務所	神崎川	6班31神右外	大阪市西淀川区佃一丁目1	右岸	No.44	護岸	損傷、破損	2	C
64	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区御幣島四丁目19	左岸	No.44	護岸		2	C
65	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区御幣島四丁目19	左岸	No.45	護岸		2	C
66	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区御幣島四丁目19	左岸	No.46	護岸		2	C
67	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区御幣島四丁目19	左岸	No.47	護岸		2	C
68	西大阪治水事務所	神崎川	6班32神右外	大阪市西淀川区佃一丁目1	右岸	No.47	護岸	さび、腐食	2	C
69	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区御幣島六丁目13	左岸	No.50	護岸		2	C
70	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区御幣島四丁目19	左岸	No.50	護岸		2	C
71	西大阪治水事務所	神崎川	6班30神右外	大阪市西淀川区佃一丁目26	右岸	No.51	護岸	亀裂、剥離	2	C
72	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区御幣島六丁目13	左岸	No.51	護岸		2	C
73	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市西淀川区竹島四丁目11	左岸	No.53	護岸		2	C
74	西大阪治水事務所	神崎川	4 神左内 5	大阪市淀川区加島三丁目16	左岸	No.63	護岸	対応済み	2	C
75	西大阪治水事務所	神崎川	4 神左内 4	大阪市淀川区加島三丁目16	左岸	No.64	護岸	クラック	2	C

西大阪治水事務所 R2年度河川巡視点検結果(神崎川)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		測点	種別	状況	損傷度	危険度
76	西大阪治水事務所	神崎川	4 神左内 3	大阪市淀川区加島三丁目16	左岸	No.65	護岸	損傷・破損	2	C
77	西大阪治水事務所	神崎川	4 神左内 1	大阪市淀川区加島三丁目16	左岸	No.66	護岸	亀裂・剥離	2	C
78	西大阪治水事務所	神崎川		大阪市淀川区加島四丁目	左岸	No.67	護岸		2	C
79	西大阪治水事務所	神崎川	神左外3	大阪市淀川区加島四丁目	左岸	No.69	護岸	クラック(目地開き)	2	C
80	西大阪治水事務所	神崎川	神左内3	大阪市淀川区加島四丁目18	左岸	No.72	護岸	欠落	2	C
81	西大阪治水事務所	神崎川	神左内2	大阪市淀川区加島四丁目10	左岸	No.74	護岸	欠落	2	C
82	西大阪治水事務所	神崎川	神左外5	大阪市西淀川区加島4丁目6	左岸	No.76	護岸	割れ・剥離	2	C
83	西大阪治水事務所	神崎川	神左内1	大阪市淀川区加島四丁目5	左岸	No.77	護岸	亀裂・剥離	2	C
84	西大阪治水事務所	神崎川	神右外2	大阪市淀川区加島二丁目2	左岸	No.79	護岸	クラック	2	C
85	西大阪治水事務所	神崎川	神右外1	豊中市二葉町三丁目1	右岸	No.80	護岸	クラック	2	C
86	西大阪治水事務所	神崎川	神右内1	豊中市二葉町三丁目1	右岸	No.81	護岸	クラック	2	C
87	西大阪治水事務所	神崎川	神右内2	豊中市二葉町三丁目1	右岸	No.81	護岸	【対応済み】クラック	2	C
88	西大阪治水事務所	神崎川	神右外2	豊中市大島町三丁目9	右岸	No.81	護岸	亀裂・剥離	2	C
89	西大阪治水事務所	神崎川	神右内3	豊中市大島町三丁目9	右岸	No.81	護岸	クラック	2	C
90	西大阪治水事務所	神崎川	神右外3	豊中市大島町三丁目9	右岸	No.83	護岸	亀裂・剥離	2	C
91	西大阪治水事務所	神崎川	神左外1	豊中市大島町三丁目11	左岸	No.86	護岸	クラック	2	C
92	西大阪治水事務所	神崎川	神右外4	豊中市大島町三丁目10	右岸	No.88	護岸	クラック、剥離・欠損	2	C
93	西大阪治水事務所	神崎川	神左外4	大阪市淀川区三津屋北一丁目	左岸	No.89	護岸	クラック、法面の断面欠損	2	C
94	西大阪治水事務所	神崎川	神右外11	大阪市淀川区神州町2	右岸	No.91	護岸	クラック	2	C
95	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外14	大阪市淀川区新高六丁目14	左岸	No.91	護岸	陥没・沈下	2	C
96	西大阪治水事務所	神崎川	神右外5	大阪市淀川区神洲町2	右岸	No.94	護岸	クラック、沈下	2	C
97	西大阪治水事務所	神崎川	神右外12(新規)	豊中市神州町	右岸	No.99	護岸	剥離、欠損	2	C
98	西大阪治水事務所	神崎川	神右外6	豊中市三国二丁目5	右岸	No.101	護岸	クラック	2	C
99	西大阪治水事務所	神崎川	神右外7	豊中市三国一丁目11	右岸	No.103	護岸	クラック	2	C
100	西大阪治水事務所	神崎川	神右外13(新規)	大阪市淀川区三国2丁目	右岸	No.104	護岸	クラック	2	C

西大阪治水事務所 R2年度河川巡視点検結果(神崎川)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		測点	種別	状況	損傷度	危険度
101	西大阪治水事務所	神崎川	神右外8	大阪市淀川区十八条三丁目19	右岸	No.111	護岸	クラック、亀裂・剥離	2	C
102	西大阪治水事務所	神崎川	神右内4	大阪市淀川区十八条三丁目17	右岸	No.111	護岸	欠落	2	C
103	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外13	大阪市淀川区十八条三丁目	左岸	No.111	護岸	亀裂・剥離	2	C
104	西大阪治水事務所	神崎川	神右内5	大阪市淀川区十八条三丁目17	右岸	No.112	護岸	欠落	2	C
105	西大阪治水事務所	神崎川	神右外9	大阪市淀川区十八条三丁目16	右岸	No.112	護岸	亀裂・剥離	2	C
106	西大阪治水事務所	神崎川	神右内6	大阪市淀川区十八条三丁目16	右岸	No.113	護岸	欠落	2	C
107	西大阪治水事務所	神崎川	神右内7	大阪市淀川区十八条三丁目16	右岸	No.113	護岸	空洞化	2	C
108	西大阪治水事務所	神崎川	神右内9	大阪市淀川区十八条三丁目16	右岸	No.113	護岸	欠落	2	C
109	西大阪治水事務所	神崎川	神右内10	大阪市淀川区十八条三丁目16	右岸	No.113	護岸	欠落	2	C
110	西大阪治水事務所	神崎川	神右内8	大阪市淀川区十八条三丁目16	右岸	No.113	護岸	欠落	2	C
111	西大阪治水事務所	神崎川	神右内11	大阪市淀川区十八条三丁目16	右岸	No.114	護岸	欠落	2	C
112	西大阪治水事務所	神崎川	神右外10	豊中市豊南町東三丁目14	右岸	No.116	護岸	クラック	2	C
113	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤内2	大阪市淀川区十八条二丁目18	左岸	No.117	護岸	亀裂・剥離	2	C
114	西大阪治水事務所	神崎川	1(1-003)	吹田市芳野町	右岸	No.119	護岸	クラック	2	C
115	西大阪治水事務所	神崎川	1-004	吹田市江の木町	右岸	No.120	護岸	クラック	2	C
116	西大阪治水事務所	神崎川	1-005	吹田市江の木町	右岸	No.122	護岸	クラック	2	C
117	西大阪治水事務所	神崎川	1-012	大阪市淀川区十八条1丁目14	右岸	No.122	護岸	クラック	2	C
118	西大阪治水事務所	神崎川	1-006	大阪市淀川区十八条一丁目	右岸	No.124	護岸	亀裂・剥離	2	C
119	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外12	大阪市淀川区十八条一丁目	左岸	No.125	護岸	亀裂・剥離	2	C
120	西大阪治水事務所	神崎川	1-013	大阪市淀川区東三国3丁目12	右岸	No.125	護岸	亀裂・剥離	2	C
121	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外11	大阪市淀川区東三国三丁目	左岸	No.127	護岸	陥没・沈下	2	C
122	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外10	大阪市淀川区東三国三丁目	左岸	No.129	護岸	陥没・沈下	2	C
123	西大阪治水事務所	神崎川	1-007	吹田市南吹田四丁目3	右岸	No.135	護岸	クラック	2	C
124	西大阪治水事務所	神崎川	1-014	吹田市南吹田2丁目11	右岸	No.144	護岸	クラック	2	C
125	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外9	大阪市東淀川区下新庄四丁目21	左岸	No.148	その他	陥没・沈下	2	C

西大阪治水事務所 R2年度河川巡視点検結果(神崎川)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		測点	種別	状況	損傷度	危険度
126	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外8	吹田市西御旅町	左岸	No.150	護岸	目地開き	2	C
127	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外7	吹田市西御旅町	左岸	No.153	護岸	堤防・護岸	2	C
128	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外6	大阪市東淀川区上新庄三丁目	左岸	No.161	護岸	陥没・沈下	2	C
129	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外5	大阪市東淀川区上新庄三丁目	左岸	No.162	護岸	陥没・沈下	2	C
130	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外4	大阪市東淀川区上新庄三丁目21	左岸	No.163	護岸	亀裂・剥離	2	C
131	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外3	大阪市東淀川区小松二丁目17	左岸	No.163	護岸	亀裂・剥離	2	C
132	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤内1	大阪市東淀川区小松二丁目	左岸	No.165	その他	傾斜	2	C
133	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外2	大阪市東淀川区小松二丁目	左岸	No.166	護岸	クラック	2	C
134	西大阪治水事務所	神崎川	神左堤外1	大阪市東淀川区小松二丁目	左岸	No.166	護岸	クラック	2	C
135	西大阪治水事務所	神崎川	1-010	大阪市東淀川区南江口二丁目	左岸	No.176	護岸	クラック	2	C
136	西大阪治水事務所	神崎川	1-009	大阪市東淀川区北江口四丁目	右岸	No.177	護岸	亀裂・剥離	2	C

西大阪治水事務所 R2年度河川巡視点検結果(西島川)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		測点	種別	状況	損傷度	危険度
1	西大阪治水事務所	西島川	5-西島8	大阪市西淀川区百島二丁目1	左岸	No.0	護岸	クラック	2	C
2	西大阪治水事務所	西島川	5-西島9	大阪市西淀川区百島二丁目1	左岸	No.1	護岸	錆	2	C
3	西大阪治水事務所	西島川	5-西島7	大阪市西淀川区西島一丁目1	右岸	No.3	護岸	損傷・破損	2	C
4	西大阪治水事務所	西島川	5-西島6	大阪市西淀川区西島一丁目	右岸	No.3	護岸	損傷・破損	2	C
5	西大阪治水事務所	西島川	5-西島5(新規)	大阪市西淀川区西島一丁目2	左岸	No.4	護岸	クラック	2	C
6	西大阪治水事務所	西島川	5-西島10	大阪市西淀川区百島2丁目1	左岸	No.4	護岸	クラック	2	C
7	西大阪治水事務所	西島川	5-西島4(新規)	大阪市西淀川区西島一丁目2	右岸	No.5	護岸	クラック	2	C
8	西大阪治水事務所	西島川	5-西島11(新規)	大阪市西淀川区百島二丁目1	左岸	No.5	護岸	亀裂・剥離	2	C
9	西大阪治水事務所	西島川	5-西島12	大阪市西淀川区大野三丁目7	左岸	No.7	護岸	クラック	2	C
10	西大阪治水事務所	西島川	5-西島3	大阪市西淀川区西島一丁目2	右岸	No.8	護岸	クラック	2	C
11	西大阪治水事務所	西島川	5-西島13	大阪市西淀川区大野三丁目7	左岸	No.9	護岸	損傷・破損	2	C
12	西大阪治水事務所	西島川	5-西島14	大阪市西淀川区大野二丁目4	左岸	No.9	護岸	損傷・破損	2	C
13	西大阪治水事務所	西島川	5-西島2	大阪市西淀川区西島一丁目2	右岸	No.11	護岸	クラック	2	C
14	西大阪治水事務所	西島川	5-西島1(新規)	大阪市西淀川区西島一丁目2	左岸	No.12	護岸	クラック	2	C

西大阪治水事務所 R2年度河川巡視点検結果(中島川)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		測点	種別	状況	損傷度	危険度
1	西大阪治水事務所	中島川	中島川 左岸 堤外 7-2	大阪市西淀川区中島二丁目3	左岸		護岸	クラック	2	C
2	西大阪治水事務所	中島川	6班14中右外	大阪市西淀川区佃七丁目1	右岸		護岸	さび、腐食	3	C
3	西大阪治水事務所	中島川	中島川 左岸 堤内 7-1	大阪市西淀川区中島二丁目10	左岸	No.3	護岸	クラック	2	C
4	西大阪治水事務所	中島川	6班15中右外	大阪市西淀川区佃七丁目1	右岸	No.4	護岸	亀裂、剥離	3	C
5	西大阪治水事務所	中島川	中島川 左岸 堤内 7-1	大阪市西淀川区中島一丁目23	左岸	No.17	護岸	クラック	2	C
6	西大阪治水事務所	中島川	中島川 左岸 堤内 7-2	大阪市西淀川区中島一丁目23	左岸	No.17	護岸	クラック	2	C
7	西大阪治水事務所	中島川	6班18中右外	大阪市西淀川区佃七丁目2	右岸	No.22	護岸	目地開き	2	C
8	西大阪治水事務所	中島川	6班16中右外	大阪市西淀川区佃七丁目2	右岸	No.22	護岸	さび、腐食	2	C
9	西大阪治水事務所	中島川	中島川 左岸 堤内 7-3	大阪市西淀川区中島一丁目23	左岸	No.22	護岸	剝離	2	C
10	西大阪治水事務所	中島川	6班17中右外	大阪市西淀川区佃七丁目2	右岸	No.22	護岸	損傷、破損	2	C
11	西大阪治水事務所	中島川	中島川 左岸 堤内 7-4	大阪市西淀川区中島一丁目23	左岸	No.23	護岸	剝離	2	C
12	西大阪治水事務所	中島川	中島川 左岸 堤外 7-3	大阪市西淀川区中島一丁目1	左岸	No.29	護岸	陥没・沈下	2	C

西大阪治水事務所 R2年度河川巡視点検結果(左門殿川)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		測点	種別	状況	損傷度	危険度
1	西大阪治水事務所	左門殿川	6班 左左内	大阪市西淀川区佃五丁目12	左岸		護岸	クラック	2	C
2	西大阪治水事務所	左門殿川	6班 左左内	大阪市西淀川区佃六丁目10	左岸		護岸	クラック	2	C
3	西大阪治水事務所	左門殿川	6班 左左内	大阪市西淀川区佃六丁目10	左岸		護岸	クラック	2	C
4	西大阪治水事務所	左門殿川	6班21左左外	大阪市西淀川区佃六丁目10	左岸		護岸	クラック	2	C
5	西大阪治水事務所	左門殿川	6班32左左外	大阪市西淀川区佃七丁目3	右岸	No.1	護岸	損傷、破損	2	C
6	西大阪治水事務所	左門殿川	6班22 左左外	大阪市西淀川区佃六丁目10	左岸	No.6	護岸	損傷、破損	2	C
7	西大阪治水事務所	左門殿川	6班23 左左外	大阪市西淀川区佃六丁目10	左岸	No.6	護岸	鉄筋露出	2	C
8	西大阪治水事務所	左門殿川	6班24 左左外	大阪市西淀川区佃六丁目10	左岸	No.6	護岸	さび、腐食	2	C
9	西大阪治水事務所	左門殿川	6班 左左内	大阪市西淀川区佃五丁目12	左岸	No.8	護岸	クラック	2	C
10	西大阪治水事務所	左門殿川	6班26左左外	大阪市西淀川区佃五丁目12	左岸	No.10	護岸	損傷、破損	2	C
11	西大阪治水事務所	左門殿川	6班28左左外	大阪市西淀川区佃五丁目12	左岸	No.10	護岸	損傷・破損	2	C
12	西大阪治水事務所	左門殿川	6班29左左外	大阪市西淀川区佃三丁目20	左岸	No.16	護岸	さび、腐食	3	C

西大阪治水事務所 R2年度河川巡視点検結果(布屋海岸)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		測点	種別	状況	損傷度	危険度
1	西大阪治水事務所	布屋海岸	堤外7-1	大阪市西淀川区中島2丁目10	左岸		護岸	亀裂・剥離	2	C

西大阪治水事務所 R2年度河川巡視点検結果(正蓮寺川)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		測点	種別	状況	損傷度	危険度
1	西大阪治水事務所	正蓮寺川	8-02-001	大阪市此花区西島5丁目	右岸	No.2	護岸	クラック	2	C
2	西大阪治水事務所	正蓮寺川	8-02-002	大阪市此花区西島5丁目	右岸	No.3	護岸	ズレ・不連続	2	C
3	西大阪治水事務所	正蓮寺川	8-02-003	大阪市此花区西島5丁目11	右岸	No.4	護岸	ズレ・不連続	2	C
4	西大阪治水事務所	正蓮寺川	8-02-004	大阪市此花区西島5丁目	右岸	No.6	護岸	亀裂・剥離	4	C
5	西大阪治水事務所	正蓮寺川	8-02-005	大阪市此花区西島5丁目	右岸	No.4	その他	損傷・破損	2	C
6	西大阪治水事務所	正蓮寺川	8-02-006	大阪市此花区西島5丁目11	右岸	No.5	護岸	沈下	2	C
7	西大阪治水事務所	正蓮寺川	8-02-007	大阪市此花区西島5丁目11	右岸	No.4	護岸	亀裂・剥離	4	C
8	西大阪治水事務所	正蓮寺川	8-02-008	大阪市此花区西島5丁目11	右岸	No.8	護岸	鉄筋露出	3	C
9	西大阪治水事務所	正蓮寺川	8-02-013	大阪市此花区伝法6丁目1	右岸	No.24	護岸		2	C
10	西大阪治水事務所	正蓮寺川	8-02-015	大阪市此花区伝法4丁目1	右岸	No.30	その他	損傷・破損	3	C
11	西大阪治水事務所	正蓮寺川	8-02-018	大阪市此花区西島1丁目8	右岸	No.21	その他	クラック	2	C
12	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-001	大阪市此花区北港1丁目4	左岸		護岸	コンクリート剥離	2	C
13	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-002	大阪市此花区北港1丁目4	左岸		護岸	鉄筋露出	2	C
14	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-003	大阪市此花区北港1丁目3	左岸	No.5	護岸	陥没・沈下	2	C
15	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-004	大阪市此花区島屋2丁目	左岸	No.5	その他	鉄筋露出	3	C
16	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-005	大阪市此花区島屋2丁目11	左岸	No.5	護岸	陥没・沈下	2	C
17	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-006	大阪市此花区島屋2丁目11	左岸	No.5	護岸	鉄筋露出	2	C
18	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-007	大阪市此花区島屋2丁目	左岸	No.5	護岸	クラック	2	C
19	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-008	大阪市此花区島屋2丁目11	左岸	No.5	護岸	クラック	3	C
20	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-009	大阪市此花区島屋2丁目11	左岸	No.6	護岸	堤防天橋コンクリート部クラック剥離	2	C
21	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-010	大阪市此花区島屋2丁目11	左岸	No.6	護岸	鉄筋露出	2	C
22	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-011	大阪市此花区島屋2丁目11	左岸	No.6	護岸	鉄筋露出	2	C
23	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-012	大阪市此花区島屋2丁目11	左岸	No.6	護岸	鉄筋露出	2	C
24	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-013	大阪市此花区島屋2丁目11	左岸	No.6	護岸	亀裂・剥離	2	C
25	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-014	大阪市此花区島屋2丁目11	左岸	No.6	護岸	鉄筋露出	2	C

西大阪治水事務所 R2年度河川巡視点検結果(正蓮寺川)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		測点	種別	状況	損傷度	危険度
26	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-015	大阪市此花区島屋2丁目11	左岸	No.6	護岸	クラック	3	C
27	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-016	大阪市此花区島屋2丁目11	左岸	No.6	護岸	クラック	3	C
28	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-017	大阪市此花区島屋2丁目11	左岸	No.6	護岸	鉄筋露出	3	C
29	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-018	大阪市此花区島屋2丁目	左岸	No.8	護岸	クラック	3	C
30	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-019	大阪市此花区島屋2丁目11	左岸	No.9	護岸	鉄筋露出	2	C
31	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-020	大阪市此花区島屋2丁目	左岸	No.9	護岸	クラック	3	C
32	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-021	大阪市此花区島屋2丁目	左岸	No.9	護岸	クラック	2	C
33	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-022	大阪市此花区島屋2丁目11	左岸	No.11	護岸	鉄筋露出	2	C
34	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-023	大阪市此花区島屋2丁目11	左岸	No.13	護岸	鉄筋露出	2	C
35	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-024	大阪市此花区島屋2丁目11	左岸	No.13	護岸	鉄筋露出	2	C
36	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-025	大阪市此花区島屋2丁目11	左岸	No.13	護岸	鉄筋露出	2	C
37	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-026	大阪市此花区島屋2丁目	左岸	No.14	その他	クラック	2	C
38	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-027	大阪市此花区島屋2丁目	左岸	No.14	その他	クラック	4	B
39	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-028	大阪市此花区春日出北1丁目20	左岸	No.28	護岸	陥没・沈下	2	C
40	西大阪治水事務所	正蓮寺川	9-02-029	大阪市此花区春日出北1丁目	左岸	No.28	護岸	堤防法面部コンクリートクラック	2	C

西大阪治水事務所 R2年度河川巡視点検結果(六軒家川)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		測点	種別	状況	損傷度	危険度
1	西大阪治水事務所	六軒家川	9-02-030	大阪市此花区春日出南1丁目	右岸	No.37	護岸	目地開き	2	C
2	西大阪治水事務所	六軒家川	9-02-031	大阪市此花区春日出南2丁目	右岸	No.36	その他	堤防天端コンクリート部段差	2	C

西大阪治水事務所 R2年度河川巡視点検結果(木津川)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		測点	種別	状況	損傷度	危険度
1	西大阪治水事務所	木津川	10-02-001	大阪市西区川口1丁目1	右岸	No.87	護岸	損傷・破損	2	C
2	西大阪治水事務所	木津川	10-02-002	大阪市西区千代崎2丁目1	右岸	No.74	護岸	亀裂・剥離	2	C
3	西大阪治水事務所	木津川	10-02-003	大阪市西区千代崎2丁目1	右岸	No.73	護岸	損傷・破壊	2	C
4	西大阪治水事務所	木津川	10-02-004	大阪市西区千代崎3丁目南2	右岸	No.71	その他	陥没・沈下	2	C
5	西大阪治水事務所	木津川	10-02-005	大阪市西区千代崎3丁目南2	右岸	No.70	その他	陥没・沈下	2	C
6	西大阪治水事務所	木津川	11-02-000	大阪市住之江区柴谷1丁目	左岸	No.16	護岸	さび・腐食	2	C
7	西大阪治水事務所	木津川	11-02-001	大阪市住之江区柴谷1丁目2	左岸	No.18	護岸	クラック	2	C
8	西大阪治水事務所	木津川	11-02-002	大阪市住之江区柴谷1丁目2	左岸	No.19	護岸	止水板異常及びクラック	2	C
9	西大阪治水事務所	木津川	11-02-003	大阪市住之江区北加賀谷4丁目	左岸	No.21	護岸	止水板異常	2	C
10	西大阪治水事務所	木津川	11-02-004	大阪市住之江区北加賀谷4丁目	左岸	No.22	護岸	目地開き	2	C
11	西大阪治水事務所	木津川	11-02-005	大阪市住之江区北加賀谷4丁目2	左岸	No.22	護岸	クラック	2	C
12	西大阪治水事務所	木津川	11-02-006	大阪市住之江区北加賀谷4丁目	左岸	No.22	護岸	さび・腐食	2	C
13	西大阪治水事務所	木津川	11-02-007	大阪市住之江区北加賀谷4丁目	左岸	No.22	護岸	さび・腐食	2	C
14	西大阪治水事務所	木津川	11-02-008	大阪市住之江区北加賀谷4丁目	左岸	No.22	護岸	さび・腐食	2	C
15	西大阪治水事務所	木津川	11-02-009	大阪市住之江区北加賀谷4丁目	左岸	No.23	護岸	さび・腐食	2	C
16	西大阪治水事務所	木津川	11-02-010	大阪市西成区南津守5丁目13	左岸	No.25	護岸	止水板異常	2	C
17	西大阪治水事務所	木津川	11-02-011	大阪市西成区南津守5丁目13	左岸	No.26	護岸	亀裂・剥離	2	C
18	西大阪治水事務所	木津川	11-02-012	大阪市西成区南津守5丁目	左岸	No.26	護岸	亀裂・剥離	2	C
19	西大阪治水事務所	木津川	11-02-013	大阪市西成区南津守5丁目13	左岸	No.26	護岸	クラック	2	C
20	西大阪治水事務所	木津川	11-02-014	大阪市西成区南津守2丁目3	左岸	No.30	護岸	損傷・破損	2	C
21	西大阪治水事務所	木津川	11-02-015	大阪市住之江区津守3丁目	左岸	No.38	護岸	クラック	2	C
22	西大阪治水事務所	木津川	11-02-016	大阪市住之江区津守3丁目	左岸	No.38	護岸	転落防止柵基礎部破損	3	C
23	西大阪治水事務所	木津川	11-02-017	大阪市西成区北津守4丁目15	左岸	No.47	護岸	クラック	2	C
24	西大阪治水事務所	木津川	11-02-018	大阪市大正区千島1丁目29	右岸	No.47	護岸	亀裂・剥離	2	C
25	西大阪治水事務所	木津川	12-02-001	大阪市大正区三軒家東1丁目1	右岸	No.68	護岸	陥没・沈下	2	C

西大阪治水事務所 R2年度河川巡視点検結果(木津川)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		測点	種別	状況	損傷度	危険度
26	西大阪治水事務所	木津川	12-02-002	大阪市大正区三軒家東1丁目	右岸	No.67	護岸	裏法の被覆レンガブロックの剥がれ落ち	2	C
27	西大阪治水事務所	木津川	12-02-003	大阪市大正区三軒家東1丁目9	右岸	No.66	護岸	目地ずれ	3	C
28	西大阪治水事務所	木津川	12-02-004	大阪市大正区三軒家東1丁目12	右岸	No.65	護岸	陥没・沈下	2	C
29	西大阪治水事務所	木津川	12-02-005	大阪市大正区三軒家東1丁目12	右岸	No.64	護岸	損傷	2	C
30	西大阪治水事務所	木津川	12-02-006	大阪市大正区三軒家東2丁目9	右岸	No.63	護岸	目地開き	2	C
31	西大阪治水事務所	木津川	12-02-007	大阪市大正区三軒家東2丁目9	右岸	No.62	護岸	河積阻害	2	C
32	西大阪治水事務所	木津川	12-02-008	大阪市浪速区木津川2丁目	左岸	No.59	その他	損傷	2	C
33	西大阪治水事務所	木津川	12-02-009	大阪市浪速区木津川2丁目2	左岸	No.56	護岸	剥離・損傷	2	C
34	西大阪治水事務所	木津川	12-02-010	大阪市浪速区木津川2丁目2	左岸	No.57	護岸	剥離・損傷	2	C
35	西大阪治水事務所	木津川	12-02-011	大阪市浪速区木津川2丁目2	左岸	No.58	護岸	陥没・沈下	2	C
36	西大阪治水事務所	木津川	12-02-012	大阪市浪速区木津川2丁目1	左岸	No.58	護岸	剥離・損傷	2	C
37	西大阪治水事務所	木津川	12-02-013	大阪市浪速区木津川2丁目2	左岸	No.59	護岸	剥離・損傷	2	C
38	西大阪治水事務所	木津川	12-02-014	大阪市浪速区木津川2丁目	左岸	No.60	護岸	剥離・損傷	2	C
39	西大阪治水事務所	木津川	12-02-015	大阪市浪速区木津川2丁目	左岸	No.60	護岸	剥離・損傷	2	C
40	西大阪治水事務所	木津川	12-02-016	大阪市浪速区木津川2丁目2	左岸	No.61	護岸	陥没・沈下	2	C
41	西大阪治水事務所	木津川	12-02-017	大阪市浪速区木津川2丁目1	左岸	No.62	護岸	破損	2	C
42	西大阪治水事務所	木津川	12-02-017	大阪市浪速区木津川2丁目1	左岸	No.63	護岸	破損	2	C
43	西大阪治水事務所	木津川	12-02-018	大阪市浪速区木津川1丁目	左岸	No.65	護岸	破損	2	C
44	西大阪治水事務所	木津川	12-02-019	大阪市浪速区木津川1丁目10	左岸	No.65	護岸	陥没・沈下	2	C
45	西大阪治水事務所	木津川	12-02-020	大阪市浪速区木津川1丁目7	左岸	No.66	護岸	陥没・沈下	2	C
46	西大阪治水事務所	木津川	12-02-021	大阪市浪速区木津川1丁目	左岸	No.67	護岸	陥没・沈下	2	C
47	西大阪治水事務所	木津川	12-02-022	大阪市西区南堀江4丁目33	左岸	No.70	護岸	目地ずれ	2	C
48	西大阪治水事務所	木津川	12-02-023	大阪市西区南堀江4丁目32	左岸	No.75	護岸	陥没・沈下	2	C
49	西大阪治水事務所	木津川	12-02-024	大阪市西区新町4丁目20	左岸	No.90	護岸	陥没・沈下	2	C

西大阪治水事務所 R2年度河川巡視点検結果(大川)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		測点	種別	状況	損傷度	危険度
1	西大阪治水事務所	大川	13-02-001	大阪市都島区中野町5丁目13	左岸	No.26	護岸	クラック	2	C
2	西大阪治水事務所	大川	13-02-002	大阪市都島区中野町5丁目	左岸	No.26	護岸	クラック	2	C
3	西大阪治水事務所	大川	13-02-003	大阪市都島区中野町5丁目12	左岸	No.26	護岸	鉄筋露出	2	C
4	西大阪治水事務所	大川	13-02-004	大阪市都島区中野町5丁目12	左岸	No.24	護岸	クラック	2	C
5	西大阪治水事務所	大川	13-02-006	大阪市都島区中野町1丁目10	左岸	No.16	護岸	損傷・破損	2	C
6	西大阪治水事務所	大川	13-02-007	大阪市中央区大手前1丁目7	左岸	No.5	護岸	クラック	2	C
7	西大阪治水事務所	大川	13-02-008	大阪市中央区大手前1丁目7	左岸	No.5	護岸	亀裂・剥離	2	C
8	西大阪治水事務所	大川	13-02-009	大阪市中央区大手前1丁目7	左岸	No.5	護岸	損傷・破損	2	C
9	西大阪治水事務所	大川	14-02-010	大阪市北区樋ノ口町2-1	右岸	No.25	護岸	陥没	2	C
10	西大阪治水事務所	大川	14-02対応済み	大阪市北区天満2丁目2	右岸	No.2	護岸	対応済	2	C
11	西大阪治水事務所	大川	14-02対応済み	大阪市北区長柄東1丁目5	右岸	No.29	護岸	対応済	2	C

西大阪治水事務所 R2年度河川巡視点検結果(堂島川)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		測点	種別	状況	損傷度	危険度
1	西大阪治水事務所	堂島川	15-02-001	大阪市北区中之島6丁目4	左岸	No.1	護岸	クラック	2	C
2	西大阪治水事務所	堂島川	15-02-002	大阪市北区中之島6丁目3	左岸	No.2	護岸	損傷・破損	2	C
3	西大阪治水事務所	堂島川	15-02-003	大阪市北区中之島6丁目2	左岸	No.2	護岸	クラック	2	C
4	西大阪治水事務所	堂島川	15-02-004	大阪市北区中之島6丁目1	左岸	No.5	護岸	損傷・破損	2	C
5	西大阪治水事務所	堂島川	15-02-005	大阪市北区中之島1丁目1	左岸	No.25	護岸	亀裂・剥離	2	C
6	西大阪治水事務所	堂島川	15-02-006	大阪市北区中之島1丁目1	左岸	No.29	護岸	クラック	2	C
7	西大阪治水事務所	堂島川	15-02-007	大阪市北区中之島1丁目1	左岸	No.29	護岸	亀裂・剥離	2	C
8	西大阪治水事務所	堂島川	15-02-008	大阪市北区中之島1丁目1	左岸	No.30	護岸	亀裂・剥離	2	C
9	西大阪治水事務所	堂島川	15-02-009	大阪市北区中之島1丁目1	左岸	No.30	護岸	損傷・破損	2	C
10	西大阪治水事務所	堂島川	15-02-010	大阪市北区中之島1丁目1	左岸	No.31	護岸	損傷・破損	2	C
11	西大阪治水事務所	堂島川	15-02-011	大阪市北区中之島1丁目1	左岸	No.31	護岸	損傷・破損	2	C
12	西大阪治水事務所	堂島川	15-02-012	大阪市北区中之島1丁目1	左岸	No.32	その他	陥没・沈下	4	C
13	西大阪治水事務所	堂島川	15-02-013	大阪市北区中之島1丁目1	左岸	No.32	護岸	陥没・沈下	2	C
14	西大阪治水事務所	堂島川	15-02-014	大阪市北区中之島1丁目1	左岸	No.32	護岸	陥没・沈下	2	C
15	西大阪治水事務所	堂島川	15-02-015	大阪市北区中之島1丁目1	左岸	No.33	護岸	損傷・破損	2	C
16	西大阪治水事務所	堂島川	14-02-001	大阪市福島区玉川3丁目2	右岸	No.0	その他	空洞化	2	C
17	西大阪治水事務所	堂島川	14-02-002	大阪市福島区玉川3丁目2	右岸	No.0	護岸	亀裂・剥離	2	C
18	西大阪治水事務所	堂島川	14-02-003	大阪市福島区玉川3丁目1	右岸	No.5	その他	亀裂・剥離	2	C
19	西大阪治水事務所	堂島川	14-02-004	大阪市福島区福島3丁目1	右岸	No.5	その他	亀裂・剥離	2	C
20	西大阪治水事務所	堂島川	14-02-005	大阪市北区堂島3丁目1	右岸	No.13	その他	クラック	2	C
21	西大阪治水事務所	堂島川	14-02-006	大阪市北区堂島3丁目1	右岸	No.13	その他	陥没	2	C
22	西大阪治水事務所	堂島川	14-02-007	大阪市北区堂島浜2丁目1	右岸	No.15	その他	クラック	2	C
23	西大阪治水事務所	堂島川	14-02-008	大阪市北区西天満2丁目5	右岸	No.22	護岸	陥没	2	C

寝屋川水系改修工営所 R2河川巡視点検結果

(単位：箇所)

	R2点検結果	R1点検結果	増減
寝屋川	78	58	20
第二寝屋川	56	55	1
平野川	59	102	-43
平野川分水路	30	27	3
恩智川	39	29	10
古川	39	42	-3
計＝	301	313	-12

寝屋川水系改修工箇所 R2河川巡視点検結果(寝屋川、第二寝屋川)

通番	事務所名	河川名	点検番号	場所	距離標番号	種別	状況	損傷度	危険度		
1	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-02	大東市深野北4			堤防・護岸	浸食、洗堀	2	C	
2	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-10	大阪市中央区大手前一丁目7	左岸	No.1	+ 0 m	堤防・護岸	傾斜	2	C
3	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-11	大阪市中央区大手前一丁目1	左岸	No.1	+ 50 m	堤防・護岸	段差	2	C
4	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-10	大阪市都島区片町一丁目6	右岸	No.1	+ 70 m	堤防・護岸	クラック	2	C
5	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-12	大阪市中央区大手前一丁目1	左岸	No.1	+ 90 m	堤防・護岸	陥没	2	C
6	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-09	大阪市都島区片町二丁目2	右岸	No.12	+ 5 m	その他	陥没・沈下	2	C
7	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-08	大阪市都島区片町二丁目2	右岸	No.12	+ 60 m	堤防・護岸	剥離	2	C
8	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-07	大阪市都島区片町二丁目2	右岸	No.12	+ 80 m	堤防・護岸	剥離	2	C
9	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-06	大阪市都島区片町二丁目2	右岸	No.13	+ 40 m	その他	陥没・沈下	2	C
10	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-05	大阪市都島区片町二丁目2	右岸	No.14	+ 40 m	堤防・護岸	クラック	2	C
11	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-09	大阪市城東区鳴野西一丁目1	左岸	No.14	+ 70 m	堤防・護岸	段差・クラック	2	C
12	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-08	大阪市城東区鳴野西一丁目9	左岸	No.18	+ 40 m	堤防・護岸	段差・クラック	2	C
13	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-04	大阪市城東区新喜多一丁目7	右岸	No.18	+ 70 m	堤防・護岸	クラック	2	C
14	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-03	大阪市城東区新喜多一丁目7	右岸	No.19	+ 15 m	堤防・護岸	クラック	2	C
15	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-02	大阪市城東区新喜多一丁目8	右岸	No.19	+ 75 m	堤防・護岸	クラック	2	C
16	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-07	大阪市城東区鳴野西三丁目1	左岸	No.22	+ 0 m	堤防・護岸	隙間	2	C
17	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-04	大阪市城東区鳴野東一丁目1	左岸	No.23	+ 0 m	堤防・護岸	クラック	2	C
18	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-6-2	大阪市城東区鳴野東1丁目2	左岸	No.23	+ 60 m	その他	段差・クラック	2	C
19	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-06	大阪市城東区鳴野西三丁目1	左岸	No.23	+ 90 m	堤防・護岸	段差・クラック	2	C
20	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-02	大阪市城東区鳴野東一丁目2	左岸	No.24	+ 55 m	堤防・護岸	クラック	2	C
21	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-03	大阪市城東区鳴野東一丁目2	左岸	No.24	+ 70 m	堤防・護岸	段差・クラック	2	C
22	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-01	大阪市城東区新喜多東一丁目1	左岸	No.25	+ 50 m	堤防・護岸	隙間	3	C
23	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-16	大阪市城東区今福2丁目2-24	右岸	No.29	+ 6 m	堤防・護岸	止水板異常	2	C
24	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-23	大阪市城東区放出西1丁目	左岸	No.31	+ 40 m	堤防・護岸	欠損	2	C
25	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-19	大阪市城東区放出西2丁目	左岸	No.36	+ 40 m	堤防・護岸	鉄筋露出	2	C

26	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-20	大阪市城東区放出西2丁目	左岸	No.36	+ 55 m	堤防・護岸	鉄筋露出	2	C
27	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-21	大阪市城東区放出西2丁目	左岸	No.37	+ 50 m	堤防・護岸	鉄筋露出	2	C
28	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-22	大阪市城東区放出西2丁目	左岸	No.37	+ 55 m	堤防・護岸	側溝壁の倒壊	2	C
29	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-15	大阪市鶴見区1丁目4	右岸	No.41	+ 11 m	堤防・護岸	欠落	2	C
30	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-3		左岸	No.42	+ 10 m	堤防・護岸	剥離	2	C
31	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-3		左岸	No.42	+ 10 m	堤防・護岸	剥離	2	C
32	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-18	大阪市鶴見区今津北一丁目1	左岸	No.45	+ 30 m	堤防・護岸	モルタル剥離	2	C
33	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-17	鶴見区今津北四丁目	左岸	No.48	+ 80 m	堤防・護岸	コンクリート舗装の浮き上がり	2	C
34	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-16	大阪市鶴見区今津北三丁目1	左岸	No.50	+ 70 m	堤防・護岸	モルタル剥離	2	C
35	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-16	東大阪市新町24	右岸	No.50	+ 80 m	堤防・護岸	洗堀	2	C
36	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-15	大阪市鶴見区今津北三丁目2	左岸	No.52	+ 0 m	堤防・護岸	コンクリート舗装の亀裂、沈下	2	C
37	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-14	大阪市鶴見区今津北三丁目2	左岸	No.53	+ 20 m	堤防・護岸	コンクリート舗装下の空洞	2	C
38	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-13	大阪市鶴見区今津北三丁目2	左岸	No.53	+ 20 m	堤防・護岸	舗コンクリートのクラック、剥離	2	C
39	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-12	大阪市鶴見区今津北三丁目2	左岸	No.53	+ 70 m	堤防・護岸	歩通路コンクリート舗装破損	2	C
40	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-11	大阪市鶴見区今津北四丁目1	左岸	No.55	+ 0 m	堤防・護岸	側溝壁の倒壊、傾き	2	C
41	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-14	大阪市鶴見区徳庵1丁目1-60	右岸	No.57	+ 2 m	堤防・護岸	クラック	2	C
42	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-13	大阪市鶴見区徳庵1丁目1	右岸	No.58	+ 12 m	堤防・護岸	剥離	2	C
43	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-11	大阪市鶴見区中茶屋1丁目2-12	右岸	No.64	+ 11 m	堤防・護岸	剥離	2	C
44	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-09	東大阪市西鴻池町4丁目6	右岸	No.68	+ 8 m	堤防・護岸	クラック	2	C
45	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-08	東大阪市北鴻池町1	右岸	No.73	+ 12 m	堤防・護岸	浮上り	2	C
46	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-10	東大阪市西鴻池町一丁目	左岸	No.73	+ 50 m	堤防・護岸	骨材露出	2	C
47	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-09	東大阪市鴻池本町4	左岸	No.76	+ 65 m	堤防・護岸	鉄筋露出	2	C
48	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-08	東大阪市鴻池本町9	左岸	No.77	+ 30 m	堤防・護岸	鉄筋露出	2	C
49	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-07	大東市諸福5丁目5-24	右岸	No.78	+ 2 m	堤防・護岸	欠落	2	C
50	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-07	大東市諸福三丁目	左岸	No.80	+ 80 m	堤防・護岸	クラック	2	C
51	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-06	大東市諸福2丁目	左岸	No.83	+ 20 m	堤防・護岸	鉄筋露出	2	C
52	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-05	大東市灰塚1丁目	左岸	No.86	+ 65 m	堤防・護岸	目地の開き	2	C

53	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-04	大東市灰塚1丁目	左岸	No.87	+ 50 m	堤防・護岸	目地の開き	2	C
54	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-06	大東市太子田2丁目11-21	右岸	No.89	+ 3 m	堤防・護岸	クラック	2	C
55	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-05	大東市太子田1丁目8-40	右岸	No.90	+ 6 m	堤防・護岸	クラック	2	C
56	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-04	太子田1丁目8-27	右岸	No.91	+ 8 m	堤防・護岸	浮上り	2	C
57	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-03	大東市大野一丁目1	左岸	No.92	+ 0 m	堤防・護岸	欠落	2	C
58	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-01	大東市赤井2丁目19-11	右岸	No.92	+ 6 m	堤防・護岸	剥離	2	C
59	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-02	大東市赤井2丁目19-5	右岸	No.92	+ 18 m	堤防・護岸	クラック	2	C
60	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-03	大東市赤井2丁目19-5	右岸	No.92	+ 18 m		クラック	2	C
61	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-02	大東市大野一丁目	左岸	No.95	+ 80 m	堤防・護岸	目地の開き	2	C
62	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-01	大東市住道2丁目	左岸	No.98	+ 80 m	堤防・護岸	クラック	2	C
63	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-09	大東市曙町	左岸	No.103	+ 50 m	堤防・護岸	損傷・破損	2	C
64	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-11	大東市三箇一丁目1	右岸	No.106	+ 30 m	堤防・護岸	雑木	2	C
65	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-10	大東市三箇五丁目5	右岸	No.114	+ 70 m	堤防・護岸	ブロック 浮き	2	C
66	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-06	大東市深野北二丁目1	左岸	No.117	+ 60 m	堤防・護岸	ズレ・不連続・木	2	C
67	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-04	大東市深野北二丁目	左岸	No.119	+ 90 m	堤防・護岸	隙間・樹木	2	C
68	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-03	大東市深野北二丁目	左岸	No.120		堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
69	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-05	大東市深野北二丁目	左岸	No.121		その他	舗装面沈下	2	C
70	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-08	大東市三箇六丁目1	右岸	No.121	+ 80 m	堤防・護岸	剥離	2	C
71	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-07	大東市三箇六丁目22	右岸	No.123	+ 60 m	堤防・護岸	ラベット ズレ 止水板破	2	C
72	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-06	寝屋川市河北西町39	右岸	No.125	+ 80 m	堤防・護岸	亀裂・剥離	2	C
73	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-05	寝屋川市河北西町11	右岸	No.133	+ 85 m	堤防・護岸	剥離	2	C
74	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-04	門真市北岸和田一丁目5	右岸	No.137	+ 55 m	堤防・護岸	クラック・剥離	2	C
75	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-03	門真市奥本町7	右岸	No.137	+ 60 m	堤防・護岸	クラック	2	C
76	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-01	寝屋川市堀溝	左岸	No.139		堤防・護岸	隙間	2	C
77	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-02	寝屋川市南水苑町2	右岸	No.150	+ 10 m	堤防・護岸	護岸から樹木	2	C
78	寝屋川水系改修工箇所	寝屋川	R2-01	寝屋川市荻島本町20	右岸	No.150	+ 85 m	堤防・護岸	護岸から樹木	2	C
79	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-12	東大阪市若江東町6丁目	右岸		+ 10 m	堤防・護岸	漏水	3	C

80	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-11	大阪府中央区城見一丁目3	右岸	No.2	+ 50 m	その他	陥没・沈下	2	C
81	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-12	大阪府中央区城見一丁目3	右岸	No.3	+ 90 m	堤防・護岸	剥離	2	C
82	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-13	大阪府中央区城見一丁目3	右岸	No.4	+ 10 m	堤防・護岸	剥離	2	C
83	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-14	大阪府中央区城見一丁目3	右岸	No.5	+ 20 m	堤防・護岸	剥離	2	C
84	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-15	大阪府中央区城見一丁目4	右岸	No.8	+ 35 m	堤防・護岸	剥離	2	C
85	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-13	大阪府中央区大阪城	左岸	No.8	+ 60 m	堤防・護岸	土砂抜け	2	C
86	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-16	大阪府城東区鳴野西四丁目18	右岸	No.15	+ 30 m	堤防・護岸	剥離	2	C
87	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-17	大阪府城東区鳴野西四丁目18	右岸	No.15	+ 90 m	堤防・護岸	損傷・故障	2	C
88	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川		大阪府城東区鳴野西五丁目20	右岸	No.17	+ 20 m	堤防・護岸	損傷・破損	2	C
89	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-32	大阪府城東区中浜一丁目17	左岸	No.18		堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
90	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-18	大阪府城東区鳴野西五丁目20	右岸	No.18	+ 10 m	堤防・護岸	損傷・破損	2	C
91	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-31	大阪府城東区中浜一丁目17	左岸	No.18	+ 40 m	堤防・護岸	クラック・ずれ	2	C
92	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-19	大阪府城東区鳴野東三丁目6	右岸	No.20	+ 40 m	堤防・護岸	クラック	2	C
93	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-20	大阪府城東区鳴野東三丁目25	右岸	No.22	+ 30 m	堤防・護岸	剥離	2	C
94	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-17	大阪府城東区永田2丁目2	左岸	No.29	+ 25 m	その他	クラック	2	C
95	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-21	大阪府城東区永田一丁目3	右岸	No.29	+ 45 m	堤防・護岸	クラック	2	C
96	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川		大阪府城東区永田一丁目4	右岸	No.29	+ 55 m	堤防・護岸	クラック	2	C
97	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-22	大阪府城東区永田一丁目4	右岸	No.29	+ 70 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
98	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-23	大阪府城東区永田一丁目4	右岸	No.30	+ 80 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
99	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-24	大阪府鶴見区放出東三丁目36	右岸	No.31	+ 40 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	3	C
100	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-19	大阪府鶴見区今津南2丁目9	右岸	No.42	+ 0 m	堤防・護岸	剥離	2	C
101	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-20	東大阪市川俣二丁目4	左岸	No.45	+ 20 m	堤防・護岸	剥離	2	C
102	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-18	東大阪市福田本町一丁目3	右岸	No.48	+ 20 m	その他	ズレ・不連続	2	C
103	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-19	東大阪市川俣三丁目1	左岸	No.56	+ 10 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
104	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-18	東大阪市御厨三丁目8	左岸	No.65	+ 45 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
105	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-17	東大阪市若江西新町一丁目	右岸	No.81	+ 35 m	堤防・護岸	クラック	2	C
106	寝屋川水系改修工箇所	第二寝屋川	R2-16	東大阪市若江西新町一丁目4	右岸	No.82	+ 30 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C

寝屋川水系改修工営所 R2河川巡視点検結果(平野川、平野川分水路)											
通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		距離標番号		種別	状況	損傷度	危険度
1	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-31	大阪市城東区中浜一丁目1	右岸	No.1	+ 40 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
2	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-17	大阪市城東区森之宮二丁目3	左岸	No.7	+ 0 m	堤防・護岸	鉄筋露出	2	
3	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-16	大阪府大阪市城東区森之宮2丁目6	左岸	No.9	+ 100 m	堤防・護岸		2	
4	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-13	大阪市東成区中道二丁目13	左岸	No.11	+ 50 m	堤防・護岸	堤防陥没	2	
5	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-13	大阪市東成区中道二丁目28	左岸	No.13	+ 30 m	堤防・護岸	堤防陥没	2	
6	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-12	大阪市東成区中道四丁目3	左岸	No.14	+ 60 m	堤防・護岸	コンクリート破損	2	
7	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-09	大阪市東成区中道四丁目3	左岸	No.16	+ 20 m	堤防・護岸	堤防陥没	2	
8	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-10	大阪市玉津1丁目6	左岸	No.19	+ 40 m	堤防・護岸	護岸損傷	2	
9	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-09	大阪市東成区玉津一丁目6	左岸	No.20	+ 25 m	堤防・護岸	堤防陥没	2	
10	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-08	大阪市東成区玉津2丁目5	左岸	No.23	+ 80 m	堤防・護岸	護岸損傷	2	
11	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-06	大阪市生野区勝山北五丁目22	左岸	No.40	+ 200 m	堤防・護岸	護岸損傷	2	
12	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-05	大阪市生野区勝山北五丁目22	左岸	No.41	+ 5 m	堤防・護岸	護岸剥離	2	
13	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-04と同じ(削除)	大阪市生野区勝山南4丁目地内	左岸	No.42	+ 10 m	堤防・護岸	剥離	2	C
14	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-03	大阪市生野区舍利寺一丁目10	左岸	No.44	+ 10 m	堤防・護岸	護岸損傷	2	
15	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-02	大阪市生野区舍利寺3丁目9	左岸	No.48	+ 30 m	堤防・護岸	護岸剥離	2	
16	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-01	大阪市生野区林寺五丁目5	左岸	No.52	+ 25 m	その他	舗装版亀裂	2	
17	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-2	大阪市生野区林寺五丁目7-29地先	右岸	No.52	+ 90 m	堤防・護岸	鉄筋露出	2	C
18	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-22	大阪市東住吉区今林一丁目1	左岸	No.55	+ 50 m	堤防・護岸	漏水跡	2	C
19	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-21	大阪市東住吉区林寺6丁目6	右岸	No.56	+ 20 m	堤防・護岸	剥離	2	
20	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-20	大阪市生野区箕南一丁目6	右岸	No.61	+ 70 m	その他	陥没・沈下	2	
21	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-19	大阪市生野区箕南二丁目1	右岸	No.63	+ 50 m	堤防・護岸	クラック	2	
22	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-21	大阪市平野区平野北一丁目	左岸	No.70	+ 60 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	
23	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-20	大阪市平野区平野北一丁目	左岸	No.70	+ 75 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
24	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-17	大阪市生野区箕南五丁目14	右岸	No.71	+ 30 m	床固	浮上り・流失	2	
25	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-22	大阪市生野区箕南5丁目-14	右岸	No.71	+ 60 m	堤防・護岸	欠損	4	C

26	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-19	大阪市平野区平野北一丁目	左岸	No.71	+ 75 m	堤防・護岸	クラック	2	C
27	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-16	大阪市生野区箕南五丁目18	右岸	No.72	+ 10 m	床固	浮上り・流失	2	
28	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-18	大阪市平野区平野北一丁目1	左岸	No.72	+ 65 m	床固	浮上り・流失・根切れ	2	C
29	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-16	大阪市平野区平野北二丁目1	左岸	No.74	+ 20 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
30	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-17	大阪市平野区平野北二丁目	左岸	No.74	+ 20 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
31	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-15	大阪市平野区平野市町三丁目	左岸	No.75	+ 10 m	堤防・護岸	クラック	2	C
32	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-15	大阪市生野区箕南五丁目19	右岸	No.75	+ 40 m	床固	浮上り・流出	2	
33	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-14	大阪市平野区平野北二丁目3	左岸	No.78	+ 30 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
34	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-13	大阪市平野区平野北二丁目3	左岸	No.79	+ 5 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
35	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-13	大阪市平野区平野北2丁目11	右岸	No.80	+ 10 m	堤防・護岸	ふくれ上がり	2	
36	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-12	大阪市平野区平野市町三丁目	左岸	No.83	+ 20 m	堤防・護岸	ふくれ上がり	2	C
37	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-12	大阪市平野区平野市町二丁目8	右岸	No.84	+ 90 m	堤防・護岸	ふくれ上がり	2	
38	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-10	大阪市平野区平野市町三丁目	左岸	No.85	+ 10 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
39	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-11	大阪市平野区平野市町三丁目	左岸	No.85	+ 35 m	堤防・護岸	クラック	2	C
40	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-09	大阪市平野区平野市町三丁目11	左岸	No.86	+ 35 m	堤防・護岸	ふくれ上がり	2	C
41	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-11	大阪市平野区平野市町二丁目10-6	右岸	No.86	+ 50 m	堤防・護岸	剥離	2	
42	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-10	大阪市平野区平野東一丁目9	右岸	No.87	+ 30 m	堤防・護岸	ふくれ上がり	2	
43	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-08	大阪市平野区平野東一丁目8	左岸	No.88	+ 27 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
44	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-09	大阪市平野区加美西二丁目10	右岸	No.88	+ 75 m	堤防・護岸	剥離	2	
45	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-08	大阪市平野区加美西二丁目9	右岸	No.89	+ 30 m	堤防・護岸	ふくれ上がり	2	
46	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-07	大阪市平野区平野東四丁目	左岸	No.89	+ 85 m	堤防・護岸	損傷、破損	3	
47	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-06	大阪市平野区加美西二丁目	左岸	No.91	+ 50 m	堤防・護岸	損傷、破損	2	C
48	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-05	大阪市平野区加美西二丁目12	左岸	No.91	+ 85 m	堤防・護岸	ふくれ上がり	2	C
49	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-07	大阪市平野区加美西二丁目11	右岸	No.92	+ 0 m	堤防・護岸	剥離	2	
50	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-04	八尾市竹洲西一丁目	左岸	No.94	+ 34 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
51	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-06	八尾市竹洲五丁目	右岸	No.96	+ 10 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	
52	寝屋川水系改修工営所	平野川	R2-03	八尾市竹洲一丁目	左岸	No.97	+ 80 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C

寝屋川水系改修工営所 R2河川巡視点検結果(恩智川)											
通番	事務所名	河川名	点検番号	場所		距離標番号		種別	状況	損傷度	危険度
1	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-01	東大阪市松原南1				堤防・護岸	欠損	2	C
2	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-08	東大阪市福万寺北5				堤防・護岸	損傷、破損	2	C
3	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-06	東大阪市池島7				堤防・護岸	損傷、破損	2	C
4	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-09	東大阪市福万寺北6				その他	損傷、破損	2	C
5	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-07	東大阪市池島6				堤防・護岸	クラック	2	C
6	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-05	東大阪市池島4				堤防・護岸	浸食・洗堀	2	C
7	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-04	東大阪市福万寺北4				堤防・護岸	クラック	2	C
8	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-09	東大阪市池島町七丁目4	右岸	No.1	+ 40 m	その他	剥離	2	C
9	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-05	東大阪市玉串町東三丁目4	左岸	No.1	+ 90 m	堤防・護岸	さび・腐食	2	C
10	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-08	東大阪市池島町七丁目4	右岸	No.2	+ 10 m	その他	剥離	2	C
11	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-10	東大阪市池島町八丁目3	右岸	No.4	+ 130 m	その他	損傷、破損	2	C
12	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-07	東大阪市池島町六丁目3	右岸	No.6	+ 0 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
13	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-04	八尾市福万寺町八丁目61	左岸	No.8	+ 90 m	堤防・護岸	コンクリート剥離	2	C
14	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-11	東大阪市新池島町三丁目2	右岸	No.11	+ 30 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	2	C
15	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-06	東大阪市花園東町二丁目6	左岸	No.11	+ 45 m	堤防・護岸	クラック	2	C
16	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-07	東大阪市花園東町二丁目3	左岸	No.13	+ 30 m	堤防・護岸	ズレ・不連続	3	C
17	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-13	東大阪市新池島町4丁目3	右岸	No.14	+ 10 m	堤防・護岸	クラック	2	C
18	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-12	東大阪市新池島町四丁目4	右岸	No.14	+ 120 m	堤防・護岸	欠落、クラック	2	C
19	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-11	東大阪市加納五丁目	左岸	No.19	+ 2 m	堤防・護岸	パラペットずれ	2	C
20	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-03	八尾市東山本町五丁目9	左岸	No.19	+ 40 m	堤防・護岸	剥離	2	C
21	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-06	八尾市東山本町八丁目2	右岸	No.19	+ 90 m	その他	空洞化	2	C
22	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-02	八尾市東山本町五丁目9	左岸	No.19	+ 100 m	堤防・護岸	剥離	2	C
23	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-01	東大阪市元町一丁目	右岸	No.21	+ 85 m	堤防・護岸	パラペット 亀裂	2	C
24	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-05	八尾市東山本町八丁目1	右岸	No.21	+ 90 m	堤防・護岸	陥没・沈下	2	C
25	寝屋川水系改修工営所	恩智川	R2-01-2	東大阪市元町一丁目	右岸	No.21	+ 90 m	堤防・護岸	パラペット ズレ	3	C

1 背景・経過

平成21年7月 山口豪雨災害

- 土石流により特別養護老人ホームの入所者7名が犠牲

平成28年8月 相次ぐ台風による豪雨災害

- 北海道、東北地方で中小河川氾濫の多発、岩手県小本川において、グループホームで逃げ遅れにより9名が犠牲

平成29年6月 水防法等の一部を改正する法律

- 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成が義務付け

令和2年7月 豪雨災害

- 熊本県南部を襲った豪雨により球磨川が氾濫し、特別養護老人ホームの入所者14名が犠牲



山口県防府市(ライフケア高砂)




岩手県岩泉町(楽ん楽ん)



熊本県球磨村(千寿園)

2 法令の概要



要配慮者利用施設

社会福祉施設、学校、病院など
防災上の配慮を要する者が利用する施設

- 作成義務を負うもの
 - 施設管理者 (公共・民間)
- 対象
 - 浸水想定区域や土砂災害警戒区域内にある施設のうち、市町村の地域防災計画に位置付けられた施設
- 府・市町村の役割・責任
 - 府・市町村の関係部局は連携して計画作成の助言等、積極的に支援を行う。
 - 市町村は、作成していない施設管理者に対して指示や公表ができる。

法令上の位置づけ

災害対策基本法 第46条 (災害予防及びその実施責任者)

- 要配慮者 (高齢者、障害者、乳幼児、妊婦、外国人など) の生命又は身体を災害から保護するためにあらかじめ講ずべき措置

災害対策基本法 第49条の10 (避難行動要支援者名簿の作成)

- 避難行動要支援者 (自ら避難することが困難な者であつて、特に支援を要するもの) に対する避難の支援、安否の確認など生命又は身体を災害から保護するための基礎

在宅者の避難

- 取組指針 (H25.8内閣府)
- 市町村が名簿をもとに地域の支援者を活用して確保

施設利用者の避難

- 水防法 (§15条の3)、土砂法 (§8条の2)
- 市町村が施設管理者に避難計画の作成等を義務付けることで確保

3 進捗状況

作成状況 (令和2年10月末時点)

大阪府	合計	水防法	土砂法
対象数	8,798	8,479	319
作成済み	5,923	5,730	193
作成率	67.3%	67.6%	60.5%

参考：全国平均
水防法：62.2% (R.10月末)
土砂法：66.2% (R.12月末)

4 作成促進に向けた取り組み (これまで)

講習会の開催支援



事例紹介



解説動画の紹介



※コロナ禍での作成支援ツール

5 課題と対応 (これまでの取り組みに加えて)

令和3年度末までに、計画作成100%達成

⇒市町村による期限を設けた作成指示、指示に従わない場合その旨の公表

地域防災計画への位置づけ漏れ

⇒対象に漏れている施設を抽出し、市町村に速やかな位置付けを依頼

水防法及び土砂法の一部改正 <避難の実効性確保>

(改正内容：①訓練報告の義務化、②市町村による管理者への助言・勧告)
⇒モデルとなる施設での避難訓練実施、工夫した訓練事例を協議会等で紹介

水防法・土砂法に基づく避難確保計画作成等の点検体制

要配慮者利用施設

社会福祉施設

- 老人福祉関係施設
- 有料老人ホーム
- 認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設
- 身体障害者会参加支援施設
- 障害者支援施設
- 地域活動支援センター
- 福祉ホーム
- 障害福祉サービス事業の用に供する施設
- 保護施設
- 児童福祉施設
- 障害児通所支援事業の用に供する施設
- 児童自立生活支援事業の用に供する施設
- 放課後児童健全育成事業の用に供する施設
- 子育て短期支援事業の用に供する施設
- 一時預かり事業の用に供する施設
- 児童相談所
- 母子健康包括支援センター 等

医療施設

- 病院
- 診療所
- 助産所 等

学校

- 幼稚園
- 小学校
- 中学校
- 義務教育学校
- 高等学校
- 中等教育学校
- 特別支援学校
- 高等専門学校
- 専修学校 等

市町村

STEP⑥

計画作成指導
(指導監査等)

所管部局

民生部局

保健所(指定都市、中核市)

教育部局

STEP⑦

計画の作成・提出

STEP⑨

計画の点検
(指導監査等)

STEP③

区域内の要配慮者利用施設の確認依頼

STEP⑧

新たに地域防災計画に位置づける施設の抽出

STEP⑩

提出された計画の共有・内容を協働してチェック

STEP⑪

計画策定状況・訓練実施状況等の点検結果報告

STEP⑪

計画を作成していない場合、指示・公表

防災部局

危機管理部局

連携

土木部局

STEP⑤

地域防災計画への掲載
(計画の作成・訓練実施の義務となる施設)

STEP④

市町村地域防災計画に関する確認、調整

STEP①

対象となる区域の提示

STEP⑫

大規模氾濫減災協議会等にて情報・課題の共有

大阪府

所管部局

福祉部

健康医療部
(保健所)

教育庁

※府の対応等

- 府立学校など府が運営する施設は、府所管部局がSTEP⑥、⑦、⑨の対応をするとともに、市町村(防災部局)との間でSTEP②、③、⑧、⑩のやりとりを行う。
- 府が所管する民間社会福祉施設は、市町村(防災部局)の作成指導等と連携し、所管部局として指導監査等において状況を確認するなど対応する。[\(点検マニュアル\)](#)
- 「避難確保計画」の提出先は、市町村(法第15条の3第2項)。既存の計画(「非常災害対策計画」や「消防計画」)に追記した場合も市町村への報告が必要 [\(よくある質問Q&A\)](#)。

連携

防災部局

危機管理室

連携

都市整備部

- 洪水浸水想定区域図
- 洪水リスク表示図
- 土砂災害警戒/特別警戒区域
- 高潮浸水想定区域図

国

厚生労働省

文部科学省

内閣府

消防庁

国土交通省

各種通知・通達

各種通知・通達

各種通知・通達

各種通知・情報共有

水防法及び土砂法に基づく避難確保計画の作成状況（令和2年10月末時点）

市町村別	水防法 (浸水想定区域)		土砂法 (土砂災害警戒区域)		合計		作成率		ホームレス開設 (作成・提出方法)
	対象 施設数※	計画 作成済み	対象 施設数※	計画 作成済み	対象 施設数※	計画 作成済み	市町村別	管内別	
全体（大阪府）	8,479	5,730	319	193	8,798	5,923	67.3%	67.3%	有り
大阪市	4,555	3,667			4555	3667	80.5%	80.5%	有り
能勢町	0	0	0	0	0	0	—	13.7%	未掲載
豊能町	0	0	4	2	4	2	50.0%		未掲載
池田市	43	2	14	0	57	2	3.5%		未掲載
箕面市	0	0	10	4	10	4	40.0%		未掲載
豊中市	181	25	4	2	185	27	14.6%		未掲載
茨木市	185	58	4	4	189	62	32.8%	27.2%	有り
高槻市	410	148	36	17	446	165	37.0%		有り
島本町	32	0	12	0	44	0	0.0%		有り
吹田市	173	21	1	0	174	21	12.1%		有り
摂津市	76	5			76	5	6.6%		有り
枚方市	335	281	26	26	361	307	85.0%	42.8%	有り
交野市	0	0	14	4	14	4	28.6%		未掲載
寝屋川市	200	64	0	0	200	64	32.0%		有り
守口市	150	0			150	0	0.0%		有り
門真市	131	16			131	16	12.2%		有り
四條畷市	73	25	8	5	81	30	37.0%		未掲載
大東市	54	4	5	1	59	5	8.5%		有り
東大阪市	917	787	93	71	1010	858	85.0%	80.3%	有り
八尾市	437	294	25	16	462	310	67.1%		有り
柏原市	74	69	24	23	98	92	93.9%		有り
松原市	54	47			54	47	87.0%		有り
羽曳野市	42	32	0	0	42	32	76.2%		有り
藤井寺市	21	6			21	6	28.6%		未掲載
太子町	0	0	0	0	0	0	—		未掲載
河南町	1	0	0	0	1	0	0.0%		未掲載
千早赤阪村	0	0	0	0	0	0	—		未掲載
富田林市	1	1	9	2	10	3	30.0%		未掲載
大阪狭山市	0	0	0	0	0	0	—	未掲載	
河内長野市	0	0	0	0	0	0	—	有り	
堺市	254	115	13	10	267	125	46.8%	51.4%	有り
和泉市	14	14	1	1	15	15	100.0%		未掲載
高石市	0	0			0	0	—		未掲載
泉大津市	32	28			32	28	87.5%		有り
忠岡町	13	0			13	0	0.0%		未掲載
岸和田市	19	19	2	2	21	21	100.0%	70.3%	有り
貝塚市	1	1	5	0	6	1	16.7%		未掲載
熊取町	0	0	0	0	0	0	—		未掲載
泉佐野市	1	1	7	2	8	3	37.5%		未掲載
田尻町	0	0			0	0	—		未掲載
泉南市	0	0	2	1	2	1	50.0%		未掲載
阪南市	0	0	0	0	0	0	—		未掲載
岬町	0	0	0	0	0	0	—		未掲載

※対象施設数は、市町村地域防災計画に位置付けられたもの。

水防法・土砂災害防止法の改正


～要配慮者利用施設における円滑かつ迅速な避難のために～

※ 土砂災害防止法の正式名称：土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律

「水防法等の一部を改正する法律（平成29年法律第31号）」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため『水防法』及び『土砂災害防止法』が平成29年6月19日に改正されました。

ポイント!

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設※の管理者等は、**避難確保計画**の作成・**避難訓練**の実施が**義務**となりました。 ※ 市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象です。



➢ 地域全体の警戒避難体制の充実を図るためにも、都道府県はこれら区域の指定、市町村は地域防災計画への位置付けについて、確実に進めていくことが重要です。

1 避難確保計画作成の支援

※「避難確保計画の作成の手引き」については、国土交通省水管理・国土保全局のホームページに掲載しています。

- 「避難確保計画」とは、水害や土砂災害が発生するおそれがある場合における**利用者の円滑かつ迅速な避難の確保**を図るために必要な次の事項を定めた計画です。
 - 防災体制
 - 避難誘導
 - 施設の整備
 - 防災教育及び訓練の実施
 - 自衛水防組織の業務（※水防法に基づき自衛水防組織を置く場合）
 - そのほか利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置 に関する事項
- 避難確保計画が実効性あるものとするためには、**施設管理者等が主体的に作成**することが重要です。
 - 施設管理者等に避難確保計画の重要性を認識してもらうため、**市町村は、要配慮者利用施設を新たに市町村地域防災計画に位置付ける際等**には、施設管理者等に対して、**水害や土砂災害の危険性を説明するなど、防災意識の向上を図る**ことが望まれます。
 - 要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について、**都道府県及び市町村の関係部局が連携して積極的に支援**を行うことが重要です。

2 避難確保計画の確認

※「点検マニュアル」については、「避難確保計画の作成の手引き」とあわせて、国土交通省水管理・国土保全局のホームページに掲載しています。

- 施設管理者等は、避難確保計画を作成・変更したときは、遅滞なく、その計画を**市町村長へ報告**する必要があります。
 - 施設管理者等から避難確保計画の報告があったときは、厚生労働省・国土交通省作成の**点検マニュアル等を参考に、市町村等の関係部局が連携して内容を確認**し、必要に応じて助言等を行います。

3 避難確保計画を作成していない場合の指示・公表

- **市町村長は**、避難確保計画の作成を促進するため、避難確保計画を作成していない施設管理者等に対して、**期限を定めて作成することを求めるなどの指示**を行い、正当な理由がなく**その指示に従わなかったときは、その旨を公表**することができることとなっています。
 - 避難確保計画が実効性あるものとするためには施設管理者等が主体的に作成することが重要であることから、**市町村長が指示・公表を行う際は**、施設管理者等に対して**避難確保計画の必要性について丁寧な説明**を行うことが望まれます。

4 避難訓練実施の支援

- 施設管理者等は、作成した**避難確保計画に基づいて避難訓練を実施**する必要があります。
 - 要配慮者利用施設における避難訓練の実施について、**都道府県及び市町村の関係部局が連携して積極的に支援**を行うことが重要です。
 - ハザードマップを活用するなどして、水害や土砂災害に対して安全な場所へ速やかに避難するなど、**浸水想定区域や土砂災害警戒区域の実情に応じた避難訓練が実施**されることが重要であり、**都道府県及び市町村は、このような避難訓練が実施されるよう促進**することが望まれます。

! 避難体制のより一層の強化のために、関係部局が連携して支援することが重要です!



法改正に関する
問い合わせ

国土交通省水管理・国土保全局

TEL: 03-5253-8111 (代表)

水防法関係

河川環境課水防企画室

土砂災害防止法関係

砂防部砂防計画課

防企第 1725 号
事企第 1283 号
河整第 1624 号
(公印省略)

令和 2 年 10 月 28 日

各市町村危機管理担当部局長 様

大阪府 危機管理室長
都市整備部 事業管理室長
都市整備部 河川室長

要配慮者利用施設における避難確保計画作成の促進について (依頼)

日頃より、本府の防災・危機管理行政に格別のご支援、ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

標記につきまして、平成 29 年の水防法等の一部が改正され、水防法第 15 条の 3 第 1 項又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (以下、土砂災害防止法) 第 8 条の 2 第 1 項に基づき、浸水想定区域 (水防法) や土砂災害警戒区域 (土砂災害防止法) 内に存在する要配慮者利用者施設のうち、市町村地域防災計画に位置づけられた施設については、当該施設の管理者等に避難確保計画の作成と計画に基づく訓練の実施 (以下、計画の作成等という。) が義務付けられています。

「水防災意識社会」の再構築に向けた緊急行動計画 (平成 29 年 6 月 20 日) では、市町村地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設において避難確保計画を令和 3 年度末までに作成することを目標に掲げ、各市町村におかれましては、対象施設における避難確保計画作成の促進に取り組まれているところですが、大阪府での同計画作成率は令和 2 年 6 月末時点で 53% という状況です。

一方、平成 30 年 7 月豪雨や令和元年東日本台風など、近年も水害・土砂災害による人的被害が生じており、特に令和 2 年 7 月豪雨では 7 月 4 日未明に熊本県南部を襲った豪雨による球磨川の氾濫で、浸水した特別養護老人ホームにおいて逃げ遅れた利用者が犠牲となる災害が発生しました。避難に対する理解及び備えがより一層重要になっていることから、計画の作成等が遅れている施設では速やかに計画作成を進めていただく必要があります。

つきましては、市町村地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設については、速やかに計画の作成等が実施されるよう、下記ご対応方よろしく願います。

記

- ・市町村地域防災計画に位置づけられた要配慮者利用施設のうち、計画の作成等が遅れている施設について、速やかに作成されるよう施設への指導・支援をお願いいたします。
- ・後日本件について、本府福祉部、健康医療部、教育庁から貴市町村関係部局へ周知されますので、関係部局と緊密に連携し、計画の作成等の促進に努めていただくようお願いいたします。
政令市及び中核市を除く市町村における医療機関への働きかけについては、本府保健所へご相談ください。

- ・水防法及び土砂災害防止法の趣旨を踏まえ、要配慮者利用施設の市町村地域防災計画への位置づけが適切か、適時確認をお願いいたします。
- ・また、想定最大規模の洪水及び高潮の浸水想定区域図が順次公表されており、対象となる施設の速やかな地域防災計画への位置づけと、避難確保計画の策定等の指導・支援もあわせてお願いいたします。

○参考資料 (国土交通省ホームページ)

<https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html>

- ・避難確保計画作成の手引き (解説編、様式編)
- ・水防法・土砂災害防止法の改正について
- ・避難確保計画作成の参考資料

担当：

都市整備部事業管理室事業企画課防災・維持グループ 安部、白井
TEL : 06-6944-9269 Mail : tosei.jikan-g09@sbox.pref.osaka.lg.jp
都市整備部河川室河川整備課計画グループ 石地、山田
TEL : 06-6944-7592 Mail : kasen-g23@sbox.pref.osaka.lg.jp
危機管理室防災企画課計画推進グループ 小城、小野
地域支援グループ 佐々木、上畑
TEL : 06-6944-2123 Mail : kikikanri-15@gbox.pref.osaka.lg.jp

改正案	現行
<p>（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等）</p> <p>第十五条の三（略）</p> <p>2、4（略）</p> <p>5 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。</p> <p>6 市町村長は、第二項又は前項の規定により報告を受けたときは、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることができる。</p> <p>7・8（略）</p>	<p>（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等）</p> <p>第十五条の三（略）</p> <p>2、4（略）</p> <p>5 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行わなければならない。</p> <p>（新設）</p> <p>6・7（略）</p>

要配慮者利用施設の避難確保計画

令和3年3月

■大阪府から市町村さまへのお願い

1) 令和3年度末までに計画作成100%達成に向けて

- 『要配慮者利用施設の避難確保計画』 専用のホームページの開設概要や対象施設、提出様式、提出期限、訓練実施報告などの掲載
- 未提出の施設管理者に、提出期限を設けた計画作成の指示・通知（期限は令和3年9月末を目途に）
- 上記の指示に従わない場合、その施設の公表

2) 地域防災計画への位置づけ漏れ

- 『地域防災計画』改定の予定が無い、又は1年以上先の場合、正式な位置付けに先んじて、対象施設に対して、避難確保計画の作成指導を進める。

3) 施設管理者が実施する避難訓練への支援

- 計画に基づく訓練が適切に実施されるよう、施設管理者へのサポート

要配慮者利用施設避難確保計画作成 年間スケジュール

表. 避難確保計画作成促進 スケジュール例

内容	令和3年									令和4年			備考	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
施設抽出	■													
依頼・周知		■											例：通達文	
未作成施設への連絡			■										例：電話	
講習会実施 (作成率向上手段)			■											
催促通知①								■						
催促通知②										■				
指示・公表												■		

※施設管理者へ依頼の文書等を発出する際、提出期限を必ず設ける。(例. 9月末まで)
 講習会の実施は1つの手段(その場で作成してもらいたい方が望ましい。)
 施設管理者へ**通知・作成依頼**をお願いいたします。

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について

作成支援
動画について

国土交通省のHP上に避難確保計画作成支援動画が掲載されました。各市町村におかれましては要配慮者施設に紹介頂くとともに、避難確保計画の策定等の指導・支援もよろしくお願いいたします。

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について (YouTube MLIT channel)

- 【全体版】要配慮者利用施設の避難確保計画の作成について(約25分)
- 【第1部】避難確保計画の必要性(避難確保計画の作成は義務です)(約4分)
- 【第2部】洪水時の施設の危険性の把握と避難先の決定(約3分)
- 【第3部】避難に必要な時間の把握と避難開始のタイミングの判断(約7分)
- 【第4部】避難確保計画の作成様式の説明(約10分)

- 避難確保計画作成の手引きはこちら
- 講習会プロジェクトはこちら

作成支援動画

リンク先ページトップ

水防法等の一部を改正する法律が平成29年6月19日に施行され、水防法に基づき、浸水想定区域内にある要配慮者利用施設のうち市町村地域防災計画にその名称と所在地が記載された施設に対し、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。

「避難確保計画」の作成・提出
「避難訓練」の実施

水防法第十五条の三(抜粋)
第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の利用者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の内涝かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。
※要配慮者利用施設とは、社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設をいう。

【第1部】 避難確保計画の必要性 (避難確保計画の作成は義務です)

【第1部】 避難確保計画の必要性(避難確保計画の作成は義務です) (約4分)

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆さま

国土交通省

洪水に対する
施設利用者の命を守るための義務
果たしていますか？

写真「平成28年8月熊本県熊谷町の介護老人保健施設の被災動画」国土交通省提供

要配慮者利用施設の管理者等の皆様へ～避難確保計画の作成方法～【全体版】要配慮者利用施設の避難確保計画の作成について

【全体版】要配慮者利用施設の避難確保計画の作成について(約25分)

洪水ハザードマップの確認

命を守るポイント 1

■市町村から配布されているハザードマップで施設の waters 危険性を確認しましょう。
■国土交通省の「ハザードマップポータルサイト」では、洪水時に想定される浸水深、浸水継続時間などを確認することができます。

【市町村のハザードマップ例】

ハザードマップポータルサイト

命を守るポイント 2

想定最大規模を確認しましょう。

【第2部】 洪水時の施設の危険性の把握と避難先の決定

【第2部】 洪水時の施設の危険性の把握と避難先の決定(約3分)

段階的に発表される防災情報と「要配慮者利用施設」の主な行動(例)

警戒レベル	1	2	3	4	5
雨の様子	雨の降り始め	災害の起こるおそれ	重大な災害の起こるおそれ	甚大な災害の起こるおそれ(大雨/大雪)	災害発生
防災気象情報	注意報	注意報	注意報	注意報	災害発生情報
川の様子	水位上昇	水位上昇	水位上昇	水位上昇	氾濫発生
避難情報等	避難準備・高齢者等避難開始	避難準備・高齢者等避難開始	避難準備・高齢者等避難開始	避難準備・高齢者等避難開始	災害発生情報
施設の行動	情報収集	心のスイッチ⇒防災モード	避難開始	避難完了	

【第3部】 避難に必要な時間の把握と避難開始のタイミングの判断

【第3部】 避難に必要な時間の把握と避難開始のタイミングの判断(約7分)

避難経路図の作成(別紙1)

命を守るポイント 2

避難経路図を作成したら、次のことを確認してください。

- ①施設の想定最大規模の浸水深は何mですか？施設の外に出て、大雨時どのような浸水イメージを関係者全員で確認しましたか？
- ②避難経路に危険箇所はありませんか？
- ③避難先までの移動時間は確認しましたか？
- ④施設内に掲示されていますか？

【第4部】 避難確保計画の作成様式の説明

【第4部】 避難確保計画の作成様式の説明(約10分)

自衛水防 要配慮者 YouTube