

# 西大阪防災ボランティア 緊急点検報告書

※気象警報の場合は警報解除後、地震の場合は発生後それぞれ3日程度以内に報告してください。

NO.1

点検日時	西暦 2023年 9月 7日 11時 30分頃	河川名	木津川
会社・担当者	大阪府西大阪治水事務所・〇〇	登録番号	〇〇
		連絡先Tel	(06)6541-7772
点検区間	木津川橋-大渉橋	被害の有無	被害あり・ <b>被害なし</b>
被災場所	(被災なし)		
被災施設	道路	河川	
	本線・側道・橋梁・地下道・その他( )	堤体・河道・管理通路・その他( )	
被災施設	路面・床版・橋脚・橋台・擁壁・柵・照明灯・街路樹・側溝・電柱・標識・その他( )	護岸・護床・落差工・転落防止柵・フェンス・その他( )	
	通行可・一部不可・全面不可 その他( )	流水可・一部閉塞・全面閉塞 その他( )	
亀裂・陥没・変位・倒壊・埋没・その他( )			
2次災害等危険な状況とを感じるか	明らかに危険な状況 ・ 今は大丈夫 ・ <b>危険は感じない</b>		
現場概況			
	 		
(コメント・スケッチ・写真など)点検を行った結果、被害はみられなかった。			
送信先	大阪府西大阪治水事務所 企画防災グループ TEL 06-6541-7772 FAX 06-6541-9477 *FAXの場合は、後日送信記録の提出を求めます。 メール nishiosakachisui-g05@sbox.pref.osaka.lg.jp		

注：地図（道路地図・住宅地図等）に点検ルートと被災箇所を記載して送付してください。