

異常気象時通行規制区間及び規制基準の見直し  
～規制区間の解除（緩和）～

令和5年度 道路防災対策等に関する技術検討会  
現地確認 結果

- 
1. 実施区間
  2. 実施概要
  3. 区間の概要
  4. 現地確認
  5. まとめ

# 1. 実施区間

---

路線名	位置	延長【km】	(現)基準雨量区分	最大経験雨量	(新)基準雨量区分
泉佐野岩出線 (主要地方道)	泉南市童子畑	1.3	基準150mm	378mm	<b>基準210mm</b>

## 2. 実施概要

1. 実施日時 : 令和5年9月19日(火)14時～17時
2. 現地確認者 : 近畿大学 河井教授  
関西大学 小山教授
3. 対象路線 : 主要地方道 泉佐野岩出線
4. 現地確認ルート



# 3. 区間の概要

## 1. 異常気象時通行規制区間の概要

- 路線名 : 主要地方道 泉佐野岩出線
- 対象区間 : 泉南市金熊寺～童子畑(延長1.3km)
- 交通量 : 700台/24h(出典:平成27年度道路交通センサス)
- 規制基準 : 通行止め連続雨量150mm(通行注意100mm)
- 指定年度 : 昭和46年度

## 2. 過去の雨量履歴及び災害履歴

降雨日時	連続雨量	災害履歴
H29年10月21日 4時 ~ 23日 4時	378mm	災害なし

※上記以下の降雨でも過去10年間、災害履歴なし


## 3. 過去の最大連続雨量と基準の見直し

降雨日時	最大連続雨量	見直し基準雨量
H29年10月21日 4時 ~ 23日 4時	378mm	210mm

※雨量観測所 : 童子畑(観測所からの距離 平均0.9km【最長1.0km、最短0.7km】)


# 3. 区間の概要

## 4. 路線図



# 3. 区間の概要

## 6. 道路防災点検結果(H27点検)



# 4. 現地確認

## 現地状況写真


K115A065 要対策箇所への対策状況の確認



# 4. 現地確認

## 現地状況写真

K115A066 要対策箇所対策状況の確認



## 5. まとめ


---

(1) 落石対策工等における適正な維持管理

⇒ 風化した岩や切り株がある箇所は水が多いため、経過観察を行うこと。側溝の土砂撤去、樹木の伐採は実施しておくこと。

(2) 変状等の履歴を記録する。

⇒ 和泉層群の劣化や土砂の堆積状況を把握し、記録を取っておく。



経過を観察することを前提として

**通行規制基準雨量の緩和を実施**