

異常気象時通行規制区間及び規制基準の見直し
～規制区間の解除（緩和）～

令和5年度 道路防災対策等に関する技術検討会
現地確認 結果

-
1. 実施区間
 2. 実施概要
 3. 区間の概要
 4. 現地確認
 5. まとめ

1. 実施区間

路線名	位置	延長 【k m】	(現) 基準 雨量区分	最大経験 雨量	(新) 基準 雨量区分
主要地方道 岸和田港塔原線	岸和田市河合 ～土生滝	1.5	基準130mm	201mm	基準190mm

2. 実施概要

1. 実施日時 : 令和5年9月20日(水)13時～16時
2. 現地確認者 : 近畿大学 河井教授
関西大学 小山教授
大阪公立大学 吉田准教授
3. 対象路線 : 主要地方道 岸和田港塔原線
4. 現地確認ルート



3. 区間の概要

1. 異常気象時通行規制区間の概要

- 路線名 : 主要地方道 岸和田港塔原線
- 対象区間 : 岸和田市河合～土生滝(延長1.5km)
- 交通量 : 8,815台/24h(出典:令和3年度道路交通センサス)
- 規制基準 : 通行止め連続雨量130mm(通行注意80mm)
- 指定年度 : 昭和46年度

2. 過去の雨量履歴及び災害履歴

降雨日時	連続雨量(相川)	災害履歴
H29年10月22日 16時 ~ 23日 9時:	273mm	災害あり

3. 過去の最大連続雨量と基準の見直し

降雨日時	最大連続雨量	見直し基準雨量
R5年6月2日 13時 ~3日 6時	201mm	190mm

※雨量観測所 : 神於山(観測所からの距離 平均1.2km【最長1.4km、最短1.0km】)


3. 区間の概要

4. 路線図

規制箇所

主要地方道岸和田港塔原線
(岸和田市河合～土生滝)

- 規制区間延長 L=1.5km
- 規制基準 連続雨量130mm
(通行注意80mm)
- 雨量観測所 神於山



3. 区間の概要

6. 防災点検結果(H27点検) ※要対策箇所なし



4. 現地確認

現地状況写真

被災箇所への対策状況の確認




5. まとめ

(1) 現状は要対策箇所がない

(2) 災害発生箇所の点検

⇒ 日常点検に加えて、点検対象とし経過観察を行う



経過を観察することを前提として

通行規制基準雨量の緩和を実施