



← 櫻田

高槻市街 →

芥川 →

令和2年7月8日の早朝、道路の山側法面の土砂・倒木が崩落し、延長約50メートルにわたって2車線を塞ぐとともに、道路を越えて谷側の民有地にも到達。



法面上部には大量の土砂等が残存し、大雨に対してなお警戒が必要な状況。

