


# 調査対象地位置図(藤井寺市津堂二丁目29番1)



# 平面図

試料採取日：平成22年8月23日

分析方法：【鉛】JIS K 0102 54.4(ICP質量分析法)

【ふっ素】JIS K 0102 34.1(吸光光度法)

区域指定：斜線部分(374.8m<sup>2</sup>)

