


国土地理院2万5千分1地形図:「大阪東北部」「生駒山」より抜粋

0.5 m1.5Km 1.0

14条申請に係わる土地周辺の地図



14条申請区画における深度ボーリング調査結果

区画番号	面積	分析深度	ふっ素	鉛
	(m ²)	(G.Lm)	土壌溶出量(mg/L)	土壤含有量(mg/kg)
A1-2	36.5	0.5	1.0	-
		1.0	0.89	-
		2.0	0.5	-
		3.0	0.49	-
C2-6	108.5	0.5	4.3	790
		1.0	1.5	46
		2.0	1.4	9
		3.0	0.3	-
		4.0	0.69	-
C2-9	35.4	0.5	1.3	200
		1.0	0.63	59
		2.0	1.7	7
		3.0	0.18	-
		4.0	0.63	-

^{*} 土壌分析は、2深度において汚染が確認されない深度まで実施した。