

恩智川（法善寺）多目的遊水地 工事進捗状況 令和3年1月時点



恩智川（法善寺）多目的遊水地 全景写真（令和元年12月）



① 文化財掘削状況(令和3年1月19日時点)



② 排水門完成状況(令和3年1月19日時点)



③ 越流堤（※）掘削状況（令和3年1月19日時点）

※越流堤（えつりゅうてい）とは、大雨で増水した川の水を、遊水地の中に取り込むため、周りより少し低くした堤防です。