


# ●サイン位置図

回答別紙



- 18 A1-18 JR茨木駅
- 19 A1-19 阪急茨木駅
- 20 A1-20 阪急山田駅

- 48 B1-28 EXPO CITY西
- 13 A1-13 南口ちびっこ広場
- 58 AY-38 南第1駐車場西


- 14 A1-14 スポーツレストハウス



現況



表示板面を大きくし、レイアウトの自在性を確保  
 (表示を大きく見やすくできる)  
 表示板面下端が下がった事で視線を低くできる

改修



A1 総合案内

公園全体図  
 料金等の案内



A1

万博記念公園総合案内

サインシステム的には  
 いわゆる総合案内と少々異なり  
 万博記念公園グループの案内  
 といった感じ



自然文化園、スポーツゾーン  
 の入口付近に設置

AX

自然文化園総合案内



本来の総合案内レベル

自然文化園内各所に設置



B1 自立式誘導

マップと文字による誘導  
 案内サインとしても使われる



AY

ゾーン総合案内

いわゆるゾーン案内にあたる  
 ゾーンの全体像と施設紹介


ゾーン入口や人が集まる所  
 などに設置

B1



エリア案内誘導

誘導サインにあたる  
 エリア案内の機能も持つ

主要な道の分岐点に設置



B2 補助誘導  
 B1の補助誘導




B2

案内誘導補助

補助的な誘導サイン  
 エリアの案内の機能も持つ

B1が設置されない小道の分岐  
 などに設置




EXPO'70 COMMEMORATIVE EXHIBITION

## 園内サイン台帳

通し番号	看板タイプ	看板番号	名称	マップ向き	工事履歴	工事履歴	工事履歴	工事履歴
1	A1	01	中央イベント広場	北	H23張替	H20一部修正	H21一部修正	H27一部修正
2	A1	02	中央口 東	北	H23張替	H20一部修正	H21一部修正	H27一部修正
3	AX	03	お祭り広場 南東	北		H20一部修正	H21一部修正	H28修正
4	AX	04	東口	北		H20一部修正	H21一部修正	H28修正
5	AX	05	日本庭園前正門	北		H20一部修正	H21一部修正	
6	A1	06	日本庭園前駐車場	北	H23張替	H20一部修正	H21一部修正	H27一部修正
7	AX	07	日本庭園前ゲート	西		H20一部修正	H21一部修正	H28修正
8	AX	08	お祭り広場 南西	北		H20一部修正	H21一部修正	
9	AX	09	けやきの丘 前	北		H20一部修正	H21一部修正	H28修正
10	AX	10	せせらぎ広場 前	北		H20一部修正	H21一部修正	H28修正
11	AX	11	だんご坂	北		H20一部修正	H21一部修正	H28修正
12	A1	12	記念公園駅	北	H23張替	H20一部修正	H21一部修正	H27一部修正
13	A1	13	南口ちびっこ広場	北		H20一部修正	H21一部修正	H27一部修正
14	A1	14	スポーツレストハウス	北	H23張替	H20一部修正	H21一部修正	H27一部修正
15	A1	15	東口駅前広場	北	H23張替	H20一部修正	H21一部修正	H27一部修正
16	A1	16	北口	北	H23張替	H20一部修正	H21一部修正	H27一部修正
17	A1	17	西口	北		H20一部修正	H21一部修正	H27一部修正
18	A1	18	JR茨木駅	北		H20一部修正	H21一部修正	H27一部修正
19	A1	19	阪急茨木駅	北		H20一部修正	H21一部修正	H27一部修正
20	A1	20	阪急山田駅	北		H20一部修正	H21一部修正	H27一部修正
21	B1	01	中央口 東	東			H21一部修正	
22	B1	02	お祭り広場 南東	東/西			H21一部修正	
23	B1	03	世界の森 北東	北			H21一部修正	
24	B1	04	下の広場 南東	西			H21一部修正	
25	B1	05	夢の池 南東	西			H21一部修正	
26	B1	06	夢の池 南西	北			H21一部修正	
27	B1	07	中央口西	西			H21一部修正	
28	B1	08	太陽の広場 西	西			H21一部修正	
29	B1	09	お祭り広場 南西	東/西	H20一部修正		H21一部修正	
30	B1	10	お祭り広場 西	東/西	H20一部修正		H21一部修正	
31	B1	11	日本庭園前ゲート	西			H21一部修正	
32	B1AY	12	平和のバラ園 西	東/西			H21一部修正	
33	B1	13	平和のバラ園 北	南			H21一部修正	
34	B1	14	民族学博物館 西	東	H20一部修正		H21一部修正	
35	B1	15	桜の流れ	北西	H20一部修正		H21一部修正	
36	B1	16	春の泉北	北	H20一部修正		H21一部修正	
37	B1	17	だんご坂	南西	H20一部修正		H21一部修正	
38	B1AY	18	野鳥の森	北東/南西	H20一部修正		H21一部修正	
39	B1	19	西大路広場 北	北	H20一部修正		H21一部修正	
40	B1	20	西大路広場 南	南	H20一部修正		H21一部修正	
41	B1	21	ひょうたん池 南	北	H20一部修正		H21一部修正	
42	B1	22	万葉の里 北	東	H20一部修正		H21一部修正	
43	B1	23	せせらぎ広場 西	北	H20一部修正		H21一部修正	
44	B1	24	砂の広場	西	H20一部修正		H21一部修正	
45	B1AY	25	けやきの丘 南	東/西	H20一部修正		H21一部修正	
46	B1AY	26	千里橋通上津道	東/西	H20一部修正		H21一部修正	
47	B1	27	上津道双子池	北東	H20一部修正		H21一部修正	
48	B1	28	EXPO CITY西	西	H20一部修正		H21一部修正	
49	B1AY	29	野球場西	東/西	H20一部修正		H21一部修正	H27全面張替
50	B1	30	東口	北	H20一部修正		H21一部修正	
51	B1	31	東口駅前広場 西	北	H20一部修正		H21一部修正	看板整理に伴い撤去
52	B1	32	東駐車場 北	北			H21一部修正	H28修正
53	B1	33	北口	北西	H20一部修正		H21一部修正	
54	AY	34	中央休憩所南	北			H21一部修正	
55	AY	35	梅林東	西	H20一部修正		H21一部修正	
56	AY	36	自然観察学習館	西	H20一部修正		H21一部修正	
57	AY	37	ソラード出口	西	H20一部修正		H21一部修正	
58	AY	38	南第1駐車場 西	西			H21一部修正	H27全面張替
59	AY	39	中央管理事務所	南東			H21一部修正	スタジアム建設に伴い撤去
60	AY	40	東口駅前広場 東	北			H21一部修正	H28修正
61	AY	41	西口坂下	西	H20一部修正		H21一部修正	H28修正
62	AY	42	西第1駐車場中央東	北	H20一部修正		H21一部修正	H28修正
63	AY	43	スポーツハウス	東	H20一部修正		H21一部修正	
64	AY	44	西第1駐車場 南	西	H20一部修正		H21一部修正	H28修正
65	B2	01	世界の森	北			H21一部修正	
66	B2	02	東の広場	南			H21一部修正	
67	B2	03	梅林 東	東			H21一部修正	
68	B2	04	梅林 北	北東			H21一部修正	
69	B2	05	梅林 南	北			H21一部修正	
70	B2	06	チューリップの花園	東			H21一部修正	
71	B2	07	みずすましの池	西	H20一部修正		H21一部修正	
72	B2	08	上津道1	北	H20一部修正		H21一部修正	
73	B2	09	上津道2	北	H20一部修正		H21一部修正	
74	B2	10	ピオトープの池	南西	H20一部修正		H21一部修正	
75	B2	11	上津道3	北	H20一部修正		H21一部修正	
76	B2	12	万葉の里	東	H20一部修正		H21一部修正	
77	B2	13	森の舞台	西	H20一部修正		H21一部修正	

# 日本庭園誘導標識等看板配置図

日本庭園平面図



日本庭園誘導標識リスト

位置	標識枚	英語表	柱本数	基礎	備考
1	3枚	有	2本	コンクリート	H21修繕
2	1枚	有	1本	土中	H22修繕
3	2枚	無	2本	コンクリート	表示板は、はず庵製作+取付
4	2枚	有	1本	土中	H19修繕
5	3枚	有	1本	土中	H19修繕
6	1枚	有	1本	土中	H19修繕
7	3枚	有	1本	土中	落書き傷あり H19修繕
8	2枚	有	1本	土中	H19修繕
9	2枚	有	1本	土中	H22修繕
10	1枚	有	1本	土中	H19修繕
11	2枚	有	1本	土中	H21修繕
12	3枚	有	1本	土中	H21修繕
13	2枚	有	1本	土中	H19修繕
14	3枚	有	1本	土中	H19修繕
15	1枚	有	1本	土中	H22修繕
16	3枚	有	1本	土中	H21修繕
17	3枚	有	1本	土中	H21修繕
18	3枚	有	1本	土中	H22修繕
19	3枚	有	1本	土中	H21修繕
20	1枚	有	1本	土中	H22修繕
21	1枚	有	1本	土中	H22修繕
22	2枚	有	1本	土中	H19修繕
23	1枚	有	1本	土中	H19修繕
24	1枚	有	1本	土中	
25	2枚	有	1本	土中	H22修繕
26	3枚	有	1本	土中	H21修繕
27	1枚	有	1本	土中	H19修繕
28	1枚	有	1本	土中	H22修繕
29	1枚	有	1本	土中	H19修繕
30	1枚	有	1本	土中	H22修繕
31	2枚	有	1本	土中	H19修繕
32	1枚	有	1本	土中	H21修繕
33	1枚	有	1本	土中	H21修繕
34	1枚	有	1本	土中	H22修繕
35	1枚	有	1本	土中	表示板傷み有り H19修繕
36	1枚	有	1本	コンクリート	H21修繕 表1枚+裏1枚=計2枚
37	3枚	有	1本	土中	H21修繕
38	2枚	有	1本	土中	H22修繕
39	2枚	有	1本	土中	H19修繕
40	1枚	無	1本	土中	撤去
A	3枚	有	2本	コンクリート	H21修繕
B	3枚	有	2本	コンクリート	H21修繕 汎庵呈茶時は、上からその旨表記の看板(コンパネ)かける