

まいど通報システム通報一覧

令和6年4月1日～令和6年4月30日 受付分

大阪府への 通報件数	府管理施設に 関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	その他
		23	20	12	1	7	

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中	・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず	・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

- ・本システムで頂いた通報のうち、大阪府が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、大阪府以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたもののなどの件数です。

受信日	事務所	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
R6.4.4	西大阪	河川施設 その他施設の不 具合	大阪市淀川区東三国3丁目	付属施設 看板・距離標等 落書き・汚れ	対応完了	
R6.4.4	西大阪	河川施設 ゴミ等不法投棄	大阪市淀川区東三国3丁目	堤防・護岸・河道 法面、壁面 ゴミ等投棄	対応完了	
R6.4.4	池田	道路施設 路面の不具合	豊中市小曾根三丁目4	車道 舗装 陥没(穴)	対応完了	
R6.4.8	池田	道路施設 ガードレール等 の不具合	豊中市服部寿町五丁目	防護柵等 横断防止柵 破損	経過観察	
R6.4.8	池田	道路施設 路面の不具合	豊中市名神口一丁目2	車道 舗装 陥没(穴)	対応完了	
R6.4.10	岸和田	河川施設 その他施設の不 具合	岸和田市内畑町1 3 9	堤防・護岸・河道 天端（管理用通路、高水敷） わだち	対応予定	
R6.4.11	池田	道路施設 路面の不具合	豊中市島江町一丁目3	路肩 その他 草繁殖	対応完了	
R6.4.11	池田	道路施設 路面の不具合	豊中市二葉町一丁目	車道 路面標示・区画線 表示消え	対応完了	
R6.4.11	池田	道路施設 路面の不具合	豊中市二葉町二丁目1	車道 路面標示・区画線 表示消え	経過観察	
R6.4.11	池田	道路施設 その他の不具合	豊中市庄内 栄町五丁目5	路肩 その他 その他	経過観察	
R6.4.12	池田	道路施設 その他の不具合	豊中市服部本町一丁目5	歩道等 その他 その他	経過観察	

R6.4.12	池田	河川施設	ゴミ等不法投棄	豊中市北条町一丁目13	堤防・護岸・河道	河道	ゴミ等投棄	対応完了	
R6.4.13	池田	道路施設	路面の不具合	豊中市螢池南町三丁目9	車道	路面標示・区画線	表示消え	経過観察	
R5.4.19	富田林	道路施設	その他の不具合	河内長野市	中央分離帯		倒木・樹木枯れ	経過観察	
R6.4.24	池田	道路施設	その他の不具合	豊能郡豊能町余野	その他付属施設	道路標識	さび・腐食	経過観察	
R6.4.29	富田林	河川施設	ゴミ等不法投棄	羽曳野市	堤防・護岸・河道	その他	ゴミ等投棄	対応完了	
R6.4.30	八尾	府営公園	その他の不具合	久宝寺緑地 北地区まいまい広場	遊戯施設	その他（遊戯施設）	樹木・草繁殖	対応完了	
R6.4.30	八尾	府営公園	その他の不具合	久宝寺緑地 東地区あいあい広場	遊戯施設	その他（遊戯施設）	ゴミ等投棄	対応完了	
R6.4.30	岸和田	道路施設	側溝等の不具合	岸和田市土生滝町4 0 3	排水構造物	側溝	付属物(蓋等)破損	対応完了	
R5.4.30	茨木	道路施設	その他の不具合	豊中市新千里南町3丁目6 桃山台駅西	その他付属施設	ポストコーン	破損	対応完了	