

まいど通報システム通報一覧

令和6年6月1日～令和6年6月30日 受付分

大阪府への 通報件数	府管理施設に 関するもの	対応完了	対応予定	経過観察	対応検討中	損傷確認できず	その他
		6	7	5	2	0	
32	20	6	7	5	2	0	12

【対応状況について】	
対応完了	・・・対応が完了しています。
対応予定	・・・対応予定です。
経過観察	・・・現場を確認した結果、早急な対応の必要はなく、経過観察としました。
対応検討中	・・・経過観察も含めて対応を検討しています。
損傷確認できず	・・・現場を確認しましたが、損傷を確認できませんでした。

- ・本システムで頂いた通報のうち、大阪府が管理する施設に関するものを掲載しています。
- ・「その他」は、大阪府以外の管理者への通報や、他の管理者へ通報情報をお伝えしたもののなどの件数です。

受信日	事務所	カテゴリ	場所	内容	対応状況	備考
R6.6.1	八尾	道路施設 側溝等の不具合	八尾市郡川1丁目36	排水構造物 排水溝 土砂・ごみ堆積	対応完了	
R6.6.1	八尾	道路施設 その他の不具合	八尾市郡川1丁目36	植樹帯・植樹樹 植樹帯 草繁殖	対応予定	
R6.6.5	池田	道路施設 ガードレール等の不具合	豊中市長興寺南一丁目1	その他付属施設 車止め 破損	対応完了	
R6.6.8	茨木	道路施設 路面の不具合	吹田市片山町2丁目1-4	歩道等 視覚障害者ブロック 破損	対応予定	
R6.6.8	池田	府営公園 遊具破損	服部緑地 こどもの楽園	遊戯施設 複合遊具 段差	対応完了	
R6.6.8	池田	府営公園 その他の不具合	服部緑地 こどもの楽園	構造物 側溝 設備不良・不全	対応完了	
R6.6.11	西大阪	河川施設 フェンス等施設の不具合	大阪市西淀川区御幣島2丁目10-17	付属施設 その他 利用危険性あり	経過観察	
R6.6.11	西大阪	河川施設 ゴミ等不法投棄	大阪市西淀川区御幣島2丁目10-17	堤防・護岸・河道 その他 ゴミ等投棄	経過観察	
R6.6.11	西大阪	河川施設 フェンス等施設の不具合	大阪市淀川区新高4丁目15-91	付属施設 看板・距離標等 表示消え	対応完了	
R6.6.11	茨木	道路施設 その他の不具合	茨木市上穂東町3-13	車道 その他 付属物(蓋等)破損	対応予定	
R6.6.17	池田	府営公園 枯れ木・枯れ枝	服部緑地 江坂墓地付近	雑工作物 中木 倒木・樹木枯れ	対応検討中	
R6.6.17	池田	府営公園 枯れ木・枯れ枝	服部緑地 江坂墓地	雑工作物 中木 樹木・草繁殖	対応検討中	
R6.6.18	池田	府営公園 その他の不具合	服部緑地 第1駐車場	駐車場 平面駐車場 落ち葉	対応予定	

R6.6.20	鳳	府営公園	その他の不具合	住之江区南加賀屋1-1-117	構造物	園路	落書き・汚れ	対応完了	
R6.6.20	岸和田	道路施設	路面の不具合	岸和田市土生町252-2	歩道等	その他	草繁殖	対応予定	
R6.6.20	富田林	河川施設	その他施設の不 具合	堺市美原区北余部	堤防・護岸・河道	その他	陥没・沈下	経過観察	
R6.6.24	池田	道路施設	路面の不具合	豊中市服部寿町一丁目11	車道	路面標示・区画線	表示消え	経過観察	
R6.6.26	岸和田	道路施設	路面の不具合	阪南市鳥取947-1	歩道等	その他	草繁殖	対応予定	
R6.6.26	茨木	道路施設	路面の不具合	吹田市佐竹台1丁目4	歩道等	平板ブロック	段差	対応予定	
R6.6.30	富田林	河川施設	その他施設の不 具合	大阪狭山市東野東二丁目	堤防・護岸・河道	その他	陥没・沈下	経過観察	