

9-4 大阪国際空港周辺における航空機騒音の短期測定結果

(令和元年度)

No	調査機関	調査地点	住所	地域の 類型	環境保全目 標値 L_{den} (dB)	測定 結果 L_{den} (dB)	環境保全目標の 達成状況 (達成:○ 非達成:×)	調査 期間
1	大阪府	勝部遺跡収蔵庫前	豊中市勝部2-7	Ⅱ	62	62	○	11.12-14
2		池田市下水処理場	池田市ダイハツ町3	Ⅱ	62	62	○	11.12-14
3	大阪市	都市整備局公共施設充 当用地	大阪市淀川区西三国2-12	I	57	61	×	11.12-14
4	豊中市	庄内東センター	豊中市庄内東町3-7-15	I	57	64	×	11.12-14
5	池田市	ダイセイ(株)	池田市豊島南2-209	Ⅱ	62	61	○	11.14
6		神田会館	池田市神田3-5-16	I	57	58	×	11.13-15
7		豊島南会館	池田市豊島南1-8-5	I	57	54	○	11.14
8		早苗の森会館	池田市神田4-7-2	I	57	56	○	11.14
9		桃園会館	池田市桃園1-9-12	Ⅱ	62	52	○	11.14
10	吹田市	江坂こぶな遊園	吹田市江坂町3-32	I	57	42	○	11.12-14
11		高川、神崎川合流地点	吹田市芳野町	Ⅱ	62	53	○	11.12-14

注) 1 地域の類型については、巻末資料(環境保全目標)を参照

I:専ら住居の用に供される地域

Ⅱ: I 以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域

2 L_{den} (時間帯補正等価騒音レベル)は、航空機騒音に係る環境基準(平成25年4月1日施行)に定められた評価指標であり、単位はデシベル。