

要届出管理区域台帳

| | | | | | | |
|--|-----------|----------------|--------------------|---------------------|------------------|------------|
| 整理番号 | 管R6- 1 | 指定年月日・指定番号 | 令和6年6月7日 管指-15号 | 所在地 | 守口市寺方錦通四丁目71番の一部 | |
| 調製・訂正年月日 | 令和6年6月7日 | | | | | |
| 要届出管理区域の概況 | 事業用地 | | | | 面積 | 260.99㎡ |
| 条例第81条の21の4の3第3項の規定に基づき指定された要届出管理区域にあっては、その旨 | — | | | | | |
| 最大形質変更深さより1メートルを超える深さの位置について試料採取等の対象としなかった土壤汚染状況調査の結果により指定された要届出管理区域にあっては、その旨、当該試料採取等の対象としなかった深さの位置及び管理有害物質の種類 | — | | | | | |
| 土壤汚染のおそれの把握、試料採取等を行う区画の選定等又は試料採取等を省略した土壤汚染状況調査の結果により指定された要届出管理区域にあっては、その旨及び当該省略の理由 | — | | | | | |
| 汚染の除去等の措置が講じられた要届出管理区域にあっては、その旨及び当該汚染の除去等の措置 | — | | | | | |
| 第48条の50各号に該当する区域にあっては、その旨 | — | | | | | |
| 要届出管理区域内の 土壤の汚染状態 | 報告受付年月日 | 指定に係る管理有害物質の種類 | | 適合しない基準項目 | | 指定調査機関の名称 |
| | 令和6年3月21日 | ダイオキシン類 | | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準 | | 中外テクノス株式会社 |
| | | | | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準 | | |
| | | | | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準 | | |
| | | | | 含有量基準・溶出量基準・第二溶出量基準 | | |
| 土地の形質の変更の 実施状況 | 届出(着手)時期 | 完了時期 | 土地の形質の変更の種類 | 実施者 | 土壤搬出 | 汚染土壤の処理方法 |
| | | | | | 有・無 | |
| | | | | | 有・無 | |
| | | | | | 有・無 | |

- 備考 1 「要届出管理区域内の土壤の汚染状態」については、土壤その他の試料の採取を行った日、当該試料の測定の結果等を記載した書類を添付すること。
- 2 「含有量基準」とは、特定有害物質土壤含有量基準又はダイオキシン類土壤含有量基準をいう。
- 3 「溶出量基準」とは、特定有害物質土壤溶出量基準をいう。